Инструкция по эксплуатации Micropilot NMR84


Прибор для измерения уровня в резервуарах











Micropilot NMR84 Содержание

Содержание

1	О настоящем документе	5	9	Ввод в эксплуатацию	59
1.1	Функция документа		9.1	Термины, связанные с измерением в	- 0
1.2	Условные обозначения в документе		0.0	резервуаре	55
1.3	Документация	7	9.2	Начальные параметры	55
1.4	Зарегистрированные товарные знаки	8	9.3	Конфигурирование измерительного прибора	67
_	2		9.4	Приоора	02
2	Основные указания по технике		7.4	измерений в резервуаре	64
	безопасности	9	9.5	Расширенная настройка	
2.1	Требования к работе персонала	9	9.6	Моделирование	
2.2	Использование по назначению	9	9.7	Защита параметров настройки от	
2.3		10		несанкционированного доступа	84
2.4		10			
2.5		10	10	Управление	85
			10.1	Чтение состояния блокировки прибора	
3	Описание изделия	12	10.2	Чтение измеренных значений	
3.1	Конструкция изделия	12	10.1	Telmie fishiep einizm sina telmin v v v v v v v v	0,5
	13 1		11	Диагностика и устранение	
4	Приемка и идентификация			неисправностей	86
	изделия	13	11.1	Устранение общих неисправностей	
4.1	Приемка		11.2	Диагностическая информация на	OC
4.2	Идентификация изделия		11.2	локальном дисплее	87
4.3	Хранение и транспортировка		11.3	Диагностическая информация в FieldCare	90
1.5	The member of the members of the mem		11.4	Обзор диагностических сообщений	92
5	Монтаж	16	11.5		100
			11.6	•	100
5.1	Условия монтажа		11.7	Информация о приборе	100
5.2	Проверка после монтажа	17	11.8	Версия программного обеспечения	100
6	Электрическое подключение	18	12	Техническое обслуживание 1	01
6.1	Назначение клемм	18	12.1	Мероприятия по техническому	
6.2		38			101
6.3	Обеспечение необходимой степени		12.2	3	101
	защиты			, , , ,	
6.4	Проверка после подключения	39	13	Ремонт	02
_	***		13.1	Общая информация о ремонте	
7	Управление	40	13.2		103
7.1	Обзор опций управления	40	13.3		103
7.2	15 51 15 , 5 1	41	13.4		103
7.3	Доступ к меню управления посредством		13.5	Утилизация	103
	локального или выносного дисплея с				
7 /		42	14	Аксессуары	L 0 4
7.4	Доступ к меню управления посредством сервисного интерфейса и управляющей		14.1	• -	104
	программыFieldCare	5/1	14.2	Аксессуары для связи	
7.5	Доступ к меню управления посредством	74	14.3	Аксессуары для обслуживания	
1.5	Tankvision Tank Scanner NXA820 и		14.4		106
	программы FieldCare	55			
			15	Меню управления	07
8	Системная интеграция !	58	15.1	Обзор меню управления	
8.1	Обзор файлов описания приборов (DTM)	58	15.2	Меню "Управление"	
J. 1	cosop quintos difficultini fipritopos (D 1141)		15.3	Меню "Настройка"	
		I			

Содержание Micropilot NMR84

15.4	Меню "Диагностика"	244
Алфа	авитный указатель	255

1 О настоящем документе

1.1 Функция документа

Это руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации, приемки и хранения продукта, его монтажа, подсоединения, ввода в эксплуатацию и завершая устранением неисправностей, сервисным обслуживанием и утилизацией.

1.2 Условные обозначения в документе

1.2.1 Символы техники безопасности

Λ ΟΠΑCΗΟ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

№ ОСТОРОЖНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.

№ ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

1.2.2 Электротехнические символы



Переменный ток



Постоянный и переменный ток



Постоянный ток



Заземляющее соединение

Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.

Защитное заземление (РЕ)

Клемма заземления должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений.

Клеммы заземления расположены изнутри и снаружи прибора.

- Внутренняя клемма заземления: защитное заземление подключается к системе сетевого питания.
- Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

1.2.3 Символы инструментов



Отвертка с крестообразным наконечником (Phillips)

О настоящем документе Micropilot NMR84



Плоская отвертка



Отвертка Torx



Торцевой ключ



Рожковый гаечный ключ

1.2.4 Описание

информационных символов и графических обозначений



Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.



Предпочтительно

Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.



Запрещено

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.



Подсказка

Указывает на дополнительную информацию.



Ссылка на документацию



Ссылка на рисунок.



Указание, обязательное для соблюдения

1., 2., 3.

Серия шагов



Результат шага



Управление с помощью программного обеспечения



Параметр, защищенный от изменения

1, 2, 3, ...

Номера пунктов

A, B, C, ...

Виды



Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.

1.3 Документация

Следующие документы можно найти в разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):



Обзор связанной технической документации

- W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): введите серийный номер с заводской таблички.
- Приложение Endress+Hauser Operations: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте двухмерный штрих-код QR-код) на заводской табличке.

1.3.1 Техническое описание (TI)

Пособие по планированию

В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его аксессуаров и дополнительного оборудования.

1.3.2 Краткое руководство по эксплуатации (КА)

Информация по подготовке прибора к эксплуатации

В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.

1.3.3 Руководство по эксплуатации (ВА)

Руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации изделия, приемки и хранения, монтажа, подключения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и завершая устранением неисправностей, техническим обслуживанием и утилизацией.

Кроме того, здесь содержится описание каждого параметра меню управления (кроме меню **Expert**). Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.

1.3.4 Описание параметров прибора (GP)

Описание параметров прибора содержит подробное описание каждого параметра прибора из второй части меню управления: меню **Expert**. В этом меню имеются все параметры прибора, доступ к которым открывается после указания специального кода. Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.

1.3.5 Указания по технике безопасности (ХА)

В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (ХА). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.



На заводской табличке приведен номер указаний по технике безопасности (ХА), относящихся к прибору.

1.3.6 Руководство по монтажу (ЕА)

Руководство по монтажу используется для замены неисправного прибора на работающий прибор того же типа.

О настоящем документе Micropilot NMR84

1.4 Зарегистрированные товарные знаки

FieldCare®

Зарегистрированный товарный знак компании Endress+Hauser Process Solutions AG, Reinach, Швейцария

MODBUS®

Зарегистрированный товарный знак организации MODBUS-IDA, Hopkinton, MA, США

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Требования к персоналу, выполняющему монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техобслуживание:

- Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- ▶ Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- ▶ Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- ► Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- ► Получить инструктаж и разрешение у руководства предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи.
- Следовать инструкциям, представленным в данном руководстве.

2.2 Использование по назначению

Область применения и измеряемые продукты

Рассмотренный в настоящем руководстве по эксплуатации измерительный прибор предназначен для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей. Прибор необходимо устанавливать в металлических успокоительных трубах. Работающий прибор полностью безопасен для людей и животных.

Также, в зависимости от заказанного исполнения, прибор можно использовать для измерения потенциально взрывоопасных, горючих, ядовитых и окисляющих веществ.

Измерительные приборы, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, для гигиенического применения, применения с повышенным риском ввиду наличия рабочего давления, имеют соответствующую маркировку на заводской табличке.

Поддержание надлежащего состояния измерительного прибора во время эксплуатации:

- ► Прибор должен эксплуатироваться в полном соответствии с данными на заводской табличке и общими условиями эксплуатации, приведенными в настоящем руководстве и в дополнительных документах.
- Информация на заводской табличке поможет определить соответствие приобретенного прибора сертифицируемой рабочей зоне, в которой он будет установлен (например, взрывозащитной, безопасной для резервуара высокого давления);
- Используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых контактирующие со средой материалы обладают достаточной степенью стойкости;
- Если измерительный прибор эксплуатируется при температуре, отличной от атмосферной, то необходимо обеспечить строгое соблюдение базовых условий, приведенных в сопутствующей документации по прибору;
- ▶ Обеспечьте постоянную защиту прибора от коррозии, вызванной влиянием окружающей среды;
- ▶ Предельные значения см. в разделе «Техническая информация».

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

Остаточный риск

Во время эксплуатации датчик может подвергаться воздействию температуры, близкой к температуре измеряемого продукта.

Опасность ожога вследствие контакта с нагретыми поверхностями!

 Для высоких рабочих температур: во избежание ожогов установите защиту от соприкосновения.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором:

► В соответствии с федеральным/национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность травмирования!

- ► Эксплуатация прибора должна осуществляться, только если он находится в надлежащем техническом состоянии и работает безотказно.
- ▶ Ответственность за работу прибора без помех несет оператор.

Модификация прибора

Несанкционированные модификации прибора запрещены и могут привести к возникновению непредвиденной опасной ситуации.

 Если, несмотря на это, необходима модификация, проконсультируйтесь с производителем.

Ремонт

Чтобы обеспечить продолжительную надежную и безопасную работу,

- ▶ Выполняйте ремонт прибора, только если он прямо разрешен.
- ▶ Ознакомьтесь с федеральным/национальным законодательством, касающимся ремонта электрического прибора.
- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары, выпускаемые производителем.

Взрывоопасные зоны

Чтобы избежать опасности травмирования персонала и повреждения оборудования при использовании прибора в опасной зоне (например, защита от взрыва, безопасность герметичного сосуда):

- Основываясь на данных паспортной таблички, проверьте, разрешено ли использовать прибор в опасной зоне.
- ► Изучите спецификации, приведенные в отдельной дополнительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего руководства по эксплуатации.

2.5 Безопасность изделия

Данный измерительный прибор разработан в соответствии с современными требованиями к безопасной работе, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Он отвечает основным стандартам безопасности и требованиям законодательства.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Потеря степени защиты из-за открывания прибора во влажной среде

• Если открыть прибор во влажной среде, степень защиты, указанная на заводской табличке, становится недействительной. Это также может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.

2.5.1 Маркировка СЕ


Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив EC. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии EC.

Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CE.

Micropilot NMR84 Описание изделия

Описание изделия 3

3.1 Конструкция изделия



■ 1 Конструкция прибора Micropilot NMR84

- Корпус электроники
- 2 Блок управления и индикации (можно эксплуатировать, не открывая крышку)
- Присоединение к процессу (фланец) Планарная антенна 3
- 4
- Удлинитель антенны (для антенн ≥ 200 мм (8 дюйм))

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

После получения изделия проверьте следующее.

- Соответствуют ли коды заказа, указанные в накладной, кодам на заводской табличке изделия?
- Прибор не поврежден?
- Данные заводской таблички соответствуют информации в накладной?
- Если требуется (см. заводскую табличку): имеются ли указания по технике безопасности (XA)?
- **Е**сли какое-либо из этих условий не выполняется, обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

4.2 Идентификация изделия


Для идентификации измерительного прибора доступны следующие опции:

- заводская табличка;
- расширенный код заказа с расшифровкой функций и характеристик прибора в накладной;
- ввод серийного номера, указанного на заводской табличке, в W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): будут отображены все сведения об измерительном приборе;
- ввод серийного номера с заводской таблички в Endress+Hauser Operations App или сканирование двухмерного матричного кода (QR-кода) на заводской табличке с помощью Endress+Hauser Operations App: отобразится вся информация об измерительном приборе.

Обзор связанной технической документации

- The *W@M Device Viewer*: введите серийный номер с заводской таблички (www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте двухмерный матричный код (QR-код) с заводской таблички.

4.2.1 Заводская табличка



A002779

🛮 2 Заводская табличка

- 1 Адрес изготовителя
- Наименование прибора
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер
- 5 Расширенный код заказа
- 6 Напряжение питания
- 7 Максимальное рабочее давление
- 8 Максимальная рабочая температура
- 9 Допустимая температура окружающей среды (T_a)
- 10 Термостойкость кабеля
- 11 Резьба для кабельного ввода
- 12 Материал, находящийся в контакте с рабочей средой
- 13 Не используется
- 14 Версия программного обеспечения
- 15 Исполнение прибора
- 16 Номера метрологических сертификатов
- 17 Данные индивидуальной параметризации
- 18. Диапазон температур окружающей среды
- 19 Маркировка СЕ/маркировка C-tick
- 20 Дополнительные сведения об исполнении прибора
- 21 Класс защиты
- 22 Символ сертификата
- 23 Данные о сертификации по взрывозащите (Ех)
- 24 Основной сертификат качества
- 25 Соответствующие указания по технике безопасности (ХА)
- 26 Дата изготовления
- 27 Маркировка RoHS
- 28 QR-код для Endress+Hauser Operations App

4.2.2 Адрес изготовителя

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Германия

Адрес завода-изготовителя: см. заводскую табличку.

14

4.3 Хранение и транспортировка

4.3.1 Условия хранения

- Температура хранения: -50 до +80 °C (-58 до +176 °F).
- Прибор следует хранить в оригинальной упаковке.

4.3.2 Транспортировка

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможно повреждение или разрушение корпуса или антенны.

Опасность травмирования

- ► Транспортируйте прибор до точки измерения в оригинальной упаковке или держа за присоединение к процессу.
- ▶ Закрепляйте подъемные приборы (стропы, проушины и т. п.) не на корпусе или антенне, а на присоединении к процессу. Во избежание перекоса учитывайте расположение центра масс прибора.
- ► Выполняйте указания по технике безопасности и транспортировке приборов массой свыше 18 кг (39,6 фнт) (IEC61010).


Монтаж Micropilot NMR84

5 Монтаж

5.1 Условия монтажа

5.1.1 Рекомендации в отношении успокоительной трубы

- Металл (без эмалевого покрытия)
- Постоянный диаметр (применение успокоительных труб прямоугольного сечения не допускается)
- Сварной шов должен быть как можно более гладким.
- Для наилучшего распространения радиоволн рекомендуется применять отверстия, а не прорези. Если использование прорезей неизбежно, они должны быть минимальной ширины и длины.
- Максимальное расстояние между антенной/рупором и стенкой успокоительной трубы: 5 мм (0,2 дюйм).
- При любых переходах (например, в месте установки шарового крана или соединительного патрубка) не допускается наличие зазора более 1 мм (0,04 дюйм).
- Внутренняя поверхность успокоительной трубы должна быть гладкой. Средняя степень шероховатости ≤ 6,3 мкм (0,248 микродюйм).
- Длина и количество отверстий не влияют на процесс измерения. Диаметр отверстия (после удаления заусенцев) может составлять до 1/7 диаметра колодца, но не более 30 мм (1,2 дюйм).
- При соблюдении значений минимальной длины согласно приведенной ниже таблице возможно увеличение диаметра трубы.



■ 3 Монтаж прибора NMR84 в успокоительной трубе увеличенного диаметра

- А Антенна ≤150 мм (6 дюйм) (без рупора)
- В Антенна ≥ 200 мм (8 дюйм) (с рупором)

1 Удлинитель от ØD1 до ØD2

Micropilot NMR84 Монтаж

D1 1)	D2	L
100 мм (4 дюйм)	150 мм (8 дюйм)	300 мм (12 дюйм)
150 мм (6 дюйм)	200 мм (8 дюйм)	300 мм (12 дюйм)
200 мм (8 дюйм)	250 мм (10 дюйм)	300 мм (12 дюйм)
250 мм (10 дюйм)	300 мм (12 дюйм)	450 мм (18 дюйм)


^{1) =} размер антенны

5.2 Проверка после монтажа

0	Прибор не поврежден (визуальный осмотр)?
0	Прибор соответствует условиям, в которых он используется? Например: рабочая температура; рабочее давление (см. главу «Кривые нагрузки материалов» в документе «Техническая информация»); диапазон температур окружающей среды; диапазон измерения.
0	Точка измерения правильно обозначена и промаркирована (визуальный осмотр)?
О	Прибор защищен должным образом от осадков и прямых солнечных лучей?

6 Электрическое подключение

6.1 Назначение клемм



Клеммный отсек (типовой пример) и клеммы заземления

A0026372

Клеммная панель А/В/С/D (гнезда для модулей ввода/вывода)

Модуль: не более четырех модулей ввода/вывода (в зависимости от кода заказа)

- Модули с четырьмя клеммами могут размещаться в любом из этих гнезд.
- Модули с восемью клеммами можно устанавливать в гнезда В и С.
- Конкретное размещение модулей в гнездах зависит от исполнения прибора →

 ≥ 21.

Клеммная панель Е

Модуль: интерфейс HART Ex i/IS

- E1: H+
- E2: H-

Клеммная панель F

Выносной дисплей

- F1: V_{CC} (подключается к клемме 81 выносного дисплея).
- F2: сигнал В (подключается к клемме 84 выносного дисплея).
- F3: сигнал A (подключается к клемме 83 выносного дисплея).
- F4: заземление (подключается к клемме 82 выносного дисплея).

Клеммная панель G (для высоковольтного источника питания переменного тока и низковольтного источника питания переменного тока)

- G1: N
- G2: не подключен
- G3: L

Клеммная панель G (для низковольтного источника питания постоянного тока)

- G1: L-
- G2: не подключен
- G3: L+


Клеммная панель: защитное заземление

Модуль: подключение защитного заземления (винт М4)



🛮 5 Клеммная панель: защитное заземление

6.1.1 Источник питания



- G1 N
- G2 Не подключен
- G3 L
- 4 Зеленый светодиод: обозначает подачу питания
- 😭 Сетевое напряжение указано на заводской табличке.

Сетевое напряжение

Высоковольтный источник питания переменного тока

Рабочее значение:

100 до 240 В пер. тока (- 15% + 10%) = 85 до 264 В пер. тока , 50/60 Гц

Низковольтный источник питания переменного тока

Рабочее значение:

65 В пер. тока (- 20% + 15%) = 52 до 75 В пер. тока , 50/60 Гц

Низковольтный источник питания постоянного тока

Рабочее значение:

24 до 55 В пост. тока (-20 % + 15 %) = 19 до 64 В пост. тока

Потребляемая мощность


Максимальная мощность зависит от конфигурации модулей. Значение указывает на максимальную полную мощность, поэтому выбирайте соответствующие кабели. Фактическая потребляемая эффективная мощность равна 12 Вт.

Высоковольтный источник питания переменного тока 28,8 BA

Низковольтный источник питания переменного тока 21.6 BA


Низковольтный источник питания постоянного тока $13.4\;\mathrm{BT}$

6.1.2 Блок выносного дисплея DKX001



- 6 Подключение блока выносного дисплея DKX001 к прибору для измерения уровня в резервуарах (NMR8x, NMS8x или NRF8x)
- 1 Блок выносного дисплея
- 2 Соединительный кабель
- 3 Прибор для измерения уровня в резервуарах (NMR8x, NMS8x или NRF8x)
- Блок выносного дисплея DKX001 предлагается в качестве аксессуара. Подробную информацию см. в документе SD01763D.
- Измеренное значение отображается одновременно на экране блока выносного дисплея DKX001 и на локальном дисплее.
 - Одновременный доступ к меню управления через оба модуля не возможен. В случае входа в меню управления через один модуль второй модуль автоматически блокируется. Модуль заблокирован до тех пор, пока не будет закрыто меню управления во втором модуле (возврат к индикации измеренного значения).

6.1.3 Интерфейс HART Ex i/IS




A0033414

- E1 H+
- E2 H-
- 3 Оранжевый светодиод обозначает обмен данными
- Данный интерфейс всегда работает как основное ведущее устройство HART для подключенных ведомых преобразователей HART. Модули аналогового ввода/ вывода можно настраивать как ведущие или ведомые устройства HART → В 32 → В 34.

6.1.4 Гнезда для модулей ввода/вывода

В клеммном блоке имеется четыре гнезда (А, В, С и D) для модулей ввода/вывода. В зависимости от исполнения прибора (позиции заказа 040, 050 и 060) в этих гнездах размещаются разные модули ввода/вывода. В следующей таблице перечислены конкретные модули, устанавливаемые в то или иное гнездо в каждом исполнении прибора.

😭 Кроме того, назначение гнезд в конкретном приборе приводится на табличке, прикрепленной к задней крышке дисплея.



- Табличка, на которой (помимо прочего) указаны модули, устанавливаемые в гнезда с A по D 1
- Α Кабельный ввод для гнезда А
- В Кабельный ввод для гнезда В
- Кабельный ввод для гнезда С C
- Кабельный ввод для гнезда D

Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = Modbus (A1)

- О позиция заказа
- Т − клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ex d/XP
- M Modbus
- D цифровой
- А/ХР аналоговый, Ех d/ХР
- A/IS аналоговый, Ex i/IS

«Первичный выход» (040) = Modbus (A1)


	0 1)		T ²⁾				
NMx8x	- xxxx <u>XX</u> <u>XX</u> 040 05	X XX					
040 ³⁾	050 ⁴⁾	060 ⁵⁾					
040	050	000	A 1234	B 12345678	C 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 A0023888	
A1	X0	X0	M	-	-	-	
A1	X0	A1	M	-	-	D	
A1	X0	A2	M	-	D	D	
A1	X0	A3	M	D	D	D	
A1	X0	B1	M	M	-	-	
A1	X0	B2	M	М	_	D	
A1	X0	В3	M	M	D	D	
A1	A1	X0	M	A/XP	_	_	
A1	A1	A1	M	A/XP	_	D	
A1	A1	A2	M	A/XP	D	D	
A1	A1	B1	M	M	A/XP	-	
A1	A1	B2	M	M	A/XP	D	
A1	A2	X0	M	A/XP	A/XP	-	
A1	A2	A1	M	A/XP	A/XP	D	
A1	A2	B1	M	A/XP	A/XP	М	
A1	B1	X0	M	A/IS	_	-	
A1	B1	A1	M	A/IS	_	D	
A1	B1	A2	M	A/IS	D	D	
A1	B1	B1	M	M	A/IS	-	
A1	B1	B2	M	М	A/IS	D	
A1	B2	X0	M	A/IS	A/IS	-	
A1	B2	A1	M	A/IS	A/IS	D	
A1	B2	B1	M	A/IS	A/IS	М	
A1	C2	X0	M	A/IS	A/XP	-	
A1	C2	A1	M	A/IS	A/XP	D	
A1	C2	B1	M	A/IS	A/XP	М	

- 1) 2) 3) 4) 5) Позиция заказа.
- Клеммная панель.
- Первичный выход.
- Вторичный вход/выход аналоговый. Вторичный вход/выход цифровой, Ex d/XP.

Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = V1 (B1)

- О позиция заказа
- Т клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ex d/XP
- V1 Sakura V1
- M Modbus
- D цифровой
- A/XP аналоговый, Ex d/XP
- A/IS аналоговый, Ex i/IS

«Первичный выход» (040) = V1 (B1)



- 1) Позиция заказа.
- 2) Клеммная панель.
- 3) Первичный выход.
- 4) Вторичный вход/выход аналоговый.
- 5) Вторичный вход/выход цифровой, Ex d/XP.

Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = WM550 (C1)

- О позиция заказа
- Т клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ex d/XP
- WM550 Whessoe WM550
- D цифровой
- M Modbus
- A/XP аналоговый, Ex d/XP
- A/IS аналоговый, Ex i/IS

«Первичный выход» (040) = WM550 (С1)


	O 1)		T ²⁾				
NMx8x	- xxxx <u>XX</u> <u>XX</u> 040 05						
040 ³⁾	050 ⁴⁾	060 ⁵⁾	A 1234	B 12345678	C 1 2 3 4 5 6 7 8	2 3 4 A0023888	
C1	X0	X0	WM550	-	_	_	
C1	X0	A1	WM550	-	_	D	
C1	X0	A2	WM550	-	D	D	
C1	X0	A3	WM550	D	D	D	
C1	X0	B1	WM550	M	-	_	
C1	X0	B2	WM550	M	-	D	
C1	X0	В3	WM550	M	D	D	
C1	X0	E1	WM550	WM550	-	_	
C1	X0	E2	WM550	WM550	-	D	
C1	X0	E3	WM550	WM550	D	D	
C1	A1	X0	WM550	A/XP	-	-	
C1	A1	A1	WM550	A/XP	-	D	
C1	A1	A2	WM550	A/XP	D	D	
C1	A1	B1	WM550	M	A/XP	_	
C1	A1	B2	WM550	M	A/XP	D	
C1	A1	E1	WM550	WM550	A/XP	_	
C1	A1	E2	WM550	WM550	A/XP	D	
C1	A2	X0	WM550	A/XP	A/XP	-	
C1	A2	A1	WM550	A/XP	A/XP	D	
C1	A2	B1	WM550	A/XP	A/XP	M	
C1	A2	E1	WM550	A/XP	A/XP	WM550	
C1	B1	X0	WM550	A/IS	-	-	
C1	B1	A1	WM550	A/IS	-	D	
C1	B1	A2	WM550	A/IS	D	D	
C1	B1	B1	WM550	M	A/IS	-	
C1	B1	B2	WM550	M	A/IS	D	
C1	B1	E1	WM550	WM550	A/IS	_	
C1	B1	E2	WM550	WM550	A/IS	D	
C1	B2	X0	WM550	A/IS	A/IS	_	
C1	B2	A1	WM550	A/IS	A/IS	D	

NMx8x	O 1)	<u>X</u> <u>XX</u>	T ²⁾			
040 3)	040 05	060 ⁵⁾	A 1234	B 12345678	C 12345678	1 2 3 4 A0023888
C1	B2	B1	WM550	A/IS	A/IS	M
C1	B2	E1	WM550	A/IS	A/IS	WM550
C1	C2	X0	WM550	A/IS	A/XP	_
C1	C2	A1	WM550	A/IS	A/XP	D
C1	C2	B1	WM550	A/IS	A/XP	М
C1	C2	E1	WM550	A/IS	A/XP	WM550

- 1) Позиция заказа.
- 2) Клеммная панель.
- 3) Первичный выход.
- 4) Вторичный вход/выход аналоговый.
- 5) Вторичный вход/выход цифровой, Ex d/XP.

Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = 4...20 мА HART Ex d (E1)

- О позиция заказа
- Т − клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ex d/XP
- M Modbus
- D цифровой
- А/ХР аналоговый, Ех d/ХР
- A/IS аналоговый, Ex i/IS




«Первичный выход» (040) = 4...20 мА HART Ex d (Е1)

- 1) Позиция заказа.
- 2) Клеммная панель.
- 3) Первичный выход.
- 4) Вторичный вход/выход аналоговый.
- 5) Вторичный вход/выход цифровой, Ех d/XP.

Список аббревиатур, используемых в таблице «Первичный выход» (040) = 4...20 мА HART Ex i (H1)

- О позиция заказа
- Т клеммная панель
- 040 первичный выход
- 050 вторичный вход/выход (аналоговый)
- 060 вторичный вход/выход (цифровой), Ex d/XP
- M Modbus
- D цифровой
- A/XP аналоговый, Ex d/XP
- A/IS аналоговый, Ex i/IS


28



«Первичный выход» (040) = 4...20 мА HART Ex і (H1)

- 1) Позиция заказа.
- 2) Клеммная панель.
- 3) Первичный выход.
- 4) Вторичный вход/выход аналоговый.
- 5) Вторичный вход/выход цифровой, Ex d/XP.

6.1.5 Клеммы модуля Modbus, модуля V1 или модуля WM550



7 Обозначение модулей Modbus, V1 или WM550 (примеры). В зависимости от исполнения прибора эти модули могут находиться в гнезде В или С.

В зависимости от исполнения прибора модуль Modbus и (или) V1 или WM550 может находиться в разных гнездах клеммного отсека. В меню управления интерфейсы Modbus и V1 или WM550 привязаны к соответствующим гнездам и клеммам этих гнезд: **A1-4**, **B1-4**, **C1-4**, **D1-4**.

Клеммы модуля Modbus

Обозначение модуля в меню управления: **Modbus X1-4** (X = A, B, C или D).

- X1 ¹⁾
 - Название клеммы: S.
 - Описание: экран кабеля через конденсатор соединяется с заземлением.
- X2 ¹⁾
 - Название клеммы: 0V.
 - Описание: общее опорное напряжение.
- X3¹⁾
 - Название клеммы: В-.
 - Описание: провод неинвертируемого сигнала.
- X4 ¹⁾
 - Название клеммы: А+.
 - Описание: провод инвертируемого сигнала.

Клеммы модуля V1 и WM550

Обозначение модуля в меню управления: **V1 X1-4** или **WM550 X1-4**; (X = A, B, C или D).

- X1 ²⁾
 - Название клеммы: S.
 - Описание: экран кабеля через конденсатор соединяется с заземлением.
- X2¹⁾
 - Название клеммы: -.
- Описание: не подключено.
- X3 ¹⁾
 - Название клеммы: В-.
 - Описание: сигнал контура протокола (-).
- X4 ¹⁾
 - Название клеммы: А+.
 - Описание: сигнал контура протокола (+).


30

1)

Здесь символ X обозначает одно из гнезд, A, B, C или D.

²⁾ Здесь символ X обозначает одно из гнезд, A, B, C или D.

6.1.6 Клеммы модуля аналогового ввода/вывода (Ex d /XP или Ex i/IS)



Δ0031168

Клемма: В1-3

Функция: аналоговый вход или выход (настраиваемый).

- Обозначение в меню управления.
 Модуль аналогового ввода/вывода В1-3 (→ 🖺 145).

Клемма: С1-3

Функция: аналоговый вход или выход (настраиваемый).

Клемма: В4-8

Функция: аналоговый вход.

- TC: → 🗎 36.
- Обозначение в меню управления.
 Аналоговый модуль IP В4-8 (→

 140).

Клемма: С4-8

Функция: аналоговый вход.


- TC: → 🗎 36.
- Обозначение в меню управления.
 Аналоговый модуль IP C4-8 (→

 140).

6.1.7 Подключение модуля аналогового ввода/вывода для работы в пассивном режиме

- i
 - При работе в пассивном режиме сетевое напряжение для линии связи должно поступать от внешнего источника.
 - Электрическое подключение должно быть выполнено согласно штатному рабочему режиму модуля аналогового ввода/вывода; см. следующие чертежи.
 - Для сигнальной линии 4...20 мА необходимо использовать экранированный кабель.


«Режим работы» = «4..20мА выход» или «НАRT подч.устр-во+4..20мА выход»



🛮 8 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме пассивного выхода

- а Источник питания
- h Выход сигнала HART
- с Анализ аналогового сигнала

«Режим работы» = «4..20мА вход» или «НАRT мастер+4..20мА вход»




🛮 9 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме пассивного входа

а Источник питания

b Внешнее устройство с выходным сигналом 4...20 мА и/или HART

«Режим работы» = «Главный модуль HART»




 $\blacksquare \ 10$ Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме пассивного ведущего устройства HART

- а Источник питания
- b Не более 6 внешних устройств с выходным сигналом HART

6.1.8 Подключение модуля аналогового ввода/вывода для работы в активном режиме


- При работе в активном режиме сетевое напряжение для линии связи поступает от самого прибора. Внешний источник питания не требуется.
 - Электрическое подключение должно быть выполнено согласно штатному рабочему режиму модуля аналогового ввода/вывода; см. следующие чертежи.
 - Для сигнальной линии 4...20 мА необходимо использовать экранированный кабель.
- Максимально допустимое потребление тока подключенными устройствами HART составляет 24 мА.
 - (По 4 мА на каждое устройство, если подключено 6 устройств.)
 - Выходное напряжение модуля Ex-d: от 17,0 В при 4 мА до 10,5 В при 22 мА.
 - Выходное напряжение модуля Ex-ia: от 18,5 В при 4 мА до 12,5 В при 22 мА.

«Режим работы» = «4..20мА выход» или «НАRT подч.устр-во+4..20мА выход»



- 🗷 11 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме активного выхода
- а Выход сигнала HART
- b Анализ аналогового сигнала


«Режим работы» = «4..20мА вход» или «НАRT мастер+4..20мА вход»



🗷 12 Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме активного входа

а Внешнее устройство с выходным сигналом 4...20 мА и/или HART


«Режим работы» = «Главный модуль HART»



Использование модуля аналогового ввода/вывода в режиме активного ведущего устройства НАRT

- а Не более 6 внешних устройств с выходным сигналом HART
- Максимально допустимое потребление тока всеми подключенными устройствами HART составляет 24 мА (по 4 мАна каждое устройство, если подключено 6 устройств).

6.1.9 Подключение термометра сопротивления




A00

- А 4-проводное подключение термометра сопротивления
- В 3-проводное подключение термометра сопротивления
- С 2-проводное подключение термометра сопротивления
- Для подключения термометра сопротивления необходимо использовать экранированный кабель.

36

6.1.10 Клеммы модуля цифрового ввода/вывода



🛮 14 Обозначение цифровых входов и выходов (примеры)

- Каждый модуль цифрового ввода/вывода реализует два входа или два выхода.
- В меню управления каждому входу или выходу назначается соответствующее гнездо и две клеммы в этом гнезде. Например, обозначение **A1-2** соответствует клеммам 1 и 2 гнезда **A**. То же относится к гнездам **B**, **C** и **D**, если в них находятся модули цифрового ввода/вывода.
- Для каждой из этих клеммных пар можно выбрать в меню управления следующие рабочие режимы:
 - деактивация;
 - пассивный выход;
 - пассивный вход;
 - активный вход.

6.2 Требования к подключению

6.2.1 Спецификация кабелей

Клеммы

Поперечное сечение проводника 0,2 до 2,5 мм² (24 до 13 AWG).

Используйте клеммы с функцией «сигнал и источник питания».

- Пружинные клеммы (NMx8x-xx1...)
- Винтовые клеммы (NMx8x-xx2...)

Поперечное сечение проводника не более 2,5 мм² (13 AWG).

Используйте для клемм с функцией «клемма заземления» в клеммном отсеке.

Поперечное сечение проводника не более 4 мм² (11 AWG).

Используйте для клемм с функцией «клемма заземления» на корпусе.

Сеть питания

Стандартный кабель прибора подходит для сети питания.

Аналоговые сигнальные провода

Экранированный кабель необходимо использовать для:

- сигнальных линий 4 до 20 мА;
- подключения термометра сопротивления.

Линии ввода/вывода цифрового сигнала

- При использовании реле рекомендуется применять экранированный кабель.
- Учитывайте концепцию заземления системы.

Коммуникационная линия HART

При использовании протокола HART рекомендуется применять экранированный кабель. Учитывайте концепцию заземления системы.

Коммуникационная линия Modbus

- Соблюдайте предписания в отношении кабеля, разработанные телекоммуникационной ассоциацией, TIA-485-A.
- Дополнительные условия: используйте экранированный кабель.

Коммуникационная линия V1

- 2-жильная витая пара с экраном или без экрана
- Сопротивление одиночного кабеля: ≤ 120 Ом
- Емкость между проводами: ≤ 0,3 мкФ


Коммуникационная линия WM550

- 2-жильная витая пара, не экранированная
- Минимальная площадь поперечного сечения 0,5 мм² (20 AWG)
- Максимальное общее сопротивление кабеля: ≤ 250 Ом
- Кабель с низкой емкостью

6.3 Обеспечение необходимой степени защиты

Чтобы обеспечить требуемую степень защиты, после электрического подключения выполните описанные ниже операции.

- 1. Убедитесь в том, что уплотнения корпуса чистые и закреплены правильно. При необходимости просушите, очистите или замените уплотнения.
- 2. Затяните все винты на корпусе и прикрутите крышки.
- 3. Плотно затяните кабельные вводы.
- 4. Во избежание проникновения влаги через кабельный ввод следует проложить кабель так, чтобы он образовал обращенную вниз петлю («водяную ловушку») перед кабельным вводом.



A0013960

5. Вставьте заглушки, соответствующие классу безопасности прибора (например, Ex d/XP).

6.4 Проверка после подключения

0	Измерительный прибор или кабели не повреждены (внешний осмотр)?
0	Используемые кабели соответствуют техническим требованиям?
0	Кабели уложены правильно (без натяжения)?
0	Все кабельные вводы надлежащим образом установлены, затянуты и уплотнены?
0	Сетевое напряжение соответствует техническим характеристикам, указанным на заводской табличке преобразователя?
O	Правильно ли выполнено подключение к клеммам → 🖺 18?
0	При необходимости: правильно ли подключено защитное заземление?
0	Если есть сетевое напряжение: прибор готов к работе и на дисплее появляются значения?
0	Все крышки корпуса установлены и затянуты надлежащим образом?
0	Фиксатор затянут надлежащим образом?

7 Управление

7.1 Обзор опций управления

- ПО FieldCare, подключаемое через преобразователь Tankvision Tank Scanner NXA820 (дистанционное управление; → ≦ 55).
- ПО FieldCare, подключаемое через блок Commubox FXA195 (→ 🗎 105) к HART-интерфейсу прибора.

Micropilot NMR84 Управление

7.2 Структура и функции меню управления

Меню	Подменю/ параметр	Значение
Управление	Уровень	Отображает измеренные и расчетные значения уровня.
	Температура	Отображает измеренные и расчетные значения температуры.
	Плотность	Отображает измеренные и расчетные значения плотности.
	Давление	Отображает измеренные и расчетные значения давления.
	Значение GP	Отображает значения общих параметров.
Настройка	Параметры 1N	Стандартные параметры для ввода в эксплуатацию
	Расширенная настройка	Содержит дополнительные подменю и параметры: для адаптации прибора под особые условия измерения; для обработки измеренного значения; для конфигурирования выходного сигнала.
Диагностика	Параметры диагностики	Отображаются: последние диагностические сообщения с метками времени; время работы (общее время и время с момента последнего перезапуска); текущее время по часам реального времени.
	Перечень сообщений диагностики	Содержит до 5 текущих активных сообщений об ошибках.
	Информация о приборе	Содержит информацию для идентификации прибора.
	Моделирование	Используется для моделирования измеренных значений или выходных значений.
	Проверка прибора	Содержит все параметры, необходимые для проверки возможностей прибора по выполнению измерений.
Эксперт ¹⁾ Содержит все параметры прибора (включая те, которые уже содержатся в	Система	Содержит все общие параметры прибора, не влияющие на измерение или интерфейс связи.
других меню). Структура этого меню соответствует функциональным блокам прибора.	Сенсор	Содержит все параметры, необходимые для настройки измерений.
Параметры меню «меню Эксперт» описаны в следующих документах: GP01071G (NMR84)	Вход/Выход	Содержит подменю для настройки аналоговых и дискретных модулей ввода/вывода и подключенных приборов HART.
	Связь	Содержит все параметры, необходимые для настройки интерфейса цифровой связи.
	Применение	Содержит подменю для настройки: характеристик области применения для измерений в резервуаре; расчетных операций для данного резервуара; аварийных сигналов.

Меню	Подменю/ параметр	Значение
	Параметры бака	Отображает измеренные и расчетные показатели резервуара.
	Диагностика	Содержит все параметры, необходимые для выявления и анализа ошибок эксплуатации.

При входе в меню «Эксперт» потребуется ввести код доступа. Если код доступа пользователя не установлен, введите «0000».


7.3 Доступ к меню управления посредством локального или выносного дисплея с устройством управления

- Управление посредством выносного дисплея с устройством управления DKX001 (→ 🖺 20) или локального дисплея с устройством управления на приборе выполняется аналогично.
- Измеренное значение отображается одновременно на экране DKX001 и на локальном дисплее с устройством управления.
- Одновременный доступ к меню управления через оба модуля невозможен. В случае входа в меню управления через один модуль второй модуль автоматически блокируется. Модуль заблокирован до тех пор, пока не будет закрыто меню управления во втором модуле (возврат к индикации измеренного значения).

7.3.1 Дисплей и элементы управления

В приборе имеется жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) с подсветкой, на котором отображаются измеренные и расчетные значения, а также информация о состоянии прибора (основной экран). Другие экраны служат для навигации по меню управления и установки значений параметров.

Для управления прибором используются **три оптические кнопки**: «-», «+», Е. «Нажатие» на кнопку происходит при прикосновении пальцем к соответствующей области на переднем защитном стекле («сенсорное управление»).




Дисплей и элементы управления

- Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)
- Оптические кнопки, с возможностью управления через стекло крышки

Micropilot NMR84 Управление

7.3.2 Стандартное окно (индикация измеренного значения)



🗷 16 Типичный внешний вид основного экрана (индикация измеренного значения)

- 1 Дисплей
- 2 Обозначение прибора
- 3 Область состояния
- 4 Область индикации измеренных значений
- 5 Область индикации измеренного значения и символов состояния
- б Символ состояния измеренного значения

Символы состояния

Символ	Значение
A0013956	Failure («Отказ») Обнаружена неисправность прибора. Измеренное значение недействительно.
C	Function check («Функциональная проверка») Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования).
S A0013958	 Out of specification («Несоответствие спецификации») Прибор эксплуатируется: не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки); не в соответствии с настройками, заданными пользователем (например, уровень вышел за пределы заданного диапазона).
A0013957	Maintenance required («Требуется обслуживание») Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Символы измеренных значений

Символ 1	Символ 2	Измеряемое значение
A0028148		Уровень в резервуареИзмеряемый уровеньУровень резервуара %
A0028149		Уровень воды
Т		Температура жидкости
A0028528		
T	V	Температура пара
A0028528	A0027990	
Т	A	Температура воздуха
A0028528	A0027991	
A0027993		Пустота в резервуареПустота в резервуаре%
P		Замер.значение плотности
A0028150		

Символ 1	Символ 2	Измеряемое значение
p	1	Р1 (нижнее)
A0028151	A0028141	
p	2	Р2 (середина)
A0028151	A0028142	
p	3	РЗ (верх)
A0028151	A0028146	
G	1	GP 1 значение
A0027992	A0028141	Параметр внешнего устройства.
G	2	GP 2 значение
A0027992	A0028142	Параметр внешнего устройства.
G	3	GP 3 значение
A0027992	A0028146	Параметр внешнего устройства.
G	(4)	GP 4 значение
A0027992	A0028147	Параметр внешнего устройства.

Символы состояния измеренного значения

Символ	Значение
A001210	Состояние Alarm («Аварийный сигнал») Измерение прервано. На выход выдается заданное значение аварийного сигнала. Выдается диагностическое сообщение.
A001210	Состояние Warning («Предупреждение») Прибор продолжает измерение. Выдается диагностическое сообщение.
A003116	Нарушение калибровки по нормативным стандартам Отображается в следующих ситуациях: ■ Переключатель защиты от записи установлен в положение OFF (Выкл.). → ■ 52 ■ Переключатель защиты от записи в положении ON (Вкл.), но правильность значения уровня в данный момент не гарантируется.

Символы состояния блокировки

Символ	начение						
A0011978	Параметр для индикации Параметр только для индикации, редактирование невозможно.						
A0011979	Прибор заблокирован ■ Перед именем параметра: прибор заблокирован программным или аппаратным образом. ■ В заголовке экрана измеренного значения: прибор заблокирован аппаратным образом.						

Micropilot NMR84 Управление

Функции кнопок на основном экране

Кнопка	Значение
A0028326	 Кнопка ввода При кратковременном нажатии кнопки открывается меню управления. При длительном (2 с) нажатии кнопки открывается контекстное меню: Уровень (отображается, если блокировка кнопок выключена): отображение измеренных значений уровня; Блокировка кнопок вкл. (отображается, если блокировка кнопок выключена): активация блокировки кнопок; Блокировка кнопок выкл. (отображается, если блокировка кнопок включена): деактивация блокировки кнопок.

7.3.3 Представление навигации



A0028346-F

🖪 17 — Представление навигации

- 1 Текущее подменю или мастер
- 2 Код быстрого доступа
- 3 Область навигации на дисплее

Символы навигации


Символ	Значение
A0011975	Управление Отображается: ■ в главном меню после опции выбора Управление; в заголовке, если открыто меню меню Управление.
A0011974	Настройка Отображается: ■ в главном меню после опции выбора Настройка; в заголовке, если открыто меню меню Настройка.
A0011976	Эксперт Отображается: в главном меню после опции выбора Эксперт; в заголовке, если открыто меню меню Эксперт.
Q A0011977	Диагностика Отображается: ■ в главном меню после опции выбора Диагностика; ■ в заголовке, если открыто меню меню Диагностика.
A0013967	Подменю
A0013968	Мастер настройки
A0013963	Параметр блокирован Если перед названием параметра отображается этот символ, то параметр блокирован.

Micropilot NMR84 Управление

Функции кнопок на экране навигации

Кнопка				Значение
O _	+	© _E	A0028324	Кнопка «минус» Перемещение курсора вверх по списку.
	9 +	□ _E	A0028325	Кнопка «плюс» Перемещение курсора вниз по списку.
<u>-</u>	(C)	□E	A0028326	 Кнопка ввода Кратковременное нажатие кнопки: открытие выбранного меню, подменю или параметра. Для параметров: нажатие кнопки в течение 2 с при отображаемом параметре: вызов текста справки по функции этого параметра (при его наличии).
<u> </u>	O +		A0028327	Комбинация кнопок «Выход» (одновременное нажатие кнопок) Кратковременное нажатие кнопок: выход из текущего уровня меню и переход на более высокий уровень; если открыта справка: закрытие справки по параметру. Длительное нажатие кнопок в течение 2 с: возврат к отображению измеренных значений («основной экран»).

7.3.4 Экран мастера



A0028349-F


- 🖪 18 Экран мастера на дисплее
- 1 Текущий мастер
- Область навигации на дисплее

Символы навигации по мастеру

Символ	Значение
	Параметры в мастере настройки
A0013972	
$\overline{}$	Переход к предыдущему параметру
A0013978	
$\overline{4}$	Подтверждение значения параметра и переход к следующему параметру
A0013976	
E	Открытие параметра для редактирования
A0013977	

На экране мастера функции кнопок обозначаются символами навигации, отображаемыми над этими кнопками («экранные кнопки»).

7.3.5 Редактор чисел



🖪 19 🛮 Редактор чисел на дисплее

- 1 Область индикации вводимого значения
- 2 Маска ввода


Символ	Значение
0 9	Выбор цифр от 0 до 9
A0013998	
A0016619	Вставка десятичного разделителя в строку ввода
— A0016620	Вставка знака минуса в строку ввода
A0013985	Подтверждение выбора
A0016621	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию влево
X A0013986	Выход из режима ввода без сохранения изменений
A0014040	Удаление всех введенных символов

Функции кнопок в редакторе чисел

Кнопка	Значение
⊕ - ⊕ - ⊕ E A002832-	Кнопка «минус» В маске ввода – перемещение строки выбора влево (назад)
— □ □ □ □ E A002832:	Кнопка «плюс» В маске ввода – перемещение строки выбора вправо (вперед)
— □ □ □ ■ A002832ℓ	 Кнопка ввода Кратковременное нажатие: добавление выбранного числа в текущий десятичный разряд или выполнение выбранного действия. Нажатие кнопки в течение 2 с: подтверждение отредактированного значения параметра.
—————————————————————————————————————	Комбинация кнопок «Выход» (одновременное нажатие кнопок) Закрытие редактора текста или редактора чисел без сохранения изменений.

Micropilot NMR84 Управление

7.3.6 Редактор текста



🗷 20 Редактор текста на дисплее

- 1 Область отображения введенного текста
- 2 Маска ввода

Символы текстового редактора

Символ	Значение
ABC_	Выбор букв от А до Z
XYZ A0013997	
Aa1@ A0013981	Переключение: между буквами верхнего и нижнего регистра; для ввода цифр; для ввода специальных символов
A0013985	Подтверждение выбора
4× □ ← → A0013987	Переход к выбору инструментов коррекции
X A0013986	Выход из режима ввода без сохранения изменений
A0014040	Удаление всех введенных символов

Символы коррекции 🖂 🚓

A0013989	Удаление всех введенных символов
A0013991	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию вправо
A0013990	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию влево
**	Удаление одного символа непосредственно слева от курсора в строке ввода
A0013988	

Функции кнопок в редакторе текста

Кнопка			Значение
0		A0028324	Кнопка «минус» В маске ввода – перемещение строки выбора влево (назад)
	9 +	A0028325	Кнопка «плюс» В маске ввода – перемещение строки выбора вправо (вперед)
0-	□	A0028326	Кнопка ввода Кратковременное нажатие кнопки: открытие выбранной группы; выполнение выбранного действия Нажатие кнопки в течение 2 с: подтверждение отредактированного значения параметра
		A0028327	Комбинация кнопок «Выход» (одновременное нажатие кнопок) Закрытие редактора текста или редактора чисел без сохранения изменений.

7.3.7 Блокировка кнопок

Автоматическая блокировка кнопок

Управление через локальный дисплей автоматически блокируется:

- после запуска или перезапуска прибора;
- если с прибором не производилось никаких действий посредством дисплея в течение 1 мин.
- При попытке входа в меню управления при включенной блокировке кнопок появится сообщение **Блокировка кнопок вкл.**.

Деактивация блокировки кнопок

- 1. Блокировка кнопок активирована.
 - Нажмите 🗉 с удержанием не менее 2 секунд.
 - ▶ Появится контекстное меню.
- 2. Выберите пункт **Блокировка кнопок выкл.** в контекстном меню.
 - ▶ Блокировка кнопок деактивирована.

Активация блокировки кнопок вручную

После ввода прибора в эксплуатацию можно активировать блокировку кнопок вручную.

- 1. Прибор находится в режиме отображения измеренных значений. Нажмите **E** с удержанием не менее 2 секунд.
 - ▶ Появится контекстное меню.
- 2. Выберите пункт **Блокировка кнопок вкл.** в контекстном меню.
 - Блокировка кнопок активирована.

Micropilot NMR84 Управление

7.3.8 Код доступа и уровни доступа пользователей

Функция кода доступа

С помощью кода доступа можно разделить уровни доступа пользователей прибора.

Уровень доступа	Определение
Техническое обслуживание	Знает код доступа.Имеет доступ для записи ко всем параметрам (за исключением служебных).
Оператор	Не знает код доступа.Имеет доступ для записи только к ограниченному набору параметров.



- 📭 🛮 В описаниях параметров указывается, какой уровень доступа минимально необходим для чтения и записи каждого параметра.
 - Текущий уровень доступа пользователя обозначается параметром параметр Отображение статуса доступа.
 - Если установлен код доступа «0000», то все пользователи имеют уровень «Техническое обслуживание». Такая настройка по умолчанию устанавливается в приборе при поставке.

Установка кода доступа

- 1. Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа → Определить новый код доступа
- 2. Введите требуемый код доступа (не более 4 цифр).
- 3. Введите этот же код доступа в поле параметр Подтвердите код доступа.
 - Активируется уровень доступа пользователя «Оператор». Рядом со всеми защищенными от записи параметрами появится символ 🔒.

Переход на уровень доступа «Техническое обслуживание»

Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ 🗓, то запись этого параметра недоступна, поскольку пользователь находится на уровне «Оператор». Для перехода на уровень доступа «Техническое обслуживание» выполните следующие действия.

- Нажмите кнопку Е.
 - ▶ Будет отображен запрос на ввод кода доступа.
- 2. Введите код доступа.
 - ► Активируется уровень доступа «**Техническое обслуживание**». Символ 🗈 перед параметрами исчезнет, доступ к параметрам, ранее защищенным от записи, будет восстановлен.


Автоматический переход на уровень доступа «Оператор»

Автоматический переход на уровень доступа «Оператор» происходит, если:


- в режиме навигации и редактирования не будет нажата ни одна кнопка в течение
- через 60 с после возврата из режима навигации и редактирования к основному экрану (экран индикации измеренного значения).

7.3.9 Переключатель защиты от записи

Меню управления можно заблокировать с помощью аппаратного переключателя, расположенного в клеммном отсеке. В этом состоянии блокировки все метрологические параметры доступны только для чтения.




- 10028363
- Писплей можно прижать к краю отсека электроники. Это облегчает доступ к переключателю защиты от записи.
- 1. Ослабьте крепежный зажим.
- 2. Отвинтите крышку корпуса.
- 3. Плавным вращательным движением извлеките дисплей.
- 4. С помощью плоской отвертки или аналогичного инструмента переведите переключатель защиты от записи (WP) в требуемое положение. ON (Вкл.): меню управления заблокировано; OFF (Выкл.): меню управления разблокировано.
- 5. Поместите дисплей в клеммный отсек, завинтите крышку и затяните крепежный зажим.
- Пля предотвращения доступа к переключателю защиты от записи можно опечатать клеммный отсек свинцовой пломбой.




🗷 21 Пломбирование крышки клеммного отсека

Для сертификации по правилам LNE болты на встроенном фланце должны быть дополнительно снабжены свинцовой пломбой.

Micropilot NMR84 Управление



Индикация состояния блокировки



🖻 22 Символ защиты от записи в заголовке экрана дисплея

Защита от записи с помощью переключателя блокировки обозначается следующим образом:

- Статус блокировки (→ 🖺 132) = Заблокировано Аппаратно
- В заголовке экрана дисплея отображается 🗈.

7.4 Доступ к меню управления посредством сервисного интерфейса и управляющей программыFieldCare




图 23 Управление посредством сервисного интерфейса

- 1 Сервисный интерфейс (CDI, Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 Компьютер с программным обеспечением FieldCare и CDI Communication FXA291 COM DTM

🛂 Функция Save/Restore («Сохранить/восстановить»)

После сохранения конфигурации прибора на компьютер и ее восстановления на приборе посредством функции Save/Restore («Сохранить/восстановить») программы FieldCare необходимо перезапустить прибор с помощью следующего параметра:


Настройка \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Администрирование \rightarrow Сброс параметров прибора = Перезапуск прибора.

Это позволит обеспечить корректность работы прибора после восстановления.

Micropilot NMR84 Управление

7.5 Доступ к меню управления посредством Tankvision Tank Scanner NXA820 и программы **FieldCare**

7.5.1 Схема подключения




Подключение приборов для измерений в резервуарах к FieldCare посредством Tankvision Tank Scanner NXA820

- Proservo NMS8x
- Полевой преобразователь Tankside Monitor NRF81
- Micropilot NMR8x
- Протокол полевой связи (например, Modbus, V1)
- Сканер резервуаров Tankvision Tank Scanner NXA820
- Ethernet
- Компьютер с установленным ПО FieldCare

7.5.2 Установление соединения между FieldCare и прибором

- 1. Убедитесь, что установлен **HART CommDTM NXA**, при необходимости обновите каталог DTM.
- 2. Создайте в FieldCare новый проект.

3.



A00285

Добавьте новое устройство: NXA HART Communication.

NXA HART Communication (Configuration) ×

NXA820 IP Address

NXA820 Port

Password

Tank Identification

Address range to scan


Start address

End address

Communication timeout (seconds)


Откройте конфигурацию DTM и введите необходимые данные (IP-адрес прибора NXA820; Password – hart; Tank identification только для NXA V1.05 и выше).

Micropilot NMR84 Управление



В контекстном меню выберите пункт Create network («Создать сеть»).

□ Производится обнаружение прибора и присвоение DTM.



▶ После этого можно приступать к настройке прибора.

🚹 Функция Save/Restore («Сохранить/восстановить»)

После сохранения конфигурации прибора на компьютер и ее восстановления на приборе посредством функции Save/Restore («Сохранить/восстановить») программы FieldCare необходимо перезапустить прибор с помощью следующего параметра:

Настройка \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Администрирование \rightarrow Сброс параметров прибора = Перезапуск прибора.

Это позволит обеспечить корректность работы прибора после восстановления.

Системная интеграция Micropilot NMR84

8 Системная интеграция

8.1 Обзор файлов описания приборов (DTM)


Для подключения приборов к FieldCareпо протоколу HART необходим файл описания прибора (DTM) со следующими параметрами:

ID изготовителя	0x11	
Тип прибора (NMR8x)	0x112E	
Спецификация HART	7.0	
Файлы DD	Информацию и файлы можно получить по адресу: www.endress.com	

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

9 Ввод в эксплуатацию

9.1 Термины, связанные с измерением в резервуаре



🛮 25 Пермины, связанные с радарным измерением в резервуаре

- 1 Высота отсчета для измерения
- 2 Пустой
- 3 Базовая плоскость
- 4 Пустота в резервуаре
- 5 Уровень в резервуаре
- 6 Реф.высота резервуара
- 7 Расстояние
- 8 Точка отсчета начала погружения

9.2 Начальные параметры

9.2.1 Настройка языка дисплея

Настройка языка дисплея с помощью дисплея

- 1. При отображении стандартного окна (→ 🖺 43) нажмите кнопку Е. При необходимости выберите **Блокировка кнопок выкл.** в контекстном меню и нажмите кнопку Е еще раз.
 - ► Будет отображено меню параметр Language.
- 2. Откройте меню параметр **Language** и выберите язык дисплея.

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

Настройка языка дисплея посредством управляющей программы (например, FieldCare)

- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Language
- 2. Выберите язык дисплея.
- Эта настройка применяется только к языку дисплея. Чтобы установить язык с помощью программного обеспечения, используйте функцию установки языка управляющей программы FieldCare или DeviceCare соответственно.

9.2.2 Установка часов реального времени

Установка часов реального времени посредством дисплея


- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Дата / время → Set date
- 2. Установите текущую дату и время на часах реального времени с помощью следующих параметров: Year, Month, Day, Hour, Minutes.

Установка часов реального времени с помощью управляющей программы (например, FieldCare)

1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Дата / время




В параметре параметр **Set date** выберите опция **Старт**.



Установите текущую дату и время с помощью следующих параметров: Year, Month, Day, Hour, Minutes.

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию



В параметре параметр Set date выберите опция Confirm time.

🕒 На часах реального времени будут установлены текущая дата и время.

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

9.3 Конфигурирование измерительного прибора

9.3.1 Настройка измерения уровня

Основные параметры настройки

Путь навигации: Настройка

Параметр	Значение	Описание
Настройка → Обозначение прибора	Определение названия для идентификации точки измерения в пределах установки.	→ 🖺 125
Настройка → Единицы измерения по умолчанию	Выбор единиц измерения длины, давления и температуры.	→ 🖺 125
Настройка → Диаметр трубы	Ввод диаметра успокоительной трубы.	→ 🖺 225
Настройка → Пустой	Ввод расстояния между нижним краем фланца прибора и базовой плоскостью.	→ 🖺 126
Настройка → Уровень в резервуаре	Отображение измеренного уровня. Проверьте, совпадает ли отображаемое значение с фактическим уровнем.	→ 🖺 116
Настройка → Установить уровень	Позволяет задать коррекцию на постоянное смещение измеряемого уровня. Если отображаемый уровень не совпадает с фактическим: введите для этого параметра фактический уровень. После этого указанное смещение будет автоматически применяться для коррекции измеряемого уровня.	→ 🖺 127

i

Параметр параметр **Установить уровень** можно использовать только для компенсации постоянной ошибки уровня. Чтобы устранить ошибки, связанные с эхо-помехами, используйте функцию подавления помех эхо-сигнала (маску).

Подавление эхо-помех (маска) в управляющей программе (например, FieldCare/DeviceCare)

Путь навигации: Настройка

Параметр	Значение	Описание
Настройка → Расстояние	Отображение измеренного расстояния между нижним краем фланца прибора и поверхностью среды. Проверьте, соответствует ли это значение действительности.	→ 🖺 130
Настройка → Подтвердить расстояние	Подтвердите, соответствует ли измеренное расстояние фактическому расстоянию. Значение в этом параметре определяет то, до какого расстояния будет производиться запись для подавления помех.	→ 🖺 128
Текущая маска	Отображение расстояния, до которого выполнено сканирование помех на данный момент.	

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

Параметр	Значение	Описание
Настройка → Последняя точка маски	Отображается только в том случае, если выбран параметр Подтвердить расстояние = Вручную. Определение расстояния, до которого будет выполняться запись нового маскирования. В этом параметре автоматически устанавливается подходящее значение в зависимости от выбора в параметре Подтвердить расстояние. Как правило, изменять это значение не требуется.	
Настройка → Записать карту помех	Отображается только в том случае, если выбран параметр Подтвердить расстояние = Вручную Выберите Записать карту помех . Будет запущена запись новой карты помех.	→ 🖺 130

Подавление эхо-помех при управлении с локального дисплея

Путь навигации: Настройка → Карта маски



Назначение параметров в этом мастере описано в таблице выше.

Таблица погружений

Таблица погружений используется для коррекции измеренных значений уровня на основе ручных погружений, выполненных отдельно. В частности, таблица погружений применяется для адаптации показателей уровня к условиям конкретной области применения, например механическому смещению и резервуару или конструкции успокоительной трубы.

Управление таблицей погружений производится в разделе подменю **Таблица погружений** → **209**.

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84


9.4 Настройка области применения для измерений в резервуаре

Настройка входов	Описание
Входы HART	→ 🖺 65
NMT532/539, подключение по протоколу HART	→ 🖺 67
Входы 4-20 мА	→ 🖺 68
Вход RTD	→ 🖺 70
Цифровые входы	→ 🖺 72
Настройка обработки данных в приборе	Описание
Соотнесение входных значений с переменными резервуара	→ 🖺 73
Расчет показателей резервуара: непосредственное измерение уровня	→ 🖺 74
Расчет показателей резервуара: комбинированная система измерения показателей в резервуарах (HTMS)	→ 🖺 75
Расчет показателей резервуара: коррекция гидростатической деформации резервуара (HyTD)	→ 🖺 76
Расчет показателей резервуара: термальная корректировка обшивки резервуара (CTSh)	→ 🖺 77
Аварийные сигналы (анализ предельных значений)	→ 🖺 78
Настройка сигнального выхода	Описание
Выход 4-20 мА	→ 🖺 79
НАRT (ведомый) + выход 4-20 мА	→ 🖺 80
Modbus	→ 🖺 81
V1	→ 🖺 82
Цифровые выходы	→ 🖺 83
WM550	→ 🖺 82

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

9.4.1 Настройка выходов HART

Подключение и адресация приборов HART



🖻 26 🛮 Доступные клеммы для цепей HART

- 3 Аналоговый модуль ввода∕вывода в гнезде В (наличие зависит от исполнения прибора) → 🖺 21)
- С Аналоговый модуль ввода∕вывода в гнезде С (наличие зависит от исполнения прибора) → 🖺 21)
- E Выход HART Ex (имеется на приборах всех исполнений)

Приборы с интерфейсом HART должны быть настроены и им должны быть назначены уникальные адреса HART в диапазоне от 1 до 15 через их собственные пользовательские интерфейсы, прежде чем эти приборы будут подключены к прибору Micropilot NMR8х ³⁾. Убедитесь, что приборы подключены в соответствии с назначением клемм → В 31. Приборы с адресами больше 15 не распознаются прибором Micropilot.

Гнездо В или С: настройка рабочего режима аналогового модуля ввода/вывода

Данный раздел не относится к выходу HART Ex (гнездо E). Данный выход всегда работает как ведущее устройство HART для подключенных ведомых устройств HART.

Если приборы HART подключены к аналоговому модулю ввода/вывода (гнездо В или С в клеммном отсеке), то данный модуль необходимо настроить следующим образом.

- Перейдите в подменю соответствующего аналогового модуля ввода/вывода:
 Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog I/O X1-3
- 2. Перейдите к пункту параметр **Режим работы** ($\rightarrow \triangleq 145$).
- 3. Если к данному контуру подключается только один прибор HART: выберите опция **HART мастер+4..20мА вход**. При этом в дополнение к сигналу HART можно использовать сигнал 4–20 мА. Для настройки входа 4–20 мА: →

 68.
- 4. Если к данному контуру подключается несколько приборов HART (до 6): выберите пункт опция **Главный модуль HART**.

³⁾ ПО текущей версии непригодно для работы с приборами НАRT, которым назначен адрес 0 (ноль).

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

Установка типа измеренного значения

Для подключенного прибора Prothermo NMT5хх эту настройку можно пропустить, поскольку тип измеренного значения для этого прибора распознается в Micropilot NMR8х автоматически.

- Измеренные значения могут использоваться в системе только при условии, что единица измерения присвоенной переменной НАRT соответствует типу данного измеренного значения. Например, переменная НART, присвоенная показателю Выход - температура, должна измеряться в °С или °F.
 - Переменная HART с единицей измерения «%» не может быть привязана к показателю **Выход уровень**. В этом случае переменная HART должна измеряться в мм, м, футах или дюймах.

Тип измеренного значения необходимо задать для каждой переменной HART (PV, SV, TV и QV). Для этого выполните следующие действия:

- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → HART устройства
- 2. Для работы с этим прибором следует перейти в соответствующее подменю.
- 3. Если прибор измеряет давление: перейдите в раздел параметр **Выход давление** (→ 🗎 136) и укажите, какая из четырех переменных HART будет содержать измеренное давление. В данном случае допускается выбирать только переменную HART с единицей измерения давления.
- 4. Если прибор измеряет плотность: перейдите в раздел параметр Выход - плотность (→ ☐ 137) и укажите, какая из четырех переменных HART будет содержать измеренную плотность. В данном случае допускается выбирать только переменную HART с единицей измерения плотности.
- 5. Если прибор измеряет температуру: перейдите в раздел параметр Выход - температура (→ ☐ 137) и укажите, какая из четырех переменных HART будет содержать измеренную температуру. В данном случае допускается выбирать только переменную HART с единицей измерения температуры.
- 6. Если прибор измеряет температуру пара: перейдите в раздел параметр Выход - темп.пара (→ ■ 138) и укажите, какая из четырех переменных НАЯТ будет содержать измеренную температуру пара. В данном случае допускается выбирать только переменную НАЯТ с единицей измерения температуры.
- 7. Если прибор измеряет уровень: перейдите в раздел параметр **Выход уровень** (→ 🗎 138) и укажите, какая из четырех переменных HART будет содержать измеренный уровень. В данном случае допускается выбирать только переменную HART с единицей измерения уровня (не процентное значение!).

Отсоединение приборов HART

При отсоединении прибора HART его следует логически удалить следующим образом.


- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → HART устройства → Удалить устройство → Удалить устройство
- 2. Выберите прибор HART для удаления.
- 🙌 Эта процедура также необходима при замене неисправного прибора.

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

9.4.2 Настройка подключенного прибора Prothermo NMT532/ NMT539

Если по протоколу HART подключен преобразователь температуры Prothermo NMT532 или NMT539, то его можно настроить следующим образом:

- Перейдите к: Эксперт → Вход/Выход → HART устройства → HART Device(s)
 → NMT device config, где HART Device(s) название подключенного прибора Prothermo.
- 2. В параметре параметр **Configure device?** выберите **Да**.
- 3. В параметре параметр **Точка дна** введите позицию нижнего температурного элемента (см. рисунок ниже).



Δ0030098


🗷 27 Позиция нижнего температурного элемента

- а Расстояние от нижнего температурного элемента до нулевой опорной точки (дна резервуара или базовой плоскости). Стандартное заводское значение по умолчанию равно 500 мм (19,69 дюйм), его можно скорректировать в соответствии с фактической монтажной позицией.
- Для проверки значений температуры, измеряемых отдельными элементами, перейдите в следующее подменю: Управление → Температура → Значение элемента NMT → Температура элемента

Для каждого элемента в приборе Prothermo имеется отдельный раздел параметр **Температура элемента X**.

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

9.4.3 Настройка входов 4-20 мА




Возможное расположение аналоговых модулей ввода/вывода, которые могут использоваться в качестве входов 4–20 мА. Код заказа для прибора зависит от того, какие из этих модулей фактически присутствуют в приборе → ≅ 21.

Для каждого аналогового модуля ввода/вывода, к которому подключен прибор с сигналом 4–20 мА, выполните следующие действия.

- 1. Убедитесь, что приборы с сигналом 4–20 мА подключены в соответствии с назначением клемм →

 В 31.
- 2. Перейдите в подменю соответствующего аналогового модуля ввода/вывода: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog I/O X1-3
- 3. В параметре параметр **Режим работы** (→ 🖺 145) выберите вариант **4..20мА вход** или **HART мастер+4..20мА вход**.
- 4. В параметре параметр **Переменная процесса** (→ 🖺 151) выберите переменную процесса, передаваемую подключенным прибором.
- 5. В параметре параметр **Аналоговый вход 0% значение** (→ 🗎 151) укажите значение переменной процесса, соответствующее входному току 4 мА (см. схему ниже).
- 6. В параметре параметр **Аналог.вход 100% значение** (→ 🖺 151) укажите значение переменной процесса, соответствующее входному току 20 мА (см. схему ниже).
- 7. Перейдите к параметру параметр **Значение процесса** (→ 🖺 152) и проверьте, совпадает ли отображаемое значение с фактическим значением переменной процесса.

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию




■ 29 Масштабирование входа 4–20 мА в соответствии с переменной процесса

- 1 Входящее значение в мА
- 2 Значение процесса

Раздел подменю **Analog I/O** содержит дополнительные параметры для более детальной настройки аналогового входа. Описание: → 🗎 145


Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

9.4.4 Настройка подключенного термометра сопротивления (RTD)



■ 30 Возможное расположение аналоговых модулей ввода/вывода, к которым можно подключить термометр сопротивления. Код заказа для прибора зависит от того, какие из этих модулей фактически присутствуют в приборе $\Rightarrow riangleq 21$.

- 1. Убедитесь, что термометры сопротивления подключены в соответствии с назначением клемм → 🖺 36.
- 2. Перейдите в подменю соответствующего аналогового модуля ввода/вывода: Настройка \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog IP X4-8.
- В параметре параметр **Тип RTD** (→ 🖺 140) укажите тип подключенного RTD. 3.




■ 31 Типы подключений RTD

- Α Четырехпроводное подключение сенсора RTD
- Трехпроводное подключение сенсора RTD
- Двухпроводное подключение сенсора RTD

подключения RTD (2-, 3- или 4-проводной).

- 5. Перейдите к параметру параметр Вход.значение (→ 🗎 143) и проверьте, совпадает ли отображаемое значение температуры с фактической температурой.
- 6. В параметре параметр **Мин.темп.зонда** (→ 🗎 143) укажите минимальную допустимую температуру для подключенного RTD.
- 7. В параметре параметр **Максимальная температура зонда** (→ 🖺 143) укажите максимальную допустимую температуру для подключенного RTD.

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию



- 1 Базовая плоскость
- 2 RTD
- 3 Позиция зонда (→ 🖺 144)

В параметре параметр **Позиция зонда** укажите монтажную позицию RTD (по отношению к базовой плоскости).


Этот параметр в сочетании с измеренным уровнем определяет, относится ли измеренная температура к продукту или к газовой фазе.

Смещение сопротивления и/или температуры



Смещение сопротивления и/или температуры можно задать в следующем подменю: Эксперт \rightarrow Bход/Выход \rightarrow Analog IP X4-8.


- Значение **Ohms offset** прибавляется к измеренному сопротивлению перед расчетом температуры.
- Значение Temperature offset after conversion прибавляется к измеренной температуре.



- Ohms offset
- Temperature offset after conversion

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84


9.4.5 Настройка цифровых входов



Возможное расположение цифровых модулей ввода/вывода (примеры); код заказа определяет номер и положение цифровых модулей ввода → ≅ 21.

Для каждого цифрового модуля ввода/вывода в приборе имеется раздел подменю **Цифровой Хх-х**. Символ X обозначает гнездо в клеммном блоке, символы x-х означают клеммы в этом блоке. Наиболее важные параметры в этом подменю –.**Режим работы** и **Тип контакта**.

Параметр параметр "Режим работы"



- А «Режим работы» = «Вход пассивный»
- В «Режим работы» = «Ввод активен»

Значение опций

■ Вход пассивный

Блок DIO измеряет напряжение, поступающее от внешнего источника. В зависимости от состояния внешнего переключателя это напряжение составляет 0 на входе (переключатель разомкнут) или превышает некоторое предельное напряжение (переключатель замкнут). Эти два варианта состояния и представляют собой цифровой сигнал.

■ Ввод активен

Блок DIO подает напряжение и использует его для определения состояния внешнего переключателя (замкнут или разомкнут).

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

Параметр параметр "Тип контакта"

Настройка o Расширенная настройка o Вход/Выход o Цифровой Хх-х o Тип контакта

В этом параметре определяется сопоставление состояния внешнего переключателя с вариантами внутреннего состояния блока DIO:

Состояние внешнего	Внутреннее состояние блока DIO			
переключателя	Тип контакта = Нормально открытый	Тип контакта = Нормально закрытый		
Разомкнут	Неактивный	Активно		
Замкнут	Активно	Неактивный		
Поведение в особых ситуациях:				
Во время запуска	Неизвестно	Неизвестно		
Сбой измерения	Ошибка	Ошибка		



- Внутреннее состояние цифрового входа сигнала можно передавать на цифровой выход или использовать для управления процессом измерения.
- Раздел подменю Цифровой Хх-х содержит дополнительные параметры для более детальной настройки цифрового входа. Описание: →
 ☐ 155.

9.4.6 Соотнесение входных значений с переменными резервуара

Чтобы измеренные значения можно было использовать в задачах по измерению показателей в резервуаре, необходимо соотнести эти значения с переменными резервуара. Для этого необходимо задать источник значений каждой переменной резервуара посредством следующих параметров.


Переменная резервуара	Параметр, определяющий источник значений для этой переменной
Донный уровень воды	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Уровень → Water level source
Средняя или точечная температура среды	 Настройка → Источник температуры жидкости Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Температура → Источник температуры жидкости
Температура воздуха, окружающего резервуар	Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Температура → Источник температуры воздуха
Температура паров над средой	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Температура → Источник температуры пара
Плотность среды	Настройка $ ightarrow$ Расширенная настройка $ ightarrow$ Применение $ ightarrow$ Конфигурация резервуара $ ightarrow$ Плотность $ ightarrow$ Источник наблюдаемой плотности
Давление в нижней части (Р1)	Настройка \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Применение \rightarrow Конфигурация резервуара \rightarrow Давление \rightarrow Р1 (нижнее) источник
Давление в верхней части (Р3)	Настройка \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Применение \rightarrow Конфигурация резервуара \rightarrow Давление \rightarrow Р3 (верхнее) источник

- В зависимости от особенностей применения для конкретной ситуации могут быть актуальны не все параметры.
- Уровень среды всегда измеряется прибором Micropilot самостоятельно. Выполнять его сопоставление не требуется.

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

9.4.7 Расчет показателей резервуара: непосредственное измерение уровня

Если не выбран расчетный способ определения показателей резервуара, уровень и температура измеряются непосредственно.



A002925


- А Непосредственное измерение уровня (без измерения температуры)
- В Непосредственное измерение уровня и температуры
- 1 Преобразователь уровня
- 2 В систему управления запасами
- 3 Преобразователь температуры
- ► Если подключен преобразователь температуры: перейдите по пути:Настройка → Источник температуры жидкостии укажите, от какого прибора будет поступать значение температуры.

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

9.4.8 Расчет показателей резервуара: комбинированная система измерения показателей в резервуарах (HTMS)

В HTMS используется измерение уровня и давления для расчета плотности среды.

В резервуарах под давлением, отличным от атмосферного (повышенным), рекомендуется использовать режим HTMS P1+P3. Для этого необходимы два датчика давления. В резервуарах под атмосферным (не повышенным) давлением достаточно использовать**НТМЅ Р1** с одним датчиком давления.




- Параметр "HTMS режим" = опция "HTMS P1" Α
- В Параметр "HTMS режим" = опция "HTMS P1+P3"
- D1 Р1 позиция
- D3 Р3 позиция
- Micropilot 1
- В систему управления запасами
- Датчик давления (внизу)
- Датчик давления (вверху)
- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Давление
- 2. В параметре Р1 (нижнее) источник (→ 🖺 189) укажите, от какого прибора будет поступать значение давления в нижней области (Р1).
- 3. Если подключен преобразователь температуры в верхней области (Р3): В параметре РЗ (верхнее) источник (> 191) укажите, от какого прибора будет поступать значение давления в нижней области (Р1).
- 4. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Расчет резервуара → HTMS
- 5. В параметре **HTMS режим (→ 206)** выберите режим HTMS.
- 6. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Применение → Конфигурация резервуара → Плотность
- 7. В параметре **Источник наблюдаемой плотности** (→ 🖺 **187**) выберите **HTMS**.
- 8. Определите остальные параметры подменю **HTMS** для настройки измерения. Подробное описание: → 🖺 204

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

9.4.9 Расчет показателей резервуара: гидростатическая деформация резервуара (HyTD)

Функция коррекции гидростатической деформации резервуара используется для компенсации вертикального перемещения высоты отсчета для измерения вследствие деформации обшивки резервуара, вызванной гидростатическим давлением, которое оказывает хранящаяся в резервуаре жидкость. Компенсация основана на линейном приближении, полученном с помощью погружений вручную на различные уровни, распределенные по всему диапазону резервуара.



- 🛮 33 Коррекция гидростатической деформации резервуара (HyTD)
- А Расстояние (резервуар практически пуст)
- В Высота отсчета для измерения (GRH)
- С ГиДР коррекц.значение
- D Расстояние"(резервуар заполнен)

Настройка коррекции гидростатической деформации резервуара выполняется в разделе подменю **HyTD** (→ 🖺 196).

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

9.4.10 Расчет показателей резервуара: термальная корректировка обшивки резервуара (CTSh)


Функция термальной корректировки обшивки резервуара (CTSh) используется для компенсации вертикального перемещения высоты отсчета и удлинения или укорачивания измерительного троса вследствие воздействия температуры на обшивку резервуара или успокоительную трубу. Влияние температуры разделяется на два компонента – влияние на «сухую» и на «смачиваемую» части успокоительной трубы или обшивки резервуара. Расчет основан на коэффициентах теплового расширения стали и коэффициентах изоляции «сухой» и «смачиваемой» частей обшивки резервуара. Значения температуры, используемые для коррекции, могут быть выбраны вручную или из измеренных значений.

- 🛂 Данную коррекцию рекомендуется выполнять в следующих ситуациях:
 - если рабочая температура значительно отличается от температуры при калибровке ($\Delta T > 10 \,^{\circ}\text{C} \, (18 \,^{\circ}\text{F})$);
 - для сверхвысоких резервуаров;
 - в областях применения: с пониженной температурой, криогенных, с повышенной температурой.
- Поскольку этот режим коррекции будет влиять на показатель уровня заполненного объема, перед его применением рекомендуется надлежащим образом повторить процедуры ручного погружения и проверки достоверности уровней.
- Не следует использовать этот режим вместе с режимом HTG, поскольку уровень в режиме HTG не измеряется относительно высоты отсчета для измерения.

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

9.4.11 Настройка аварийных сигналов (анализ предельных значений)

Оценку предельных значений можно настроить максимум для 4 переменных резервуара. Функция оценки предельных значений подает аварийный сигнал, если определенное значение превысит верхний предел или упадет ниже нижнего предела соответственно. Требуемые предельные значения задаются пользователем.



🖪 34 Принцип анализа предельных значений

- А Режим сигнализации = Включено
- В Режим сигнализации = Фиксация
- . 1 Значение НН сигнализации
- 2 Н значение сигнализации
- 3 L значение сигнализации
- 4 LL значение сигнализации
- 5 НН сигнализация
- 6 Н сигнализация
- 7 L сигнализация
- 8 LL сигнализация
- 9 Очистить сигнализацию = Да или выключение-включение питания
- 10 Hysteresis


Настройка анализа предельных значений выполняется в соответствующих подменю **Сигнализация 1 до 4**.

Путь навигации: Настройка \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Сигнализация \rightarrow Сигнализация 1 до 4

- При установленном параметре Режим сигнализации = Фиксация все аварийные сигналы остаются активными, пока пользователь не выберет опцию Очистить сигнализацию = Да или не выполнит цикл выключения-включения питания.
- Также необходимо выполнить настройку параметра **параметр "Hysteresis"** должным образом, в зависимости от переменной резервуара и используемой единицы измерения.

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию


9.4.12 Настройка выхода 4-20 мА



Возможное расположение аналоговых модулей ввода/вывода, которые могут использоваться в ₩ 35 качестве выхода 4-20 мА. Код заказа прибора зависит от того, какие из этих модулей фактически присутствуют в приборе > 🖺 21

Каждый аналоговый модуль ввода/вывода в приборе можно настроить в качестве аналогового выхода 4-20 мА. Для этого выполните следующие действия.

- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Analog I/ 0 X1-3.
- 2. В параметре параметр **Режим работы** выберите **4..20мА выход** или **HART** подч.устр-во+4..20мА выход ⁴⁾.
- 3. В параметре параметр Источник аналог.входа выберите переменную резервуара, которая будет передаваться на выход 4-20 мА.
- 4. В параметре параметр 0 % значение укажите значение выбранной переменной резервуара, которому будет присвоено значение 4 мА.
- 5. В параметре параметр **100 % значение** укажите значение выбранной переменной резервуара, которому будет присвоено значение 20 мА.



36 **3**6 Масштабирование переменной резервуара в соответствии с выходным током

- Переменная резервуара
- Токовый выход
- После запуска прибора, пока назначенная переменная резервуара еще не доступна, выходной ток принимает заданное значение ошибки.
- Раздел подменю **Analog I/O** содержит дополнительные параметры для более детальной настройки аналогового выхода. Подробное описание: 🗦 🖺 145

⁴⁾ «НАRT подч.устр-во+4..20мА выход» означает, что аналоговый модуль ввода/вывода функционирует как ведомое устройство НАRT, которое циклически отправляет до четырех переменных HART на ведущее устройство HART. Настройка выхода HART: → 🖺 80

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

9.4.13 Настройка выхода НАРТ (ведомый) + 4-20 мА

Если для аналогового модуля ввода/вывода выбран параметр **Режим работы**= **HART подч.устр-во+4..20мА выход**, это означает, что он функционирует как ведомое устройство HART, которое отправляет до четырех переменных HART на ведущее устройство HART.

Одновременно можно использовать сигнал 4-20 мА. Информация по настройке этого сигнала: → 🗎 79

Стандартный вариант: PV = сигнал 4-20 мА


По умолчанию первая переменная (PV) соответствует переменной резервуара, передаваемой на выход 4–20 мА. Для определения других переменных HART и детальной настройки выхода HART выполните следующие действия.

- Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Связь → НАРТ выход → Конфигурация
- 2. В параметре параметр **Адрес опроса системы** укажите адрес прибора в качестве ведомого устройства HART.
- 3. Присвоение переменных резервуара второй, третьей и четвертой переменным HART производится в параметрах **Назначить SV**, **Назначить TV** и**Назначить QV** соответственно.
 - □ Описанные четыре переменные HART передаются на подключенное ведущее устройство HART.

Особый случай: PV ≠ сигнал 4-20 мА

В отдельных случаях требуется присвоить первой переменной (PV) другую переменную резервуара (отличную от выхода 4–20 мA). Эта настройка выполняется следующим образом.

- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Связь → HART выход → Конфигурация
- 2. В параметре параметр **Источник PV** выберите **Кастом.**.
 - ▶ В подменю появятся следующие дополнительные параметры: Назначить PV, 0 % значение, 100 % значение, PV мА селектор.
- 3. В параметре параметр **Назначить PV** выберите переменную резервуара, которая будет передаваться в качестве первой переменной (PV).
- 4. С помощью параметров **0** % **значение** и **100** % **значение** задайте диапазон PV. В параметре параметр **Процент диапазона** отображается величина текущего значения PV в процентах. Эта величина циклически передается в ведущее устройство HART вместе с остальными величинами.



A0032334

🗷 37 Масштабирование переменной резервуара в соответствии с процентным значением


- А 0% значение
- В 100 % значение
- 1 Первичная переменная (PV)
- 2 Процент диапазона

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

5. В параметре параметр **PV мА селектор** укажите, требуется ли включить в состав циклической передачи выходного сигнала HART выходной ток аналогового модуля ввода/вывода.

- После запуска прибора, пока назначенная переменная резервуара еще не доступна, выходной ток принимает заданное значение ошибки.
- Настройка параметр **PV мА селектор** не влияет на выходной ток на клеммах аналогового модуля ввода/вывода. Она определяет только наличие значения этого тока в составе выходных данных HART.

9.4.14 Настройка выхода Modbus




Прибор Micropilot NMR8х работает как ведомое устройство Modbus. Измеренные или расчетные показатели резервуара сохраняются в регистрах, откуда они могут запрашиваться ведущим устройством Modbus.

Для настройки связи между прибором и ведущим устройством Modbus используется следующее подменю:

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

9.4.15 Настройка выхода V1




 \blacksquare 39 Воэможное расположение модулей V1 (примеры); в зависимости от исполнения прибора эти модули также могут находиться в гнезде B или $C \to \blacksquare 21$.

Для настройки связи по протоколу V1 между прибором и системой управления используется следующее подменю:

- Настройка \to Расширенная настройка \to Связь \to V1 X1-4 \to V1 селектор входа \to 🗎 167

9.4.16 Настройка выхода WM550



■ 40 Возможное расположение модулей WM550 (примеры); в зависимости от исполнения прибора эти модули также могут находиться в гнезде В или С →


□ 21.


Для настройки связи через интерфейс WM550 между прибором и системой управления используется следующее подменю:

- Меню **Настройка** → подменю **Расширенная настройка** → подменю **Связь** → WM550 X1-4 → подменю **WM550 input selector** → 🖺 169

Micropilot NMR84 Ввод в эксплуатацию

9.4.17 Настройка цифровых выходов





🛮 42 Использование цифрового модуля ввода/вывода в качестве цифрового выхода

Для каждого цифрового модуля ввода/вывода в приборе имеется раздел подменю **Цифровой Хх-х**. Символ X обозначает гнездо в клеммном блоке, символы x-х означают клеммы в этом блоке. Наиболее важные параметры в этом подменю – **Режим работы,Источн.цифр.входа** и **Тип контакта**.

Цифровой выход может использоваться в следующих целях:

- вывод состояния аварийного сигнала (если настроена выдача аварийного сигнала $\rightarrow \stackrel{\square}{=} 78$);

Для настройки цифрового выхода выполните следующие действия.

- 1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Вход/Выход → Цифровой Xx-х, где Xx-х соответствует тому цифровому модулю ввода/вывода, который требуется настроить.
- 2. В параметре параметр **Режим работы** выберите опция **Выход пассивный**.
- 3. В параметре параметр **Источн.цифр.входа** выберите аварийный сигнал или цифровой вход для передачи сигнала.
- 4. В параметре параметр **Тип контакта** выберите способ передачи внутреннего состояния аварийного сигнала или сигнала с цифрового входа на цифровой выход (см. таблицу ниже).

Ввод в эксплуатацию Micropilot NMR84

 Состояние аварийного сигнала Внутреннее состояние цифрового входа 	Состояние переключения цифрового выхода		
	Тип контакта = Нормально открытый	Тип контакта = Нормально закрытый	
Неактивный	Разомкнут	Замкнут	
Активно	Замкнут	Разомкнут	



- Для применения в режиме SIL для параметра Тип контакта прибор автоматически устанавливает значение Нормально закрытый в начале процедуры подтверждения режима SIL.
- В случае отказа питания устанавливается состояние переключения «разомкнуто» независимо от выбранной опции.
- Раздел подменю Цифровой Хх-х содержит дополнительные параметры для более детальной настройки цифрового входа. Описание: →
 ☐ 155.

9.5 Расширенная настройка

Для более детальной настройки входов сигналов, расчетов показателей резервуара и выходов сигналов используется меню подменю **Расширенная настройка** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 132$).

9.6 Моделирование

9.7 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа

Существует два способа защиты параметров настройки от несанкционированного изменения:

- Переключатель защиты от записи (→ ≧ 52)
 Этот способ позволяет заблокировать доступ к метрологическим параметрам через любой пользовательский интерфейс (модуль дисплея и управления, FieldCare и другие средства настройки).

Micropilot NMR84 Управление

10 Управление

10.1 Чтение состояния блокировки прибора

Если прибор находится в состоянии блокировки, некоторые из операций могут быть недоступны. Текущее состояние защиты от записи обозначается в параметре Настройка \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Статус блокировки. Возможные состояния блокировки перечислены в следующей таблице.

Статус блокировки	Статус блокировки Значение	
Заблокировано Аппаратно	Прибор заблокирован переключателем защиты от записи, находящимся в клеммном отсеке.	→ 🖺 52
Заблокировано SIL	Заблокировано SIL Прибор в режиме блокировки SIL. (
Коммерческий учет активен	Активен режим коммерческого учета.	→ 🖺 52
Заблокировано WHG (в подготовке)	Прибор в режиме блокировки WHG.	в подготовке
Заблокировано Временно	Доступ к параметрам для записи временно заблокирован по причине выполнения внутренних процессов (например, при выгрузке/загрузке данных, перезапуске). После завершения внутренних процессов обработки параметры вновь становятся доступными для записи.	Дождитесь окончания внутренних процессов в приборе.

Блокировка обозначается символом защиты от записи в заголовке экрана дисплея:



A001587

10.2 Чтение измеренных значений

Показатели резервуара можно просмотреть в следующих подменю:

- Управление → Уровень
- Управление → Температура
- Управление → Плотность
- Управление → Давление

11 Диагностика и устранение неисправностей

11.1 Устранение общих неисправностей

11.1.1 Общие ошибки

Ошибка	Возможная причина	Меры по устранению ошибок
Прибор не отвечает.	Сетевое напряжение не подключено.	Подключите правильное напряжение.
	Недостаточный контакт между кабелями и клеммами.	Обеспечьте надежный электрический контакт между кабелем и клеммой.
Значения на дисплее не видны	Неправильно подключен разъем кабеля дисплея.	Подключите разъем правильно.
	Дисплей неисправен.	Замените дисплей.
	Слишком низкая контрастность дисплея.	Установите в параметре Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Контрастность дисплея значение ≥ 60 %.
При запуске прибора или подключении дисплея	Воздействие электромагнитных помех	Проверьте заземление прибора.
выводится сообщение «Ошибка связи»	Поврежден кабель или разъем кабеля дисплея.	Замените дисплей.
Связь CDI не функционирует.	Неправильная настройка COM- порта компьютера.	Проверьте параметры СОМ-порта компьютера (на котором установлена управляющая программа, например FieldCare) и при необходимости исправьте их.
Прибор неправильно измеряет величину.	Ошибка настройки параметров	Проверьте и скорректируйте параметры настройки.

11.2 Диагностическая информация на локальном дисплее

11.2.1 Диагностическое сообщение


Неисправности, обнаруженные автоматической системой мониторинга измерительного прибора, отображаются в виде диагностических сообщений, чередующихся с индикацией измеренного значения.



Сигналы состояния

A0013956	Failure («Отказ») Обнаружена неисправность прибора. Измеренное значение недействительно.
C	Function check («Функциональная проверка») Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования или при наличии предупреждения).
S	Оut of specification («Несоответствие спецификации») Прибор эксплуатируется: ■ не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки); ■ не в соответствии с настройками, заданными пользователем (например, уровень вышел за пределы заданного диапазона).
A0013957	Maintenance required («Требуется обслуживание») Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Символ состояния (символ, обозначающий уровень события)



Диагностическое событие и текст события

Сбой можно идентифицировать по диагностическому событию. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое. Кроме того, перед диагностическим событием отображается соответствующий символ.



Если в очереди на отображение одновременно присутствуют два или более диагностических сообщения, то выводится только сообщение с максимальным приоритетом. Другие активные диагностические сообщения можно просмотреть в разделе подменю **Перечень сообщений диагностики** (→ ≅ 247).

Элементы управления

Функции управле	Функции управления в меню, подменю		
(H) Кнопка «плюс» Открытие сообщения с информацией по устранению ошибок.			
A0013952	Кнопка ввода Открытие меню управления.		

XXXXXXXX ΔS XXXXXXXX **AS801** Supply voltage x ① Menu 1. $(\mathbf{+})$ Diagnostic list Δ S **Diagnostics 1** ∆ S801 Supply voltage Diagnostics 2 **Diagnostics 3** Œ 2. Supply voltage △ S801 YYYY-MM-DD HH:MM:SS Increase supply voltage

3.

 $| \ominus | + | \oplus |$

11.2.2 Вызов мер по устранению ошибок

A0032957-RU

- 🗷 43 Сообщение с описанием мер по устранению ошибок
- 1 Диагностическая информация
- 2 Краткое описание
- 3 Идентификатор обслуживания
- 4 Поведение диагностики с кодом неисправности
- 5 Время события
- 6 Меры по устранению ошибок

На дисплей в режиме основного экрана (при отображении измеренного значения) выводится диагностическое сообщение.


- Нажмите ± (символ (i)).
 - □ Появится список подменю Перечень сообщений диагностики.
- **2.** Выберите требуемое диагностическое событие кнопками \pm или \Box и нажмите кнопку \blacksquare .
 - □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 3. Нажмите одновременно \Box + \pm .
 - └ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

Пользователь находится в меню **Диагностика** на записи диагностического события, например в подменю **Перечень сообщений диагностики** или в разделе **Предыдущее диагн. сообщение**.

- Нажмите Е.
 - □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 2. Нажмите одновременно = + ±.
 - └ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

11.3 Диагностическая информация в FieldCare

Информация о любых сбоях, обнаруженных измерительным прибором, отображается на начальной странице управляющей программы после установления соединения.



- 1 Строка состояния с сигналом состояния
- 2 Диагностическая информация
- 3 Меры по устранению неисправностей с указанием идентификатора обслуживания
- **Е** Кроме того, произошедшие диагностические события можно просмотреть в меню подменю **Перечень сообщений диагностики**.

11.3.1 Сигналы состояния

Сигналы состояния содержат информацию о состоянии и надежности прибора по категориям, характеризующим причины появления диагностической информации (диагностическое событие).

Символ	Значение
A0017271	Failure («Отказ») Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
A0017278	Function check («Функциональная проверка») Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования или при наличии предупреждения).
A0017277	Out of specification («Несоответствие спецификации») Прибор работает в условиях за пределами его технических спецификаций (например, вне допустимых пределов рабочей температуры)
A0017276	Maintenance required («Требуется обслуживание») Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Сигналы состояния классифицируются в соответствии с требованиями VDI/VDE 2650 и рекомендацией NAMUR NE 107.

11.3.2 Просмотр рекомендаций по устранению проблем

Предоставление информации по устранению проблем для каждого диагностического события, что позволяет быстро разрешать эти проблемы:

- на начальной странице: информация по устранению отображается в отдельном поле под диагностической информацией;
- в меню Diagnostics: информацию по устранению можно отобразить в рабочей области пользовательского интерфейса.

Пользователь находится в меню Diagnostics.

- 1. Откройте требуемый параметр.
- 2. В правой стороне рабочей области наведите курсор на параметр.
 - ▶ Появится информация с мерами по устранению диагностического события.

11.4 Обзор диагностических сообщений

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
Диагностика	датчика			
102	Ошибка несовместимости датчика	1. Перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
150	Ошибка детектора	Перезагрузить устройство Проверить эл.подключение детектора Заменить детектор	F	Alarm
151	Сбой электроники датчика	Замените электронный модуль датчика	F	Alarm
Диагностика	электроники			
242	Несовместимое программное обеспечение	Проверьте программное обеспечение Перепрограммируйте или замените основной электронный модуль	F	Alarm
252	Несовместимые модули	Проверить, правильный ли блок электроники подключен Заменить модуль электроники	F	Alarm
261	Электронные модули	Перезапустите прибор Проверьте электронные модули Замените модуль ввода/ вывода или основной электронный блок	F	Alarm
262	Связь модулей	Проверьте подсоединение модулей Замените электронные модули	F	Alarm
270	Неисправен главный модуль электроники	Заменить главный блок электроники	F	Alarm
271	Неисправен главный модуль электроники	1. Перезапустите прибор 2. Замените главный модуль электроники	F	Alarm
272	Неисправен главный модуль электроники	Перезапустите прибор	F	Alarm
272	Неисправен главный модуль электроники	1. Перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
273	Неисправен главный модуль электроники	Аварийный режим работы через дисплей Замените осн блок электроники	F	Alarm
275	Неисправен модуль ввода/ вывода	1. Перезапустите прибор 2. Замените модуль ввода/ вывода	F	Alarm
276	Ошибка модуля Вв/Выв	1. Перезапустите прибор 2. Замените модуль ввода/ вывода	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
282	Хранение данных	Перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
283	Содержимое памяти	Перенесите данные или перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
284	Обновление ПО в процессе	Идет обновление прошивки, пожалуйста, подождите!	F	Alarm
311	Электроника неисправна	Необходимо техническое обслуживание! 1. Не выполняйте перезапуск 2. Обратитесь в сервисную службу	М	Warning
333	Необходимо восстановление системы	Изменение аппаратной части Требуется восстановление конфигурации системы Зайдите в меню устройства и выполните восстановление	F	Alarm
334	Ошибка восстановления системы	Изменение HW, сбой восстановления.Возвр. к завод.настройкам	F	Alarm
381	Дистанция буйка неправ.	Откалибровать датчик Перезапустить устройство Заменить электронику	F	Alarm
382	Коммуникация сенсора	Проверить подключение электроники датчика Перезагрузить устройство Заменить электронику датчика	F	Alarm
Диагностика	конфигурации			
400	AIO симул.выход	Отключить симуляцию AIO выхода	С	Warning
401	DIO симул.выход	Отключить симуляцию DIO выхода	С	Warning
403	Калибровка АІО	Перезапустите прибор Замените модуль ввода/ вывода	F	Alarm
404	Калибровка AIP	1. Перезапустите прибор 2. Замените модуль ввода/ вывода	F	Alarm
405	КОММ таймаут DIO 1 до 8	1. Проверьте провода 2. Замените модуль ввода/ вывода	F	Alarm
406	IOM оффлайн	1. Проверьте провода 2. Замените модуль ввода/ вывода	F	Alarm
407	КОММ таймаут AIO 1 до 2	1. Проверьте провода 2. Замените модуль ввода/ вывода	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
408	Некорректный диапазон AIO 1 до 2	1. Проверить конфигурацию устройства 2. Проверить проводку	С	Warning
409	RTD темп.вне диапазона 1 до 2	Проверьте электронные модули Замените модуль ввода/ вывода или главный эл. модуль	С	Warning
410	Передача данных	Проверьте присоединение Повторите передачу данных	F	Alarm
411	Hart устройство 1 до 15 имеет неисправность	1. Проверить HART устройство 2. Заменить HART устройство	F	Alarm 1)
412	Выполняется загрузка	Выполняется загрузка, пожалуйста, подождите	С	Warning
413	NMT 1 до 15: элемент открыт или короткий	1. Проверить пров.подключение NMT 2. Заменить NMT	С	Warning
415	Hart устройство 1 до 15 оффлайн	1. Проверить HART устройство 2. Заменить HART устройство	С	Warning
434	Дефект внутренних часов	Заменить главный блок электроники	С	Warning
436	Дата/Время неправ.	Проверить настройки даты и времени.	M	Warning
437	Конфигурация несовместима	1. Перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
438	Массив данных	Проверьте файл данных Проверьте конфигурацию прибора Загрузите новую конфигурацию	M	Warning
441	АІО 1 до 2 сигнал.токового выхода	Проверьте технологический процесс Проверьте настройки токового выхода	F	Alarm
442	АЮ 1 до 2 предупреждение токового выхода	Проверьте технологический процесс Проверьте настройки токового выхода	С	Warning
443	АІО 1 до 2 вход не совместим с HART	Изменить источник PV или вход.источник AIO.	С	Warning
484	Симулирование неисправности	Деактивировать моделирование	С	Alarm
495	Моделир. диагностическое событие	Деактивировать моделирование	С	Warning
500	AIO C1-3 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
501	Источник сигнала уровня недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
502	GP1 источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
503	GP2 источник больше недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
504	GP3 источник больше недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
505	GP4 источник больше недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
506	Источник уровня воды недействит.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
507	Источник темп.жидкости недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
508	Источник темп.пара недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
509	Источник темп.воздуха недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
510	Р1 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
511	Р2 источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
512	РЗ источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
513	Источник верхней плотности недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
514	Источник сред.плотности недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
515	Источник нижней плотности недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
516	Источник команды датчика недействит.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
517	Источник статуса датчика недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
518	Источник сред.плотности недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
519	Источник верх.межфазного недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
520	Источник ниж.межфазного уровня недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
521	Источник уровня дна недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
522	Источн.позиции буйка недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
523	Источник дистанции недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
524	Баланс.флаг источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
525	Источн.единораз.команды недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
526	Сигнал 1 до 4 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
527	AIO B1-3 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
528	CTSh	Проверить конфигурацию устройства Проверить проводку	С	Warning
529	HTG	1. Проверить конфигурацию устройства 2. Проверить проводку	С	Warning
530	HTMS	Проверить конфигурацию устройства Проверить проводку	С	Warning
531	ГиДР коррекц.значение	1. Проверить конфигурацию устройства 2. Проверить проводку	С	Warning
532	НАRТ выход: источник PV недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
533	НАRТ выход: SV источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
534	НАRT выход: QV источник недействит.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
535	НАRТ выход: TV источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
536	Дисплей: источник больше недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
537	Тренд: источник недействителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
538	НАRТ выход: PV мА источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
539	Modbus 1-4 SP источник недейств.	Устанавливает входной селектор на действительный SP	С	Warning
540	V1 1-4 SP источник недейств.	Устанавливает входной селектор на действительный SP	С	Warning
541	Modbus 1-4 источник сигнала недействит.	Установить действит.сигнализ.входной селектор	С	Warning
542	V1 1-4 источник сигнала недейств.	Установить действит.сигнализ.входной селектор	С	Warning
543	Modbus 1-4 аналог.источник недейств.	Установить действит.аналоговый входной селектор	С	Warning
544	V1 1-4 аналог.источн.недейств.	Установить действит.аналоговый входной селектор	С	Warning
545	Modbus 1-4 польз.знач.источн.недейств.	Устан. входной селектор на действительное польз.значение	С	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
546	Modbus 1-4 дискр.знач.источн.недейств.	Устан.входной селектор действительного польз.дискрет.значения	С	Warning
547	V1 1-4 польз.знач.источн.недейств.	Устан. входной селектор на действительное польз.значение	С	Warning
548	V1 1-4 дискр.знач.источн.недейств.	Устан.входной селектор действительного польз.дискрет.значения	С	Warning
549	Modbus 1-4 процент.источн.недейств.	Устанавливает входной селектор действит.процента	С	Warning
550	V1 1-4 процент.источн.недейств.	Устанавливает входной селектор действит.процента	С	Warning
560	Калибровка обязательна	Выполнить калибровку груза Выполнить калибровку эталона Выполнить калибровку барабана	С	Alarm
564	DIO B1-2 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
565	DIO B3-4 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
566	DIO C1-2 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
567	DIO C3-4 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
568	DIO D1-2 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
569	DIO D3-4 источник больше не действителен	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
585	Моделир. расстояние до уровня продукта	Деактивировать моделирование	С	Warning
586	Записать карту помех	Запись маскирования, пожалуйста, подождите.	С	Warning
598	DIO A1-2 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
599	DIO А3-4 источник недейств.	Изменить источник входного сигнала	С	Warning
Диагностика	процесса		•	,
801	Низкое напряжение питания	Напряжение питания слишком низкое, увеличьте напряжение питания	S	Warning
803	Токовая петля	1. Проверить	F	Alarm
803	Токовая петля 1 до 2	конфигурацию устройства	M	Warning
803	Токовая петля	2. Проверить проводку	С	Warning
825	Температура системы	1. Проверьте температуру	S	Warning
825	Температура системы	окружающей среды 2. Проверьте рабочую температуру	F	Alarm

Количество	Краткий текст	Действия по	Сигнал	Характеристики
диагностик	inpution texes	восстановлению	статуса [заводские]	диагностики [заводские]
826	Датчик температуры	1. Проверьте температуру	S	Warning
826	Датчик температуры	окружающей среды 2. Проверьте рабочую температуру	F	Alarm
844	Значение процесса вне спецификации	1. Проверить значение процесса	S	Alarm 1)
844	Значение процесса вне спецификации	2. Проверить процесс 3. Проверить датчик	S	Warning
903	Токовая петля 1 до 2	Проверить конфигурацию устройства Проверить проводку	F	Alarm
904	Цифровой выход 1 до 8	Проверить конфигурацию устройства Проверить проводку	F	Alarm
941	Эхо сигнал потерян	Проверить значение процесса Проверить процесс Проверить датчик	S	Warning
942	На безопасном расстоянии	Проверьте уровень Проверьте безопасное расстояние Сбросьте удержание тревоги	S	Warning
943	В блокирующей дистанции	Сниженная точность Проверьте уровень	S	Warning
950	Расширенная диагностика	Обслужить ваше диагностическое событие	М	Warning
961	Сигнал. 1 до 4 ВысВыс	Проверить источник сигнализации Проверить настройки конфигурации	С	Warning
962	Сигнал. 1 до 4 Выс.	Проверить источник сигнализации Проверить настройки конфигурации	С	Warning
963	Сигнализация 1 до 4 Ниж.	Проверить источник сигнализации Проверить настройки конфигурации	С	Warning
964	Сигнал 1 до 4 НижНиж	Проверить источник сигнализации Проверить настройки конфигурации	С	Warning
965	Сигнал. 1 до 4 ВысВыс	Проверить источник сигнализации Проверить настройки конфигурации	F	Alarm
966	Сигнал. 1 до 4 Выс.	Проверить источник сигнализации Проверить настройки конфигурации	F	Alarm
967	Сигнализация 1 до 4 Ниж.	Проверить источник сигнализации Проверить настройки конфигурации	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
968	Сигнал 1 до 4 НижНиж	Проверить источник сигнализации Проверить настройки конфигурации	F	Alarm
970	Перенапряжение	Проверить буек и условия процесса Сбросить перенапряжение	С	Alarm
971	Пониженное напряжение	Проверить буек и процесс.	С	Alarm

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены.

Параметры №№ 941, 942 и 943 используются только для модификаций NMR8х и NRF81.

11.5 Перечень диагностических сообщений

В подменю Перечень сообщений диагностики отображается до 5 диагностических сообщений, находящихся в очереди. Если число необработанных сообщений больше 5, на дисплей выводятся сообщения с наивысшим приоритетом.

Путь навигации

Диагностика → Перечень сообщений диагностики

Вызов и закрытие мер по устранению ошибок

- 1. Нажмите 🗉.
 - □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 2. Нажмите одновременно ⊟ + ±.
 - ▶ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

11.6 Сброс измерительного прибора

Для сброса прибора в заданное состояние используется параметр параметр **Сброс** параметров прибора ($\rightarrow \stackrel{\text{\tiny \ensuremath{\square}}}{=} 242$).

11.7 Информация о приборе

Информацию о приборе (такую как код заказа, версии аппаратного и программного обеспечения отдельных модулей и т.д.) можно просмотреть в разделе подменю **Информация о приборе** (→ ≅ 248).

11.8 Версия программного обеспечения

Дата	Версия	Модификации	Документация (NMR84)		
IIO	ПО		Руководство по эксплуатации	Описание параметров	Техническая информация
04.2016	01.00.zz	Оригинальная версия ПО	BA01453G/00/RU/01.16	GP01071G/00/RU/01.16	TI01253G/00/RU/01.16
12.2016	01.02.zz	Улучшения и исправления	BA01453G/00/RU/02.17	GP01071G/00/RU/02.17	TI01253G/00/RU/02.17
07.2018	01.03.zz	Обновление программного обеспечения	BA01453G/00/RU/03.18		TI01253G/00/RU/03.18
05.2020	01.04.zz	Обновление программного обеспечения	BA01453G/00/RU/04.20		TI01253G/00/RU/004.20

12 Техническое обслуживание

12.1 Мероприятия по техническому обслуживанию

Специальное техобслуживание не требуется.

12.1.1 Наружная очистка

При очистке внешних поверхностей измерительного прибора необходимо применять чистящие средства, не оказывающие воздействия на поверхность корпуса и уплотнения.

12.2 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает большое количество различных услуг по обслуживанию, включая повторную калибровку, техобслуживание и тестирование приборов.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

Peмoнт Micropilot NMR84

13 Ремонт

13.1 Общая информация о ремонте

13.1.1 Принцип ремонта

Основной принцип ремонта компании Endress+Hauser предусматривает использование измерительных приборов с модульной структурой и возможность выполнения ремонта сервисной службой Endress+Hauser или специально обученным заказчиком самостоятельно.

Запасные части содержатся в соответствующих комплектах. Эти комплекты включают в себя необходимые инструкции по замене.

Для получения дополнительной информации об услугах и запасных частях обратитесь в сервисную службу Endress+Hauser.

13.1.2 Ремонт приборов во взрывозащищенном исполнении

При ремонте приборов во взрывозащищенном исполнении обратите внимание на следующее.

- Осуществлять ремонт прибора, имеющего разрешение для эксплуатации во взрывоопасных зонах, могут только опытные квалифицированные специалисты или специалисты сервисной службы Endress+Hauser.
- Необходимо соблюдать все применимые стандарты, государственные нормы в отношении взрывоопасных зон, а также требования инструкций по применению оборудования во взрывоопасных зонах (ХА) и положения сертификатов.
- Используйте только фирменные запасные части Endress+Hauser.
- При заказе запасных частей обращайте внимание на обозначение прибора, указанное на его заводской табличке. Заменяйте детали только на идентичные им запасные части.
- Проводить ремонт необходимо строго в соответствии с инструкциями. По окончании ремонта проведите тестирование прибора, описанное в инструкции.
- Модификация сертифицированного устройства в другой сертифицированный вариант может осуществляться только специалистами Endress+Hauser.
- Документируйте все ремонтные работы и модификации.

13.1.3 Замена прибора или модуля электроники

После полной замены прибора или замены основной платы можно вновь загрузить параметры в прибор с помощью FieldCare.

Условие: конфигурация предыдущего прибора должна быть сохранена на компьютере с помощью FieldCare.

После этого можно продолжать измерение без повторного выполнения настройки. Потребуется только повторная запись линеаризации и маскирующей кривой резервуара (для подавления паразитных эхо-сигналов).

🚹 Функция Save/Restore («Сохранить/восстановить»)

После сохранения конфигурации прибора на компьютер и ее восстановления на приборе посредством функции Save/Restore («Сохранить/восстановить») программы FieldCare необходимо перезапустить прибор с помощью следующего параметра:

Настройка →Расширенная настройка →Администрирование →Сброс параметров прибора = Перезапуск прибора.

Это позволит обеспечить корректность работы прибора после восстановления.

Micropilot NMR84 Pemoht

13.2 Запасные части

Некоторые взаимозаменяемые компоненты измерительного прибора указаны на ярлыке с обзором запасных частей, размещенном на крышке клеммного отсека.

На ярлыке размещены следующие сведения:

- список наиболее важных запасных частей для измерительного прибора и информация об их заказе;
- адрес URL ресурса W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): список содержит все доступные запасные части для измерительного прибора и их коды заказа. Кроме того, можно загрузить соответствующие инструкции по монтажу, если таковые предоставляются.

13.3 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает широкий диапазон сервисных услуг.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

13.4 Возврат

Требования, предъявляемые к безопасному возврату прибора, могут варьироваться в зависимости от типа прибора и национального законодательства.

- 1. Дополнительные сведения см. на веб-сайте: http://www.endress.com/support/return-material.
- 2. Прибор необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская калибровка, а также при заказе или доставке ошибочного прибора.

13.5 Утилизация

Утилизация должна осуществляться с учетом следующих требований:


- Соблюдайте действующие федеральные/национальные стандарты.
- Обеспечьте надлежащее разделение и повторное использование компонентов прибора.

Аксессуары Micropilot NMR84

14 Аксессуары

14.1 Аксессуары к прибору

14.1.1 Защитный козырек от атмосферных явлений



🛮 44 Защитный козырек от атмосферных явлений; размеры: мм (дюймы)

Материалы

- Защитный козырек и монтажные кронштейны Материал 316L (1.4404)
- Винты и шайбы Материал А4
- Защитный козырек от атмосферных явлений можно заказать вместе с прибором:
 - позиция заказа 620 «Прилагаемые аксессуары», опция РА «Защитный козырек от атмосферных явлений».
 - Также его можно заказать как аксессуар: код заказа: 71292751 (для NMR8x и NRF8x).

Micropilot NMR84 Аксессуары

14.2 Аксессуары для связи

Адаптер WirelessHART SWA70

• Используется для беспроводного подключения полевых приборов.

 Адаптер WirelessHART легко встраивается в полевые приборы и существующую инфраструктуру. Он обеспечивает защиту и безопасность передачи данных и поддерживает параллельную работу с другими беспроводными сетями.

👔 Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA00061S.

Gauge Emulator, преобразователь протокола Modbus в протокол BPM

- Используя конвертер протоколов, можно интегрировать полевой прибор в основную систему, даже если полевой прибор не поддерживает протокол связи основной системы. Устраняет привязку полевых приборов к определенному изготовителю.
- Протокол цифровой связи (полевой прибор): Modbus RS485.
- Протокол основной системы (хост-системы): Enraf BPM.
- 1 измерительный прибор на конвертер Gauge Emulator.
- Отдельный источник питания: 100 до 240 В пер. тока, 50 до 60 Гц, 0,375 А, 15 Вт.
- Несколько сертификатов для взрывоопасных зон.

Gauge Emulator, преобразователь протокола Modbus в протокол TRL/2

- Используя конвертер протоколов, можно интегрировать полевой прибор в основную систему, даже если полевой прибор не поддерживает протокол связи основной системы. Устраняет привязку полевых приборов к определенному изготовителю.
- Протокол цифровой связи (полевой прибор): Modbus RS485.
- Протокол связи основной системы (хост-системы): Saab TRL/2
- 1 измерительный прибор на конвертер Gauge Emulator.
- Отдельный источник питания: 100 до 240 В пер. тока, 50 до 60 Гц, 0,375 А, 15 Вт.
- Несколько сертификатов для взрывоопасных зон.

14.3 Аксессуары для обслуживания

Commubox FXA195 HART

Для искробезопасного исполнения со связью по протоколу HART с FieldCare через интерфейс USB



Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация»,

Commubox FXA291

Используется для подключения полевых приборов Endress+Hauser с интерфейсом CDI (Endress+Hauser Common Data Interface) к USB-порту компьютера или ноутбука. Код заказа: 51516983

Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация»,

TI00405C

DeviceCare SFE100

Конфигурационный инструмент для полевых приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus.

ПО DeviceCare можно загрузить на веб-сайте www.software-products.endress.com. Чтобы загрузить приложение, необходимо зарегистрироваться на портале ПО компании Endress+Hauser.

Техническое описание TI01134S.

Micropilot NMR84 Аксессуары

FieldCare SFE500

Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT.

С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.



Техническое описание TI00028S.

14.4 Системные компоненты

RIA15

Универсальный компактный индикатор процесса с очень малым падением напряжения, предназначенный для отображения сигналов 4-20 мA/HART



Техническая информация TI01043K

Tankvision Tank Scanner NXA820 / Tankvision Data Concentrator NXA821 / Tankvision Host Link NXA822

Система управления запасами с полностью интегрированным программным обеспечением для работы с ней посредством стандартного веб-браузера



Техническая информация TI00419G

Micropilot NMR84 Меню управления

Меню управления 15



■: путь навигации для модуля управления на приборе □: путь навигации для управляющей программы (например, FieldCare)

• 🖺: параметр может быть заблокирован программным образом

Обзор меню управления 15.1



В этом разделе перечислены параметры следующих меню:

- Сведения о меню меню **Эксперт** см. в документе «Описание параметров» (GP) соответствующего прибора.
- В зависимости от исполнения прибора и параметров его настройки некоторые параметры в той или иной ситуации будут недоступны. Подробные сведения см. под рубрикой «Предварительные условия» в разделе описания соответствующего параметра.
- Представление, как правило, соответствует меню управляющей программы (например, FieldCare). На локальном дисплее могут быть незначительные отличия в структуре меню. Подробные сведения указаны в описании соответствующего подменю.

Навигация В В Управляющая программа

Управление		→ 🗎 116
▶ Уровень		→ 🖺 116
	Уровень в резервуаре	→ 🖺 116
	Уровень резервуара %	→ 🖺 116
	Пустота в резервуаре	→ 🖺 116
	Пустота в резервуаре%	→ 🖺 117
	Верхний межфазный уровень	→ 🖺 117
	Нижний межфазный уровень	→ 🖺 117
	Уровень воды	→ 🖺 117
	Измеренный уровень	→ 🖺 118
	Расстояние	→ 🖺 118
▶ Температура		→ 🖺 118
	Температура воздуха	→ 🖺 118
	Температура жидкости	→ 🖺 118

Меню управления Micropilot NMR84

			 1	
	Темпе	ратура пара		→ 🖺 119
	▶ Знач	чение элемента NMT		→ 🖺 119
		▶ Температура эл	пемента	→ 🖺 119
			Температура элемента 1 до 24	→ 🖺 119
		▶ Позиция элеме	нта	→ 🖺 120
			Позиция элемента 1 до 24	→ 🖺 120
	▶ Плотность			→ 🖺 120
	Наблю	рдаемая плотность		→ 🖺 120
		ость пара]	→ 🖺 120
		ость воздуха]	→ 🖺 121
]	
	Измере	енная верх.плотность		→ 🖺 121
	Измере	енная средняя плотность		→ 🖺 121
	Измер.	нижняя плотность.		→ 🖺 121
	▶ Давление			→ 🖺 122
	Р1 (ни	жнее)		→ 🖺 122
	РЗ (веј	px)		→ 🖺 122
	► Значение GP			→ 🖺 123
	Назван	ние GP 1 до 4		→ 🖺 123
	GP Val	ue 1		→ 🖺 123
	GP Val	ue 2		→ 🖺 123
	GP Val	ue 3		→ 🖺 123
	GP Val]	→ 🖺 124
₽ Haomaživa	S. vui		J	
⊁ Настройка				→ 🖺 125
	Обозначение прибора			→ 🖺 125
	Единицы измерения по ум	олчанию		→ 🖺 125

Диаметр трубы				→ 🖺 126
Пустой				→ 🖺 126
Реф.высота резерг	вуара			→ 🖺 126
Уровень в резерву	vape			→ 🖺 116
Установить уровен	НЬ			→ 🖺 127
Подтвердить расс	гояние			→ 🖺 128
Текущая маска		_		→ 🖺 129
Последняя точка г	маски			→ 🖺 129
Записать карту по	мех			→ 🖺 130
Расстояние				→ 🖺 130
Источник темпера	атуры жидкости	_		→ 🖺 131
▶ Расширенная н	настройка			→ 🖺 132
	Статус блокировки	[→ 🖺 132
	Инструментарий ст	гатуса доступа		→ 🖺 132
	Ввести код доступа	a]	→ 🖺 132
	▶ Вход/Выход			→ 🖺 133
		▶ HART устройст	aa a	→ 🖺 133
			Количество устройств	→ 🖺 133
			► HART Device(s)	→ 🖺 134
			▶ Удалить устройство	→ 🖺 139
		► Analog IP		→ 🖺 140
			Режим работы	→ 🖺 140
			Тип RTD	→ 🖺 140
			Тип подключения RTD	→ 🖺 141
			Значение процесса	→ 🖺 141

	Переменная процесса	→ 🖺 142
	0 % значение	→ 🖺 142
	100 % значение	→ 🖺 142
	Вход.значение	→ 🖺 143
	Мин.темп.зонда	→ 🖺 143
	Максимальная температура зонда	→ 🖺 143
	Позиция зонда	→ 🖺 144
	Коэф.затухания	→ 🖺 144
	Ток измер.цепи	→ 🖺 144
► Analog I/O		→ 🖺 145
	Режим работы	→ 🖺 145
	Диапазон тока	→ 🖺 146
	Фиксированное значение тока	→ 🖺 147
	Источник аналог.входа	→ 🖺 147
	Режим отказа	→ 🖺 148
	Значение ошибки	→ 🖺 149
	Вход.значение	→ 🖺 149
	0 % значение	→ 🖺 149
	100 % значение	→ 🖺 150
	Входное значение %	→ 🖺 150
	Выходное значение	→ 🖺 150
	Переменная процесса	→ 🖺 151
	Аналоговый вход 0% значение	→ 🖺 151
	Аналог.вход 100% значение	→ 🖺 151
	Тип события ошибки	→ 🖺 152

	Значение процесса	→ 🖺 152
	Входящее значение в мА	→ 🖺 152
	Вход.значение в процентах	→ 🖺 152
	Коэф.затухания	→ 🖺 153
	Использ.для SIL/WHG	→ 🖺 153
	Ожид.цепь SIL/WHG	→ 🖺 153
► Цифровой Хх-	ж	→ 🖺 155
	Режим работы	→ 🖺 155
	Источн.цифр.входа	→ 🖺 156
	Вход.значение	→ 🖺 157
	Тип контакта	→ 🖺 157
	Симуляция выхода	→ 🖺 157
	Выходное значение	→ 🖺 158
	Readback value	→ 🖺 158
	Использ.для SIL/WHG	→ 🖺 159
▶ Связь		→ 🖺 160
► Communicatio	on interface 1 до 2	
	Протокол интерф.коммуникации	
	▶ Конфигурация	→ 🖺 161
	▶ Конфигурация	→ 🖺 164
	▶ Конфигурация	→ 🖺 168

	▶ V1 селектор входа	→ 🖺 167
	► WM550 input selector	→ 🖺 169
	► HART выход	→ 🖺 171
	▶ Конфигурация	→ 🗎 171
	▶ Информация	→ 🖺 178
▶ Примен	ение	→ 🖺 180
	▶ Конфигурация резервуара	→ 🖺 180
	▶ Уровень	→ 🖺 180
	▶ Температура	→ 🖺 184
	▶ Плотность	→ 🖺 187
	▶ Давление	→ 🗎 189
	▶ Расчет резервуара	→ 🖺 194
	► HyTD	→ 🖺 196
	► CTSh	→ 🖺 201
	► HTMS	→ 🖺 206
	▶ Таблица погружений	→ 🖺 213
	▶ Сигнализация	→ 🗎 214
	► Сигнализация 1 до 4	→ 🖺 214
▶ Настрой	ки безопасности	→ 🖺 223
	Потеря сигнала	→ 🖺 223
	Задержка сообщения о потере эхо- сигнала	→ 🗎 223
	Безопасное расстояние	→ 🖺 223
▶ Конфиг.	датчика	→ 🗎 225
	Диаметр трубы	→ 🖺 225
	ки безопасности Потеря сигнала Задержка сообщения о потере эхосигнала Безопасное расстояние	 → 🖺 223 → 🖺 223 → 🖺 223

	▶ Информация	→ 🖺 225
	Качество сигнала	→ 🖺 225
	Абсолютная амплитуда отражённого сигнала	→ 🖺 225
	Относительная амплитуда эхо- сигнала	→ 🖺 226
	Расстояние	→ 🖺 130
	▶ Отслеживание многокр. отраж. сигнала	→ 🖺 227
	Режим оценки	→ 🖺 227
	Сброс истории	→ 🖺 227
▶ Дисп.	лей	→ 🖺 228
	Language	→ 🖺 228
	Форматировать дисплей	→ 🖺 228
	Значение 1 до 4 дисплей	→ 🖺 229
	Количество знаков после запятой 1 до 4	→ 🖺 230
	Разделитель	→ 🖺 231
	Числовой формат	→ 🖺 231
	Заголовок	→ 🖺 232
	Текст заголовка	→ 🖺 232
	Интервал отображения	→ 🖺 232
	Демпфирование отображения	→ 🖺 233
	Подсветка	→ 🖺 233
	Контрастность дисплея	→ 🖺 233
▶ Систе	емные единицы	→ 🖺 235
	Единицы измерения по умолчанию	→ 🖺 125

		Единицы измерения расстояния	→ 🖺 235
		Единица давления	→ 🖺 236
		Единицы измерения температуры	→ 🗎 236
		Единицы плотности	→ 🖺 236
	▶ Дата / время		→ 🖺 238
		Дата/время	→ 🖺 238
		Set date	→ 🖺 238
		Год	→ 🖺 238
		Месяц	→ 🖺 239
		День	→ 🖺 239
		Час	→ 🖺 239
		Минута	→ 🖺 240
	▶ Подтверждени	ne SIL	→ 🖺 241
	▶ Деактивирова	ть SIL/WHG	→ 🖺 241
	▶ Администриро	ование	→ 🖺 242
		Определить новый код доступа	→ 🖺 242
		Сброс параметров прибора	→ 🖺 242
억 Диагностика			→ 🖺 244
Текущее сообще	ние диагностики		→ 🖺 244
Метка времени			→ 🖺 244
Предыдущее диа	гн. сообщение		→ 🖺 244
Метка времени			→ 🖺 245
Время работы по	сле перезапуска		→ 🖺 245
Время работы			→ 🖺 245
Дата/время			→ 🖺 238

_	ообщений)
диагностик	и	
	Диагностика 1 до 5)
	Метка времени 1 до 5)
▶ Информаци	ия о приборе)
	Обозначение прибора)
	Серийный номер)
	Версия программного обеспечения	-)
	Прошивка CRC	.)
	Метрическая конфигурация CRC)
	Название прибора)
	Заказной код прибора)
	Расширенный заказной код 1 до 3)
▶ Моделиров	ание)
	Симулир. аварийного сигнала прибора)
	Моделир. диагностическое событие)
	Имитация расстояния включена)
	Моделир. расстояние до уровня продукта)
	Моделир. токовый выход 1)
	Значение моделирования)
▶ Проверка п	рибора)
	Начать проверку прибора)
	Результат проверки прибора)
	Сигнал уровня)

15.2 Меню "Управление"

С помощью меню **Управление** ($\Rightarrow \triangleq 116$) можно просматривать наиболее важные измеренные значения.

Навигация 🗟 🖹 Управление

15.2.1 Подменю "Уровень"

Vnordill	ъ	резервуаре
тоовень	в	Desebbyabe

Описание Показывает расстояние от нулевой позиции (дно резервуара или табличка) до

поверхности продукта.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Уровень резервуара %

Описание Показывает уровень в процентах от полного диапазона измерения.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Пустота в резервуаре

Описание Показывает оставшееся пустое пространство в резервуаре.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Пустота в резервуаре%

Описание Показывает оставшееся пустое пространство в процентах по отношению к реф.высоте

в параметрах резервуара.

Дополнительная информация

Д	оступ для чтения	Оператор
Д	оступ для записи	-

Верхний межфазный уровень

Описание Показывает измеренный межфазный уровень от нул.позиции (дно или опред.место).

Значение обновляется при получении действ.измерения межфазного уровня.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Техническое обслуживание
Доступ для записи	-

Нижний межфазный уровень

Описание Измеренный межфазный уровень от нул.позиции (дно или опред.место). Значение

обновляется, когда устройство выполняет действит.измерение межфаз.уровня.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Техническое обслуживание
Доступ для записи	-

Уровень воды

Описание Показывает уровень подтоварной воды.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Измеренный уровень

Навигация

Описание

Показывает измеренный уровень без коррекции из расчетов резервуара.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Расстояние

Навигация

Описание

Расстояние от нижнего края фланца устройства до поверхности продукта.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

15.2.2 Подменю "Температура"

Навигация

🗐 🖺 Управление → Температура

Температура воздуха

Навигация

Описание

Показывает температуру воздуха.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Температура жидкости

Навигация

Описание

Показывает среднюю или точечную температуру измеряемой жидкости.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Температура пара

Навигация

Описание

Показывает измеренную температуру пара.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Подменю "Значение элемента NMT"

Это подменю отображается только в том случае, если подключен прибор Prothermo NMT.

Навигация

Управление → Температура → Знач.элем.NMT

Подменю "Температура элемента"

Навигация

Управление → Температура → Знач.элем.NMT → Темп. элемента

Температура элемента 1 до 24

Навигация

□ Управление → Температура → Знач.элем.NMT → Темп. элемента → Темп.элемента 1 до 24

Описание

Показывает температуру элемента в NMT.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Подменю "Позиция элемента"

 $ext{Навигация}$ $ext{ } ext{ }$

элемента

Позиция элемента 1 до 24

элемента 1 до 24

Описание Показывает позицию выбранного элемента в NMT.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

15.2.3 Подменю "Плотность"

Наблюдаемая плотность

Описание Расчетная плотность продукта.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Это значение рассчитывается на основе различных измеряемых переменных в зависимости от выбранного метода расчета.

Плотность пара

Описание Определяет плотность газовой фазы в резервуаре.

Ввод данных 0,0 до 500,0 kg/m³ пользователем

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Плотность воздуха

Описание Определяет плотность воздуха, окружающего резервуар.

Ввод данных пользователем

0,0 до 500,0 kg/m³

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Измеренная верх.плотность

Описание Показывает плотность верхней фазы.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Измеренная средняя плотность

Описание Плотность средней фазы.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Измер.нижняя плотность

Описание Плотность нижней фазы.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Техническое обслуживание
Доступ для записи	-

15.2.4 Подменю "Давление"

Р1 (нижнее)

Описание Показывает нижнее давление резервуара.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

РЗ (верх)

Описание Показывает давление (Р3) на верхнем преобразователе.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

122

15.2.5 Подменю "Значение GP"

Название GP 1 до 4

Навигация $\blacksquare \blacksquare$ Управление \rightarrow Значение GP \rightarrow Название GP 1

Описание Определяет название, закрепленное за соотв. значением GP.

Ввод данных пользователем

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#15)

Дополнительная информация
 Доступ для чтения
 Оператор

 Доступ для записи
 Техническое обслуживание

GP Value 1

Описание Displays the value that will be used as general purpose value.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

GP Value 2

Описание Displays the value that will be used as general purpose value.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

GP Value 3

Описание Displays the value that will be used as general purpose value.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

GP Value 4

Описание Displays the value that will be used as general purpose value.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

15.3 Меню "Настройка"

Навигация 🗐 🗎 Настройка

Обозначение прибора

Описание Введите название точки измерения в целях быстрой идентификации прибора на

площадке.

Ввод данных пользователем

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#32)

Заводские настройки

NMR8x

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Единицы измерения по умолчанию

Описание Определяет единицы измерения для расстояния, давления и температуры.

Выбор ■ mm, bar, °C

■ m, bar, °C

■ mm, PSI, °C

■ ft, PSI, °F

• ft-in-16, PSI, °F

■ ft-in-8, PSI, °F

• Значение вручную

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Следующие единицы измерения можно выбрать, если вариант опция **Значение** вручную выбран в следующих параметрах. В любом другом случае это параметры доступны только для чтения и используются для указания соответствующей единицы измерения:

- Единица давления (→ 🖺 236)
- Единицы измерения температуры (→ 🖺 236)

Диаметр трубы

Навигация

🗐 🗎 Настройка → Диаметр трубы

Описание

Введите диаметр успокоительной трубы.

Ввод данных пользователем

Положительное число с плавающей запятой

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Пустой

Навигация

🗟 🖹 Настройка → Пустой

Описание

Дистанция от реф.точки до нулевой позиции (дно резервуара или обозначенное

место).

Ввод данных пользователем

0 до 10000,00 мм

Заводские настройки

Зависит от исполнения прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

🙌 Точкой отсчета является нижний край фланца прибора.



- После изменения параметра параметр Пустой (→ 🗎 126) для параметра параметр Табличный режим (→ 🖺 213) автоматически устанавливается значение Деактивировать.
- Если параметр Пустой (→ □ 126) был изменен более чем на 20 мм (0,8 дюйм), рекомендуется удалить таблицу погружений.
- Изменение параметра параметр Пустой (→ ☐ 126) не влияет на значения таблицы погружений.

Реф.высота резервуара

Навигация

🗟 🖹 Настройка → Реф.выс.резерв.

Описание

Определяет дистанцию от реф.точки погружения до нул.позиции (дно резервура или

обозначенное место).

Ввод данных пользователем

0 до 10 000,00 мм

126

Заводские настройки

В зависимости от исполнения прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Уровень в резервуаре

Описание Показывает расстояние от нулевой позиции (дно резервуара или табличка) до

поверхности продукта.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Установить уровень

Навигация

🛮 Настройка → Уст.уровень

Описание

Если уровень, измер. устройством не соответствует фактическому уровню, полученному при ручном измерении, введите правильный уровень в этом параметре.

Ввод данных пользователем

0 до 10000,00 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Прибор корректирует параметр параметр **Пустой** ($\rightarrow \boxminus 126$) в соответствии с введенным значением, поэтому измеренный уровень будет соответствовать фактическому уровню.



- После изменения параметра параметр **Пустой** ($\rightarrow \boxminus 126$) для параметра параметр **Табличный режим** ($\rightarrow \boxminus 213$) автоматически устанавливается значение **Деактивировать**.
- Если параметр **Пустой** был изменен более чем на 20 мм (0,8 дюйм), рекомендуется удалить таблицу погружений.
- Изменение параметра параметр Пустой не влияет на значения таблицы погружений.

Подтвердить расстояние

Навигация

🛮 Настройка → Подтв.расстояние

Описание

Укажите, соответствует ли измеренное расстояние фактическому расстоянию. В соответствии с выбранным вариантом прибор автоматически определяет диапазон маскирования.

Выбор

- Расстояние ОК
- Расстояние неизвестно
- Дистанция слишком маленькая
- Дистанция слишком большая
- Резервуар опорожнен (пуст)
- Вручную
- Заводское маскирование

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций

■ Расстояние ОК

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренное расстояние соответствует фактическому расстоянию. Прибор выполняет маскирование.

• Расстояние неизвестно

Эту опцию следует выбрать, если фактическое расстояние неизвестно. В этом случае маскирование не записывается.

■ Дистанция слишком маленькая ⁵⁾

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренное расстояние оказалось меньше фактического расстояния. Прибор выполняет поиск следующего эхо-сигнала, после чего возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние** ($\rightarrow \, \trianglerighteq \, 128$). Затем выполняется повторный расчет расстояния, результат выводится на дисплей. Сравнение необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение расстояния не совпадет с фактическим расстоянием. После этого можно запустить запись маскирования, выбрав **опция "Расстояние ОК"**.

■ Дистанция слишком большая ⁵⁾

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренное расстояние оказалось больше фактического расстояния. Прибор выполняет корректировку анализа сигнала, после чего возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние** ($\rightarrow \boxminus 128$). Затем выполняется повторный расчет расстояния, результат выводится на дисплей. Сравнение необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение расстояния не совпадет с фактическим расстоянием. После этого можно запустить запись маскирования, выбрав **опция "Расстояние ОК"**.

128 Endress+Hauser

Ī

Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

^{5) 🛾} Доступно только при установленном параметре " Режим оценки (🗕 🖺 227)" = "История за короткий период"

■ Резервуар опорожнен (пуст)

Эту опцию следует выбрать, если резервуар полностью пуст. После этого прибор осуществляет запись маскирования по всему диапазону измерения, заданному в параметре параметр **Пустой** ($\rightarrow \square$ 126).

■ Вручную

Эту опцию необходимо выбрать, если диапазон маскирования необходимо определить вручную в параметре параметр **Последняя точка маски** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 129$). В этом случае подтверждение расстояния не требуется.

• Заводское маскирование

Выбирается, если необходимо удалить текущую кривую маскирования (если такая существует). Вместо нее используется заводская маска.

При управлении с помощью модуля дисплея измеренное расстояние выводится на него вместе с этим параметром (в справочных целях).

Если после вывода сообщения Дистанция слишком маленькая или Дистанция слишком большая будет выполнен выход из процедуры обучения без подтверждения расстояния, то маска не будет записана, и процедура обучения прекратится через 60 с.

Текущая маска

Навигация

🗏 Настройка → Текущая маска

Описание

Текущий конец маски.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	_

_			
Посл	елняя	точка	маски

Навигация

🛮 Настройка → Посл. тчк маски

Требование

Подтвердить расстояние (→ 🗎 128) = Вручную

Описание

Определяет до какого расстояния будет произведено маскирование.

Замечание: Убедитесь, что продукт не покрывает отложения/налипания.

Ввод данных пользователем

100 до 999 999,9 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Записать карту помех

Навигация

🛮 Настройка → Записать карту

Требование

Подтвердить расстояние (→ 🖺 128) = Вручную

Описание

Управляет записью маски.

Выбор

- Нет
- Записать карту помех
- Наложить карту
- Заводское маскирование
- Удаление части карты

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций

Нет

Маска не записывается.

Записать карту помех

Производится запись маски. По окончании записи на дисплей выводится новое измеренное расстояние и новый диапазон маскирования. При работе на локальном дисплее эти значения необходимо подтвердить нажатием \square .

■ Перезаписать карту помех

Используется программным обеспечением внутри системы. Инициирует новый расчет маски на основе новых точек данных.

■ Наложить карту

Новая кривая маскирования генерируется путем взаимного наложения старой и текущей огибающих кривых.

• Заводское маскирование

Использование заводской маски, хранящейся в постоянной памяти прибора.

• Удаление части карты

Кривая маскирования удаляется до точки Последняя точка маски (→ 🖺 129).

• Остановить наложение

Остановка наложения маски.

Расстояние

Навигация

🗟 🖹 Настройка → Расстояние

Описание

Расстояние от нижнего края фланца устройства до поверхности продукта.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Источник температуры жидкости

Описание Определяет источник значения температуры жидкости.

Выбор
■ Ручное значение

■ HART устр. 1 ... 15 температура

AIO B1-3 значение
AIO C1-3 значение
AIP B4-8 значение
AIP C4-8 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

15.3.1 Подменю "Расширенная настройка"

Статус	блокировки

Навигация В В Настройка → Расшир настройка → Статус блокир-ки

Описание Отображает защиту от записи с наивысшим приоритетом, активную в данный момент.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Инструментарий статуса доступа

Описание Показать код доступа к параметрам с помощью рабочего инструментария.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Ввести код доступа

Навигация Ввод код доступа → Расшир настройка → Ввод код доступа

Описание Введите код доступа для деактивации защиты от записи параметров.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

Подменю "Вход/Выход"

Подменю "HART устройства"

 $ext{Навигация}$ $ext{ } ext{ }$

устройства

Количество устройств

устройств

Описание Показывает количество устройств на шине HART.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Подменю "HART Device(s)"

Запись подменю **HART Device(s)** делается для каждого ведомого устройства HART, обнаруженного в контуре HART.

Навигация

TT	_
Название	Thunna
Hasbanne	πρησορα

Навигация Вастройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow НАRT устройства \rightarrow НАRT

Device(s) → Название прибора

Описание Показать название преобразователя.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Адрес опроса

Device(s) \rightarrow Адрес опроса

Описание Показывает адрес опроса преобразователя.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Обозначение прибора

Навигация Вход/Выход \rightarrow HART устройства \rightarrow HART

Device(s) → Обозначение

Описание Показывает обозначение устройства преобразователя.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Режим работы 🗈

Навигация $\blacksquare \Box$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow НАRT устройства \rightarrow НАRT

Device(s) → Режим работы

Требование Недоступно, если устройством HART является прибор Prothermo NMT.

Описание Выбор режима работы только PV или PV,SV,TV,QV. Определяет, какие значения

опрашиваются с подключенных устройств HART.

Выбор ■ Только PV

■ PV,SV,TV & QV

Параметр опция **Уровень** ⁶⁾
 Измеряемый уровень ⁶⁾

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Статус коммуникации

Device(s) \rightarrow CTaTyc коммун.

Описание Показывает рабочее состояние преобразователя.

Интерфейс пользователя ■ Норм.работа

■ Устройство оффлайн

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

#blank# (HART PV - обозначение зависит от прибора)

Навигация Вход/Выход \rightarrow HART устройства \rightarrow HART

Device(s) \rightarrow #blank#

Описание Shows the first HART variable (PV).

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

⁶⁾ Отображается только в том случае, если подключенным устройством является прибор Micropilot.

#blank# (HART SV - обозначение зависит от прибора)

Device(s) \rightarrow #blank#

Требование Для устройств HART, отличных от NMT:Режим работы (→ 🗎 135) = PV,SV,TV & QV

Описание Shows the second HART variable (SV).

Дополнительная информация

Дос	туп для чтения	Оператор
Дос	туп для записи	-

#blank# (HART TV – обозначение зависит от прибора)

Навигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow НАRT устройства \rightarrow НАRT

Device(s) \rightarrow #blank#

Требование Для устройств HART, отличных от NMT:**Режим работы (→** В **135) = PV,SV,TV & QV**

Описание Shows the third HART variable (TV).

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

#blank# (HART QV - обозначение зависит от прибора)

Навигация В Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow НАRT устройства \rightarrow НАRT

Device(s) \rightarrow #blank#

Требование Для устройств HART, отличных от NMT:Режим работы (→ 🗎 135) = PV,SV,TV & QV

Описание Shows the fourth HART variable (QV).

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Выход - давление

Навигация \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow НАRT устройства \rightarrow НАRT

Device(s) \rightarrow Выход - давление

Требование Недоступно для Micropilot S FMR5xx и Prothermo 53x. (В этих случаях измеренные

переменные присваиваются автоматически).

Описание

Определяет, какая переменная HART является давлением.

Выбор

- Нет значения
- Первичная переменная (PV)Вторичная переменная (SV)
- Третичное значение измерения (TV)

■ Четвертая переменная (QV)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Выход - плотность

Навигация

Требование

Недоступно для Micropilot S FMR5хх и Prothermo 53х. (В этих случаях измеренные

переменные присваиваются автоматически).

Описание

Определяет, какая переменная HART - плотность.

Выбор

- Нет значения
- Первичная переменная (PV)Вторичная переменная (SV)
- Третичное значение измерения (TV)
- Четвертая переменная (QV)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Выход - температура

Навигация

 \blacksquare \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow НАRT устройства \rightarrow НАRT Device(s) \rightarrow Выход - темп.

Derree(s) Derree

Требование Недоступно для Micropilot S FMR5xx и Prothermo 53x. (В этих случаях измеренные

переменные присваиваются автоматически).

Описание Определяет, какая переменная HART - температура.

Выбор • Нет значения

- Первичная переменная (PV)Вторичная переменная (SV)
- Третичное значение измерения (TV)
- Четвертая переменная (QV)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Выход - темп.пара

Device(s) \rightarrow Выход -темп.пара

Требование Недоступно для Micropilot S FMR5xx и Prothermo 53x. (В этих случаях измеренные

переменные присваиваются автоматически).

Описание Определяет, какая переменная HART - температура пара.

Выбор ■ Нет значения

Первичная переменная (PV)Вторичная переменная (SV)

■ Третичное значение измерения (TV)

■ Четвертая переменная (QV)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Выход - уровень

Device(s) \rightarrow Выход - уровень

Требование Hegoctyпно для Micropilot S FMR5xx и Prothermo 53x. (В этих случаях измеренные

переменные присваиваются автоматически).

Описание Определяет, какая переменная HART - уровень.

Выбор • Нет значения

■ Первичная переменная (PV)

Первичная переменная (I V)
 Вторичная переменная (SV)

• Третичное значение измерения (TV)

■ Четвертая переменная (QV)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Мастер "Удалить устройство"

lacktriangledown Это подменю отображается, только если **Количество устройств (lacktriangledown)** $\geq 1.$

 $ext{\it Haвигация}$ $ext{\it Bactpoňka} o ext{\it Pacшир настройка} o ext{\it Bxog/Bыxog} o ext{\it HART}$ устройства $o ext{\it Yдалить устр-во}$

Удалить устройство		
Навигация		ъ
Описание	С этой функцией вы можете удалить оффлайн устройство из списка устройств.	
Dryfon	- IIADT 1*	

Выбор

- HART устройство 1 *
- HART устройство 2
- HART устройство 3 ²
- HART устройство 4
- HART устройство 5 ³
- HART устройство 6 ^{*}
- HART устройство 7 ^{*}
- HART устройство 8 ^{*}
- HART устройство 9 ³
- HART устройство 10 *
- HART устройство 11
- HART устройство 12 *
- HART устройство 13 *
- HART устройство 14 *
- HART устройство 15 *
- нет


Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Подменю "Analog IP"

Предусмотрено подменю **Analog IP** для каждого блока аналогового ввода/вывода на приборе. Это подменю согласуется с контактами 4–8 этого модуля (аналоговый вход). Эти контакты чаще всего используются для подключения термометра сопротивления (RTD). В отношении контактов 1–3 (аналоговый вход или выход) см. → 🖺 145.



🖻 45 Контакты для подменю "Analog IP" (В4-8 или С4-8, соответственно)

Навигация Вход/Выход → Analog IP

 Режим работы
 Вамгация
 Вастройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog IP → Режим работы

 Описание
 Определяет режим работы аналогового выхода.

 Выбор
 Деактив.

 В RTD вход.температуры
 Электропитание датчика

Д	опол	ните	льная
N)	нфор	мац	Я

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Tuπ RTD

Навигация Віш Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog IP \rightarrow Тип RTD

Требование Режим работы (→ 🗎 140) = RTD вход.температуры

Описание Определяет тип подключенного RTD.

Выбор

- Cu50 (w=1.428, GOST)
- Cu53 (w=1.426, GOST)
- Cu90; 0°C (w=1.4274, GOST)
- Cu100; 25°C (w=1.4274, GOST)
- Cu100; 0°C(w=1.4274, GOST)
- Pt46 (w=1.391, GOST)
- Pt50 (w=1.391, GOST)
- Pt100(385) (a=0.00385, IEC751)
- Pt100(389) (a=0.00389, Canadian)
- Pt100(391) (a=0.003916, JIS1604)
- Pt100 (w=1.391, GOST)
- Pt500(385) (a=0.00385, IEC751)
- Pt1000(385) (a=0.00385, IEC751)
- Ni100(617) (a=0.00617, DIN43760)
- Ni120(672) (a=0.00672, DIN43760)
- Ni1000(617) (a=0.00617, DIN43760)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Тип подключения RTD

Навигация

🚇 \square Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog IP \rightarrow Тип подкл. RTD

Требование

Режим работы (→ 🗎 140) = RTD вход.температуры

Описание

Определяет тип подключения RTD.

Выбор

- Четырехпроводное подключение сенсора RTD ■ Двухпроводное подключение сенсора RTD ■ Трехпроводное подключение сенсора RTD

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение процесса

Навигация

Требование

Режим работы (→ 🖺 140) ≠ Деактив.

Описание

Показывает измеренное значение, полученное через аналоговый вход.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Переменная процесса

Навигация

 \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog IP \rightarrow Перем.процесса

Требование

Режим работы (→ 🖺 140) ≠ RTD вход.температуры

Описание

Определяет тип измеренного значения.

Выбор

• Уровень линеаризованый

ТемператураДавлениеПлотность

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

0 % значение

Навигация

Требование

Режим работы (→ 🗎 140) = 4..20мА вход

Описание

Определяет значение, соответствующее току 4мА.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

100 % значение

Навигация

Вастройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog IP → 100 % значение

Требование

Режим работы (→ 🖺 140) = 4..20мА вход

Описание

Определяет значение, соответствующее току 20мА.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

142

Вход. значение

Навигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog IP \rightarrow Вход.значение

Требование Режим работы (→ 🖺 140) ≠ Деактив.

Описание Показывает значение, полученное через аналоговый вход.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Мин.темп.зонда

Требование Режим работы (→ 🖺 140) = RTD вход.температуры

Описание Минимально допустимая температура подключенного зонда.

Если температура опускается ниже этого значения, статус W&M будет

'недействительно'.

Ввод данных пользователем

−213 до 927 °C

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Максимальная температура зонда

Требование Режим работы (→ 🗎 140) = RTD вход.температуры

Описание Максимально допустимая температура подключенного зонда.

Если температура поднимается выше этого значения, статус W&M будет

'недействительно'.

Ввод данных пользователем

-213 до 927 °С

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Позиция зонда

Навигация

🕲 🗵 Настройка o Расшир настройка o Вход/Выход o Analog IP o Позиция зонда

Требование

Режим работы (→ 🗎 140) = RTD вход.температуры

Описание

Позиция температурного зонда, измер. от нулевой позиции (дно резервуара или завод.табличка). Этот параметр, вместе с измеряемым уровнем, определяет, покрыт ли температурный зонд продуктом. Если зонд не помещен в продукт,статус значения температуры будет 'недействителен'.

Ввод данных пользователем

-5000 до 30000 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Коэф.затухания

Навигация

Требование

Режим работы (→ 🖺 140) ≠ Деактив.

Описание

Определяет постоянную затухания (в секундах).

Ввод данных пользователем

0 до 999,9 с

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Ток измер.цепи

Навигация

🗐 🖹 Настройка ightarrow Расшир настройка ightarrow Вход/Выход ightarrow Analog IP ightarrow Ток измер.цепи

Требование

Режим работы (→ 🖺 140) = Электропитание датчика

Описание


Показывает ток в цепи питания подключенного устройства.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Подменю "Analog I/O"

🚹 Предусмотрено подменю **Analog I/O** для каждого блока аналогового ввода/ вывода на приборе. Это подменю согласуется с контактами 1-3 этого модуля (аналоговый вход или выход). В отношении контактов 4-8 (всегда аналоговый вход) см. → 🖺 140.



Контакты для подменю "Analog I/O" (В1-3 или С1-3, соответственно)

📵 🗐 Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O Навигация

Режим работы

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Режим работы

Описание

Определяет режим работы аналогового в/в модуля.

Выбор

- Деактив.
- 4..20мА вход
- HART мастер+4..20мА вход
- Главный модуль HART
- 4..20мА выход
- HART подч.устр-во+4..20мА выход

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций

Режим работы (→ 🖺 145)	Направление сигнала	Тип сигнала
Деактив.	-	-
420мА вход	Вход с 1 внешнего устройства	Аналоговый (420 мА)
НАRТ мастер+420мА вход	Вход с 1 внешнего устройства	■ Аналоговый (420 мА)■ HART
Главный модуль HART	Вход с нескольких (до 6) внешних устройств	HART

Режим работы (→ 🗎 145)	Направление сигнала	Тип сигнала
420мА выход	Вывод на вышестоящий блок	Аналоговый (420 мА)
НАRТ подч.устр-во+420мА выход	Вывод на вышестоящий блок	■ Аналоговый (420 мА)■ HART

В зависимости от того, какие клеммы задействованы, модуль аналогового ввода/вывода используется в пассивном или активном режиме.

Режим	Клеммы модуля ввода/вывода		
	1	2	3
Пассивный (питание от внешнего источника)	-	+	не используется
Активен (питание подается самим прибором)	не используется	-	+



В активном режиме должны выполняться следующие условия:

 Максимально допустимое потребление тока подключенными приборами HART составляет 24 мА

(по 4 мА на каждый прибор, если подключено 6 приборов).

- Выходное напряжение блока Ex-d: от 17,0 B@4 мA до 10,5 B@22 мA
- Выходное напряжение блока Ex-ia: от 18,5 B@4 мA до 12,5 B@22 мA

Диапазон тока	

Навигация

Требование

Параметр **Режим работы** (→ 🖺 145) ≠ опция **Деактив.** или опция **Главный модуль НАКТ**

Описание

Определяет диапазон тока для передачи измеренного значения.

Выбор

- 4...20 mA NAMUR (3.8...20.5 mA)
- 4...20 mA US (3.9...20.8 mA)
- 4...20 mA (4... 20.5 mA)
- Фиксированное значение тока

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Значение опций

Параметр	Диапазон тока для переменной процесса	Минимально е значение	Уровень аварийного сигнала низкого уровня	Уровень аварийного сигнала высокого уровня	Максимальн ое значение
420 mA (4 20.5 mA)	4 до 20,5 мА	3,5 мА	< 3,6 мА	> 21,95 mA	22,6 мА
420 mA NAMUR (3.820.5 mA)	3,8 до 20,5 мА	3,5 мА	< 3,6 мА	> 21,95 мА	22,6 мА
420 mA US (3.920.8 mA)	3,9 до 20,8 мА	3,5 мА	< 3,6 mA	> 21,95 мА	22,0 мА
Фиксированное значение тока	Постоянный ток с величиной, заданной в параметре параметр Фиксированное значение тока (→ 🖺 147)				

При появлении ошибки выходной сигнал принимает значение, установленное в параметре параметр **Режим отказа** (→ 🖺 148).

Фиксированное значение тока

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Зафиксир. ток

Требование Диапазон тока (→ 🗎 146) = Фиксированное значение тока

Описание Определяет фикс.выходной ток.

Ввод данных пользователем

4 до 22,5 мА

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Источник аналог.входа

Навигация \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analoq I/O \rightarrow Ист.аналог.входа

Требование Режим работы (→ 🖺 145) =4..20мА выход или НАЯТ подч.устр-во+4..20мА

выход

Описание Определяет переменную процесса, передаваемую через аналог.в/в.

Выбор ■ нет

Уровень в резервуаре
 Уровень в резервуаре

Уровень резервуара %Пустота в резервуаре

■ Пустота в резервуаре%

■ Измеряемый уровень

■ Дистанция

- Позиция поплавка
- Уровень воды
- Верхний межфазный уровень
- Нижний межфазный уровень
- Нижний уровень
- Реф.высота резервуара
- Температура жидкости
- Температура пара
- Температура воздуха
- Замер.значение плотности
- Средняя плотность профиля ⁷⁾
- Верхняя плотность
- Средняя плотность
- Нижняя плотность
- P1 (нижнее)
- P2 (середина)
- P3 (верх)
- GP 1 ... 4 значение
- AIO B1-3 значение ⁷⁾
- AIO B1-3 значение мА ⁷⁾
- AIO C1-3 значение ⁷⁾
- AIO C1-3 значение мА ⁷⁾
- AIP B4-8 значение ⁷⁾
- AIP C4-8 значение ⁷⁾
- Температура элемента 1 ... 24⁷⁾
- HART устройство 1...15 PV ⁷⁾
- HART устройство 1 ... 15 PV мА ⁷⁾
- HART устройство 1 ... 15 PV % ⁷⁾
- HART устройство 1 ... 15 SV ⁷⁾
- HART устройство 1 ... 15 TV ⁷⁾
- HART устройство 1 ... 15 QV ⁷⁾

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Режим отказа

Навигация

🗐 🖹 Настройка ightarrow Расшир настройка ightarrow Вход/Выход ightarrow Analog I/O ightarrow Режим отказа

Требование

Режим работы (→ 🗎 145) =4..20мА выход или HART подч.устр-во+4..20мА выход

Описание

Определяет поведение выхода в случае ошибки.

Выбор

- Мин.
- Макс.
- Последнее значение
- Текущее значение
- Заданное значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

⁷⁾ Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Значение ошибки Навигация Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Значение ошибки Требование Режим отказа (→ 🗎 148) = Заданное значение Описание Определяет выходное значение в случае ошибки. Ввод данных 3,4 до 22,6 мА пользователем Дополнительная Доступ для чтения Оператор информация Доступ для записи Техническое обслуживание Вход. значение Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Вход.значение Навигация Требование Диапазон тока (→ 🖺 146) ≠ Фиксированное значение тока Описание Показывает входное значение аналогового І/О модуля. Дополнительная Доступ для чтения Оператор информация Доступ для записи 0 % значение Навигация Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow 0 % значение Требование выход Диапазон тока (→ 🗎 146) ≠ Фиксированное значение тока Описание Значение, соответствующее выходному току 0% (4мА). Ввод данных Число с плавающей запятой со знаком пользователем Дополнительная Доступ для чтения Оператор информация Доступ для записи Техническое обслуживание

100 % значение Навигация \blacksquare Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → 100 % значение Требование выход Диапазон тока (→ 🗎 146) ≠ Фиксированное значение тока Описание Значение, соответствующее выходному току 100% (20мА). Ввод данных Число с плавающей запятой со знаком пользователем Дополнительная Доступ для чтения Оператор информация Доступ для записи Техническое обслуживание Входное значение % Навигация Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Вход. значение % Требование Диапазон тока (→ 🗎 146) ≠ Фиксированное значение тока Описание Показывает выходное значение в процентах от полного диапазона 4...20мА. Дополнительная Доступ для чтения Оператор информация Доступ для записи Выходное значение Навигация Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Выходн. значение Требование Режим работы (→ 🖺 145) =4..20мА выход или НАКТ подч.устр-во+4..20мА выход Описание Показывает выходное значение в мА. Дополнительная Доступ для чтения Оператор информация Доступ для записи

Переменная процесса

Навигация $\blacksquare \Box$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Перем.процесса

Требование Режим работы (→ 🗎 145) =4..20мА вход или НАКТ мастер+4..20мА вход

Описание Определяет тип измеряемой переменной.

Выбор Уровень линеаризованый

ТемператураДавлениеПлотность

Дополнительная информация

Доступ для чт	сения	Оператор
Доступ для за	писи	Техническое обслуживание

Аналоговый вход 0% значение

Навигация Вастройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow AB 0% значение

Требование Режим работы (→ 🖺 145) =4..20мА вход или НАКТ мастер+4..20мА вход

Описание Значение, соответствующее входному току 0% (4 мА).

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Аналог.вход 100% значение

значение

Требование Режим работы (→ 🗎 145) =4...20мА вход или НАКТ мастер+4...20мА вход

Описание Значение, соответствующее входному току 100% (20 мА).

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Тип события ошибки

Навигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Тип соб.ошибки

Требование Режим работы (→ 🗎 145) ≠Деактив. или Главный модуль НАКТ

Описание Определяет тип сообщения о событии (тревога/предупреждение) в случае ошибки

или вых.сигнала вне диапазона в аналог.модуле ввода/вывода.

Выбор ■ нет

■ Предупреждение

■ Тревога

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение процесса

Требование Режим работы (→ 🗎 145) =4..20мА вход или НАКТ мастер+4..20мА вход

Описание Показывает вход. значение масштаб. под пользовательские единицы измерения.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Входящее значение в мА

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Analog I/O → Вход.знач. в мА

Требование Режим работы (→ 🖺 145) =4..20мА вход или НАRТ мастер+4..20мА вход

Описание Показывает значение входного сигнала в мА.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Вход. значение в процентах

Навигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Вход.значение %

Требование Режим работы (→ 🗎 145) =4..20мА вход или НАRТ мастер+4..20мА вход

Описание

Показывает вход. значение в процентах от полного диапазона тока 4... 20мА.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Коэф.затухания

Навигация $\blacksquare \Box$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Коэф.затухания

Требование Режим работы (→ 🖺 145) ≠Деактив. или Главный модуль НАРТ

Описание Определяет постоянную затухания (в секундах).

Ввод данных пользователем

0 до 999,9 с

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Использ.для SIL/WHG

Навигация Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Исп.для

SIL/WHG

Требование Режим работы (→ 🖺 145) =4..20мА выход или НАЯТ подч.устр-во+4..20мА

выход

■ Прибор имеет сертификат SIL.

Определяет, находится ли дискр.модуль в/в в режиме SIL/WHG.

Выбор ■ Активирован.

■ Деактив.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Ожид.цепь SIL/WHG

Навигация $\blacksquare \Box$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Вход/Выход \rightarrow Analog I/O \rightarrow Цепь SIL/WHG

Требование Режим работы (→ 🗎 145) =4..20мА выход или HART подч.устр-во+4..20мА выход

■ Прибор имеет сертификат SIL.


Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Подменю "Цифровой Хх-х"



- В меню управления каждому цифровому входу или выходу назначается соответствующее гнездо клеммного блока и две клеммы в этом гнезде. Например, обозначение **A1-2** соответствует клеммам 1 и 2 гнезда **A**. То же относится к гнездам B, C и D, если в них находятся модули цифрового ввода/ вывода.
- В настоящем документе запись **Хх-х** обозначает любое из этих подменю. Структура всех этих подменю остается неизменной.



Обозначение цифровых входов и выходов (примеры)

Навигация 🗐 🖹 Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Xx-x

Режим работы

Навигация Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Режим работы


Описание Определяет режим работы дискретного І/О модуля.

- Деактив.
 - Выход пассивный
 - Вход пассивный
 - Ввод активен

Endress+Hauser 155

Выбор

Дополнительная информация



🗉 48 Режимы работы модуля цифрового ввода/вывода

- А Вход пассивный
- В Ввод активен
- С Выход пассивный

Источн.цифр.входа

Навигация

🚇 🗎 Настройка ightarrow Расшир настройка ightarrow Вход/Выход ightarrow Цифровой Хх-х ightarrow Цифр.вход

Требование

Режим работы (→ 🗎 155) = Выход пассивный

Описание

Определяет, какое состояние устройства указывается на цифровом выходе.

Выбор

- нет
- Сигнал. х любая
- Сигнал. х Выс.
- Сигнал. х ВысВыс
- Сигнал. х Выс или ВысВыс
- Сигнализация х Ниж.
- Сигнал х НижНиж
- Сигнал. х Ниж или НижНиж
- Цифровой Хх-х
- Primary Modbus x
- Secondary Modbus x

Дополнительная информация

Значение опций

- Сигнал. х любая, Сигнал. х Выс., Сигнал. х ВысВыс, Сигнал. х Выс или ВысВыс, Сигнал. х Ниж или НижНиж

 Цифровой выходной сигнал указывает, активен ли выбранный аварийный сигнал. Сами аварийные сигналы определяются в подменю Сигнализация 1 до 4.
- Цифровой Xx-x⁸⁾
 Цифровой сигнал, поступающий на цифровой вход Xx-x, передается на цифровой выход.
- Modbus A1-4 дискретный х Modbus B1-4 Дискретный х

Modbus C1-4 Дискретный х

Modbus D1-4 Дискретный х

Цифровое значение, записанное ведущим устройством Modbus в параметр параметр **Modbus discrete x** $^{9)}$, передается на цифровой выход. Подробные сведения см. в сопроводительной документации (SD02066G).

⁸⁾ Доступен только в том случае, если «Режим работы (→ 🖺 155)» = «Вход пассивный» или «Ввод активен» для соответствующего модуля цифрового ввода/вывода.

⁹⁾ Эксперт \rightarrow Связь \rightarrow Modbus Xx-x \rightarrow Modbus discrete x

Вход. значение

Навигация Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х

→ Вход.значение

Требование Режим работы (→ 🖺 155) =опция "Вход пассивный" или опция "Ввод активен"

Описание Показывает вход.значение.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Тип контакта

Навигация Настройка → Расшир настройка → Вход/Выход → Цифровой Хх-х → Тип

контакта

Требование Режим работы (→ 🖺 155) ≠ Деактив.

Описание Определяет порядок переключения входа или выхода.

Выбор ■ Нормально открытый

■ Нормально закрытый

Симуляция выхода

Настройка ightarrow Расшир настройка ightarrow Вход/Выход ightarrow Цифровой Хх-х ightarrow Симуляция Навигация

выхода

Режим работы (→ 🖺 155) = Выход пассивный Требование

Описание Установка конкретного моделируемого значения.

Деактивировать

■ Симуляция активна

■ Симуляция неактивна


■ Ошибка 1 ■ Ошибка 2

Дополнительная информация

Выбор

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Цифровой выход состоит из двух реле, подключенных последовательно:



🗗 49 🛮 Два реле цифрового выхода

1/2 Реле

3/4 Клеммы цифрового выхода

Состояние переключения этих реле определяется параметром параметр Симуляция выхода следующим образом:

Симуляция выхода	Состояние реле 1	Состояние реле 2	Ожидаемый результат на клеммах модуля ввода/ вывода
Симуляция активна	Замкнут	Замкнут	Замкнут
Симуляция неактивна	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут
Ошибка 1	Замкнут	Разомкнут	Разомкнут
Ошибка 2	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут

Для проверки правильности срабатывания переключения обоих реле можно воспользоваться опциями**Ошибка 1** и **Ошибка 2**.

Выходное значение

Навигация

Требование

Режим работы (→ 🖺 155) = Выход пассивный

Описание

Показывает значение цифрового входа.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Readback value

Навигация

Требование

Режим работы (→ 🖺 155) = Выход пассивный

Описание

Показывает повтор значения с выхода.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Использ.для SIL/WHG

Навигация

SIL/WHG

Требование

■ Режим работы (→ 🖺 155) = Выход пассивный

■ Прибор имеет сертификат SIL.

Описание

Определяет, находится ли дискр.модуль в/в в режиме SIL/WHG.

Выбор

• Активирован.


■ Деактив.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Связь"

Это меню содержит подменю для каждого интерфейса цифровой связи прибора. Интерфейсы связи обозначаются нотацией $\mathbf{X1-4}$, где символ \mathbf{X} обозначает гнездо в клеммном отсеке, а символы «1-4» – клеммы в этом гнезде.



■ 50 Обозначение модулей Modbus, V1 или WM550 (примеры). В зависимости от исполнения прибора эти модули могут находиться в гнезде В или С.

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Связь

Подменю Modbus X1-4, V1 X1-4 и WM550 X1-4

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи **MODBUS** и/или V1, и/или **опция "WM550"**. Для каждого интерфейса связи предусмотрено одно подменю этого типа.

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Связь → Modbus X1-4

Hавиzация \blacksquare \blacksquare Настройка o Расшир настройка o Связь o V1 X1-4

Протокол интерф.коммуникации

Навигация

Описание

Показывает тип протокола коммуникации.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	_

Подменю "Конфигурация"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи **MODBUS**.

Навигация

 \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Связь \rightarrow Modbus X1-4

→ Конфигурация

Скорость передачи

Навигация

Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Связь \rightarrow Modbus X1-4 \rightarrow Конфигурация

→ Скорость перед.

Требование

Протокол интерф.коммуникации (→ 🖺 160) = MODBUS

Описание

Определяет скорость передачи данных Modbus коммуникации.

Выбор

■ 600 BAUD

■ 1200 BAUD

■ 2400 BAUD

4800 BAUD9600 BAUD

■ 19200 BAUD *

Дополнительная информация

_		
	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Четность

Навигация

Настройка o Расшир настройка o Связь o Modbus X1-4 o Конфигурация

→ Четность

Требование

Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 160) = MODBUS

Описание

Определяет четность Modbus коммуникации.

Выбор

■ Нечетный

■ Четный

■ Нет / 1 стоповый бит

■ Нет / 2 стоповых бита

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Modbus адрес

Навигация

прибора

Требование

Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 160) = MODBUS

Описание

Определяет Modbus адрес устройства.

Ввод данных пользователем 1 до 247

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Режим замены поплавка

Навигация

В Настройка → Расшир настройка → Связь → Modbus X1-4 → Конфигурация

→ Реж.зам.поплавка

Требование

Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 160) = MODBUS

Описание

Устанавливает формат, в котором значение плавающей точки передается на Modbus.

Выбор

■ Норм. 3-2-1-0 ■ Смена 0-1-2-3 ■ WW смена 1-0-3-2

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Оконечная нагрузка шины

Навигация

→ Окон. нагр. шины

Требование

Протокол интерф.коммуникации (→ 🖺 160) = MODBUS

Описание

Активирует или деактивирует шинное окончание на устройстве. Должно быть

активировано только на последнем устройстве в контуре.

Выбор

■ Выключено

■ Включено

162

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Конфигурация"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи V1.

→ Конфигурация

Вариант прот.коммун.интерфейса

Навигация

Описание

Определяет, какой вариант протокола V1 используется.

Интерфейс пользователя

■ HeT ■ V1 *

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

V1 адрес

Навигация

Требование

Вариант прот.коммун.интерфейса (→ 🖺 164) = V1

Описание

Идентификатор устройства для V1 коммуникации.

Ввод данных пользователем

0 до 99

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

V1 адрес

Навигация

Требование

Вариант прот.коммун.интерфейса (→ 🗎 164)

Описание

Идентификатор предыдущего устройства для V1 коммуникации.

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Ввод данных пользователем

0 до 255

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Маскирование уровня

Навигация

Требование

Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 160) = V1

Описание

Определяет передаваемый диапазон значений уровня.

Выбор

- +ve
- +ve & -ve

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

В интерфейсе V1 уровень всегда представляется числом в диапазоне от 0 до 999 999. Это число соотносится с уровнем следующим образом:

"Маскирование уровня" = "+ve"

Число	Соответствующий уровень
0	0,0 мм
999 999	99 999,9 мм

"Маскирование уровня" = "+ve & -ve"

Число	Соответствующий уровень
0	0,0 мм
500 000	50 000,0 мм
500 001	-0,1 мм
999 999	-49 999,9 мм

Сопротивление линии

Навигация

Требование

Протокол интерф.коммуникации (→ 🖺 160) = V1

Описание

Корректировка сопротивления линии коммуникации.

Ввод данных пользователем

0 до 15

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Импеданс линии влияет на разность напряжения между логическим 0 логическим 1 сообщения, посылаемого прибором на шину. Для большинства областей применения подходит значение по умолчанию.

Подменю "V1 селектор входа"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи V1.

Навигация

 \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Связь \rightarrow V1 X1-4 \rightarrow V1 селект.входа

Тревога 1 источник вход.сигнала

Навигация

Описание

Определяет, какое дискретное значение будет передано как тревога V1 статус 1.

Выбор

- HeT
- Сигнал. 1-4 любаяСигнал. 1-4 ВысВыс
- Сигнал. 1-4 Выс или ВысВыс
- Сигнал. 1-4 Выс.
- Сигнализация 1-4 Ниж.
- Сигнал. 1-4 Ниж или НижНиж
- Сигнал 1-4 НижНиж

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Тревога 2 источник вход.сигнала

Навигация

Описание

Определяет, какое дискретное значение будет передаваться как V1 сигнал. 2 статус.

Выбор

- нет
- Сигнал. 1-4 любаяСигнал. 1-4 ВысВыс
- Сигнал. 1-4 Выс или ВысВыс
- Сигнал. 1-4 Выс.
- Сигнализация 1-4 Ниж.
- Сигнал. 1-4 Ниж или НижНиж
- Сигнал 1-4 НижНиж

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Value percent selector

Навигация

Описание

Selects which value shall be transmitted as a 0..100% value in the V1 Z0/Z1 message.

Выбор

- нет
- Уровень резервуара %
 Пустота в резервуаре%
 АІО В1-3 значение % *
- AIO C1-3 значение % ³

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Конфигурация"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи **опция** "WM550".

Навигация

Скорость передачи

Навигация

Требование

Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 160) = опция "WM550"

Описание

Определяет скорость передачи данных через интерфейс связи WM550.

Выбор

600 BAUD1200 BAUD2400 BAUD4800 BAUD

Заводские настройки

2400 BAUD

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

WM550 address

Навигация $\blacksquare \Box$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Связь \rightarrow WM550 X1-4 \rightarrow Конфигурация

→ WM550 address

Описание Описывает адрес прибора в интерфейсе WM550.

Ввод данных пользователем

0 до 63

ID программного обеспечения

ПО

Требование Протокол интерф.коммуникации (→ 🗎 160) = опция "WM550"

Описание Определяет содержание задачи 32 в интерфейсе WM550.

Подробные сведения о содержании задачи 32 в интерфейсе WM550 см. в

сопроводительной документации (SD02567G).

Ввод данных пользователем

0 до 9 9 9 9

Подменю "WM550 input selector"

Это подменю представлено только на приборах с интерфейсом связи опция

"WM550".

 \rightarrow WM550 inp select

Discrete 1 selector

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Связь → WM550 X1-4 → WM550 inp select

→ Discrete 1select

Описание Определяет источник входного сигнала, который передается как значение бита

аварийного сигнала (n) в соответствующих задачах интерфейса WM550.

Выбор ■ нет

• Опция Балансовая меткаВидимость зависит от опций заказа или настроек прибора

■ Сигнал. 1...4 любая

■ Сигнал. 1...4 ВысВыс

■ Сигнал. 1...4 Выс или ВысВыс

■ Сигнал. 1...4 Выс.

- Сигнализация 1...4 Ниж.
- Сигнал. 1...4 Ниж или НижНиж
- Сигнал 1...4 НижНижЦифровой Хх-х

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "HART выход"

Подменю "Конфигурация"

Hавигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка o Расшир настройка o Связь o HART выход

→ Конфигурация

Адрес опроса системы

Навигация

 $\blacksquare \square$ Настройка o Расшир настройка o Связь o НАRT выход o Конфигурация

→ Адрес опроса

Описание

Адрес устройства для HART коммуникации.

Ввод данных пользователем

0 до 63

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Количество заголовков

Навигация

 $\blacksquare \Box$ Настройка o Расшир настройка o Связь o НАRT выход o Конфигурация

→ Кол-во заголовк.

Описание

Определяет число полей в передаче HART.

Ввод данных пользователем

5 до 20

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Источник PV

Навигация

📵 🗎 Настройка ightarrow Расшир настройка ightarrow Связь ightarrow НАRT выход ightarrow Конфигурация

→ Источник PV

Описание

Определяет, соответствует ли конфигурация PV аналоговому выходу (HART slave) или

кастомизирована (только в случае HART тунелир.).

Выбор

- AIO B1-3 *
- AIO C1-3 *
- Кастом.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Техническое обслуживание
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Назначить PV

Навигация

Требование

Источник PV (→ 🖺 171) = Кастом.

Описание

Присвоить измеряемую переменную первичной динамической переменной (PV)

Выбор

- нет
- Уровень в резервуаре
- Пустота в резервуаре
- Измеряемый уровень
- Дистанция
- Позиция поплавка
- Уровень воды
- Верхний межфазный уровень
- Нижний межфазный уровень
- Нижний уровень
- Реф.высота резервуара
- Температура жидкости
- Температура пара
- Температура воздуха
- Замер.значение плотности
- Средняя плотность профиля
- Верхняя плотность
- Средняя плотность
- Нижняя плотность
- Р1 (нижнее)
- P2 (середина)
- P3 (верх)
- GP 1 значение
- GP 2 значение
- GP 3 значение
- GP 4 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Параметр опция **Измеряемый уровень** не содержит единицу измерения. Если требуется единица измерения, выберите вариант опция **Уровень в резервуаре**.

Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

0 % значение

Навигация В Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Связь \rightarrow НАRT выход \rightarrow Конфигурация \rightarrow 0 %

значение

Требование Источник PV = Кастом.

Описание 0% значение первичной переменной (PV).

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

100 % значение

% значение

Требование Источник PV = Кастом.

Описание 100% значение первичной переменной (PV).

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Требование

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

PV мА селектор

Источник PV = Кастом.

Описание Назначить ток для первичной переменной HART (PV).

Выбор ■ нет

AIO B1-3 значение мА
 AIO C1-3 значение мА

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Первичная переменная (PV)

→ Переменная PV

Описание Показывает значение первичной переменной HART (PV).

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Процент диапазона

→ Процент диапаз.

Описание Показывает значение начальной переменной (РV)в виде процента от 0% до 100%.

Дополнительная информация

Описание

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Назначить SV

Навигация В Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Связь \rightarrow НАRT выход \rightarrow Конфигурация \rightarrow Назначить SV

Назначает переменную резервуара для вторичной переменной HART (SV).

Выбор ■ нет

- Уровень в резервуаре
- Пустота в резервуаре
- Измеряемый уровень
- Дистанция
- Позиция поплавка
- Уровень воды
- Верхний межфазный уровень
- Нижний межфазный уровень
- Нижний уровень
- Реф.высота резервуара
- Температура жидкости
- Температура пара
- Температура воздуха
- Замер.значение плотности

174

- Средняя плотность профиля
- Верхняя плотность
- Средняя плотность
- Нижняя плотность
- Р1 (нижнее)
- P2 (середина)
- P3 (верх)
- GP 1 значение
- GP 2 значение
- GP 3 значение
- GP 4 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание



Параметр опция **Измеряемый уровень** не содержит единицу измерения. Если требуется единица измерения, выберите вариант опция **Уровень в резервуаре**.

Вторичная переменная (SV)

→ Переменная SV

Требование Назначить SV (→ 🗎 174) ≠ нет

Описание Показывает значение вторичной переменной HART (SV).

Дополнительная информация

Į	Цоступ для чтения	Оператор
Į	Јоступ для записи	-

Назначить TV

Описание Назначает переменную резервуара для третьей переменной HART (TV).

Выбор ■ нет

- Уровень в резервуаре
- Пустота в резервуаре
- Измеряемый уровень
- Дистанция
- Позиция поплавка
- Уровень воды
- Верхний межфазный уровень
- Нижний межфазный уровень
- Нижний уровень
- Реф.высота резервуара
- Температура жидкости

- Температура пара
- Температура воздуха
- Замер.значение плотности
- Средняя плотность профиля
- Верхняя плотность
- Средняя плотность
- Нижняя плотность
- P1 (нижнее)
- P2 (середина)
- P3 (верх)
- GP 1 значение
- GP 2 значение
- GP 3 значение
- GP 4 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

🎦 Параметр опция **Измеряемый уровень** не содержит единицу измерения. Если требуется единица измерения, выберите вариант опция Уровень в резервуаре.

Третичное значение измерения (TV)

Навигация

 \rightarrow Трет.зн. изм(TV)

Требование

Назначить TV (→ 🗎 175) ≠ нет

Описание

Показывает значение третьей переменной HART (TV).

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Назначить QV

Навигация

→ Назначить OV

Описание

Назначает переменную резервуара для четвертой переменной HART (QV).

Выбор

- нет
- Уровень в резервуаре
- Пустота в резервуаре
- Измеряемый уровень
- Дистанция
- Позиция поплавка
- Уровень воды
- Верхний межфазный уровень
- Нижний межфазный уровень

- Нижний уровень
- Реф.высота резервуара
- Температура жидкости
- Температура пара
- Температура воздуха
- Замер.значение плотности
- Средняя плотность профиля
- Верхняя плотность
- Средняя плотность
- Нижняя плотность
- Р1 (нижнее)
- P2 (середина)
- P3 (верх)
- GP 1 значение
- GP 2 значение
- GP 3 значение
- GP 4 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание



Параметр опция **Измеряемый уровень** не содержит единицу измерения. Если требуется единица измерения, выберите вариант опция **Уровень в резервуаре**.

Четвертая переменная (QV)

→ Переменная QV

Требование Назначить QV (→ 🗎 176) ≠ нет

Описание Показывает значение четвертой переменной HART (QV).

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Подменю "Информация"

В Настройка → Расшир настройка → Связь → HART выход Навигация

→ Информация

Короткий тег HART

Навигация 🗐 🖹 Настройка ightarrow Расшир настройка ightarrow Связь ightarrow НАРТ выход ightarrow Информация

→ Коротк. тег HART

Описание Определяет короткое обозначение точки измерения.

Ввод данных пользователем Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#8)

NMR8x Заводские настройки

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Обозначение прибора

Навигация

→ Обозначение

Описание Введите название точки измерения в целях быстрой идентификации прибора на

площадке.

Ввод данных пользователем Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#32)

Заводские настройки NMR8x

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Дескриптор HART

Навигация → Дескриптор HART

Описание Дескриптор HART, определяется пользователем (16 знаков).

Ввод данных пользователем Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#16)

Заводские настройки

NMR8x

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Сообщение HART

Навигация

→ Сообщение HART

Описание

User defined HART message (32 characters).

Ввод данных пользователем

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#32)

Заводские настройки

NMR8x

Дополнительная информация

	Доступ для чтения	Оператор
	Доступ для записи	Техническое обслуживание

Код даты HART

Навигация

даты HART

Описание

Введите дату последнего изменения конфигурации. Используйте формат гггг-мм-дд

Ввод данных пользователем

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#10)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Применение"

Навигация ВВ Настройка → Расшир настройка → Применение

Подменю "Конфигурация резервуара"

 $ext{\it Haвигация}$ $ext{\it B}$ $ext{\it Haстройка} o ext{\it Pасшир настройка} o ext{\it Применение} o ext{\it Конф.}$

резервуара

Подменю "Уровень"

 $ext{Haeuzauun}$ — $ext{ Настройка} o ext{Расшир настройка} o ext{Применение} o ext{Конф.}$

резервуара → Уровень

Пустой

Навигация

Описание

Дистанция от реф.точки до нулевой позиции (дно резервуара или обозначенное место).

Ввод данных пользователем

0 до 10 000,00 мм

Заводские настройки

Зависит от исполнения прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

📍 Точкой отсчета является нижний край фланца прибора.



- После изменения параметра параметр **Пустой** (\rightarrow 🖺 126) для параметра параметр **Табличный режим** (\rightarrow 🖺 213) автоматически устанавливается значение **Деактивировать**.
- Если параметр Пустой (→ □ 126) был изменен более чем на 20 мм (0,8 дюйм), рекомендуется удалить таблицу погружений.
- Изменение параметра параметр Пустой (→ 126) не влияет на значения таблицы погружений.

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень

→ Реф.выс.резерв.

Описание Определяет дистанцию от реф.точки погружения до нул.позиции (дно резервура или

обозначенное место).

Ввод данных пользователем

Реф.высота резервуара

0 до 10 000,00 мм

Заводские настройки В зависимости от исполнения прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Уровень в резервуаре

→ Уров. резервуара

Описание Показывает расстояние от нулевой позиции (дно резервуара или табличка) до

поверхности продукта.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Установить уровень

Навигация $\ \ \, \Box$ Настройка $\ \ \, \to$ Расшир настройка $\ \ \, \to$ Применение $\ \ \, \to$ Конф. резервуара $\ \ \, \to$ Уровень $\ \ \, \to$ Уст. уровень

Описание Если уровень, измер. устройством не соответствует фактическому уровню,

полученному при ручном измерении, введите правильный уровень в этом параметре.

Ввод данных пользователем

0 до 10 000,00 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

> Прибор корректирует параметр параметр Пустой (→ 🗎 126) в соответствии с введенным значением, поэтому измеренный уровень будет соответствовать фактическому уровню.



- 🙌 🛮 После изменения параметра параметр **Пустой** (→ 🗎 126) для параметра параметр Табличный режим (> 🗎 213) автоматически устанавливается значение Деактивировать.
 - Если параметр **Пустой** был изменен более чем на 20 мм (0,8 дюйм), рекомендуется удалить таблицу погружений.
 - Изменение параметра параметр Пустой не влияет на значения таблицы погружений.

Water level source	
--------------------	--

Навигация

🗟 🖹 Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень → Water level src

Описание

Defines the source of the bottom water level.

Выбор

- Ручное значение
- Нижний уровень
- HART устр. 1 ... 15 уровень
- AIO B1-3 значение
- AIO C1-3 значение
- AIP B4-8 значение
- AIP C4-8 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Manual water level	
--------------------	--

Навигация

В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень → Man. water level

Требование Water level source (→ 🖺 182) = Ручное значение

Описание Defines the manual value of the bottom water level.

Ввод данных пользователем -2000 до 5000 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Уровень воды

Навигация

 \blacksquare \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Применение \rightarrow Конф. резервуара \rightarrow Уровень

→ Уровень воды

Описание Показывает уровень подтоварной воды.

Дополнительная информация

Д	оступ для чтения	Оператор
Д	оступ для записи	-

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Уровень

→ Блок дистанция

Описание Никакие эхо-сигналы не могут оцениваться на дистанции блокировки ВD. Таким

образом, BD может использоваться для подавления помех поблизости от антенны.

Ввод данных пользователем

Положительное число с плавающей запятой

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Температура"

Доступ для чтения	Техническое обслуживание
-------------------	--------------------------

 $extit{Haвигация}$ $extit{ } extit{ } ex$

Источник температуры жидкости

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара

→ Температура → Ист.темп. жидк.

Описание Определяет источник значения температуры жидкости.

Выбор
■ Ручное значение

■ HART устр. 1 ... 15 температура

AIO B1-3 значениеAIO C1-3 значениеAIP B4-8 значениеAIP C4-8 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Ручная темп.жидкости

→ Температура → Ручная темп.жидк

Требование Источник температуры жидкости (→ 🗎 131) = Ручное значение

Описание Определяет ручное значение температуры жидкости.

Ввод данных пользователем

-50 до 300 °С

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Температура жидкости

ightarrow Температура ightarrow Темп. жидкости

Описание Показывает среднюю или точечную температуру измеряемой жидкости.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Источник температуры воздуха

Навигация

Описание Определяет источник получения температуры воздуха.

Выбор
■ Ручное значение

■ HART устр. 1 ... 15 температура

AIO B1-3 значениеAIO C1-3 значениеAIP B4-8 значениеAIP C4-8 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Ручная темп.воздуха

Навигация

Требование Источник температуры воздуха (→ 🗎 185) = Ручное значение

Описание Определяет ручное значение температуры воздуха.

Ввод данных пользователем

-50 до 300 °С

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Температура воздуха

→ Температура → Темп. воздуха

Описание Показывает температуру воздуха.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Источник температуры пара

Навигация

Описание

Определяет источник получения температуры пара.

Выбор

■ Ручное значение

■ НАRТ устр-во 1 ... 15 темп.пара

AIO B1-3 значениеAIO C1-3 значениеAIP B4-8 значениеAIP C4-8 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Ручная температура пара

Навигация

Вастройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара
 → Температура → Ручная темп.пара

Требование

Источник температуры пара (→ 🖺 186) = Ручное значение

Описание

Определяет ручное значение температуры пара.

Ввод данных пользователем

-50 до 300 °С

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Температура пара

Навигация

В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара
 → Температура → Температура пара

Описание

Показывает измеренную температуру пара.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Подменю "Плотность"

Hавигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка o Расшир настройка o Применение o Конф.

резервуара → Плотность

Источник наблюдаемой плотности

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара

 \rightarrow Плотность \rightarrow Источник плотн.

Описание Определяет получение значения плотности.

■ Средняя плотность профиля *

Верхняя плотностьСредняя плотностьНижняя плотность

Заводские настройки

В зависимости от исполнения прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Наблюдаемая плотность

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара

→ Плотность → Набл.плотность

Описание Показывает измеренную или рассчитанную плотность.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Плотность воздуха

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара

→ Плотность → Плотн. воздуха

Описание Определяет плотность воздуха, окружающего резервуар.

Ввод данных пользователем 0,0 до 500,0 kg/m³

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Плотность пара	
----------------	--

Навигация

Определяет плотность газовой фазы в резервуаре. Описание

Ввод данных пользователем 0,0 до $500,0 \text{ kg/m}^3$

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Давление"

 $extit{Haвигация}$ $extit{B}$ Настройка $extit{ > Pасшир настройка } extit{ Применение } extit{ > Koнф.}$

резервуара → Давление

Р1 (нижнее) источник	
----------------------	--

→ Р1 (ниж)источник

Описание Определяет источник нижнего давления (Р1).

Выбор
■ Ручное значение

■ НАRТ устройство 1 ... 15 давление

AIO B1-3 значениеAIO C1-3 значениеAIP B4-8 значениеAIP C4-8 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Р1 (нижнее)

 \rightarrow Р1 (нижнее)

Описание Показывает нижнее давление резервуара.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Р1 (нижнее) ручное давление

Навигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Применение \rightarrow Конф. резервуара \rightarrow Давление

→ Р1 (ниж) ручное

Требование Р1 (нижнее) источник (→ 🗎 189) = Ручное значение

Описание Определяет ручное значение давления на дне (Р1).

Ввод данных пользователем -25 до 25 бар

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Р1 позиция

Навигация $\blacksquare \Box$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Применение \rightarrow Конф. резервуара \rightarrow Давление

 \rightarrow Р1 позиция

Описание Определяет позицию преобразователя давления на дне (Р1), измеренную от нулевой

позиции (дно резервуара или заводская табличка).

Ввод данных пользователем

-10000 до 100000 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Р1 смещение

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление

→ Р1 смещение

Описание Смещение для давления на дне (Р1).

Данное смещение добавляется к измеренному значению до расчетов резервуара.

Ввод данных пользователем

-25 до 25 бар

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Р1 абсолютное/ избыточное

ightarrow Р1 абс./ изб.

Описание Определяет, измеряет подключенный преобразователь давления абсолютное или

избыточное давление.

Выбор ■ Абсолютное

• Избыточное

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

РЗ (верхнее) источник

Навигация

Описание

Определяет источник значения верхнего давления (РЗ).

Выбор

■ Ручное значение

■ HART устройство 1 ... 15 давление

AIO B1-3 значениеAIO C1-3 значениеAIP B4-8 значениеAIP C4-8 значение

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Р3 (верх)

Навигация

Вастройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление → РЗ (верх)

Описание

Показывает давление (РЗ) на верхнем преобразователе.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

РЗ (верхнее) ручное давление

Навигация

Требование

РЗ (верхнее) источник (→ 🖺 191) = Ручное значение

Описание

Определяет ручное значение верхнего давления (Р3).

Ввод данных пользователем

-2,5 до 2,5 бар

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

РЗ позиция

Навигация

→ РЗ позиция

Описание

Определяет позицию преобразователя верхнего давления (Р3), измеренную от нулевой позиции (дно резервуара или завод.табличка).

Ввод данных пользователем

0 до 100 000 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Р3 смещение

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Применение → Конф. резервуара → Давление
 → Р3 смещение

Описание

Смещение верхнего давления (Р3).

Смещение добавляется к измеренному давлению до любых расчетов резервуара.

Ввод данных пользователем

-2,5 до 2,5 бар

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

РЗ абсолютное / избыточное

Навигация

Описание

Определяет, измеряет подключенный преобразователь давления абсолютное или избыточное давление.

Выбор

АбсолютноеИзбыточное

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

192

Давление окружающей среды

Навигация

 \blacksquare \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Применение \rightarrow Конф. резервуара \rightarrow Давление

→ Давл.окруж.среды

Описание Определяет ручное значение давления окружающей среды.

Ввод данных пользователем

0 до 2,5 бар

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание


Подменю "Расчет резервуара"

 $extit{Haвигация}$ $extit{$oxed{oxed}$}$ Настройка $extit{$\rightarrow$}$ Расшир настройка $extit{$\rightarrow$}$ Применение $extit{$\rightarrow$}$ Расчет резерв.

Подменю "HyTD"

Обзор

Функция коррекции гидростатической деформации резервуара используется для компенсации вертикального перемещения высоты отсчета для измерения вследствие деформации обшивки резервуара, вызванной гидростатическим давлением, которое оказывает хранящаяся в резервуаре жидкость. Компенсация основана на линейном приближении, полученном с помощью погружений вручную на различные уровни, распределенные по всему диапазону резервуара.




A00287

■ 51 Коррекция гидростатической деформации резервуара (HyTD)

- A «Расстояние» (уровень ниже $L_0 o$ «ГиДР коррекц.значение» = 0)
- В Высота отсчета для измерения (GRH)
- С ГиДР коррекц.значение
- D «Расстояние» (уровень выше $L_0 \to$ «ГиДР коррекц.значение» > 0)

Линейное приближение поправки HyTD

Реальное значение деформации изменяется в нелинейной зависимости от уровня, что обусловлено конструкцией резервуара. Однако, поскольку значения поправки обычно малы по сравнению с измеренным уровнем, неплохой результат может дать использование простого метода прямой линии.



■ 52 Вычисление поправки НуТD

- l Пинейная коррекция в зависимости от параметра «Коэффициент деформации (→ 🖺 197)»
- 2 Реальная коррекция
- 3 Начальный уровень (→ 🖺 196)
- L Измеренный уровень
- Н ГиДР коррекц.значение (→ 🖺 196)

Вычисление поправки HyTD

$$L \leqslant L_0 \implies C_{HyTD} = 0$$
 $L > L_0 \implies C_{HyTD} = -(L - L_0) \times D$

A0028715

L	Измеренный уровень
LO	Начальный уровень
c _{HyTD}	ГиДР коррекц.значение
D	Коэффициент деформации

Описание параметров

 \blacksquare Настройка \Rightarrow Расшир настройка \Rightarrow Применение \Rightarrow Расчет

резерв. → HyTD

ГиДР коррекц.значение

корр.знач.

Описание Показывает коррекционное значение из Гидростатической деформации резервуара.

Дополнительная информация

 Доступ для чтения
 Оператор

 Доступ для записи

ГиДР режим

Навигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка \Rightarrow Расшир настройка \Rightarrow Применение \Rightarrow Расчет резерв. \Rightarrow НуTD \Rightarrow ГиДР

режим

Описание Активирует или деактивирует расчет Гидростатической деформации резервуара.

Выбор ■ Нет

■ Да

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Начальный уровень

Навигация В Настройка ightarrow Расшир настройка ightarrow Применение ightarrow Расчет резерв. ightarrow НуТD

→ Начал. уровень

Описание Определяет начальный уровень для Гидростатической деформации резервуара.

Значения уровня ниже начального не корректируются.

Ввод данных пользователем

0 до 5 000 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Коэффициент деформации

Навигация

→ Коэф. деформации

Описание

Определяет коэффициент деформации для ГиДР (изменение позиции устройства в

соответствии с изменением уровня).

Ввод данных пользователем

-1,0 до 1,0 %

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание


Подменю "CTSh"

Обзор

Функция термальной корректировки обшивки резервуара (CTSh) используется для компенсации вертикального перемещения высоты отсчета и удлинения или укорачивания измерительного троса вследствие воздействия температуры на обшивку резервуара или успокоительную трубу. Влияние температуры разделяется на два компонента – влияние на «сухую» и на «смачиваемую» части успокоительной трубы или обшивки резервуара. Расчет основан на коэффициентах теплового расширения стали и коэффициентах изоляции «сухой» и «смачиваемой» частей обшивки резервуара. Значения температуры, используемые для коррекции, могут быть выбраны вручную или из измеренных значений.

- 😱 Данную коррекцию рекомендуется выполнять в следующих ситуациях:
 - если рабочая температура значительно отличается от температуры при калибровке ($\Delta T > 10 \,^{\circ}\text{C} (18 \,^{\circ}\text{F})$);
 - для сверхвысоких резервуаров;
 - в областях применения: с пониженной температурой, криогенных, с повышенной температурой.
- Поскольку этот режим коррекции будет влиять на показатель уровня заполненного объема, перед его применением рекомендуется надлежащим образом повторить процедуры ручного погружения и проверки достоверности уровней.
- Не следует использовать этот режим вместе с режимом HTG, поскольку уровень в режиме HTG не измеряется относительно высоты отсчета для измерения.

CTSh: вычисление температуры стенки



🛮 53 Параметры для вычисления значения CTSh

А Высота отсчета для измерения (GRH)


T _W	Температура «смачиваемой» части оболочки резервуара
T _D	Температура «сухой» части оболочки резервуара
T _P	Температура среды
T _V	Температура паров (в резервуаре)
Ta	Температура окружающей среды (атмосферы вокруг резервуара)

CTSh: вычисление температуры стенки

В зависимости от параметров **Резервуар с крышкой (\rightarrow \boxminus 201)** и **Успокоительная труба (\rightarrow \boxminus 202)** значения температуры «смачиваемой» части ($T_{\rm D}$) оболочки резервуара рассчитываются следующим образом.

Резервуар с крышкой (→ 🖺 201)	Успокоительная труба (→ 🖺 202)	T _W	T _D
С крышкой Открытый верх	Да ¹⁾	T _P	T _V
	Нет	(7/8) T _P + (1/8) T _A	(1/2) T _V + (1/2) T _A
	Да	$T_{\rm p}$	T _a
	Нет	(7/8) T _P + (1/8) T _A	T _a

1) Этот вариант действителен также для изолированных резервуаров без успокоительной трубы. Это обусловлено тем, что температура внутри и снаружи оболочки резервуара одинакова (резервуар изолирован).



- Резервуар с крышкой (\rightarrow 🖺 201) = С крышкой; Успокоительная труба (\rightarrow 🖺 202) = Да 1
- 2
- 3
- Резервуар с крышкой ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 201$) = С крышкой; Успокоительная труба ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 202$) = Нет Резервуар с крышкой ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 201$) = Открытый верх; Успокоительная труба ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 202$) = Да Резервуар с крышкой ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 201$) = Открытый верх; Успокоительная труба ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 202$) = Нет Изолированный резервуар: Резервуар с крышкой ($\rightarrow \stackrel{\square}{=} 201$) = Открытый верх; Успокоительная труба (→ 🖺 202) = Да

CTSh: вычисление поправки

$$C_{CTSh} = \alpha (H - L)(T_D - T_{cal}) + \alpha L (T_W - T_{cal})$$

Н	Высота отсчета для измерения
L	Измеренный уровень
T_{D}	Температура «сухой» части оболочки резервуара (вычисляется на основе параметров T_P , T_V и T_A)
T_{W}	Температура «смачиваемой» части оболочки резервуара (вычисляется на основе параметров T_P , T_V и T_A)
T _{cal}	Температура, при которой было откалибровано измерение
α	Коэффициент линейного расширения
C _{CTSh}	Значение поправки CTSh

Описание параметров

 \blacksquare Настройка o Расшир настройка o Применение o Расчет

резерв. → CTSh

CTSh коррекционное значение

Навигация В Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Применение \rightarrow Расчет резерв. \rightarrow CTSh \rightarrow CTSh

корр. знач.

Описание Показывает CTSh коррекционное значение.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

CTSh режим

режим

Описание Активирует или деактивирует CTSh.

Выбор ■ Нет

■ Да

With wire *Only wire *

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Резервуар с крышкой

→ Резерв.с крышкой

Описание Определяет, есть ли на резервуаре крышка.

■ С крышкой

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

i

Вариант опция **С крышкой** действителен только для резервуаров с неподвижной крышей. Для работы с плавающей крышей выберите вариант **Открытый верх**.

Успокоительная труба

Навигация

Описание

Определяет, установлено ли устройство на успокоительной трубе.

Выбор

НетДа

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Температура калибровки

Навигация

В В Настройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → СТЅһ
 → Темп.калибровки

Описание

Указывает температуру, при которой была произведена калибровка измерения.

Ввод данных пользователем

-50 до 250 °С

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Коэф.линейного расширения

Навигация

Вастройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → CTSh → Коэф.лин.расш.

Описание

Определяет коэффициент линейного расширения стенок резервуара.

Ввод данных пользователем

0 до 100 ppm

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Коэф.расширения провода Навигация Настройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → CTSh → Коэф.расш.провод Описание Определяет коэффициент расширения материала провода барабана. Значение программируется на заводе. Ввод данных 0 до 100 ppm


пользователем

Подменю "HTMS"

Обзор

Комбинированная система измерения в резервуаре (HTMS) – это метод расчета плотности среды в резервуаре, основанный как на измерении уровня (при установке сверху), так и, по меньшей мере, на одном измерении давления (при установке снизу). В верхней части резервуара может быть установлен дополнительный датчик давления для получения информации о давлении пара и повышении точности расчета плотности. В методике расчета также учитывается возможный уровень воды на дне резервуара, что дополнительно повышает точность расчета плотности.

Параметры режима HTMS



■ 54 Параметры режима HTMS

А Среда

В Вода

Параметр	Путь навигации
Р1 (Давление на дне)	Настройка \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Конфигурация резервуара \rightarrow Давление \rightarrow Р1 (нижнее)
Н _{Р1} (Позиция преобразователя Р1)	Настройка $ ightarrow$ Расширенная настройка $ ightarrow$ Конфигурация резервуара $ ightarrow$ Давление $ ightarrow$ Р1 позиция
РЗ (Давление в верхней части)	Настройка \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Конфигурация резервуара \rightarrow Давление \rightarrow Р3 (верх)
H _{P3} (Позиция преобразователя Р3)	Настройка $ ightarrow$ Расширенная настройка $ ightarrow$ Конфигурация резервуара $ ightarrow$ Давление $ ightarrow$ Р3 позиция
$ ho_{ m P}$ (Плотность среды $^{1)}$)	 Измеряемое значение: Настройка → Расширенная настройка → Calculation → HTMS → Значение плотности Определяемое пользователем значение: Настройка → Расширенная настройка → Calculation → HTMS → Manual upper density
$ ho_{ m V}$ (Плотность паров)	Эксперт → Применение → Конфигурация резервуара → Плотность → Плотность пара
рд (Температура окружающего воздуха)	Настройка → Расширенная настройка → Конфигурация резервуара → Плотность → Плотность воздуха
д (Местная гравитационная постоянная)	Эксперт → Применение → Tank Calculation → Local gravity
L _p (Уровень среды)	Управление → Уровень в резервуаре
L _W (Уровень воды на дне)	Управление → Уровень воды
$V = L_W - H_{P1}$	
$\Delta_{P} = L_{P} - L_{W} = L_{P} - V - H_{P1}$	

1) В зависимости от ситуации этот параметр измеряется или используется значение, определяемое пользователем.

Режимы НТМЅ

В меню параметр **HTMS режим** (→ 🖺 206) можно выбрать два режима HTMS. Режим определяет, сколько значений используется – одно или два. В зависимости от выбранного режима для расчета плотности среды требуется ряд дополнительных параметров.

Режим опция **HTMS P1+P3** необходимо использовать в резервуарах, работающих под давлением, чтобы компенсировать давление паровой фазы.

HTMS режим (→ 🖺 206)	Измеряемые величины	Необходимые дополнительные параметры	Расчетные величины
HTMS P1	• P1	 g H_{P1} L_W (опционально) 	ρ _P
HTMS P1+P3	• P1 • P ₃ • L _P	 Р_V Р_A g H_{P1} H_{P3} L_W (опционально) 	р _р (более точный расчет для резервуаров под давлением)

Минимальный уровень

Плотность среды можно рассчитать только при толщине слоя среды не менее:

$$\Delta_{\rm P} \geq \Delta_{\rm P,\,min}$$

A0028864

Это эквивалентно следующему условию для уровня среды:

$$L_P - V \ge \Delta_{P, \min} + H_{P1} = L_{\min}$$

A0028863


Значение L_{min} устанавливается параметром параметр **Минимальный уровень** ($\rightarrow \stackrel{\text{\tiny \square}}{=} 207$). Как видно из формулы, это значение всегда должно быть больше, чем H_{p_1} .

Если результат вычисления L_P - V становится меньше этого предела, плотность рассчитывается следующим образом.

- Если доступно предыдущее рассчитанное значение, это значение сохраняется до тех пор, пока не станет возможно выполнить новый расчет.
- Если значение не было рассчитано ранее, то используется значение, указанное в ручном режиме (заданное параметром параметр **Manual upper density**).

Гистерезис

Уровень среды в резервуаре не статичен, а немного меняется, например под влиянием колебаний в процессе заполнения. Если уровень колеблется около уровня переключения (Минимальный уровень (→ 🗎 207)), то алгоритм будет постоянно переключаться между вычислением значения и сохранением предыдущего результата. Чтобы избежать этого эффекта, вокруг точки переключения задается позиционный гистерезис.



■ 55 Гистерезис функции HTMS

- 1 Расчетное значение
- 2 Удерживаемое/введенное вручную значение

 H_r Гистерезис ($\rightarrow \square$ 208)

Описание параметров

Навигация

 \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Применение \rightarrow Расчет резерв. \rightarrow HTMS

Навигация

Описание

Определяет HTMS режим. В зависимости от режима, используеются 1 или 2 преобразователя давления.

Выбор

- HTMS P1
- HTMS P1+P3

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций

■ HTMS P1

Используется только нижний преобразователь давления (Р1).

■ HTMS P1+P3

Используются нижний (P1) и верхний (P3) преобразователи давления. Для резервуаров под давлением следует выбирать эту опцию.

Ручная плотность	

Навигация

Описание

Определяет ручную плотность.

Ввод данных пользователем

0 до 3 000 kg/m³

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Техническое обслуживание
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение плотности

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS

→ Знач.плотности

Описание Показывает расчетную плотность продукта.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Минимальный уровень

→ Мин. уровень

Оприсание Определяет минимальный уровень продукта для расчета HTMS.

Если Lp - V падает ниже предела, указанного в данном параметре, сохраняется

постеднее значение плотности или устанавливается ручное значение.

Ввод данных пользователем

0 до 20 000 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Минимальное давление

→ Мин.давление

Описание Определяет минимальное давление для расчета HTMS.

Если давление P1 (или разница P1 - P3) падает ниже предела, указанного в данном параметре, сохраняется последнее значение плотности или используется ручное

значение плотности.

Ввод данных пользователем

0 до 100 бар

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Безопасное расстояние

Навигация

 Шастройка → Расшир настройка → Применение → Расчет резерв. → HTMS → Безопасн. расст.

Описание

Определяет минимальный уровень, который должен присутствовать над датчиком нижнего давления, прежде чем его сигнал будет использоваться для расчета.

Ввод данных пользователем

0 до 10 000 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Гистерезис

Навигация

Описание

Определяет гипертезис для расчета HTMS. Предотвращает постоянное срабатывание,

если уровень находится около точки срабатывания.

Ввод данных пользователем

0 до 2 000 мм

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Плотность воды

Навигация

Описание

Плотность воды в резервуаре.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

208

Подменю "Таблица погружений"

Таблица погружений

Таблица погружений используется для коррекции измеренных значений уровня на основе ручных погружений, выполненных отдельно. В частности, таблица погружений применяется для адаптации показателей уровня к условиям конкретной области применения, например механическому смещению и резервуару или конструкции успокоительной трубы. В зависимости от национальных правил, государственные инспекторы выполняют погружение в резервуаре на один-три уровня во время калибровки и проверяют показания уровня.

Только одна пара значений должна быть введена в таблицу погружений, чтобы скорректировать смещение измерения. Если вторая пара значений вводится в таблицу погружений, прибор идентично принимает скорректированные измеренные значения для обеих пар значений. Все остальные измеренные значения определяются линейной экстраполяцией.

Если введено более двух пар значений, система выполняет линейную интерполяцию между соседними парами значений. Вне этих пар значений экстраполяция также выполняется линейно.



- Смещение не следует определять и вводить в непосредственной близости от антенны или непосредственно в донном диапазоне резервуара, поскольку в этих диапазонах могут возникнуть помехи для радиолокационного сигнала.
- Записи в таблице погружений должны быть расположены в порядке возрастания уровней. Если значения таблицы не были введены в правильном порядке, их можно автоматически изменить, выбрав пункт меню Настройки таблицы (→ 🗎 213) = Отсортировать таблицу



- 📭 🛮 После изменения параметра параметр Пустой (🗕 🖺 126) для параметра параметр **Табличный режим** ($\rightarrow \triangleq 213$) автоматически устанавливается значение Деактивировать.
 - Если параметр Пустой (→ 🗎 126) был изменен более чем на 20 мм (0,8 дюйм), рекомендуется удалить таблицу погружений.
 - Изменение параметра параметр Пустой (→ В 126) не влияет на значения таблицы погружений.

Полуавтоматическое создание таблицы погружений

Чтобы не путать измеренные значения, скорректированные по таблице погружений, с нескорректированными измеренными значениями, рекомендуется вводить новые пары данных в таблицу в полуавтоматическом режиме. Это означает, что нескорректированный уровень измеряется прибором, а пользователь вводит только соответствующее значение погружения.

Первое значение погружения следует ввести сразу после базовой калибровки. Дальнейшие точки погружения следует вводить только после изменения уровня не менее чем 2 м (6,6 фут) и отклонения между нескорректированным значением измерения и указываемым вручную значением погружения не менее 4 мм (0,16 дюйм).

Если эту процедуру невозможно выполнить, то после базовой калибровки запрещается вводить пары значений в таблицу погружений. Данные измерений и указываемые вручную значения погружения следует собрать по всему диапазону измерения и проанализировать их с точки зрения линейной аппроксимации. Только после этого следует вводить пары характеристических значений в таблицу погружений в «ручном режиме» (см. ниже).

Создание таблицы погружений в ручном режиме

Прежде чем создавать таблицу погружений в ручном режиме, следует собрать измеренные значения уровня и значения погружения по всему диапазону измерения и проанализировать их с точки зрения линейной аппроксимации. Только после этого следует вводить пары характеристических значений в таблицу погружений в «ручном


> режиме». В ручном режиме пользователь вводит как измеренный уровень (без коррекции), так и соответствующее значение погружения.

🚹 Если требуется дополнительная линеаризация, следует вручную вводить дополнительные значения погружения, используя только «полуавтоматический» режим (см. выше).

Табличный редактор на локальном дисплее

 Перейдите по пути Настройка → Расширенная настройка → Применение → Расчет резервуара → Таблица погружений → Табличный режим и выберите пункт опция Деактивировать.

2. Перейдите по пути Настройка → Расширенная настройка → Применение → Calculation → Таблица погружений → Редактировать таблицу




🗷 56 Редактор таблицы погружений на локальном дисплее

N Номер строки

De. Уровень прибора


Di. Уровень погружения

3. Используйте кнопки «↑» и «↓» для перемещения строки, подлежащей редактированию.



A0029167-

- 4. Нажмите кнопку Е, чтобы открыть строку.
- Используйте кнопку «→», чтобы выбрать ячейку для редактирования.




A0029168-

- 6. Нажмите кнопку Е, чтобы открыть ячейку.
- 7. Введите необходимое число → 🖺 48.
- 8. Продолжайте, пока не будут введены все требуемые точки таблицы.
- 9. Нажмите кнопки «-» и «+» одновременно, чтобы выйти из табличного редактора.
- Перейдите по пути Настройка → Расширенная настройка → Применение → Расчет резервуара → Таблица погружений → Настройки таблицы и выберите пункт опция Отсортировать таблицу.
 - ▶ Точки таблицы упорядочиваются в порядке возрастания.
- Перейдите по пути Настройка → Расширенная настройка → Применение
 → Расчет резервуара → Таблица погружений → Табличный режими выберите пункт опция Активировать.

▶ Новая таблица погружений активирована.

Табличный редактор в ПО FieldCare


В табличном редакторе ПО FieldCare можно ввести таблицу погружений только в ручном режиме. Даже если в меню параметр **Настройки таблицы** (→ 🗎 213) выбран полуавтоматический метод, вся таблица будет переписана из редактора в систему прибора в ручном режиме.



1 Значок таблицы; вызывает табличный редактор.

Откройте табличный редактор с помощью значка таблицы.

Будет отображен графический табличный редактор.



- 2. Если в системе прибора уже есть таблица погружений, выберите пункт Read, чтобы загрузить ее в редактор.
- 3. Введите или измените табличные значения в таблице, которая находится справа. Графическое представление таблицы приведено на схеме, справа.
- 4. Выберите пункт Write, чтобы записать таблицу в систему прибора.

Описание параметров

 $extit{Haвигация} \hspace{1.5cm} extit{$oxed{oxed}$} \hspace{1.5cm} exttt{$oxed{oxed}$} \hspace{1.5cm} exttt{Hacтройка} o exttt{Pacturp hacтройка} o exttt{Πрименение} o exttt{Pacturp}$

резерв. → Табл.погружений

Настройки таблицы

Навигация

→ Табл.погружений → Настр. таблицы

Описание

Определяет действие в таблице погружений, которое нужно выполнить.

Выбор

- Ручной
- Полуавтоматический
- Очистить таблицу
- Отсортировать таблицу

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций

■ Ручной

Оба значения (уровень по прибору и уровень погружения) для каждой точки в таблице необходимо вводить вручную.

Полуавтоматический

Уровень по прибору для каждой точки в таблице измеряется самим прибором, а соответствующее значение погружения вводится вручную.

Очистить таблицу

Удаление всей таблицы погружений.

■ Отсортировать таблицу

Сортировка точек в таблице по возрастанию. Это действие необходимо выполнить, если табличные значения вводились не по порядку.

Табличный режим

Навигация

→ Табл.погружений → Табличный режим

Описание

Включает или отключает таблицу погружений.

Выбор

- Деактивировать
- Активировать

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Сигнализация"

 $extit{Haвигация}$ $extit{ } extit{ } ex$

Подменю "Alarm"

 $extit{Haвигация}$ $extit{ } extit{ } ex$

Режим сигнализации	→ 🖺 215
Значение ошибки	→ 🖺 216
Источник сигнализации	→ 🖺 217
Значение сигнализации	→ 🖺 218
Значение НН сигнализации	→ 🖺 218
Н значение сигнализации	→ 🖺 218
L значение сигнализации	→ 🖺 219
LL значение сигнализации	→ 🖺 219
НН сигнализация	→ 🖺 219
Н сигнализация	→ 🖺 220
НН+Н сигнализация	→ 🖺 220
L сигнализация	→ 🖺 220
LL сигнализация	→ 🖺 220
LL+L сигнализация	→ 🖺 221
Любая ошибка	→ 🖺 221
Очистить сигнализацию	→ 🖺 221
Alarm hysteresis	→ 🖺 222
Коэф.затухания	→ 🖺 222
	Значение ошибки Источник сигнализации Значение сигнализации Н значение сигнализации L значение сигнализации LL значение сигнализации НН сигнализация Н сигнализация L сигнализация L сигнализация LL сигнализация LL сигнализация Очистить сигнализацию Alarm hysteresis

→ Режим сигнализ.

Описание Определяет режим сигнализирования выбранной сигнализации.

Выбор Выключено

■ Включено

• Фиксация

Дополнительная информация

Режим сигнализации

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций

Выключено


Аварийный сигнал не срабатывает.

• Включено

Аварийная сигнализация прекращается, как только исчезает условие срабатывания сигнализации (с учетом гистерезиса).

Фиксация

Все аварийные сигналы остаются активными, пока пользователь не выберет опцию **Очистить сигнализацию** (\rightarrow 🖺 **221**)=Да или не выполнит цикл выключениявключения питания.



№ 57 Принцип анализа предельных значений

- Режим сигнализации (→ 🖺 215) = Включено Α
- Режим сигнализации (→ 🖺 215) = Фиксация В
- Значение НН сигнализации (→ 🗎 218)
- Н значение сигнализации (→ 🖺 218) 2
- L значение сигнализации (→ 🖺 219)
- LL значение сигнализации (→ 🖺 219)
- 5 НН сигнализация (→ 🖺 219) 6 Н сигнализация (→ 🖺 220)
- L сигнализация (→ 🖺 220)
- 8 LL сигнализация (→ 🖺 220)
- "Очистить сигнализацию (\rightarrow 🖺 221)" = "Да" или выключение-включение питания
- 10 Hysteresis (→ 🗎 222)

Значение ошибки

Навигация

→ Значение ошибки

Требование

Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание

Определяет сигнализацию, которая выдается, если входящее значение недействительно.

Выбор

- Нет сигнализации
- НН+Н сигнализация
- Н сигнализация
- L сигнализация
- LL+L сигнализация
- Все сигнализации

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Источник сигнализации

Навигация

Требование

Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание

Определяет переменную процесса, подлежащую мониторингу.

Выбор

- Уровень в резервуаре
- Температура жидкости
- Температура пара
- Уровень воды
- P1 (нижнее)
- P2 (середина)
- P3 (верх)
- Замер.значение плотности
- объём
- Скорость потока
- Объемный расход
- Плотность пара
- Средняя плотность
- Верхняя плотность
- Correction
- Уровень резервуара %
- GP 1...4 значение
- Измеряемый уровень
- РЗ позиция
- Реф.высота резервуара
- Local gravity
- Р1 позиция
- Ручная плотность
- Пустота в резервуаре
- Средняя плотность профиля
- Нижняя плотность
- Верхний межфазный уровень
- Нижний межфазный уровень
- Нижний уровень
- Позиция поплавка
- HART устройство 1...15 PV
- HART устройство 1...15 SV
- HART устройство 1...15 TV
- HART устройство 1...15 QV
- HART устройство 1...15 PV мА
- HART устройство 1...15 PV %
- Температура элемента 1...24
- AIO B1-3 значение
- AIO C1-3 значение
- AIP B4-8 значение
- AIP C4-8 значение
- нет

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение сигнализации

→ Значение сигнал.

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание Показывает текущее значение отслеживаемой переменной процесса.

Интерфейс пользователя Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Значение НН сигнализации

→ Знач. НН сигнал.

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание Определяет ВерхВерх (НН) предельное значение.

Ввод данных пользователем Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Н значение сигнализации

знач.сигнал

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание Определяет Верх (Н) предельное значение.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

218

L значение сигнализации

Навигация

Требование

Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание

Определяет нижнее предельное значение.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

LL значение сигнализации

Навигация

знач.сигнал.

Требование

Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание

Определяет нижнее-нижнее (LL) предельное значение.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

НН сигнализация

Навигация

сигнализация

Требование

Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание

Показывает, активная ли сигнал. НН.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Н сигнализация

сигнализация

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание Показывается, активна ли сейчас Н сигнализация.

Дополнительная информация
 Доступ для чтения
 Оператор

 Доступ для записи

НН+Н сигнализация

Навигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка \Rightarrow Расшир настройка \Rightarrow Применение \Rightarrow Сигнализация \Rightarrow Alarm \Rightarrow HH

+Н сигнал.

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание Показывает, активна ли НН или Н сигнализация.

Дополнительная информация

 Доступ для чтения
 Оператор

 Доступ для записи

L сигнализация

Навигация Вастройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Применение \rightarrow Сигнализация \rightarrow Alarm \rightarrow L

сигнализация

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание Показывает, активна ли сейчас сигнализация L.

Дополнительная информация
 Доступ для чтения
 Оператор

 Доступ для записи

LL сигнализация

Навигация $\blacksquare \Box$ Настройка \Rightarrow Расшир настройка \Rightarrow Применение \Rightarrow Сигнализация \Rightarrow Alarm \Rightarrow LL

сигнализация

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание Показывает, активна ли сейчас сигнализация LL.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

LL+L сигнализация

+L сигнализ.

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание Показывает, активна ли сейчас сигнализация LL или L.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Любая ошибка

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm

→ Любая ошибка

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание Показывает, есть ли активные сигнализации в настоящий момент.

Интерфейс пользователя ■ Неизвестно

НеактивныйАктивно

■ Ошибка

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Очистить сигнализацию

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Применение → Сигнализация → Alarm

→ Очистить сигнал.

Требование Режим сигнализации (→ 🖺 215) = Фиксация

Описание Удаляет сигнализацию, которая все еще активна, несмотря на то, что условие для

сигнализации уже отсутствует.

Выбор

■ Нет

■ Да

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Alarm hysteresis

Навигация

 \blacksquare Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Применение \rightarrow Сигнализация \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm hysteresis

Требование

Режим сигнализации (→ 🖺 215) ≠ Выключено

Описание

Гипертезис для предельного значения. Гипертезис предотвращает постоянное изменение состояния сигнализации, если уровень около одного из пред.значений.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Техническое обслуживание
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Коэф.затухания

Навигация

Описание

Определяет постоянную затухания (в секундах).

Ввод данных пользователем

0 до 999,9 с

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Настройки безопасности"

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Настр.безопасн.

Потеря сигнала

Навигация

🗟 🖹 Настройка → Расшир настройка → Настр.безопасн. → Потеря сигнала

Описание

Определяет поведение вывода в случае потери эхо-сигнала.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Сервис

Значение опций

• Последнее значение

Удерживать последнее значение, полученное перед появлением эхо.

■ Тревога

Прибор подает аварийный сигнал.

Задержка сообщения о потере эхо-сигнала

Навигация

 $\blacksquare \blacksquare$ Настройка o Расшир настройка o Настр.безопасн. o Задер потер эхо

Описание

Время между потерей эхо-сигнала и реакцией прибора задано для выходного сигнала.

Ввод данных пользователем

0 до 99 999,9 с

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Безопасное расстояние

Навигация

் □Настройка eg Расшир настройка eg Настр.безопасн. eg Безопасн. расст.

Описание

Определяет безопасную дистанцию (измеряется от реф.точки). Если уровень

превышает безопасную дистанцию, выдается предупреждение.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Конфиг.датчика"

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Конфиг.датчика

Диаметр трубы

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Конфиг.датчика → Диаметр трубы

Описание Введите диаметр успокоительной трубы.

Ввод данных пользователем Положительное число с плавающей запятой

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Подменю "Информация"

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Конфиг.датчика

→ Информация

Качество сигнала

Навигация В В Настройка → Расшир настройка → Конфиг.датчика → Информация → Качество

сигнала

Описание Показывает качество оцениваемого сигнала уровня.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Абсолютная амплитуда отражённого сигнала

Навигация В В Настройка → Расшир настройка → Конфиг.датчика → Информация → Абс. ампл.

сигн.

Описание Показывает абсолютную амплитуду оцениваемого сигнала уровня.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Относительная амплитуда эхо-сигнала

Навигация

сигнал

Описание Показывает относительную амплитуду (т.е. расстояние до оценочной кривой)

оцениваемого сигнала уровня.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Расстояние

Навигация В В Настройка → Расшир настройка → Конфиг.датчика → Информация

→ Расстояние

Описание Расстояние от нижнего края фланца устройства до поверхности продукта.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

226

Подменю "Отслеживание многокр. отраж. сигнала"

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Конфиг.датчика

→ Отслеж. сигнала

Режим оценки

Навигация

В В Настройка → Расшир настройка → Конфиг.датчика → Отслеж. сигнала → Режим оценки

Описание

Определяет режим оценки для echo tracking.

Выбор

- История за короткий период
- История выкл.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций

• История за короткий период

В дополнение к статическим алгоритмам непрерывно генерировать и анализировать динамическое отслеживание эхо.

• История выкл.

Огибающая кривая вводится только статическим образом.

Сброс истории

Навигация

Описание

Сбросить историю отслеживания эхо-сигнала.

Выбор

- Сброс выполнен
- Возобновить отслеживание echo tracking
- Удалить историю

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций:

• Reset done

Не запускает какое бы то ни было действие, а является только опцией отображения. Отображается сразу после завершения операции сброса.

Delete history

Сбрасываются данные отслеживания эхо-сигнала и трассировки резервуара.

Подменю "Дисплей"

Это меню отображается только в том случае, если прибор оснащен локальным дисплеем.

Навигация 🗐 🗎 Настройка → Расшир настройка → Дисплей

Language

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Language

Требование Прибор имеет местный дисплей.

Описание Установите язык отображения.

Выбор English

Deutsch

■ русский язык (Russian) ■ 日本語 (Japanese)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

Форматировать дисплей

Навигация 🗐 🗐 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Форматир дисплей

Требование Прибор имеет местный дисплей.

Описание Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.

Выбор • 1 значение, макс. размер

• 1 гистограмма + 1 значение

• 2 значения

• 1 значение большое + 2 значения

• 4 значения


Заводские настройки

1 значение, макс. размер


Дополнительная информация




«Форматировать дисплей» = «1 значение, макс. размер»




■ 59 «Форматировать дисплей» = «1 гистограмма + 1 значение»



■ 60 «Форматировать дисплей» = «2 значения»



■ 61 «Форматировать дисплей» = «1 значение большое + 2 значения»



■ 62 «Форматировать дисплей» = «4 значения»

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

- Параметры Значение 1 до 4 дисплей (→ В 229) используются для выбора измеренных значений, отображаемых на дисплее, и порядка их вывода.
- В случае если заданное число измеренных значений превышает количество, поддерживаемое в текущем режиме отображения, значения выводятся на дисплей поочередно. Время отображения перед сменой значения настраивается в параметре параметр Интервал отображения (→ 🖺 232).

Значение 1 до 4 дисплей

Навигация

🗟 🖹 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Знач. 1 дисплей

Требование

Прибор имеет локальный дисплей.

Описание

Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.

Выбор

- HeT ¹⁰⁾
- Уровень в резервуаре
- Измеряемый уровень
- Уровень резервуара %
- Уровень воды ¹⁰⁾
- Температура жидкости ¹⁰⁾
- Температура пара ¹⁰⁾
- Температура воздуха ¹⁰⁾
- Пустота в резервуаре
- Пустота в резервуаре%
- Замер.значение плотности ¹⁰⁾
- P1 (нижнее) ¹⁰⁾
- P2 (середина) ¹⁰⁾
- P3 (верх) ¹⁰⁾
- GP 1 значение ¹⁰⁾
- GP 2 значение ¹⁰⁾
- GP 3 значение ¹⁰⁾
- GP 4 значение ¹⁰⁾
- Команда датчику ¹⁰⁾
- Статус датчика ¹⁰⁾
- AIO B1-3 значение ¹⁰⁾
- AIO B1-3 значение мА ¹⁰⁾
- AIO B1-3 значение % ¹⁰⁾
- AIO C1-3 значение ¹⁰⁾
- AIO C1-3 значение мА ¹⁰⁾
- AIO C1-3 значение % ¹⁰⁾
- AIP B4-8 значение ¹⁰⁾
- AIP B4-8 value mA ¹⁰⁾
- AIP B4-8 value % ¹⁰⁾
- AIP C4-8 значение ¹⁰⁾
- AIP C4-8 value mA ¹⁰⁾
- AIP C4-8 value % 10)

Заводские настройки

В зависимости от исполнения прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Количество знаков после запятой 1 до 4

Навигация

 \blacksquare \blacksquare Настройка o Расшир настройка o Дисплей o Десятич знаки 1

Требование

Прибор имеет местный дисплей.

Описание

Это меню не влияет на измерения и точность вычислений прибора

¹⁰⁾ недоступно для параметр Значение 1 дисплей

Выбор

■ X

■ X.X

X.XXX.XXX

x.xxxx

Дополнительная информация i

Эта настройка не влияет на точность измерений и расчетов, выполняемых прибором.

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Разделитель

Требование Прибор имеет локальный дисплей.

Описание Выберите десятичный разделитель для отображения цифровых значений.

Выбор •

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Числовой формат

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Числовой формат

Требование Прибор имеет локальный дисплей.

Описание Выберите формат числа для отображения.

Выбор • Десятичный

■ ft-in-1/16"

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

🙌 Опция ft-in-1/16" действует только для единиц измерения расстояния.

Заголовок

Навигация

Требование

Прибор имеет местный дисплей.

Описание

Выберите содержание заголовка на локальном дисплее.

Выбор

• Обозначение прибора

■ Свободный текст

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций

• Обозначение прибора

Содержание заголовка устанавливается в параметре параметр **Обозначение прибора** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 125$).

■ Свободный текст

Текст	заголовка
Tekci	391 OTORK9

Навигация

🗐 🖹 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Текст заголовка

Требование

Заголовок (→ 🗎 232) = Свободный текст

Описание

Введите текст заголовка дисплея.

Ввод данных пользователем

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#11)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Интервал отображения

Навигация

🗐 🗐 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Интервал отображ

Описание

Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей

чередует отображение значений.

Ввод данных пользователем

1 до 10 с

Дополнительная информация



🎦 Этот параметр действует только в том случае, если количество выбранных измеренных значений превышает число значений, которое может быть выведено на экран в соответствии с выбранным форматом индикации.

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

Демпфирование отображения

Навигация 🗐 🖹 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Демпфир. дисплея

Требование Прибор имеет локальный дисплей.

Описание Установите время отклика дисплея на изменение измеренного значения.

Ввод данных пользователем 0,0 до 999,9 с

Дополнительная информация

į	Цоступ для чтения	Оператор
į	Цоступ для записи	Техническое обслуживание

Подсветка

Навигация 🗐 🗎 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Подсветка

Требование Прибор имеет локальный дисплей.

Описание Включить/выключить подсветку локального дисплея.

Выбор Деактивировать

■ Активировать

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

Контрастность дисплея

Навигация Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Контраст. диспл

Требование Прибор имеет локальный дисплей.

Описание Отрегулируйте настройки контрастности локального дисплея под условия

окружающей среды (например, освещение или угол чтения).

Ввод данных пользователем

20 до 80 %

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Оператор

Подменю "Системные единицы"

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Систем.единицы

Единицы измерения по умолчанию

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Систем.единицы → Ед.изм.по умолч.

Описание Определяет единицы измерения для расстояния, давления и температуры.

Выбор ■ mm, bar, °C

m, bar, °Cmm, PSI, °C

ft, PSI, °F

■ ft-in-16, PSI, °F ■ ft-in-8, PSI, °F

• Значение вручную

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Следующие единицы измерения можно выбрать, если вариант опция **Значение** вручную выбран в следующих параметрах. В любом другом случае это параметры доступны только для чтения и используются для указания соответствующей единицы измерения:

Единицы измерения расстояния

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Систем.единицы → Ед. изм. расст.

Описание Выбрать единицу измерения дистанции.

Выбор Единицы СИ Американские единицы

■ m измерения
■ mm ■ ft
■ cm ■ in
■ ft-in-16

■ ft-in-8

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание (если Единицы измерения по умолчанию (→ 🖺 125) = Значение вручную)

Единица давления

Навигация

🗟 🖹 Настройка → Расшир настройка → Систем.единицы → Единица давления

Описание

Выберите единицу рабочего давления.

Выбор

Единицы СИ ■ bar ■ Pa ■ kPa ■ MPa

■ mbar a

Американские единицы

измерения psi

■ inH2O

■ inH2O (68°F) ■ ftH2O (68°F) ■ mmH2O ■ mmHg

Другие единицы измерения

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание (если Единицы измерения по умолчанию (→ ≅ 125) = Значение вручную)

Единицы измерения температуры

Навигация

🗐 🖹 Настройка → Расшир настройка → Систем.единицы → Единицы изм темп

Описание

Выберите единицу измерения температуры.

Выбор

Единицы СИ

Американские единицы

■ °C ■ K

измерения • °F

■ °R

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание (если Единицы измерения по умолчанию (→ 🖺 125) = Значение вручную)

Единицы плотности

Навигация

🗐 🖹 Настройка → Расшир настройка → Систем.единицы → Един. плотности

■ STon/yd³

Описание

Выберите единицы плотности.

Выбор

Единицы СИ \blacksquare q/cm³

■ g/ml

■ q/l ■ kg/l ■ kg/dm³ ■ kg/m³

Американские единицы измерения ■ lb/ft³

• °API ■ SGU ■ lb/gal (us) ■ lb/in³

Другие единицы измерения

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание (если Единицы измерения по умолчанию (→ 🖺 125) = Значение вручную)

Подменю "Дата / время"

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Дата / время

Дата/время

Навигация В □ Настройка → Расшир настройка → Дата / время → Дата/время

Отисание Отображает внутренние часы устройства в режиме реального времени.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Set date

Описание Управление установкой часов реального времени.

Выбор ■ Выберите

- Отмена
- Старт
- Confirm time

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение опций

■ Выберите

Предложение пользователю выбрать действие.

Отмена

Отмена введенной даты и времени.

■ Старт

Запуск установки часов реального времени.

Confirm time

Установить текущую дату и время на часах реального времени.

Год

Требование Set date (→ 🖺 238) = Старт

Описание Введите текущий год.

238

Ввод данных пользователем

2016 до 2079

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Месяц

Требование Set date ($\rightarrow \triangleq 238$) = Старт

Описание Введите текущий месяц.

Ввод данных пользователем

1 до 12

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

День

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Дата / время → День

Требование Set date (→ 🖺 238) = Старт

Описание Введите текущий день.

Ввод данных пользователем

1 до 31

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Час

Требование Set date (→ 🖺 238) = Старт

Описание Введите текущий час.

Ввод данных пользователем

0 до 23

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Навигация $\ \ \square$ Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Дата / время \rightarrow Минута

Требование Set date (→ 🖺 238) = Старт

Описание Введите текущую минуту.

Ввод данных пользователем

0 до 59

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

240

Мастер "Подтверждение SIL"



 Мастер Подтверждение SIL доступно только для приборов, имеющих сертификат SIL или WHG (поз. 590 «Дополнительные сертификаты», опция LA «SIL» или LC «Предотвращение переполнения WHG») и при этом в данный момент не находящихся в состоянии блокировки SIL или WHG.

 Мастер Подтверждение SIL используется для блокировки прибора в соответствии с SIL или WHG. Дополнительную информацию см. в руководстве по функциональной безопасности для соответствующего прибора, в котором описана процедура блокировки и параметры этого мастера.

Macтер "Деактивировать SIL/WHG"



- Пункт мастер Деактивировать SIL/WHG предусмотрен только для приборов с сертификатом SIL или WHG (поз. 590 «Дополнительные сертификаты», опция LA «SIL» или LC «Предотвращение переполнения WHG») и при этом в данный момент не находящихся в состоянии блокировки SIL или WHG.
- Пункт мастер Деактивировать SIL/WHG используется для блокировки прибора в соответствии с правилами SIL или WHG. Дополнительную информацию см. в руководстве по функциональной безопасности для соответствующего прибора, в котором описана процедура блокировки и параметры этого мастера.

Hавигация $\blacksquare \blacksquare$ Настройка o Расшир настройка o Деактив. SIL/WHG

Подменю "Администрирование"

Навигация В Настройка → Расшир настройка → Администрация

Определить новый код доступа

Навигация

riangle Настройка o Расшир настройка o Администрация o Новый код дост.

Описание

Определите код доступа к записи параметров.

Ввод данных пользователем

0 до 9999

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

- Если заводская настройка не была изменена или установлен код доступа 0, то параметры не будут защищены от записи и конфигурация прибора может быть изменена. Пользователь входит в систему с уровнем доступа *Техническое обслуживание*.
- Защита от записи распространяется на все параметры, отмеченные в настоящем документе символом 🔝.
- После того как будет установлен код доступа, защищенные от записи параметры можно будет изменить только после ввода кода доступа в параметре параметр Ввести код доступа (→ 🖺 132).

Сброс параметров прибора

Навигация

🗐 🖹 Настройка → Расшир настройка → Администрация → Сброс параметров

Описание

Сбросить конфигурацию прибора - полностью или частично - к определенному состоянию.

Выбор

- Отмена
- К заводским настройкам
- Перезапуск прибора

Дополнительная информация

Значение опций

• Отмена

Без действий

■ К заводским настройкам

Все параметры сбрасываются, восстанавливаются заводские настройки в соответствии с кодами заказа.

Перезапуск прибора

При перезапуске происходит сброс всех параметров, данные которых хранятся в энергозависимой памяти (ОЗУ) (например, данные измеренных значений), на заводские настройки. Настройка прибора при этом не изменяется.

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

15.4 Меню "Диагностика"

Навигация 🚇 🗎 Диагностика

Текущее сообщение диагностики

Навигация

🗐 🗎 Диагностика → Тек. диагн сообщ

Описание

Показать текущие события диагностики среди остальной информации о диагностике.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Отображается следующее:

- Символ поведения события
- Код поведения диагностики
- Время события
- Текст события
- Если одновременно активно несколько сообщений, отображается только сообщение с наивысшим приоритетом.
- Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа (i) на дисплее.

Метка в	ремени
---------	--------

Навигация

🗐 🗎 Диагностика → Метка времени

Описание

Отображает временную отметку активного диагностического сообщения.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Предыдущее диагн. сообщение

Навигация

Описание

Показать приоритетные события диагностики среди текущих событий диагностики.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Отображается следующее:

- Символ поведения события
- Код поведения диагностики
- Время события
- Текст события
- Если одновременно активно несколько сообщений, отображается только сообщение с наивысшим приоритетом.
- Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа (i) на дисплее.

Метка времени

Навигация В Диагностика → Метка времени

Описание Показывает временную метку предыдущего диагностического сообщения.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Время работы после перезапуска

Описание Показать время работы прибора с момента последнего перезапуска прибора.

Дополнительная информация

До	ступ для чтения	Оператор
До	ступ для записи	-

Время работы

Описание Указывает какое время прибор находился в работе.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Дата/время

Навигация

📵 🗎 Диагностика → Дата/время

Описание

Отображает внутренние часы устройства в режиме реального времени.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

15.4.1 Подменю "Перечень сообщений диагностики"

Диагностика 1 до 5

Описание Просмотр текущих диагностических сообщений со значением приоритета от

наивысшего до 5-го наивысшего.

Дополнительная информация Отображается следующее:

■ Символ поведения события

■ Код поведения диагностики

■ Время события

■ Текст события

Метка времени 1 до 5

Описание Временная метка диагностического сообщения.

15.4.2 Подменю "Информация о приборе"

Навигация В В Диагностика → Инф о приборе

Обозначение прибора

Навигация В Диагностика → Инф о приборе → Обозначение

Описание Просмотр наименования прибора.

Интерфейс пользователя Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#32)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Серийный номер

Описание Серийный номер представляет собой уникальный буквенно-цифровой код,

идентифицирующий устройство.

Он указывается на заводской табличке.

При указании в приложении Operations позволяет получить доступ ко всей

документации, относящейся к прибору.

Дополнительная информация

_	
Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Версия программного обеспечения

Навигация 🗟 🖃 Диагностика → Инф о приборе → Версия прибора

Описание Показать версию установленного программного обеспечения.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Прошивка CRC

Описание Результат проверки циклического резервирования прошивки.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Метрическая конфигурация CRC

Описание Результат проверки циклического резервирования метрически релевантных

параметров.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Название прибора

Описание Используйте эту функцию для отображения названия прибора. Его также можно

найти на заводской табличке

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Заказной код прибора

Описание Показать код заказа прибора.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Сервис

Расширенный заказной код 1 до 3

Описание Просмотр трех частей расширенного кода заказа.

Интерфейс пользователя Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Сервис

Расширенный код заказа содержит выбранные опции всех заказываемых функций, и, таким образом, однозначно идентифицирует прибор.

250

15.4.3 Подменю "Моделирование"

Доступ для чтения	Техническое обслуживание
-------------------	--------------------------

Симулир. аварийного сигнала прибора

Навигация В Диагностика → Моделирование → Симул.авар.сигн.

Описание Включение и выключение сигнала тревоги прибора.

Выбор Выключено

■ Включено

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Моделир. диагностическое событие

Навигация В Диагностика → Моделирование → Модел диагн соб

Описание Выберите диагностическое событие для моделирования.

Выбор Диагностические события прибора

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание



Для остановки моделирования выберите Выключено.

Имитация расстояния включена

Описание Включает и выключает симуляцию дистанции.

Выбор ■ Выключено

■ Включено

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Моделир. расстояние до уровня продукта

Требование Имитация расстояния включена (→ 🖺 251) = Включено

Описание Определяет значение дистанции для симуляции.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Моделир. токовый выход N

Навигация $\blacksquare \blacksquare$ Диагностика \rightarrow Моделирование \rightarrow Модел ток вых N

Требование • Прибор оснащен блоком аналогового ввода/вывода.

выход

Описание Выключает и включает симуляцию тока.

Выбор ■ Выключено ■ Включено

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

Значение моделирования

Навигация \blacksquare Диагностика \rightarrow Моделирование \rightarrow Значение модел.

Требование Моделир. токовый выход (→ 🗎 252) = Включено

Описание Определяет ток для моделирования.

Ввод данных пользователем

3,4 до 23 мА

Заводские настройки

В настоящее время действует режим моделирования.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	Техническое обслуживание

15.4.4 Подменю "Проверка прибора"

Навигация В Диагностика → Проверка прибора

Начать проверку прибора

Навигация 🗟 🖃 Диагностика → Проверка прибора → Начать проверку

Описание Начать проверку устройства.

Выбор ■ Нет

■ Да

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор		
Доступ для записи	Техническое обслуживание		

Результат проверки прибора

Навигация

📵 🗎 Диагностика → Проверка прибора → Рез-т проверки

Описание

Показывает общие результаты проверки устройства.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Устройство имеет функцию обнаружения и выдачи отчета о каких-либо помехах, вызванных неблагоприятными условиями установки. Здесь производится мониторинг амплитуды измеряемых сигналов, которые относятся к помехам в ближайшем диапазоне.

Сигнал уровня

Навигация В Диагностика → Проверка прибора → Сигнал уровня

Требование Выводится только после проверки прибора.

Описание Показывает результат проверки устройства на сигнал уровня.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Ближнее расстояние

Навигация В Диагностика → Проверка прибора → Ближ. расстояние

Требование Выводится только после проверки прибора

Описание Показывает результат проверки устройства для ближней дистанции.

Дополнительная информация

Доступ для чтения	Оператор
Доступ для записи	-

Алфавитный указатель

Символы	Дата/время (Параметр)	
#blank# (Параметр)	Деактивировать SIL/WHG (Мастер) 2-	
	Декларация о соответствии	
0 9	Демпфирование отображения (Параметр) 2	
0 % значение (Параметр)	День (Параметр)	
100 % значение (Параметр) 142, 150, 173	Дескриптор HART (Параметр)	. / C
A	Символы	87
 Абсолютная амплитуда отражённого сигнала	Диагностика (Меню)	
(Параметр)	Диагностика 1 до 5 (Параметр) 2-	
Администрирование (Подменю) 242	Диагностическая информация	
Адрес опроса (Параметр)	FieldCare	90
Адрес опроса системы (Параметр) 171	Диагностические события	
Аксессуары	Диагностическое событие	
Для обслуживания	Диагностическое сообщение	
Для связи	Диаметр трубы (Параметр)	
Аналог.вход 100% значение (Параметр) 151 Аналоговый вход 0% значение (Параметр) 151	Диапазон тока (Параметр)	
Аналоговый вход 0% значение (параметр)	Дисплей (Подменю)	.28
Аппаратная защита от записи	Документ Функционирование	_
Б	Функционирование	_
Безопасное расстояние (Параметр) 208, 223	E	
Безопасность изделия	Единица давления (Параметр) 2	36
Ближнее расстояние (Параметр)	Единицы измерения по умолчанию (Параметр)	
Блокирующая дистанция (Параметр) 183		
В	Единицы измерения расстояния (Параметр) 2	
Вариант прот.коммун.интерфейса (Параметр) 164	Единицы измерения температуры (Параметр) 2	
Ввести код доступа (Параметр)	Единицы плотности (Параметр) 2	.3C
Версия программного обеспечения (Параметр) 248	3	
Верхний межфазный уровень (Параметр) 117	Заголовок (Параметр)	32
Возврат	Задержка сообщения о потере эхо-сигнала	
Время работы (Параметр)	(Параметр)	23
Время работы после перезапуска (Параметр) 245	Заказной код прибора (Параметр) 2	
Вторичная переменная (SV) (Параметр) 175	Замена прибора	
Вход.значение (Параметр) 143, 149, 157	Записать карту помех (Параметр)	.30
Вход.значение в процентах (Параметр)	Защита от записи	- 2
Входное значение % (Параметр)	Посредством переключателя защиты от записи Значение 1 дисплей (Параметр)	
Входящее значение в мА (Параметр)	Значение и дисплеи (Параметр)	
Выход - давление (Параметр)	Значение ошибки (Параметр)	
Выход - плотность (Параметр)	Значение плотности (Параметр)	
Выход - темп.пара (Параметр)	Значение процесса (Параметр)	
Выход - температура (Параметр)	Значение сигнализации (Параметр) 2	18
Выход - уровень (Параметр)	Значение элемента NMT (Подменю) 1	
Выходное значение (Параметр) 150, 158	Значение GP (Подменю)	
Г	Значение НН сигнализации (Параметр) 2	.18
гиДР коррекц.значение (Параметр)	И	
ГиДР режим (Параметр)	Измер.нижняя плотность (Параметр)	21
Гистерезис (Параметр)	Измеренная верх.плотность (Параметр)	
Год (Параметр)	Измеренная средняя плотность (Параметр) 1	
_	Измеренный уровень (Параметр)	
Д (77)	Измеряемые продукты	. 9
Давление (Подменю)	Имитация расстояния включена (Параметр) 2	
Давление окружающей среды (Параметр) 193	Инструментарий статуса доступа (Параметр) 1	
Дата / время (Подменю)	Интервал отображения (Параметр) 2	32

Алфавитный указатель Micropilot NMR84

Информация (Подменю)	Моделир. расстояние до уровня продукта
Информация о приборе (Подменю) 248	(Параметр)
Использ.для SIL/WHG (Параметр) 153, 159	Моделир. токовый выход N (Параметр) 252
Использование по назначению 9	Моделирование (Подменю)
Источн.цифр.входа (Параметр) 156	**
Источник аналог.входа (Параметр) 147	Н
Источник наблюдаемой плотности (Параметр) 187	Наблюдаемая плотность (Параметр) 120, 187
Источник сигнализации (Параметр) 217	Название прибора (Параметр) 134, 249
Источник температуры воздуха (Параметр) 185	Название GP 1 (Параметр)
Источник температуры жидкости (Параметр) 131, 184	Назначить PV (Параметр)
Источник температуры пара (Параметр) 186	Назначить QV (Параметр)
Источник PV (Параметр)	Назначить SV (Параметр)
T/	Назначить TV (Параметр)
K	Наружная очистка
Качество сигнала (Параметр)	Настройка (Меню)
Код даты HART (Параметр)	Настройки безопасности (Подменю)
Количество заголовков (Параметр) 171	Настройки таблицы (Параметр)
Количество знаков после запятой 1 (Параметр) 230	Начальный уровень (Параметр)
Количество устройств (Параметр) 133	Начать проверку прибора (Параметр) 253
Контрастность дисплея (Параметр) 233	Нижний межфазный уровень (Параметр) 117
Конфиг.датчика (Подменю)	
Конфигурация (Подменю) 161, 164, 168, 171	0
Конфигурация резервуара (Подменю) 180	Обозначение прибора (Параметр) . 125, 134, 178, 248
Короткий тег HART (Параметр)	Ожид.цепь SIL/WHG (Параметр)
Коэф.затухания (Параметр) 144, 153, 222	Оконечная нагрузка шины (Параметр) 162
Коэф.линейного расширения (Параметр) 202	Описания приборов
Коэф.расширения провода (Параметр) 203	Определить новый код доступа (Параметр) 242
Коэффициент деформации (Параметр) 197	Относительная амплитуда эхо-сигнала (Параметр)
Л	Отслеживание многокр. отраж. сигнала (Подменю)
Локальный дисплей	227
см. В аварийном состоянии	Очистить сигнализацию (Параметр)
см. Диагностическое сообщение	Очистка
Любая ошибка (Параметр)	Наружная очистка
M	
Максимальная температура зонда (Параметр) 143	Первичная переменная (PV) (Параметр) 174
Маркировка СЕ	Переключатель защиты от записи
Маскирование уровня (Параметр) 165	Переменная процесса (Параметр) 142, 151
Мастер	Перечень диагностических сообщений 100
Деактивировать SIL/WHG	Перечень сообщений диагностики (Подменю) 247
Подтверждение SIL	Плотность (Подменю)
Удалить устройство	Плотность воды (Параметр)
Меню	Плотность воздуха (Параметр)
Диагностика	Плотность пара (Параметр)
Настройка	Повторная калибровка
Управление	Подменю
Меры по устранению ошибок	Администрирование
Вызов	Вход/Выход
Замыкание	Давление
Месяц (Параметр)	Дата / время
Метка времени (Параметр)	Дисплей
Метка времени 1 до 5 (Параметр)	Значение элемента NMT
Метрическая конфигурация CRC (Параметр) 249	Значение GP
Мин.темп.зонда (Параметр)	Информация
Минимальное давление (Параметр)	Информация о приборе
Минимальный уровень (Параметр)	Конфигдатчика
Минута (Параметр)	Конфигурация
Моделир. диагностическое событие (Параметр) 251	Конфигурация резервуара

Моделирование	Режим работы (Параметр) 135, 140, 145, 155
Настройки безопасности	Режим сигнализации (Параметр) 215
Отслеживание многокр. отраж. сигнала 227	Резервуар с крышкой (Параметр) 201
Перечень сообщений диагностики 247	Результат проверки прибора (Параметр) 253
Плотность	Реф.высота резервуара (Параметр) 126, 181
Позиция элемента	Ручная плотность (Параметр) 206
Применение	Ручная темп.воздуха (Параметр)
Проверка прибора	Ручная темп.жидкости (Параметр)
Расчет резервуара	Ручная температура пара (Параметр)
Расширенная настройка	T y 4 man Temmepary pa mapa (mapamerp)
Связь	С
	Сброс истории (Параметр)
Сигнализация	Сброс параметров прибора (Параметр)
Системные единицы	Связь (Подменю)
Таблица погружений	
Температура	Серийный номер (Параметр)
Температура элемента	Сигнал уровня (Параметр)
Уровень	Сигнализация (Подменю)
Цифровой Xx-x	Сигналы состояния
Alarm	Симулир. аварийного сигнала прибора (Параметр)
Analog I/O	
Analog IP	Симуляция выхода (Параметр)
CTSh	Системные единицы (Подменю)
HART выход	Системные компоненты
HART устройства	Скорость передачи (Параметр) 161, 168
HART Device(s)	Служба поддержки Endress+Hauser
HTMS	Ремонт
HyTD	Техобслуживание
V1 селектор входа	Сообщение HART (Параметр)
WM550 input selector	Сопротивление линии (Параметр) 165
Подсветка (Параметр)	Статус блокировки (Параметр)
Подтвердить расстояние (Параметр)	Статус коммуникации (Параметр)
Подтверждение SIL (Мастер)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Позиция зонда (Параметр)	T
Позиция элемента (Подменю)	Таблица погружений (Подменю) 213
Позиция элемента (подменю)	Табличный режим (Параметр)
Последняя точка маски (Параметр)	Текст заголовка (Параметр)
	Текст события
Потеря сигнала (Параметр)	Текущая маска (Параметр)
Предыдущее диагн. сообщение (Параметр) 244	Текущее сообщение диагностики (Параметр) 244
Применение	Температура (Подменю)
Остаточный риск	Температура (подменю)
Применение (Подменю)	Температура воздуха (параметр)
Принцип ремонта	Температура колибровки (Параметр) 202
Проверка прибора (Подменю)	Температура каллоровки (параметр)
Протокол интерф.коммуникации (Параметр) 160	
Процент диапазона (Параметр)	1 31
Прошивка CRC (Параметр)	Температура элемента 1 до 24 (Параметр) 119
Пустой (Параметр)	Техника безопасности на рабочем месте
Пустота в резервуаре (Параметр)	Техническое обслуживание
Пустота в резервуаре% (Параметр)	Тип контакта (Параметр)
_	Тип подключения RTD (Параметр)
P	Тип события ошибки (Параметр)
Разделитель (Параметр)	Тип RTD (Параметр)
Расстояние (Параметр)	Ток измер.цепи (Параметр)
Расчет резервуара (Подменю)	Требования к работе персонала
Расширенная настройка (Подменю)	Тревога 1 источник вход.сигнала (Параметр) 167
Расширенный заказной код 1 (Параметр) 250	Тревога 2 источник вход.сигнала (Параметр) 167
Режим замены поплавка (Параметр) 162	Третичное значение измерения (TV) (Параметр) . 176
Режим отказа (Параметр)	
Режим оценки (Параметр)	
I	

Алфавитный указатель Micropilot NMR84

У	H
Удалить устройство (Мастер) 139 Удалить устройство (Параметр) 139 Указания по технике безопасности 9 Основные 9 Указания по технике безопасности (ХА) 7 Управление (Меню) 116 Уровень (Подменю) 116, 180 Уровень в резервуаре (Параметр) 116, 127, 181 Уровень воды (Параметр) 117, 183 Уровень резервуара % (Параметр) 116 Уровень события 87 Символы 87 Успокоительная труба (Параметр) 202 Установить уровень (Параметр) 127, 181 Устранение неисправностей 86 Утилизация 103	Н значение сигнализации (Параметр) 218 Н сигнализация (Параметр) 220 НАЯТ выход (Подменю) 171 НАЯТ устройства (Подменю) 133 НАЯТ Device(s) (Подменю) 134 НН сигнализация (Параметр) 219 НН+Н сигнализация (Параметр) 220 НТМЅ (Подменю) 206 НТМЅ режим (Параметр) 206 НуТО (Подменю) 196 I ID прибора (Параметр) 162 ID программного обеспечения (Параметр) 169 L L значение сигнализации (Параметр) 219
Ф Фиксированное значение тока (Параметр) 147 Форматировать дисплей (Параметр) 228 Функция документа 5	L сигнализация (Параметр) 220 Language (Параметр) 228 LL значение сигнализации (Параметр) 219 LL сигнализация (Параметр) 220 LL+L сигнализация (Параметр) 221
Ц Цифровой Xx-х (Подменю)	M Manual water level (Параметр)
Час (Параметр) 239 Четвертая переменная (QV) (Параметр) 177 Четность (Параметр) 161 Числовой формат (Параметр) 231	Р Р1 (нижнее) (Параметр) 122, 189 Р1 (нижнее) источник (Параметр) 189 Р1 (нижнее) ручное давление (Параметр) 189 Р1 абсолютное/ избыточное (Параметр) 190 Р1 позиция (Параметр) 190
Э Эксплуатационная безопасность	Р1 смещение (Параметр) 190 Р3 (верх) (Параметр) 122, 191 Р3 (верхнее) источник (Параметр) 191 Р3 (верхнее) ручное давление (Параметр) 191 Р3 абсолютное / избыточное (Параметр) 192
AAlarm (Подменю)214Alarm hysteresis (Параметр)222Analog I/O (Подменю)145Analog IP (Подменю)140	РЗ позиция (Параметр) 192 РЗ смещение (Параметр) 192 РV мА селектор (Параметр) 173 R
C CTSh (Подменю) 201 CTSh коррекционное значение (Параметр) 201 CTSh режим (Параметр) 201	Readback value (Параметр) 158 S Set date (Параметр) 238 V
D DD	V V1 адрес (Параметр)
см. Переключатель защиты от записи Discrete 1 selector (Параметр)	W Water level source (Параметр)



www.addresses.endress.com