

## Руководство по эксплуатации

# **СЕРИЯ UDL800** нагрузка электронная программируемая

**UDL840 UDL830** 



ООО "ЮнионТЕСТ"



Версия май 2015

Авторское право © ООО "ЮнионТЕСТ". Все права защищены.

**Union** — зарегистрированная торговая марка ООО "ЮнионТЕСТ"

Вся информация этого руководства защищена авторским правом. Любое копирование, тиражирование, полное или частичное воспроизведение, а также перевод на другой язык запрещены без официального разрешения ООО "ЮнионТЕСТ".

Информация в этом руководстве по эксплуатации считается верной на момент публикации. Однако ООО "ЮнионТЕСТ" оставляет за собой право любых изменений данного руководства по эксплуатации полностью или частично в любое время и без уведомления.



## СОДЕРЖАНИЕ

Требования безопасности	7
Общие меры предосторожности	7
Предупреждающие надписи и символы	10
Глава 1 Введение	11
1.1 Функциональные возможности	11
1.2 Передняя панель	14
1.3 Задняя панель	15
1.4 Назначение кнопок передней панели	16
1.5 Светодиодные индикаторы	18
1.6 Меню	18
1.6.1 Главное меню	18
1.6.2 Меню выбора режима и настройки параметров	21
1.6.3 Меню переходного режима	22
1.6.4 Меню режима управления программой	23
1.7 Значение показаний ЖК-дисплея	24
1.8 Дистанционное управление	29
Глава 2 Назначение и возможности	30
2.1 Местное и дистанционное управление	30
2.2 Режимы испытания	31
2.3 Базовые режимы испытания	32
2.3.1 Режим постоянного тока	32
2.3.1.1 Диапазоны настройки	34
2.3.1.2 Непосредственно устанавливаемый уровень тока	34
2.3.1.3 Уровень тока, устанавливаемый при внешнем	
запуске	35
2.3.1.4 Переходные уровни тока	36
2.3.1.5 Ток аварийного отключения входа	36
2.3.2 Режим постоянного напряжения (CV)	36
2.3.2.1 Диапазон настройки	37



2.3.2.2 Непосредственно устанавливаемый уровень	
напряжения	37
2.3.2.3 Уровень напряжения, устанавливаемый при	
внешнем запуске	38
2.3.2.4 Переходные уровни напряжения	39
2.3.3 Режим постоянного сопротивления (CR)	39
2.3.3.1 Диапазоны настройки	40
2.3.3.2 Непосредственно устанавливаемый уровень	
сопротивления	41
2.3.3.3 Уровень сопротивления, устанавливаемый при	
внешнем запуске	41
2.3.3.4 Переходные уровни сопротивления	42
2.3.4 Режим постоянной мощности (СР)	42
2.3.4.1 Диапазоны настройки	45
2.3.4.2 Непосредственно устанавливаемый уровень	
мощности	45
2.3.4.3 Уровень мощности, устанавливаемый при внешнем	
запуске	45
2.4 Переходный режим	46
2.4.1 Непрерывный переходный режим	48
2.4.2 Импульсный переходный режим	50
2.4.3 Переключаемый переходный режим	53
2.5 Режим управления программой	56
2.6 Режим разряда батареи	58
2.7 Режим короткого замыкания	59
2.8 Внешний запуск	60
2.9 Управление входом	62
2.9.1 Подключение/отключение входа нагрузки	62
2.9.2 Пороговое напряжение и функция фиксации	
2.9.3 Ограничение тока в режиме постоянного напряжения	



2.9.4 Скорость нарастания тока	66
2.9.5 Скорость спада тока	67
2.10 Функция измерения	68
2.11 Сохранение и загрузка настроек	68
2.12 Считывание ошибок дистанционного управления	71
2.13 Отчет о состоянии	72
2.14 Функции защиты электронной нагрузки	72
2.14.1 Сброс защитной блокировки	73
2.14.2 Перегрузка по напряжению	74
2.14.3 Перегрузка по току	74
2.14.4 Перегрузка по мощности	75
2.14.5 Перегрев	76
2.14.6 Напряжение обратной полярности	76
2.15 Вспомогательные функции	
2.15.1 Функция выбора объекта запуска	
2.15.2 Разрешение действия поворотного регулятора	77
2.15.3 Звук при нажатии кнопок	
Глава 3 Подготовка к работе	
3.1 Начальная проверка	78
3.2 Условия эксплуатации	78
3.3 Самодиагностика при включении нагрузки	79
3.4 Разъемы задней панели	
3.5 Клеммы и разъем передней панели	82
3.6 Проводные соединения	84
Глава 4 Местное управление	86
4.1 Местное управление	86
4.2 Основы управления с помощью передней панели	87
4.3 Подключение входа нагрузки к источнику питания	87
4.4 Подключение/отключение входа нагрузки	88
4.5 Базовые процедуры управления	88



4.5.1 Режим постоянного тока	89
4.5.2 Режим постоянного напряжения	92
4.5.3 Режим постоянного сопротивления	95
4.5.4 Режим постоянной мощности	98
4.6 Режим короткого замыкания	102
4.7 Переходный режим	105
4.7.1 Непрерывный переходный режим	107
4.7.2 Импульсный переходный режим	111
4.7.3 Переключаемый переходный режим	116
4.8 Режим управления программой	119
4.8.1 Редактирование программы	123
4.8.2 Изменение, добавление, вставка и удаление этапов	
программы	129
4.8.3 Запуск/остановка выполнения программы	133
4.9 Режим разряда батареи	135
4.10 Сохранение и загрузка настроек	138
4.11 Сброс защитной блокировки	142
4.12 Сообщения об ошибках	142
4.13 Внешний запуск программы	
4.14 Главное меню	144
4.14.1 Восстановление настроек изготовителя	145
4.14.2 Режим короткого замыкания	146
4.14.3 Пороговое напряжение и функция фиксации	147
4.14.4 Ограничение тока в режиме постоянного напряжения	149
4.14.5 Скорость нарастания/спада тока для режима	
постоянного тока	150
4.14.6 Функция выбора объекта запуска	152
4.14.7 Разрешение действия поворотного регулятора	153
4.14.8 Звук при нажатии кнопок	154
4.14.9 Коммуникационный интерфейс	154



Глава 5 Дистанционное управление	158
5.1 Коммуникационный интерфейс	158
5.1.1 Интерфейс RS-232	158
5.1.2 Интерфейс USB	159
5.1.3 Интерфейс GPIB	159
5.2 Контроль потока данных	159
5.3 Индикатор дистанционного управления	160
5.4 Посылка команд дистанционного управления	160
5.5 Передача данных в компьютер	160
5.6 Команды дистанционного управления	161
5.6.1 Режимы испытания	162
5.6.2 Переходные уровни	162
5.6.3 Функция защиты от перегрузки по току	162
5.7 Пример ДУ для режима постоянного тока	162
5.8 Пример ДУ для режима постоянного напряжения	163
5.9 Пример ДУ для режима постоянного сопротивления	164
5.10 Пример ДУ для непрерывного переходного режима	164
5.11 Пример ДУ для импульсного переходного режима	165
Глава 6 Приложения	167
Приложение А. Комплект поставки	167
Приложение Б. Характеристики	168
Приложение В. Техническое обслуживание	173
Чистка	173
Приложение Г. Гарантийные обязательства и обслуживание	174
Гарантийные обязательства	174
Гарантийное обслуживание	175
Контактная информация	175



## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

## Общие меры предосторожности

Во избежание получения травм, повреждения данного прибора или других приборов электрически связанных с ним, перед тем как приступить к работе внимательно ознакомьтесь с требованиями безопасности. Во избежание потенциальной опасности используйте прибор только согласно указаниям в данном руководстве.

## Обслуживание и ремонт прибора должен осуществлять только квалифицированный специалист

#### Используйте надлежащий кабель питания

Подключайте прибор к электросети только кабелем питания, предназначенным для данного прибора и страны его использования.

## Проверьте заземление прибора

Данный прибор заземлен через провод защитного заземления кабеля питания. Во избежание электрошока этот провод кабеля питания обязательно должен быть подключен к заземлению. Убедитесь, что прибор должным образом заземлен перед подключением входов или выходов данного прибора.

## Учитывайте все предельные характеристики входов и выходов

Во избежание возгорания или электрошока перед подключением изучите все предельные характеристики и маркировки на приборе, для получения большей информации обратитесь к руководству по эксплуатации.



#### Используйте надлежащую защиту от перенапряжения

Убедитесь, что перенапряжение ни в коем случае не сможет достигнуть прибора (например, при грозе). В противном случае возможен электрошок.

#### Не работайте с прибором без крышек корпуса

Не допускается использовать прибор без крышек или панелей корпуса.

#### Остерегайтесь открытых цепей и проводников

Не допускается при включенном питании прибора касаться открытых цепей и проводников.

## He допускается эксплуатация прибора при сомнении в его исправности

При сомнении в исправности прибора перед его дальнейшей эксплуатацией необходимо выполнить его проверку квалифицированным обслуживающим персоналом. Любой ремонт, регулировка или особенно замена частей прибора должны выполняться уполномоченным ООО "ЮнионТЕСТ" персоналом.

## Обеспечьте хорошую вентиляцию

Недостаточная вентиляция может вызвать перегрев или повреждение этого прибора. Обеспечьте хорошую вентиляцию и регулярно осматривайте вентиляционные отверстия и вентилятор прибора.

## Не допускается использование прибора в условиях повышенной влажности

Во избежание короткого замыкания внутри прибора или электрошока не допускается использование прибора в условиях повышенной влажности.



#### Не допускается использование во взрывоопасной атмосфере

Помните, во избежание повреждения прибора или травм не допускается использование прибора в условиях повышенной взрывоопасности.

#### Поверхность прибора должна быть чистой и сухой

Поддерживайте поверхность прибора чистой и сухой, оберегая его от воздействия пыли и/или влажности.

#### Защита от электростатики

Рабочее место должно быть оборудовано специальными средствами для снятия электростатического заряда во избежание повреждения в результате электростатического разряда. Перед подключением кабеля обязательно на некоторое время заземлите внутренний и внешний его проводники для снятия электростатического заряда.

#### Будьте осторожны при транспортировке

Будьте осторожны при транспортировке во избежание повреждения органов управления, ЖК-дисплея, разъемов и прочих частей на панелях прибора.



## Предупреждающие надписи и символы

**Предупреждающие надписи в данном руководстве.** В данном руководстве можно встретить следующие предупреждающие надписи:



#### осторожно!

указывает на условия или действия, приводящие к травмам или даже летальному исходу.



#### ВНИМАНИЕ!

указывает на условия или действия, в результате которых может быть поврежден этот прибор или другое оборудование.

**Предупреждающие надписи на приборе.** На приборе можно встретить следующие предупреждающие надписи:

**DANGER (ОПАСНО!)** указывает на непосредственную опасность получения травмы.

**WARNING** (ОСТОРОЖНО!) указывает на потенциальную опасность получения травмы.

**CAUTION (ВНИМАНИЕ!)** указывает на потенциальную опасность повреждения прибора или другого оборудования.

**Предупреждающие символы на приборе.** На приборе можно встретить следующие предупреждающие символы:











Опасное напряжение

Обратитесь к руководству по эксплуатации

Вывод защитного заземления

Вывод шасси прибора

Вывод заземления



## ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ

руководство эксплуатации предназначено Данное ПО ДЛЯ UDL830 UDL840 UnionTEST UDL800 моделей и серии программируемые электронные нагрузки И содержит информацию по управлению данными приборами.

Электронные нагрузки данной серии обладают улучшенными рабочими характеристиками, предоставляют широкие возможности для проведения испытаний, удобны в использовании, а также имеют интерфейсы RS232 и GPIB (опция USB), поддерживают LabVIEW и протокол команд SCPI.

Электронные нагрузки серии UnionTEST UDL800 найдут широкое применение в производстве авиационной и космической техники, судостроении, научных исследованиях, а также при производстве различной электронной продукции, например, солнечных и топливных элементов.

Далее в тексте данного руководства, если не указано иное, термин "электронная нагрузка" обозначает программируемую электронную нагрузку серии UnionTEST UDL800.

## 1.1 Функциональные возможности

 ◆ 4 основных типа испытания: постоянный ток (СС), постоянное напряжение (СV), постоянное сопротивление (СR) и постоянная мощность (СР), реализованы у электронной нагрузки в виде 8 режимов испытания: нижний диапазон постоянного тока (ССL), верхний диапазон постоянного тока (ССН), постоянное напряжение (СV),



нижний диапазон постоянного сопротивления (CRL), средний диапазон постоянного сопротивления (CRM), верхний диапазон постоянного сопротивления (CRH), постоянная мощность для источника напряжения (CPV), постоянная мощность для источника тока (CPC).

- Применение 24-разрядных аналогово-цифровых и 17-разрядных цифро-аналоговых преобразователей обеспечивает высокую точность настройки и высокую разрешающую способность при измерении. Цифро-аналоговое преобразование с частотой 100 кГц значительно повышает быстродействие.
- Минимальное напряжение на нагрузке не превышает 0,6 В при номинальном токе. Кроме того, используя дополнительные низковольтные испытательные устройства, можно достичь максимального тока даже при нулевом входном напряжении. Благодаря этому данная электронная нагрузка прекрасно подходит для испытания топливных и солнечных элементов, а также других инновационных источников энергии.
- Превосходная защита гарантирует высокую надежность при наиболее сложных условиях испытания.
- Раздельные режимы постоянной мощности для источника напряжения (CPV) и для источника тока (CPC) повышают эффективность и практическую реализацию режима постоянной мощности (CP).
- Усовершенствованные электронные схемы значительно улучшают динамические характеристики и расширяют область применения режима постоянного сопротивления (CR).



- Воссоздание высокоскоростных переходных процессов с максимальной частотой 50 кГц.
- Широкие возможности испытаний при управлении прибором созданной пользователем программой. Каждая программа состоит из последовательности этапов. Длительность каждого этапа может быть задана от 10 мкс до 100'000 с. Произвольный выбор числа циклов повторного выполнения программы, помимо этого программу можно связать с любой другой программой из памяти прибора для их последовательного выполнения, получая дополнительные комбинации процедур испытания.
- Инновационная конструкция входных клемм прекрасно подходит для испытания с большим током.
- Возможность испытания в режиме короткого замыкания, проверки батарей на разряд, а также наличие других вспомогательных функций.
- Интеллектуальная высокоэффективная система охлаждения снижает температуру внутри электронной нагрузки и повышает ее удельную мощность.
- Функция автоматического подключения/отключения нагрузки упрощает проведение испытания.
- Наличие поворотного регулятора и кнопочной панели для числового ввода повышают удобство управления.
- Возможность группового сохранения/загрузки нескольких вариантов основных настроек.
- Поддержка LabVIEW и команд SCPI. Кроме того, доступно оригинальное программное обеспечение для персонального компьютера.



## 1.2 Передняя панель




Рисунок 1-1. Передняя панель

- (1) ЖК-дисплей
- (2) Функциональные кнопки
- (3) Кнопка включения/выключения питания прибора
- (4) Разъем входа для получения сигнала внешнего запуска
- (5) Клеммы дистанционного контроля напряжения источника
- (6) Клеммы входа электронной нагрузки
- (7) Поворотный регулятор
- (8) Кнопки числового ввода с дополнительными функциями
- (9) Светодиодные индикаторы
- (10) Кнопка, позволяющая активировать дополнительную функцию при последующем нажатии кнопки числового ввода
- (11) Кнопки со стрелками ВЛЕВО и ВПРАВО
- (12) Кнопки со стрелками BBEPX и BHИ3/переключение режима ЖК-дисплея



## 1.3 Задняя панель




Рисунок 1-2. Задняя панель

- (1) Разъем для подключения сетевого кабеля питания
- (2) Переключатель выбора напряжения электросети
- (3) Держатель плавкого предохранителя
- (4) Разъем интерфейса RS-232
- (5) Разъем интерфейса GPIB (или USB опция)
- (6) Вентилятор охлаждения



## 1.4 Назначение кнопок передней панели

Ha передней панели расположены три группы кнопок: функциональные кнопки числового (также кнопки, ввода предоставляют доступ к дополнительным функциям) и кнопки со Маркировка стрелками направления. обозначений дополнительных функций, имеющихся у большинства кнопок, выполнена в синем цвете. Для использования дополнительной

функции следует сначала нажать кнопку <sup>2nd</sup>, а затем кнопку с обозначением нужной дополнительной функции.

Таблица 1-1. Описание кнопок

0 Local	Ввод "0"/возврат к режиму местного управления
1 Save	Ввод "1"/ вызов меню для сохранения настроек
2 Recall	Ввод "2"/вызов меню для загрузки сохраненных настроек
3 Error	Ввод "3"/просмотр кода ошибки
4 Start	Ввод "4"/запуск выполнения программы
5 Stop	Ввод "5"/остановка выполнения программы
6 Battery	Ввод "6"/ включение/выключение режима разряда батареи



7 Insert	Ввод "7"/вставка
8 Delete	Ввод "8"/удаление
9 List	Ввод "9"/вызов меню режима управления программой
■ Trigger	Ввод десятичной точки/выполнение внешнего запуска
Clear Prot Clear	Очистка или выход из текущего состояния/сброс защиты
Menu	Вызов главного меню
Tran	Включение/выключение переходного режима
Set	Вызов меню настроек, соответствующего текущему режима
Input on/off	Подключение/отключение входа нагрузки
Enter	Подтверждение ввода
	Кнопка со стрелкой ВЛЕВО



	Кнопка со стрелкой ВПРАВО
	Кнопка со стрелкой ВВЕРХ
	Кнопка со стрелкой ВНИЗ
2nd	Кнопка для использования дополнительных функций других кнопок

**Замечание:** при активности одного из базовых режимов испытания кнопки со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ позволяют переключать ЖК-дисплей либо для отображения состояния нагрузки, либо для отображения фактической мощности.

## 1.5 Светодиодные индикаторы

REM	Свечение	этого	индикатора		указывает,		г, что
KLIVI	электронная	нагру	/зка	находи	гся	В	режиме
	дистанционн	юго упра	влени	я.			
ERR		этого		катора	,	ывае	•
EKK	обнаружена	ошибка	в рез	ультате	обраб	ботки	команд
	дистанционн	юго упра	влени	я.			

## 1.6 Меню

#### 1.6.1 Главное меню

Для вызова главного меню нажмите кнопку **Menu**. В следующей таблице приведено описание этого меню.



Функция и параметр	Описание
Load Default	Восстановление настроек изготовителя
Yes/*No	Да/*Нет
Short	Режим короткого замыкания
On/*Off	Вкл./*Выкл.
Von Latch	Функция фиксации
On/*Off	Вкл./*Выкл.
Von Point	Пороговое напряжение
0.000V	Значение порогового напряжения
CV Curr Limit	Ограничение тока для режима
	постоянного напряжения (CV)
40.00A	Значение предельного тока
Curr Rise Rate	Скорость нарастания тока для режима
	постоянного тока (СС)
4.000A/us	Значение скорости нарастания тока
Curr Fall Rate	Скорость спада тока для режима
	постоянного тока (СС)
4.000A/us	Значение скорости спада тока
Trig Function	Выбор объекта запуска
*Tran/List	*Переходной режим/
	режим управления программой
Knob	Разрешение действия поворотного
	регулятора
*On/Off	*Вкл./Выкл.
Key Sound	Звук при нажатии кнопок
*On/Off	*Вкл./Выкл.



Функция и параметр	Описание
Interface	Выбор интерфейса связи с компьютером
*RS232/USB/GPIB	*RS232/USB/GPIB
Baud Rate	Выбор скорости передачи данных
2400/4800/*9600/19200/	2400/4800/*9600/19200/38400 бод
38400	
Parity Check	Настройка проверки четности
*None/Even/Odd	*Без проверки/Четные/Нечетные
Data Bit	Число битов данных
*8/7	*8 бит/7 бит
Stop Bit	Размер стоп-бита
*1/2	*1 бит/2 бита
Flow Control	Контроль потока данных
*On/Off	*Вкл./Выкл.
GPIB Address	Адрес GPIB
5	Установка адреса

<sup>\* -</sup> установка по умолчанию

Замечание: кроме настроек поворотного регулятора, звуковой индикации нажатия кнопок и конфигурации интерфейса связи с компьютером остальные параметры, устанавливаемые в главном меню, не сохраняются при выключении питания электронной нагрузки. Для сохранения этих настроек используйте

дополнительную функцию кнопки **с** или команду \*sav.

При включении питания электронная нагрузка автоматически загружает вариант настроек, хранящийся в ячейке памяти с номером 0.



## 1.6.2 Меню выбора режима и настройки параметров

Нажмите кнопку **Set** для вызова меню выбора режима и настройки параметров. В следующей таблице приведено описание этого меню.

Функция и	Описание
параметр	Описание
MODE: CCL	Нижний диапазон постоянного тока
CURR: 0.000A	Значение уровня тока
MODE: CCH	Верхний диапазон постоянного тока
CURR: 0.000A	Значение уровня тока
MODE: CV	Режим постоянного напряжения
VOLT: 80.00V	Значение уровня напряжения
MODE: CRL	Нижний диапазон постоянного сопротивления
RES: 2.000Ω	Значение уровня сопротивления
MODE: CRM	Средний диапазон постоянного сопротивления
RES: 20.000Ω	Значение уровня сопротивления
MODE: CRH	Верхний диапазон постоянного сопротивления
RES: 20.000Ω	Значение уровня сопротивления
MODE: CPV	Режим постоянной мощности для источника
	напряжения
POWR: 0.000W	Значение уровня мощности
MODE: CPC	Режим постоянной мощности для источника тока
POWR: 0.000W	Значение уровня мощности



## 1.6.3 Меню переходного режима

Предварительно установив нужный базовый режим испытания, нажмите кнопку тап для включения переходного режима. Затем нажмите кнопку таблице приведено описание этого меню.

Функция	Описание	Пример индикации
LevelL	Нижний переходный уровень	1.000A
LevelH	Верхний переходный уровень	2.000A
TimeL	Длительность удержания нижнего	600.00ms
	переходного уровня	
TimeH	Длительность удержания верхнего	600.00ms
	переходного уровня	
TimeR	Длительность нарастания	0.01ms
TimeF	Длительность спада	0.01ms
MODE	Режим повторения: непрерывный (Cont),	Cont
	импульсный (Puls), переключение (Togg)	

**Замечание:** переходный режим можно использовать только совместно со следующими базовыми режимами испытания: режим постоянного тока, режим постоянного напряжения или режим постоянного сопротивления.



## 1.6.4 Меню режима управления программой

Нажмите кнопки <sup>2nd</sup> и <sup>9</sup> цізт для вызова меню режима управления программой. В следующей таблице приведено описание этого меню.

Функция	Описание		
No.	Выбор номера программы (0~6)		
Memo	Наименование программы (до 10 символов)		
Data:	Создание новой или изменение уже существующей		
<new edit=""></new>	программы		
Count	Число циклов повторного выполнения		
	программы (1~65'535)		
Chain: Off	Номер программы, автоматически запускаемой		
	вслед за окончанием выполнения данной		
	программы (0~6, Off – данная функция выключена)		

В меню режима управления программой с помощью кнопок




выберите Data: <New/Edit>. Затем помощью выберите поворотного регулятора или кнопок New для создания новой программы Edit ДЛЯ редактирования уже имеющейся программы. Нажмите кнопку Enter подтверждения выбора для перехода меню редактирования этапов программы (см. таблицу ниже).



Функция	Описание					
01. 10000.00000s	Номер	этапа	програ	аммы	И	его
CCH 5.000A	длительность,		режим	испы	тания	И
	установленное значение его параметра					

## 1.7 Значение показаний ЖК-дисплея

#### (1) Режим постоянного тока



Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение установки постоянного тока, английскую буквенную аббревиатуру режима постоянного тока (ССН — верхний диапазон режима постоянного тока; ССL — нижний диапазон режима постоянного тока) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ОN — вход подключен, ОFF — вход отключен).

## (2) Режим постоянного напряжения




Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение



установки постоянного напряжения, английскую буквенную аббревиатуру режима постоянного напряжения (CV) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).

## (3) Режим постоянного сопротивления



Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение установки постоянного сопротивления, английскую буквенную аббревиатуру режима постоянного сопротивления (CRL – нижний диапазон режима постоянного сопротивления; CRM – средний диапазон режима постоянного сопротивления; CRH – верхний диапазон режима постоянного сопротивления) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).



#### (4) Режим постоянной мощности



Верхняя строка отображает результаты последнего измерения отображает напряжения тока. Нижняя строка значение vстановки постоянной мошности. английскую буквенную аббревиатуру режима постоянной мощности (СРС – режим постоянной мощности для источника тока; CPV – постоянной мощности для источника напряжения) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ОМ – вход подключен, OFF – вход отключен).

## (5) Переходный режим



Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение текущей установки уровня, английскую буквенную аббревиатуру базового режима испытания (буква "t" перед аббревиатурой базового режима испытания указывает на переходный режим) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).



## (6) Режим управления программой



Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение текущей установки параметра базового режима, английскую буквенную аббревиатуру текущего базового режима испытания (буква "L" перед аббревиатурой базового режима испытания указывает на режим управления программой) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON — вход подключен, OFF — вход отключен).

## (7) Режим разряда батареи



Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значения емкости батареи и длительности разряда.

## (8) Режим короткого замыкания



Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает заданное значение тока короткого замыкания, английскую буквенную



аббревиатуру режима (буква "s" в начале аббревиатуры указывает на режим короткого замыкания) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).

## (9) Отображение фактической мощности



С помощью кнопок и можно переключать режим отображения ЖК-дисплея: индикация состояния режима электронной нагрузки или индикация фактической мощности. При индикации фактической мощности верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока, а нижняя строка отображает значение установки параметра и значение фактической мощности.

## (10) Состояние защиты

При срабатывании функции защиты на ЖК-дисплее будут отображены сведения об этом событии. Например, на приведенном ниже рисунке показан ЖК-дисплей, отображающий сведения о срабатывании защиты от напряжения обратной полярности:



Отображаемые сведений о срабатывании защиты включают следующее: PT – перегрузка по току до истечения длительности задержки, OC – перегрузка по току, OV – перегрузка по



напряжению, OP – перегрузка по мощности, OT – перегрев, RV – напряжение обратной полярности.

## 1.8 Дистанционное управление

Команды дистанционного управления, передаваемые электронной нагрузке через интерфейс дистанционного управления (RS-232, GPIB, USB), декодируются процессором и затем выполняются. Процессор прибора позволяет выявить неправильную команду или команду с ошибкой, распознать тип ошибки. Код выявленной ошибки будет записан в регистр состояния.



## ГЛАВА 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ

Эта глава дает подробное описание функций и возможностей данной электронной нагрузки.

## 2.1 Местное и дистанционное управление

Управление данной электронной нагрузкой может осуществляться либо органами управления, расположенными на ее передней панели, либо с помощью внешнего компьютера, через интерфейс дистанционного управления. Для управления с помощью органов управления на передней панели электронная нагрузка должна находиться в режиме местного управления. Режим местного управления непосредственно активируется при включении питания электронной нагрузки. Режим дистанционного управления активируется только после получения электронной нагрузкой команды (SYSTem:REMote) через интерфейс RS-232, GPIB или USB.

Если электронная нагрузка находится в режиме дистанционного управления, то на это указывает свечение индикатора **REM**. При этом будет заблокировано действие всех кнопок (кроме кнопок

2nd и оповоротного регулятора, имеющихся на передней панели прибора. В режиме дистанционного управления электронная нагрузка полностью управляется с помощью внешнего компьютера. Возврат к режиму местного управления электронной нагрузки и гашение индикатора REM происходит после получения команды возврата (SYSTem:LOCal). Кроме того,



вернуть электронную нагрузку в режим местного управления можно нажатием кнопок 2nd и 0

Полная информация о местном управлении содержатся в разделе "Глава 4 Местное управление", а базовая информация управлении дистанционном приведена В разделе "Глава 4 Дистанционное управление". Полная информация о дистанционном управлении с помощью команд SCPI содержится "Серия UDL800 документе нагрузка В электронная программируемая. Руководство по использованию команд **SCPI** для дистанционного управления".

#### 2.2 Режимы испытания

Электронная нагрузка предоставляет следующие режимы испытания:

- режим постоянного тока: (нижний и верхний диапазон постоянного тока);
- режим постоянного напряжения;
- режим постоянного сопротивления (нижний, средний и верхний диапазоны постоянного сопротивления);
- режим постоянной мощности (раздельно: для источника напряжения и для источника тока);
- переходный режим;
- режим управления программой;
- режим разряда батареи;
- режим короткого замыкания.



## 2.3 Базовые режимы испытания

Данная электронная нагрузка обеспечивает четыре основных типа испытания: постоянный ток (СС), постоянное напряжение (CV), постоянное сопротивление (CR) и постоянная мощность (СР), реализованных в ней в виде 8 базовых режимов испытания: нижний диапазон постоянного тока (CCL), верхний диапазон постоянного тока (ССН), постоянное напряжение (CV), нижний диапазон постоянного сопротивления (CRL), средний диапазон сопротивления (CRM). верхний постоянного постоянного сопротивления (CRH), постоянная мощность для (CPV), постоянная источника напряжения мошность ДЛЯ источника тока (СРС).

Базовые режимы испытания и связанные с ним параметры можно задать с помощью органов управления на передней панели или с помощью команд дистанционного управления. Электронная нагрузка сохраняет выбранный режим испытания, пока он не будет изменен оператором. При изменении режима испытания подключенный вход нагрузки будет автоматически отключен приблизительно на 5 мс.

При подключенном входе электронной нагрузки изменение любого параметра начинает действовать сразу. При попытке ввода значения, выходящего за границы допустимого диапазона для данного параметра, вводимому параметру будет автоматически установлено значение верхней или нижней границы допустимого диапазона.

#### 2.3.1 Режим постоянного тока

Режим постоянного тока имеет два диапазона: верхний диапазон (ССН) и нижний диапазон (ССL). Верхний диапазон позволяет

Set



выполнять испытания в более широком для тока диапазоне. Нижний диапазон улучшает разрешающую способность при установке тока. В режиме постоянного тока электронная нагрузка поддерживает неизменным входной ток в соответствии с установленным значением независимо от напряжения на ее входе (см. рис. 2-1). При нахождении электронной нагрузки в

базовом режиме испытания нажмите кнопку для вызова меню выбора режима и настройки параметров. С помощью кнопок и выберите режим верхнего (ССН) или

нижнего (CCL) диапазона постоянного тока. Установите значение постоянного тока, используя кнопки ввода или же поворотный

регулятор совместно с кнопками 🔄 и 🕒 . Для

подтверждения введенного значения нажмите кнопку Включить режим постоянного тока и установить его параметры можно также с помощью команд дистанционного управления (MODE CCL, MODE CCH, CURRent <NRf+>).




Рисунок 2-1. Режим постоянного тока



#### 2.3.1.1 Диапазоны настройки

Диапазоны настройки для режима постоянного тока

	UDL830	UDL840
CCL	0~3 A	0~4 A
CCH	0~30 A	0~44 A

При переключении диапазонов в режиме постоянного тока (от ССL к ССН и наоборот) подключенный вход нагрузки будет автоматически отключен приблизительно на 5 мс. Следует учитывать, что при переключении от верхнего (ССН) к нижнему (ССL) диапазону постоянного тока, если текущая установка тока превышает верхнюю границу нижнего (ССL) диапазона, значение установки тока будет автоматически снижено до значения верхней границы нижнего (ССL) диапазона постоянного тока. Например, пусть у модели UDL840 при верхнем (ССН) диапазоне

Например, пусть у модели UDL840 при верхнем (ССН) диапазоне постоянного тока выполнена установка тока 10,000 А. При переключении от верхнего (ССН) к нижнему (ССL) диапазону постоянного тока установка тока будет автоматически снижена до 4,0000 А, что соответствует верхней границе нижнего (ССL) диапазона постоянного тока для данной модели электронной нагрузки.

## 2.3.1.2 Непосредственно устанавливаемый уровень тока

Значение этого параметра для режима постоянного тока может быть задано в меню выбора режима и настройки параметров или используя команду дистанционного управления (CURRent <NRf+>). Его также можно непосредственно изменить с



помощью поворотного регулятора и кнопок со стрелками ВЛЕВО/ВПРАВО ( ).

#### 2.3.1.3 Уровень тока, устанавливаемый при внешнем запуске

Значение этого параметра после получения сигнала запуска автоматически заменяет текущую установку уровня тока для режима постоянного тока. Если при этом режим постоянного тока активен и вход нагрузки подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим постоянного тока не будет активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока не будет включен режим постоянного тока.

Значение этого параметра можно задать только с помощью управления (CURRent:TRIGgered команды дистанционного <NRf+>). После запуска и замены текущей установки уровня тока последующие события запуска не будут влиять на работу электронной нагрузки до момента получения новой команды CURRent:TRIGgered <NRf+>. Управление электронной нагрузкой С использованием внешнего запуска будет изложено следующей главе. Регистр состояния электронной нагрузки позволяет отслеживать ожидание запуска и другие условия управления. Подробные сведения о регистре состояния см. в "Серия документе UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд **SCPI** для дистанционного управления".



#### 2.3.1.4 Переходные уровни тока

При включении переходного режима электронная нагрузка будет выполнять переключения между верхним (LevelH) и нижним (LevelL) переходным уровнем тока. Переходные уровни тока можно задать в меню переходного режима с помощью органов управления передней панели или команд дистанционного управления (CURRent:HIGH <NRf+>, CURRent:LOW <NRf+>).

## 2.3.1.5 Ток аварийного отключения входа

Электронная нагрузка позволяет задать аварийного ток отключения входа (диапазон установки аналогичен диапазону режима ССН) с помощью команд дистанционного управления. (CURRent:PROTection <NRf+>, CURRent:PROTection:DELay <NRf+>). Если ток В нагрузке превысит установленное предельное значение, то через заданное время задержки (от 0.001 до 60 с) вход нагрузки будет автоматически отключен со звуковым оповещением об аварийной ситуации. Обратите внимание, что данная функция аварийного отключения входа будет действовать при любом режиме работы электронной нагрузки.

# 2.3.2 Режим постоянного напряжения (CV)

В режиме постоянного напряжения нагрузка будет стараться регулировать входной ток так, чтобы поддерживать заданное напряжение на входе (см. рис. 2-2). Нажмите кнопку **Set** в базовом режиме для вызова меню выбора режима и настройки



параметров. С помощью кнопок и и выберите режим постоянного напряжения (CV). Установите значение постоянного напряжения, используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и . Для подтверждения введенного значения нажмите кнопку Enter. Включить режим постоянного напряжения и установить его параметры можно также с помощью команд дистанционного управления (MODE CV, VOLTage <NRf+>).




Рисунок 2-2. Режим постоянного напряжения

# 2.3.2.1 Диапазон настройки

Диапазон настройки для режима постоянного напряжения

	UDL830	UDL840
CV	0~80 B	0~80 B

# 2.3.2.2 Непосредственно устанавливаемый уровень напряжения

Значение этого параметра для режима постоянного напряжения может быть задано в меню выбора режима и настройки параметров или используя команду дистанционного управления



(VOLTage <NRf+>). Его также можно непосредственно изменить с помощью поворотного регулятора и кнопок со стрелками ВЛЕВО/ВПРАВО ( ).

# 2.3.2.3 Уровень напряжения, устанавливаемый при внешнем запуске

Значение этого параметра после получения сигнала запуска автоматически заменяет текущую установку уровня напряжения для режима постоянного напряжения. Если при этом режим постоянного напряжения активен и вход нагрузки подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим постоянного напряжения не будет активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока не будет включен режим постоянного напряжения.

Значение этого параметра можно задать только с помощью дистанционного управления (VOLTage:TRIGgered команды <NRf+>). После запуска и замены текущей установки уровня напряжения последующие события запуска не будут влиять на работу электронной нагрузки до момента получения новой команды VOLTage:TRIGgered <NRf+>. Управление электронной нагрузкой с использованием внешнего запуска будет изложено в следующей главе. Регистр состояния электронной нагрузки позволяет отслеживать ожидание запуска и другие условия управления. Подробные сведения о регистре состояния см. в документе "Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления".



#### 2.3.2.4 Переходные уровни напряжения

При включении переходного режима электронная нагрузка будет выполнять переключения между верхним (LevelH) и нижним (LevelL) переходным уровнем напряжения. Переходные уровни напряжения можно задать в меню переходного режима с помощью органов управления передней панели или команд дистанционного управления (VOLTage:HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel <NRf+>).

### 2.3.3 Режим постоянного сопротивления (CR)

Режим постоянного сопротивления имеет три диапазона: нижний диапазон (CRL), средний диапазон (CRM) и верхний диапазон (CRH). В режиме постоянного сопротивления электронная нагрузка представляет собой эквивалент постоянного сопротивления, и ток в ней прямо пропорционален напряжению закону Ома I=U/R согласно установленному ПО значению сопротивления (см. рис. 2-3). Нажмите кнопку в базовом выбора режиме ДЛЯ вызова меню режима и настройки параметров. С помощью кнопок выберите режим верхнего (CRH), среднего (CRM) или нижнего (CRL) диапазона постоянного сопротивления. Установите значение постоянного сопротивления, используя кнопки ввода или же поворотный регулятор С кнопками Для совместно Enter подтверждения введенного значения нажмите кнопку Включить режим постоянного сопротивления и установить его

параметры можно также с помощью команд дистанционного



управления (MODE CRL, MODE CRM, MODE CRH, RESistance <NRf+>).



Рисунок 2-3. Режим постоянного сопротивления

### 2.3.3.1 Диапазоны настройки

Диапазоны настройки для режима постоянного сопротивления

	UDL830	UDL840
CRL	0,02~2,00 Ом	0,02~2,00 Ом
CRM	2,00~200 Ом	2,00~200 Ом
CRH	20,0~2000 Ом	20,0~2000 Ом

При переключении диапазонов В режиме постоянного сопротивления подключенный вход нагрузки будет отключен приблизительно на 5 мс. автоматически учитывать, что при переключении диапазонов постоянного сопротивления, если текущая установка сопротивления выходит выбранного за границу диапазона, текущее значение сопротивления будет автоматически заменено значением соответствующей границы устанавливаемого диапазона режима постоянного сопротивления.

Например, при среднем диапазоне постоянного сопротивления текущая установка сопротивления соответствует 10,00 Ом. При переключении от среднего (CRM) к нижнему (CRL) диапазону постоянного сопротивления текущая установка сопротивления



будет автоматически снижена до верхней границы нижнего (CRL) диапазона постоянного сопротивления 2,00 Ом.

# 2.3.3.2 Непосредственно устанавливаемый уровень сопротивления

Значение этого параметра для режима постоянного сопротивления может быть задано в меню выбора режима и настройки параметров или используя команду дистанционного управления (RESistance <NRf+>). Его также можно непосредственно изменить с помощью поворотного регулятора и

кнопок со стрелками ВЛЕВО/ВПРАВО (

# 2.3.3.3 Уровень сопротивления, устанавливаемый при внешнем запуске

Значение этого параметра после получения сигнала запуска автоматически заменяет текущую установку сопротивления для режима постоянного сопротивления. Если при этом режим постоянного сопротивления активен и вход нагрузки подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим постоянного сопротивления не будет активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока не будет включен режим постоянного сопротивления.

Значение этого параметра можно задать только с помощью команды дистанционного управления (RESistance:TRIGgered <NRf+>). После запуска и замены текущей установки сопротивления последующие события запуска не будут влиять на работу электронной нагрузки до момента получения новой



команды RESistance:TRIGgered <NRf+>. Управление электронной нагрузкой с использованием внешнего запуска будет изложено в следующей главе. Регистр состояния электронной нагрузки позволяет отслеживать ожидание запуска и другие условия управления. Подробные сведения о регистре состояния см. в документе "Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления".

### 2.3.3.4 Переходные уровни сопротивления

При включении переходного режима электронная нагрузка будет выполнять переключения между верхним (LevelH) и нижним (LevelL) переходным уровнем сопротивления. Переходные уровни сопротивления можно задать в меню переходного режима с помощью органов управления передней панели или команд дистанционного управления (RESistance:HLEVel <NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>).

### 2.3.4 Режим постоянной мощности (СР)

У данной электронной нагрузки режим постоянной мощности разделен два: режим постоянной мощности для источника напряжения (CPV) и режим постоянной мощности для источника (CPC). используемые соответственно для тока испытания источников напряжения или источников тока. режиме постоянной мощности нагрузка потребляет постоянную мощность В соответствии С установленным значением независимо от изменений входного тока и напряжения (см.



Set рис. 2-4). Нажмите кнопку для вызова меню выбора режима и настройки параметров. С помощью кнопок выберите режим постоянной мощности ДЛЯ источника (CPV) напряжения или режим постоянной мошности (CPC). источника тока Установите значение постоянной мощности, используя кнопки ввода или же поворотный регулятор Для подтверждения совместно кнопками Enter введенного значения нажмите кнопку Включить режим постоянной мощности и установить его параметры можно также с помощью команд дистанционного управления (MODE CPV, MODE CPC. POWer <NRf+>).




Рисунок 2-4. Режим постоянной мощности

На рисунке 2-5 показаны графики вольтамперных характеристик типовых источников электропитания. Кривая постоянной мощности представляет собой график гиперболической функции в первом квадранте декартовой системы координат (см. рисунок Если 2-4). мощность внешнего источника электропитания превышает заданное значение мощности, кривая постоянной мошности обычно пересекается С кривой вольтамперной характеристики в двух точках (CPV и CPC). В точке (I1,U1)



источник электропитания ведет себя как источник напряжения: выходная мощность увеличивается с ростом тока. В точке (I2,U2) источник электропитания ведет себя как источник тока: выходная мощность увеличивается с ростом напряжения. Данную электронную нагрузку можно настроить для работы в любой из этих точек пересечения.




Рисунок. 2-5. Вольтамперные характеристики типовых источников электропитания

Благодаря применению современного метода выявления наклона данной электронной нагрузке достаточно лишь небольшой части вольтамперной характеристики, чтобы определить точки пересечения двух кривых (кривая постоянной мощности и вольтамперная характеристика). Поэтому, если заданное значение мощности превысит фактическую мощность, внешний источник электропитания не будет закорочен нагрузкой вследствие недостатка мощности. Если электронная нагрузка обнаружит, что мощность внешнего источника электропитания недостаточна, электронная нагрузка будет пытаться найти точку постоянной мощности, соответствующую заданному значению мощности.



## 2.3.4.1 Диапазоны настройки

Диапазоны настройки для режима постоянной мощности

	UDL830	UDL840
CPV и CPC	0~250 Вт	0~400 Вт

Значение мощности можно задавать в указанном диапазоне как в режиме постоянной мощности для источника напряжения, так и в режиме постоянной мощности для источника тока.

# 2.3.4.2 Непосредственно устанавливаемый уровень мощности

Значение этого параметра для режима постоянной мощности (CPV и CPC) может быть задано в меню выбора режима и настройки параметров или используя команду дистанционного управления (POWer <NRf+>). Его также можно непосредственно изменить с помощью поворотного регулятора и кнопок со стрелками ВЛЕВО/ВПРАВО (

# 2.3.4.3 Уровень мощности, устанавливаемый при внешнем запуске

Значение этого параметра после получения сигнала запуска автоматически заменяет текущую установку сопротивления для режима постоянной мощности. Если при этом режим постоянной мощности (CPV или CPC) активен и вход нагрузки подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим постоянной мощности (CPV или CPC) не будет активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока не будет включен режим постоянной мощности (CPV или CPC).



Значение этого параметра можно задать только с помощью команды дистанционного управления (POWer:TRIGgered <NRf+>). После запуска и замены текущей установки уровня мощности последующие события запуска не будут влиять на работу электронной нагрузки до момента получения новой команды POWer:TRIGgered <NRf+>. Управление электронной нагрузкой с использованием внешнего запуска будет изложено в следующей главе. Регистр состояния электронной нагрузки позволяет отслеживать ожидание запуска и другие условия управления. Подробные сведения о регистре состояния см. в документе "Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. SCPI Руководство использованию команд ПО ДЛЯ дистанционного управления".

# 2.4 Переходный режим

После выключения переходного режима электронная нагрузка может осуществлять переключения между двумя уровнями (LevelH и LevelL), поочередно заменяя ими текущую установку параметра для используемого базового режима испытания. Переходный режим онжом использовать ДЛЯ проверки динамических характеристик источников электропитания. Переходный режим совместим со следующими базовыми режимами испытания: режим постоянного тока (СС), режим (CV) постоянного напряжения или режим постоянного сопротивления (CR). У переходного режима имеется три режима (Cont), повторения: непрерывный импульсный (Puls), переключение (Togg). Перед использованием переходного режима убедитесь, что выключен режим управления программой.



С переходным режимом связаны следующие параметры: нижний переходный уровень (LevelL), верхний переходный уровень (LevelH), длительность удержания нижнего уровня (TimeL), длительность удержания верхнего уровня (TimeH), длительность нарастания (TimeR), длительность спада (TimeF) и режим повторения.

Диапазоны установки верхнего/нижнего переходных уровней идентичны диапазону установки соответствующего параметра режимов постоянного тока, постоянного напряжения и постоянного сопротивления.

Длительность удержания верхнего/нижнего переходного уровня может быть установлена в диапазоне от 0 до 655,35 мс; а длительность нарастания/спада — от 10 мкс до 655,35 мс; разрешение при установке параметров времени — 10 мкс, а максимальная частота переключения — 50 кГц.

Включение или выключение переходного режима осуществляется с помощью кнопки тran на передней панели или команды дистанционного управления (TRANsient ON/OFF). Перед включением переходного режима необходимо установить нужный базовый режим испытания.

**Замечание:** при проведении испытания в переходном режиме необходимо учитывать, что действие функции порогового напряжения или функции тока аварийного отключения входа могут прервать выполнение испытания.



#### 2.4.1 Непрерывный переходный режим

непрерывном режиме повторения электронная нагрузка производит периодическое переключение между верхним и нижним переходными уровнями. С непрерывным переходным режимом связаны следующие параметры: нижний переходный уровень vровень (LevelL). верхний переходный (LevelH). длительность удержания нижнего уровня (TimeL), длительность удержания верхнего уровня (ТітеН), длительность нарастания (TimeR) спада (TimeF). Настройки И длительность непрерывного переходного режима можно выполнить с помощью переходного режима или команд дистанционного управления (CURRent:LLEVel <NRf+>, CURRent: HLEVel <NRf+>, VOLTage:HLEVel VOLTage:LLEVel <NRf+>, <NRf+>. RESistance:LLEVel <NRf+>, RESistance:HLEVel <NRf+>. TRANsient:LTIMe <NRf+>. TRANsient:HTIMe <NRf+>. <NRf+>. TRANsient:FTIMe <NRf+>. TRANsient:RTIMe TRANsient: MODE CONTinuous).

Например, допустим, активен режим верхнего диапазона постоянного тока (ССН), а вход нагрузки находится в отключенном состоянии (ОFF), параметры переходного режима можно задать следующим образом.

Нажмите кнопку **Set** для вызова меню переходного режима. В меню переходного режима задайте следующие значения параметров:

LevelL: 5,000 A LevelH: 10,000 A



TimeL: 0,50 MC TimeH: 0,50 MC TimeR: 0,20 MC TimeF: 0,20 MC

Mode: непрерывный (Cont)

Нажмите кнопку on/off, чтобы подключить вход нагрузки.

Те же параметры для переходного режима можно задать, используя команды дистанционного управления:

Команда SCPI	Описание		
TRAN ON	Активирует переходный режим		
CURR:LOW 5	Задает нижний переходный уровень тока		
CURR:HIGH 10	Задает верхний переходный уровень тока		
TRAN:LTIM 500us	Задает длительность удержания нижнего		
	уровня		
TRAN:HTIM 500us	Задает длительность удержания верхнего		
	уровня		
TRAN:RTIM 200us	Задает длительность нарастания		
TRAN:FTIM 200us	Задает длительность спада		
TRAN:MODE CONT	Устанавливает непрерывный режим		
	повторения для переходного режима		
INP ON	Подключает вход нагрузки		

На рисунке 2-6 показана форма тока нагрузки для приведенного выше примера. Входной ток нагрузки достигает верхнего переходного уровня тока 10 A, линейно нарастая в течение 200 мкс, и остается на этом уровне в течение 500 мкс. Затем, линейно спадая в течение 200 мкс, входной ток достигает нижнего переходного уровня 5 A и остается на этом уровне в



течение 500 мкс. Описанный процесс будет циклически повторяться до выключения переходного режима.




Рисунок 2-6. Непрерывный переходный режим

### 2.4.2 Импульсный переходный режим

Для импульсного переходного режима необходимо использовать функцию запуска. До осуществления запуска электронная нагрузка будет оставаться при нижнем переходном уровне. И только после запуска электронная нагрузка сформирует импульс, состоящий из трех последовательных стадий: нарастание до верхнего переходного уровня, удержание верхнего уровня и спад до нижнего переходного уровня. После чего электронная нагрузка снова будет оставаться при нижнем переходном уровне.

импульсным переходным режимом связаны следующие параметры: нижний переходный уровень (LevelL), переходный уровень (LevelH), длительность удержания нижнего (TimeL), длительность нарастания (TimeR) уровня (TimeF). Настройки для длительность спада импульсного переходного режима можно выполнить с помощью переходного режима или команд дистанционного управления (CURRent:LOW <NRf+>, CURRent:HIGH <NRf+>, VOLTage:LOW <NRf+>, VOLTage:HIGH <NRf+>, RESistance:LOW <NRf+>, RESistance:HIGH <NRf+>. TRANsient:HTIMe <NRf+>, <NRf+>, TRANsient:RTIMe <NRf+>, TRANsient:FTIMe TRANsient: MODE PULSe, TRANsient ON | OFF).



Для получения импульса необходимо наличие события запуска. Под событием запуска понимается наличие внешнего сигнала запуска, полученного электронной нагрузкой через вход **TRIG IN** 

2nd нажатие кнопок передней панели. получение соответствующей команды дистанционного управления (\*TRG/, TRIGger). Событие запуска обрабатывается электронной нагрузкой, если она находится при переходном уровне. Каждый запуск формирует только один импульс. Все события запуска будут игнорированы электронной нагрузкой во время формирования ею трех последовательных стадий импульса: нарастание до верхнего переходного уровня, удержание верхнего уровня и спад до нижнего переходного уровня.

Например, допустим, активен режим верхнего диапазона постоянного тока (ССН), а вход нагрузки находится в отключенном состоянии (ОFF), параметры переходного режима можно задать следующим образом.

Нажмите кнопку **Set** для вызова меню переходного режима.

В меню переходного режима задайте следующие значения параметров:

LevelL: 5,000 A LevelH: 10,000 A TimeH: 0,50 MC TimeR: 0.10 MC



TimeF: 0,20 мс

Mode : импульсный (Puls)

Input on/off

Нажмите кнопку on/off, чтобы подключить вход нагрузки.

Те же параметры для переходного режима можно задать, используя команды дистанционного управления:

Команда SCPI	Описание	
TRIG:SOUR EXT	Выбирает событием запуска внешний сигнал,	
	поступающий на вход <b>TRIG IN</b>	
TRAN ON	Активирует переходный режим	
CURR:LOW 5	Задает нижний переходный уровень тока	
CURR:HIGH 10	Задает верхний переходный уровень тока	
TRAN:HTIM 500us	Задает длительность удержания верхнего	
	уровня	
TRAN:RTIM 100us	Задает длительность нарастания	
TRAN:FTIM 200us	Задает длительность спада	
TRAN:MODE PULS	Устанавливает импульсный режим	
	повторения для переходного режима	
INP ON	Подключает вход нагрузки	

Обеспечьте подачу внешнего сигнала запуска на вход **TRIG IN**, расположенный на передней панели электронной нагрузки.

На рисунке 2-7 показана форма тока нагрузки до и после получения сигнала запуска: вход нагрузки подключен, ток в нагрузке соответствует нижнему переходному уровню 5 А; после получения сигнала запуска на вход **TRIG IN** входной ток нагрузки достигает верхнего переходного уровня тока 10 А, линейно нарастая в течение 100 мкс, и остается при этом уровне в течение 500 мкс. Затем, линейно спадая в течение 200 мкс,



входной ток достигает нижнего переходного уровня 5 A и остается при этом уровне до поступления следующего внешнего сигнала запуска на вход **TRIG IN**.




Рисунок 2-7. Импульсный переходный режим

# 2.4.3 Переключаемый переходный режим

Для переключаемого переходного режима необходимо использовать функцию запуска. При отсутствии события запуска нагрузка сохраняет текущий переходный уровень. После события запуска происходит переключение на другой переходный уровень через промежуточную стадию нарастания или спада.

С переключаемым переходным режимом связаны следующие переходный уровень (LevelL). параметры: нижний верхний переходный уровень (LevelH), длительность нарастания (TimeR) и длительность спада (TimeF). Настройки для переключаемого можно выполнить с помощью переходного режима меню переходного режима или команд дистанционного управления (CURRent:LOW <NRf+>, CURRent:HIGH <NRf+>, VOLTage:LOW <NRf+>, VOLTage:HIGH <NRf+>, RESistance:LOW <NRf+>, RESistance:HIGH TRANsient:RTIMe <NRf+>. <NRf+>. TRANsient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE TOGGIe, TRANsient ON | OFF).

Под событием запуска понимается наличие внешнего сигнала запуска, полученного электронной нагрузкой через вход **TRIG IN** 

на передней панели, нажатие кнопок





получение соответствующей команды дистанционного управления (\*TRG/, TRIGger).

Например, допустим, активен режим верхнего диапазона постоянного тока (ССН), а вход нагрузки находится в отключенном состоянии (ОFF), параметры переходного режима можно задать следующим образом.

Нажмите кнопку Set для вызова меню переходного режима.

В меню переходного режима задайте следующие значения параметров:

LevelL: 5,000 A LevelH: 10,000 A TimeL: 0,50 MC TimeH: 0,50 MC TimeR: 0,10 MC TimeF: 0,20 MC

Mode: переключение (Togg)

Нажмите кнопку on/off, чтобы подключить вход нагрузки.

Те же параметры для переходного режима можно задать, используя команды дистанционного управления:

Команда SCPI

TRIG:SOUR EXT

Выбирает событием запуска внешний сигнал, поступающий на вход TRIG IN

TRAN ON

Aктивирует переходный режим

CURR:LOW 5

Задает нижний переходный уровень тока



CURR:HIGH 10 Задает верхний переходный уровень тока

TRAN:RTIM 100us Задает длительность нарастания

TRAN:FTIM 200us Задает длительность спада

TRAN: MODE TOGG Устанавливает переключаемый режим

повторения для переходного режима

INP ON Подключает вход нагрузки

Обеспечьте подачу внешнего сигнала запуска на вход **TRIG IN**, расположенный на передней панели электронной нагрузки.

На рисунке 2-8 показана форма тока нагрузки до и после получения первого сигнала запуска: вход нагрузки подключен, ток в нагрузке соответствует нижнему переходному уровню 5 А; после получения сигнала запуска на вход **TRIG IN** ток в нагрузке достигает верхнего переходного уровня тока 10 А, линейно нарастая в течение 100 мкс, и остается при этом уровне неопределенное время до получения следующего сигнала запуска на вход **TRIG IN**. Затем, линейно спадая в течение 200 мкс, входной ток достигает нижнего переходного уровня 5 А и остается при этом уровне неопределенное время до получения следующего сигнала запуска на вход **TRIG IN**. При каждом событии запуска приводится одно переключение.




Рисунок 2-8. Переключаемый переходный режим



# 2.5 Режим управления программой

Помимо переходного режима данная электронная нагрузка дает возможность еще более гибкого управления в режиме управления программой. Программы создаются пользователем и представляют собой последовательность этапов.

Этот режим позволяет программировать последовательность этапов, устанавливая для каждого этапа его длительность, базовый режим испытания и значение параметра для выбранного режима испытания. При программировании в качестве базового режима испытания может быть использован режим постоянного тока, режим постоянного напряжения или режим постоянного сопротивления. Минимальная длительность любого этапа — мкс, а максимальная – 99999,99999 с (приблизительно 27,78 ч). быть задано число ДЛЯ повторного циклического выполнения программы. Кроме того, для каждой программы можно установить сцепку с любой другой программой, так что по завершении выполнения первой программы будет автоматически запущено выполнение сцепленной с ней программы. Благодаря этому расширяются возможности программирования, позволяя более испытании. решать сложные задачи при программа может состоять из не более 50 этапов, а в памяти электронной нагрузки можно сохранить до 7 программ.

Значения параметров, связанных С режимом управления программой, можно задать как с помощью меню режима программой, управления так И С помощью команд дистанционного управления.

Электронная нагрузка имеет удобную функцию редактирования программы. Вводя параметры нового этапа, или редактируя имеющийся этап программы, можно легко проверить параметры



остальных ее этапов, при необходимости выполняя их редактирование; имеется возможность добавления новых этапов в конце программы, вставки и удаления любого этапа. Все это значительно упрощает процедуру создания программы.

Заданные значения параметров для каждого этапа автоматически сохраняются при выходе из меню редактирования этапа, остальные же параметры программы сохраняются немедленно в процессе редактирования.

Кроме того, программу можно создать с помощью команд дистанционного управления.

Перед использованием режима управления программой убедитесь, что переходный режим выключен. Если в процессе управления программой базовый режим испытания следующего этапа отличается от текущего этапа, то при переходе от этапа к этапу будет автоматически выполнена задержка длительностью 5 мс во избежание возможного броска тока. В течение 5 мс этой задержки вход нагрузки будет находиться в отключенном состоянии.

На рисунке 2-9 показана диаграмма выполнения программы, содержащей 5 этапов. Дополнительные сведения о программировании электронной нагрузки с помощью органов управления передней панели см. в разделе "Глава 4 Местное управление".






Рисунок 2-9. Выполнение программы

Замечание: при проведении испытания в режиме управления программой необходимо учитывать, что действие функции порогового напряжения или функции тока аварийного отключения входа могут прервать выполнение испытания.

# 2.6 Режим разряда батареи

Электронная нагрузка позволяет выполнить разряд батареи заданным постоянным током ДЛЯ определения емкости проверяемой батареи. Когда напряжение на батарее снизится до напряжения отключения, процедура проверки батареи на разряд будет автоматически прекращена. Разрядный ток и напряжение отключения – настраиваемые параметры. Процедура проверки батареи на разряд показана на рисунке 2-10. напряжения на батарее, разрядного тока, длительности разряда и разрядной емкости отображаются во время испытания на ЖК-дисплее электронной нагрузки В реальном времени. Максимальная длительность разряда батареи составляет 99 часов 99 минут 99 секунд, а максимальная емкость батареи зависит от модели электронной нагрузки.



	UDL830	UDL840
Макс. емкость	3000 А-ч	4000 А-ч
батареи	3000 A-4	<del>4</del> 000 A-4



Рисунок 2-10. Процедура проверки батареи на разряд

## 2.7 Режим короткого замыкания

Электронная нагрузка может имитировать короткое замыкание проверки работы защитных средств испытываемого устройства. Режим короткого замыкания можно включить и выключить с помощью главного меню или используя команду (INPut:SHORt ON/OFF). дистанционного управления включения режима короткого замыкания прочие установленные параметров не могут быть изменены. Значения значения параметров короткого замыкания зависят OT выбранного базового режима испытания. Значения параметров режима



короткого замыкания для моделей серии UDL800 приведены в следующей таблице.

	UDL830	UDL840
CCL	3,3 A	4,4 A
CCH	33 A	44 A
CV	0 B	0 B
CRL	0,018 Ом	0,018 Ом
CRM	1,8 Ом	1,8 Ом
CRH	18 Ом	18 Ом
CPV	270 Вт	420 BT
CPC	0 Вт	0 Вт

Замечание: при проведении испытания в режиме короткого замыкания необходимо учитывать, что действие функции порогового напряжения или функции тока аварийного отключения входа могут прервать выполнение испытания.

# 2.8 Внешний запуск

Внешний запуск главным образом используется для обеспечения синхронизации электронной нагрузки с другим испытательным оборудованием или процессом. Данная электронная нагрузка предоставляет широкие возможности запуска для разных режимов, которые можно использовать в следующих случаях.

### • Замена параметров по внешнему запуску

После выявления события запуска все уровни, устанавливаемые при внешнем запуске, заменяют текущие установки соответствующих параметров режимов испытания. Если режим испытания при этом активен и вход нагрузки



подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим испытания не активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока режим испытания не будет включен.

# Инициирование импульса переходного процесса по внешнему запуску

После выявления события запуска генерируется импульс переходного процесса в соответствии с заданными параметрами переходного режима, при условии, что активен импульсный переходный режим.

# Инициирование переключения переходного уровня по внешнему запуску

После события выявления запуска производится переключение между МИНЖИН верхним переходными имкнаоду В соответствии с заданными параметрами переходного режима. при условии, что активен переключаемый переходный режим.

• Запуск программы управления по внешнему запуску После выявления события запуска начинается выполнение загруженной программы управления при условии, что активен режим управления программой.

Под событием запуска для электронной нагрузки следует понимать следующее:

- 1) команды дистанционного управления \*TRG и TRIGger или сигнал GPIB <GET>;
- 2) сигнал внешнего запуска, подаваемый на вход **TRIG IN**, находящийся на передней панели:
- нажатие кнопок 2nd + ттіддет.

этого

режима

запуск



Режим

**EXTernal**:

Для данной электронной нагрузки доступны три режима источника запуска:

• **Режим BUS**: при выборе этого режима для запуска можно использовать сигнал GPIB <GET> или команда \*TRG.

выборе

при

- производится при нажатии кнопок передней панели + 
  производится при нажатии + 
  производится при нажатии кнопок передней панели + 
  производится при нажатии + 
  пр
- **Режим HOLD**: при выборе этого режима для запуска используется команда TRIGger:IMMediate. При этом все другие методы запуска становятся недоступными, включая команду \*TRG.

Замечание: Команду TRIGger:IMMediate можно использовать при любом из трех режимов источника запуска. Установить режим источника запуска можно только с помощью команд дистанционного управления (TRIGger:SOURce BUS, TRIGger:SOURce EXTernal и TRIGger:SOURce HOLD).

# 2.9 Управление входом

### 2.9.1 Подключение/отключение входа нагрузки

Вход нагрузки можно подключить/отключить путем нажатия кнопки on/off или используя команду дистанционного управления



(INPut ON/OFF). Подключение или отключение (нулевой ток) входа нагрузки не оказывает влияния на установленные параметры.

При местном управлении и подключенном входе нагрузки нельзя непосредственно изменить текущий режим (любой из базовых режимов испытания, переходный режим, режим управления программой, режим разряда батареи и т. д.). Изменение текущего режима возможно только при отключенном входе нагрузки.

### 2.9.2 Пороговое напряжение и функция фиксации

Если внешнее напряжение, приложенное к клеммам входа электронной нагрузки, будет меньше установленного порогового напряжения, нагрузка останется отключенной даже при подключенном входе. Подключение нагрузки произойдет только после того, как внешнее входное напряжение достигнет или превысит пороговое напряжение.

Функция фиксации используется для удержания подключенного Если нагрузки. входное напряжение порогового напряжения при включенной функции фиксации, нагрузка будет автоматически подключена и останется в этом состоянии, даже если затем входное напряжение окажется ниже порогового напряжения (см. рисунок 2-11). Если входное напряжение достигает порогового напряжения при выключенной функции фиксации, нагрузка будет автоматически подключена. Однако когда входное напряжение окажется ниже порогового напряжения при выключенной функции фиксации, произойдет автоматическое отключение нагрузки (см. рисунок 2-12).



Автоматическое подключение/отключение нагрузки можно реализовать путем настройки порогового напряжения и включением/выключением функции фиксации, что упрощает проведение испытания.

Пороговое напряжение можно задать с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (INPut:LATCh:VOLTage <NRf+>).

Включить/выключить функцию фиксации можно с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (INPut:LATCh ON/OFF).




Рисунок 2-11. Функция фиксации включена






Рисунок 2-12. Функция фиксации выключена

**Замечание:** если электронная нагрузка не работает надлежащим образом, проверьте установку порогового напряжения и состояние функции фиксации.

# 2.9.3 Ограничение тока в режиме постоянного напряжения

Параметр CV Curr Limit используется для ограничения максимального входного тока в режиме постоянного напряжения (CV). При достижении установленного предельного тока напряжение на входе может превышать заданный уровень, при этом электронная нагрузка переключится в режим постоянного тока (CC) (см. рисунок 2-13). Вход не будет отключен, если установка предельного тока (CV Curr Limit) будет отличаться от тока аварийного отключения входа.

Параметр CV Curr Limit можно настроить с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (CV:CURRent:LIMIt <NRf+>).






Рисунок 2-13. Ограничение тока в режиме постоянного напряжения

#### 2.9.4 Скорость нарастания тока

Параметр Current Rise Rate используется для настройки скорости нарастания тока в режиме постоянного тока (СС). Данный параметр можно настроить с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (CURRent:RISE:RATE <NRf+>).

Например, если установлена скорость нарастания тока 0,1 А/мкс, а заданный уровень тока 20 А, то нарастание тока будет происходить согласно графику, показанному на следующем рисунке.




Рисунок 2-14. Пример действия установки скорости нарастания тока



Замечание: параметр скорости нарастания тока используется только для режима верхнего (ССН) и нижнего (ССL) диапазонов постоянного тока. Фактическая скорость нарастания тока для режима нижнего диапазона постоянного тока (ССL) будет составлять одну десятую часть от установленной скорости нарастания тока.

#### 2.9.5 Скорость спада тока

Параметр Current Fall Rate используется для настройки скорости спада тока в режиме постоянного тока (СС). Данный параметр можно настроить с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (CURRent:FALL:RATE <NRf+>).

Например, если установлена скорость спада тока 0,1 А/мкс, а уровень тока в данный момент 20 А, то спад тока будет происходить согласно графику, показанному на следующем рисунке.




Рисунок 2-15. Пример действия установки спада тока

Замечание: параметр скорости спада тока используется только для режима верхнего (ССН) и нижнего (ССL) диапазонов постоянного тока. Фактическая скорость спада тока для режима



нижнего диапазона постоянного тока (CCL) будет составлять одну десятую часть от установленной скорости спада тока.

### 2.10 Функция измерения

Электронная нагрузка обладает измерительной системой с высокой разрешающей способностью. Входной ток и напряжение на входе измеряется в реальном времени. Уровень входной мощности И сопротивление вычисляется ПО результатам измерений входного напряжения и тока на входе. Результаты ЖК-дисплея измерений контролируются С помощью используя команды дистанционного управления (MEASure:VOLTage?, MEASure:CURRent?, MEASure:RESistance?, MEASure:POWer?).

# 2.11 Сохранение и загрузка настроек

Электронная нагрузка снабжена энергонезависимой памятью, которая позволяет сохранять различные параметры настройки, такие как режим испытания, состояние входа, установки тока, напряжения, сопротивления, параметры переходного режима, предельные значения и т. п. В памяти данной электронной нагрузки может храниться до 10 вариантов параметров настройки. Все сохраняемые и загружаемые параметры представлены в таблице 2-1 на примере электронной нагрузки UDL840.



# Таблица 2-1

Функция	Описание	Установка по
Функции	Olinicaline	умолчанию
1	2	3
Input	Состояние входа	отключен
Mode	Рабочий режим	CCH
	(верхний диапазон постоянного тока)	
Current level	Непосредственно устанавливаемый	0 A
	уровень тока	
Current rise rate	Скорость нарастания тока	4 А/мкс
Current fall rate	Скорость спада тока	4 А/мкс
Current Hlevel	Верхний уровень тока переходного	0 A
	режима	
Current Llevel	Нижний уровень тока переходного	0 A
	режима	
*Current	Ток аварийного отключения входа	40 A
protection level		
*Current	Задержка аварийного отключения входа	60 c
protection delay		
*Current	Включение/выключение защиты от	выключена
protection State	перегрузки по току	
Voltage level	Непосредственно устанавливаемый	80 B
	уровень напряжения	
CV current limit	Ограничение тока в режиме постоянного	40 A
	напряжения	
Voltage Hlevel	Верхний уровень напряжения	80 B
	переходного режима	
Voltage Llevel	Нижний уровень напряжения	80 B
	переходного режима	
Resistance level	Непосредственно устанавливаемое	2000 Ом
	сопротивление	



1	2	3
Resistance Hlevel	Верхний уровень сопротивления	2000 Ом
	переходного режима	
Resistance Llevel	Нижний уровень сопротивления	2000 Ом
	переходного режима	
Power level	Непосредственно	0 Вт
	устанавливаемый уровень	
	мощности	
Transient operation	Переходный режим	выключен
Transient mode	Режим повторения для	непрерывный
	переходного режима	
Transient Htime	Длительность удержания верхнего	0 мс
	уровня переходного режима	
Transient Ltime	Длительность удержания нижнего	0 мс
	уровня переходного режима	
Transient Rtime	Длительность нарастания для	0,01 мс
	переходного режима	
Transient Ftime	Длительность спада для	0,01 мс
	переходного режима	
Trigger Function	Установка объекта запуска	переходный
		режим
*Trigger source	Источник запуска	вход <b>TRIG IN</b>
Battery Mode	Режим разряда батареи	выключен
Battery mini voltage	Напряжение отключения разряда	0 B
	батареи	
Battery discharge	Разрядный ток батареи	0 A
current		
Voltage on	Пороговое напряжение нагрузки	0 B
Voltage on Latch	Функция фиксации	выключена

<sup>\*</sup> Только отображение, изменение возможно исключительно с помощью команд дистанционного управления.



10 вариантов настроек могут быть сохранены в ячейках памяти с номерами 0~9. Сохранение и загрузку варианта настроек можно

выполнить соответственно нажатием кнопок 2nd + save и

**2nd** + **Recall** или используя команды дистанционного управления (\*SAV < NR1 > и \*RCL < NR1 >).

Группа настроек, сохраненная в ячейке памяти с номером 0, автоматически загружается при каждом включении питания электронной нагрузки.

## 2.12 Считывание ошибок дистанционного управления

Свечение индикатора ERR указывает на наличие ошибок дистанционного управления. Коды ошибок делятся на следующие категории:

- -1хх Ошибки команд
- -2xx Ошибки выполнения
- -3хх Аппаратные ошибки
- -4хх Ошибки запроса

Проверить наличие ошибок дистанционного управления можно

нажатием кнопок 2nd + 3 на передней панели. Кроме того, команда дистанционного управления SYSTem:ERRor? позволяет считать коды ошибок и сообщения об ошибках, имевших место при дистанционном управлении.

Все ошибки хранятся в сдвиговом регистре ошибок. Ошибки, содержащие в нем, считываются в порядке их выявления. В этом сдвиговом регистре может храниться не более 20 сообщений об



ошибках. Если число сообщений превысит 20, то последним в регистре будет сообщение "-350", означающее "Слишком много ошибок". Электронная нагрузка не будет сохранять последующие сообщения об ошибках, пока сдвиговый регистр ошибок не будут очищен или считан. Считанное сообщение об ошибке удаляется из сдвигового регистра.

#### 2.13 Отчет о состоянии

Электронная нагрузка имеет регистр состояния. Путем запроса регистра состояния онжом получить состоянии отчет 0 электронной нагрузки. Дополнительные сведения ინ использовании регистра состояния см. в документе "Серия **UDL800** нагрузка электронная программируемая. Руководство ПО использованию команд SCPI ДЛЯ дистанционного управления".

# 2.14 Функции защиты электронной нагрузки

Электронная нагрузка обладает следующими функциями защиты:

- перегрузка по напряжению (OV);
- перегрузка по току (ОС);
- перегрузка по мощности (OP);
- перегрев (ОТ);
- напряжение обратной полярности (RV).

При срабатывании любой из вышеперечисленных функций защиты будет изменен соответствующий разряд регистра состояния, произойдет отключение входа нагрузки с подачей звукового сигнала, а на ЖК-дисплее будут отображены условия



активации защиты и индикатор ее функции. Затем электронная нагрузка перейдет в состояние защитной блокировки. При этом она будет реагировать лишь на некоторые специальные команды. Например, при обнаружении перегрева, произойдет отключение входа с подачей звукового сигнала, и в нижнем правом углу ЖК-дисплея будет отображен индикатор ОТ. Электронная нагрузка перестанет реагировать на команды управления.

## 2.14.1 Сброс защитной блокировки

В случае срабатывания какой-либо из функций защиты электронная нагрузка переходит в состояние защитной блокировки и перестает реагировать на команды управления. Прибор возвратится в нормальное рабочее состояние только

после сброса защитной блокировки путем нажатия кнопок

2nd

+ Сlear или получения команды дистанционного управления (INPut:PROTection:CLEar). Предварительно необходимо устранить причины срабатывания защитной блокировки, в противном случае сразу после сброса снова произойдет срабатывание той же функции защиты с повторной защитной блокировкой.

Кроме того, когда функция аварийной токовой защиты включена, но длительность перегрузки по току не превысит заданной задержки, то на ЖК-дисплее электронной нагрузки будет отображен индикатор РТ, но вход нагрузки не будет отключен. В этом состоянии избежать предстоящего отключения входа



нагрузки можно нажатием кнопок 2nd + Clear или посылкой команды дистанционного управления (INPut:PROTection:CLEar).

#### 2.14.2 Перегрузка по напряжению

Для защиты от перенапряжения изготовителем установлен пороговый уровень, изменение его пользователем невозможно. Если напряжение на входе нагрузки превысит этот пороговый уровень, защита от перенапряжения отключит вход и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор OV. При этом в регистре состояния в битах OV и VF будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после устранения причин перенапряжения и сброса защитной блокировки.

# 2.14.3 Перегрузка по току

Электронная нагрузка позволяет пользователю задать ток аварийного отключения входа. Если ток в нагрузке превысит установленное предельное значение, то будет запущен таймер задержки, а на ЖК-дисплее будет отображен индикатор РТ, указывающий на обнаружение перегрузки по току, но вход нагрузки не будет отключен немедленно. Только по истечении установленного времени задержки защита от перегрузки по току отключит вход нагрузки и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор ОС. При этом в регистре состояния в битах ОС и PS будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после устранения причин перегрузки по току и сброса защитной блокировки.

Параметры функции защиты от перегрузки по току можно задать только с помощью команд дистанционного управления.



Команда SCPI	Описание
CURRent:PROTection:STATe ON/OFF	Включение/выключение
	защиты от перегрузки по току
CURRent:PROTection <nrf+></nrf+>	Установка тока аварийного
	отключения входа
CURRent:PROTection:DELay < NRf+>	Установка времени задержки
	аварийного отключения
	входа

#### 2.14.4 Перегрузка по мощности

Электронная нагрузка имеет аппаратные и программные средства защиты от перегрузки по мощности.

Как только входная мощность превысит номинальную мощность электронной нагрузки, цепи аппаратных средств защиты немедленно постараются ограничить входную мощность в пределах дозволенного диапазона, тем временем электронная нагрузка вычислит фактическую мощность.

Независимо от действия цепей аппаратных средств ограничения мощности или вычислений программных средств, защита от перегрузки по мощности сработает, если длительность перегрузки по мощности превысит определенный предел. После срабатывания защиты от перегрузки по мощности происходит отключение входа нагрузки и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор ОР. При этом в регистре состояния в битах ОР и РЅ будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после устранения причин перегрузки по мощности и сброса защитной блокировки.



#### 2.14.5 Перегрев

Если температура внутри корпуса нагрузки превысит допустимый уровень, защита от перегрева отключит вход и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор ОТ. При этом в регистре состояния в битах ОТ и РЅ будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после охлаждения нагрузки до нормальной температуры и сброса защитной блокировки. Встроенные вентиляторы помогут быстро охладить электронную нагрузку.

#### 2.14.6 Напряжение обратной полярности

В случае подачи на вход электронной нагрузки напряжения обратной полярности соответствующая защита отключит вход и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор RV. При этом в регистре состояния в битах RV и VF будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после устранения обратного напряжения и сброса защитной блокировки.

## 2.15 Вспомогательные функции

#### 2.15.1 Функция выбора объекта запуска

Функция Trigger Function в главном меню позволяет выбрать объект запуска. При выборе значения Tran внешний запуск будет использоваться для переходного режима, а при выборе значения List внешний запуск начинает выполнение загруженной программы.



#### 2.15.2 Разрешение действия поворотного регулятора

Функция Knob в главном меню используется для включения/отключения действия поворотного регулятора. Выбор значения On включает действие поворотного регулятора, а выбор значения Off блокирует его действие.

#### 2.15.3 Звук при нажатии кнопок

Функция Key Sound в главном меню используется для управления звуком при нажатии кнопок. Выбор значения On включает звук при нажатии кнопок, а выбор значения Off отключает его.



# ГЛАВА 3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

#### 3.1 Начальная проверка

Проверьте отсутствие повреждения транспортной упаковки. Сохраните поврежденную упаковку или упаковочный материал до полной механической, электрической проверки и проверки соответствия комплекта поставки.

Распакуйте новый прибор, извлеките его и принадлежности. Выполните внешний осмотр, проверив при этом комплект поставки, отсутствие видимых механических повреждений, состояние соединительных кабелей. При обнаружении недостачи в комплекте поставки (см. раздел "Приложение А. Комплект поставки") или повреждения уведомьте об этом Вашего поставщика.

Убедитесь в отсутствии неисправностей кнопок и поворотного регулятора, а также в отсутствии повреждений корпуса, экрана ЖК-дисплея, элементов управления и коммутации.

# 3.2 Условия эксплуатации

Электронная нагрузка может работать при полной мощности в диапазоне температур от 0 до +40 °C или при пониженной мощности до температуры +55 °C. Более высокая температура приведут к срабатыванию защиты от перегрева.

Размещать электронную нагрузку следует в помещении с хорошей вентиляцией, на значительном удалении от источников электромагнитных помех. Запрещается включать электронную нагрузку при наличии в воздухе примеси огнеопасного газа или огнеопасных паров, а также вблизи огнеопасных жидкостей или материалов.



Место размещения электронной нагрузки должно обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха вокруг прибора. Вентиляторы охлаждают нагрузку путем создания потоков воздуха от боковых панелей к задней панели. Перед монтажом электронной нагрузки в стойку необходимо снять резиновые амортизаторы.

## 3.3 Самодиагностика при включении нагрузки

Процедура самодиагностики позволяет проверить базовую работоспособность электронной нагрузки.

Перед включением питания прибора убедитесь, что переключатель 110 В/220 В на задней панели установлен в положение, соответствующее напряжению сети электропитания, к которой подключена нагрузка.

После подключения к сети электропитания с помощью кабеля электропитания и включения электронной нагрузки автоматически будет выполнена процедура самодиагностики. В случае обнаружения ошибки при проведении самодиагностики электронная нагрузка отобразит одно из следующих сообщений.

Код ошибки	Сообщение об ошибке	
601	Ошибка при проверке ЖК-дисплея	
603	Ошибка при проверке АЦП системы	
607	Повышенный уровень шумов	
608	Ошибка при проверке кнопочной панели	
609	Ошибка контрольной суммы энергонезависимой памяти.	
630	Ошибка при проверке температуры	

В случае отсутствия ошибки при проведении самодиагностики для электронной нагрузки будет установлен режим верхнего



диапазона постоянного тока, а вход нагрузки будет отключен (отображение на ЖК-дисплее индикаторов ССН и ОFF). Загружаемые при включении питания настройки могут отличаться от указанного выше, если в ячейке памяти с номером 0 были ранее сохранены измененные настройки. После примерно 20 минут прогрева электронной нагрузки можно выполнить следующую проверку.

Подключите, соблюдая полярность, выход источника питания к входу электронной нагрузки. Установите для электронной нагрузки режим верхнего диапазона постоянного тока (ССН) с уровнем тока 5 A, а затем режим постоянного напряжения (СV) с уровнем напряжения 5 B. Если электронная нагрузка работает нормально, то на ее ЖК-дисплее будет отображен сначала результат измерения тока 5 A, а затем напряжения 5 B с учетом заявленной для данного прибора погрешности.

## 3.4 Разъемы задней панели

На задней панели электронной нагрузки (см. рисунок 3-1) находятся разъем сетевого кабеля питания, держатель плавкого предохранителя и переключатель сетевого напряжения. Кроме того, на задней панели расположены разъемы интерфейсов RS-232 и GPIB (или USB – опция).




Рисунок 3-1. Разъемы задней панели



#### Питание электронной нагрузки

Сетевой кабель питания должен соответствовать требованиям местных стандартов.

Технические характеристики предохранителя: 250 В, 315 мА.

Переключатель сетевого напряжения позволяет установить напряжение 110 или 220 В. Выбранное напряжение должно соответствовать номинальному напряжению сети электропитания, к которому будет подключена электронная нагрузка.

# Интерфейсы связи Интерфейс RS-232

Электронная нагрузка оснащена интерфейсом RS-232 со стандартным разъемом DB9. Контакты 4 (DTR) и 6 (DSR) этого разъема используются для управления потоками данных. Информацию о назначении контактов см. в таблице ниже.

№ контакта	Вход/выход	Описание
1	-	Не используется
2	Вход	Получение данных (RXD)
3	Выход	Передача данных (TXD)
4	Выход	Готовность к передаче данных (DTR)
5	Общий	Заземление (GND)
6	Вход	Готовность набора данных (DSR)
7	-	Не используется
8	-	Не используется
9	-	Не используется

Параметры этого интерфейса электронной нагрузки можно настроить, вызвав главное меню, а также используя команды SCPI.



#### Интерфейс GPIB

Электронная нагрузка может быть оснащена интерфейсом GPIB. При подключении нескольких устройств через интерфейс GPIB необходимо каждому устройству присвоить уникальный адрес, т. е. адрес который не используется другими подключенными устройствами. Электронной нагрузке можно присвоить любой адрес в диапазоне от 0 до 30, вызвав главное меню. Перед отправкой прибора заказчику изготовитель устанавливает в электронной нагрузке адрес "05".

#### Интерфейс USB

Электронная нагрузка может быть оснащена интерфейсом USB. Для установки связи с электронной нагрузкой, используя этот интерфейс, необходимо установить в компьютер специальное программное обеспечение, поставляемое с электронной нагрузкой, оснащенной интерфейсом USB.

Электронная нагрузка поставляется с либо интерфейсом USB, либо интерфейсом GPIB. Расположение разъема на задней панели для этих интерфейсов идентично.

# 3.5 Клеммы и разъем передней панели

На передней панели электронной нагрузки расположены клеммы входа нагрузки (INPUT+ и INPUT-), клеммы дистанционного контроля (SENSE+ и SENSE-) и разъем входа для сигнала внешнего запуска (см. рисунок 3-2).






Рисунок 3-2. Клеммы и разъем передней панели

#### Клеммы входа нагрузки

Расположенные на передней панели клеммы входа нагрузки представляют собой два винтовых зажима (INPUT+ и INPUT-). Максимальный диаметр подключаемого провода — 6 мм. Для повышения точности и снижения погрешности измерений больших токов рекомендуется использовать провода большего диаметра.

#### Клеммы дистанционного контроля

Дистанционный контроль выполняется с использованием двух клемм (SENSE+ и SENSE-). Это позволяет повысить точность измерения путем компенсации падения напряжения на сопротивлении проводов, соединяющих выход источника питания с входом электронной нагрузки.

Нагрузка автоматически выявляет наличие напряжения на клеммах дистанционного контроля, при этом не требуется дополнительная настройка электронной нагрузки или изменение проводного подключения.

## Разъем для сигнала внешнего запуска



Для приема сигнала внешнего запуска на передней панели электронной нагрузки имеется разъем BNC (центральный контакт – положительная полярность, корпус – отрицательная полярность). Запуск осуществляется по срезу импульса ТТЛ сигнала с амплитудой 5 В. Для надежного запуска необходимо, чтобы длительность низкого уровня была больше 10 мкс.

#### 3.6 Проводные соединения

#### Подключение к клеммам дистанционного контроля

Из-за наличия сопротивления соединительных проводов напряжение на входе электронной нагрузки будет меньше, чем напряжение на выходе источника питания.

Для повышения точности измерения напряжения используйте клеммы дистанционного контроля. Электронная нагрузка автоматически переключится в режим с использование клемм дистанционного контроля. Соответствующая схема проводных соединений показана на рисунке 3-3.



Рисунок 3-3. Подключение к клеммам дистанционного контроля

#### Параллельное подключение электронных нагрузок



На рисунке 3-4 показано схема параллельного подключения двух электронных нагрузок в режиме постоянного тока для получения большой мощности или большого тока.



Рисунок 3-4. Параллельное подключение двух электронных нагрузок



# ГЛАВА 4 МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Краткое описание местного управления нагрузкой см. в разделе "Глава 2 Назначение и возможности". В этой главе дает подробное описание местного управления с использованием примеров.

# 4.1 Местное управление

Для управления с помощью органов передней панели электронная нагрузка должна находиться в режиме местного управления. Электронная нагрузка переходит в режим местного управления при включении ее электропитания, при этом из ячейки энергонезависимой памяти с номером 0 автоматически загружается, сохраненный в ней вариант настроек.

При получении через интерфейс RS-232 или GPIB (USB – опция) команды дистанционного управления (SYST:REM) электронная нагрузка переходит в режим дистанционного управления. В режиме дистанционного управления, о чем свидетельствует свечение индикатора **REM**, блокируются все кнопки и поворотный регулятор, расположенные на передней панели, за исключением

В режиме дистанционного управления электронная нагрузка полностью управляется внешним контроллером. Электронная нагрузка вернется в режим местного управления после получения соответствующей команды (например, SYST:LOC). Кроме того, вернуть электронную нагрузку в режим местного

управления можно нажатием кнопок **2nd** и **0** 



## 4.2 Основы управления с помощью передней панели

- Подключение входа нагрузки к источнику питания
- Подключение/отключение входа нагрузки
- Режим постоянного тока
- Режим постоянного напряжения
- Режим постоянного сопротивления
- Режим постоянной мощности
- Режим короткого замыкания
- Непрерывный переходный режим
- Импульсный переходный режим
- Переключаемый переходный режим
- Режим управления программой
- Режим разряда батареи
- Сохранение и загрузка настроек
- Сброс защитной блокировки
- Отображение сообщений об ошибках
- Выбор объекта запуска
- Главное меню

## 4.3 Подключение входа нагрузки к источнику питания

С помощью проводов подключите положительный вывод источника питания к клемме **INPUT+** электронной нагрузки, а отрицательный вывод к клемме **INPUT-**. При неправильной полярности подключения сработает защита от напряжения обратной полярности. Необходимо повторить подключение источника питания к электронной нагрузке, правильно учитывая полярность.



В случае срабатывания защиты от напряжения обратной полярности (дополнительную информацию см. в разделе "2.14.1 Сброс защитной блокировки") после правильного подключения источника питания к электронной нагрузке нажмите

кнопки **2nd** + **Clear** для сброса защитной блокировки.

# 4.4 Подключение/отключение входа нагрузки

Нажмите кнопку оп/off для подключения или отключения входа нагрузки.

# 4.5 Базовые процедуры управления

Ниже приведены наиболее часто используемые процедуры управления.

- 1. Нажмите кнопку **Set** для вызова меню выбора режима и настройки параметров.
- 2. С помощью кнопок и выберите нужный базовый режим испытания.
- 3. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте нужное значение параметра. С помощью кнопки Сlear можно выполнить очистку при вводе значения или выйти из меню выбора режима и настройки параметров.



- 4. Нажмите кнопку **Enter** для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.
- 5. Нажмите кнопку on/off для подключения входа нагрузки.

#### 4.5.1 Режим постоянного тока

Режим постоянного тока имеет два диапазона: верхний диапазон (CCH) и нижний диапазон (CCL).

**Пример 1** Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме постоянного напряжения (CV). Установим для нее режим верхнего диапазона постоянного тока (CCH) и зададим уровень тока 5,12 A, затем подключим вход нагрузки и проверим текущее значение мощности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Set	MODE: CV
	Нажмите кнопку <b>Set</b> для вызова меню	001111.00.00 <u>0</u> 1
	выбора режима и настройки параметров	
	(например, UDL840 находится в режиме	
	постоянного напряжения (CV)).	
2		MODE: CCH
	Используя кнопку 🕒 , выберите	CURR: 0.00 <u>0</u> A
	режим верхнего диапазона постоянного	
	тока (ССН).	
3	Используя кнопки ввода или поворотный	MODE: CCH
	регулятор совместно с кнопками 🗖 и	CURR: 5.120A



	, задайте уровень тока 5,12 А.	
4	Enter	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку [ для	5.12 <u>0</u> A CCH OFF
	подтверждения ввода и выхода из меню	
	выбора режима и настройки параметров.	
5	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку <b>onloff</b> для подключения	5.12 <u>0</u> A CCH ON
	входа нагрузки.	
6		0.000V 0.000A
	С помощью кнопок 🕒 и 💟	5.12 <u>0</u> A 0.000W
	проверьте текущее значение мощности.	

MODE CCH Задает режим испытания

CURR 5.12 Задает уровень тока

INP ON Подключает вход нагрузки

**Пример 2** Установим уровень тока 5,8 А для режима верхнего диапазона постоянного тока (ССН).

Настройку электронной нагрузки в этом случае можно выполнить двумя способами, описанными ниже.

## Вариант 1

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Set	MODE: CCH
	Нажмите кнопку <b>Set</b> для вызова меню	CURR: 5.12 <u>0</u> A
	выбора режима и настройки параметров.	
2	Используя кнопки ввода или поворотный	MODE: CCH



	регулятор совместно с кнопками 🔳 и	CURR: 5.800A
	, задайте уровень тока 5,8 А.	
3		0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку для	5.80 <u>0</u> A CCH OFF
	подтверждения ввода и выхода из меню	
	выбора режима и настройки параметров.	
4	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку опобрадля подключения	5.80 <u>0</u> A CCH ON
	входа нагрузки.	_

# Вариант 2

Шаг	Процедура управления	Индикация
1		0.000V 0.000A
	С помощью кнопки 🔼 переместите	5.1 <u>2</u> 0 A CCH OFF
	курсор на разряд сотых.	
2	Вращением поворотного регулятора	0.000V 0.000A
	установите значение разряда сотых	5.1 <u>0</u> 0 A CCH OFF
	равным 0 (вращение поворотного	
	регулятора напрямую изменяет	
	значение параметра; если вход нагрузки	
	подключен, то изменение вступает в	
	силу сразу).	
3		0.000V 0.000A
	С помощью кнопки 🔼 переместите	5. <u>1</u> 00A CCH OFF
	курсор на разряд десятых.	
4	Вращением поворотного регулятора	0.000V 0.000A
	задайте значение разряда десятых	5. <u>8</u> 00A CCH OFF
	равным 8 (вращение поворотного	
	регулятора напрямую изменяет	



	значение параметра; если вход нагрузки	
	подключен, то изменение вступает в	
	силу сразу).	
5	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку <b>оп/о</b> п для подключения	5. <u>8</u> 00A CCH ON
	входа нагрузки.	_

MODE CCH Задает режим испытания

CURR 5.8 Задает уровень тока

INP ON Подключает вход нагрузки

**Замечание:** при нахождении электронной нагрузки в режиме верхнего или нижнего диапазона постоянного тока в правом нижнем углу ЖК-дисплея будет отображаться соответственно аббревиатура ССН или ССL.

## 4.5.2 Режим постоянного напряжения

**Пример 1** Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме верхнего диапазона постоянного тока (ССН). Установим для нее режим постоянного напряжения (CV) и зададим уровень напряжения 50 В, затем подключим вход нагрузки и проверим текущее значение мощности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Set	MODE: CCH
	Нажмите кнопку <b>Set</b> для вызова меню	CURR: 3.80 <u>0</u> A
	выбора режима и настройки параметров.	_



2	🔻 .	MODE: CV
	Используя кнопку , выберите режим	VOLT: 80.00 <u>0</u> V
	постоянного напряжения.	
3	Используя кнопки ввода или поворотный	MODE: CV
	регулятор совместно с кнопками 🔳 и	VOLT: 50.000V
	, задайте уровень напряжения 50 В.	
4	Enter	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку [ для	50.00 <u>0</u> V CV OFF
	подтверждения ввода и выхода из меню	
	выбора режима и настройки параметров.	
5	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку [оп/оп] для подключения	50.00 <u>0</u> V CV ON
	входа нагрузки.	
6		0.000V 0.000A
	С помощью кнопок 🖃 и 💟	50.00 <u>0</u> V 0.000W
	проверьте текущее значение мощности.	

MODE CV Задает режим испытания

VOLT 50 Задает уровень тока

INP ON Подключает вход нагрузки

**Пример 2** В режиме постоянного напряжения (CV) зададим уровень напряжения 60 В.

Настройку электронной нагрузки в этом случае можно выполнить двумя способами, описанными ниже.

# Вариант 1



Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Set	MODE: CV
	Нажмите кнопку <b>Set</b> для вызова меню	CURR: 50.00 <u>0</u> V
	выбора режима и настройки параметров.	
2	Используя кнопки ввода или поворотный	MODE: CV
	регулятор совместно с кнопками 💶 и	VOLT: 60.000V
	, задайте уровень напряжения 60 В.	
3	HOWANTO KINDRING Enter	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку для	60.00 <u>0</u> V CV OFF
	подтверждения ввода и выхода из меню	
	выбора режима и настройки параметров.	
4	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку <b>onloff</b> для подключения	60.00 <u>0</u> V CV ON
	входа нагрузки.	

# Вариант 2

Шаг	Процедура управления	Индикация
1		A000.0 V000.0
	С помощью кнопки  переместите	<u>5</u> 0.000V CV ON
	курсор на разряд десятков.	
2	Вращением поворотного регулятора	A000.0 V000.0
	задайте значение десятков равным 6	<u>6</u> 0.000V CV OFF
	(вращение поворотного регулятора	
	напрямую изменяет значение параметра;	
	если вход нагрузки подключен, то	
	изменение вступает в силу сразу).	
3	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку onloff для подключения	<u>6</u> 0.000V CV ON
	входа нагрузки.	



MODE	CV	Задает режим испытания
VOLT	60	Задает уровень напряжения
INP	ON	Подключает вход нагрузки

Замечание: при нахождении электронной нагрузки в режиме постоянного напряжения в правом нижнем углу ЖК-дисплея будет отображаться аббревиатура СV.

#### 4.5.3 Режим постоянного сопротивления

Режим постоянного сопротивления включает в себя нижний диапазон постоянного сопротивления (CRL), средний диапазон постоянного сопротивления (CRM) и верхний диапазон постоянного сопротивления (CRH).

**Пример 1** Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме постоянного напряжения (CV). Установим для нее режим нижнего диапазона постоянного сопротивления (CRL) и зададим величину сопротивления 1,5 Ом, затем подключим вход нагрузки и проверим текущее значение мощности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1		MODE: CV
	Нажмите кнопку Для вызова меню	CURR: 50.00 <u>0</u> V
	выбора режима и настройки	
	параметров.	
2	Используя кнопку 🚺 , выберите	MODE: CRL



	нижний диапазон постоянного RES: 0.02	20 <u>0</u> Ω
	сопротивления.	
3	Используя кнопки ввода или MODE: С	RL
	поворотный регулятор совместно с RES: 1.50	Ω00Ω
	кнопками и , задайте	
	значение сопротивления 1,5 Ом.	
4	Enter 0.000V (	A000.0
	нажмите кнопку $\frac{для}{1.5000}$ 1.500 $\frac{0}{2}$	CRL OFF
	подтверждения ввода и выхода из меню	
	выбора режима и настройки	
	параметров.	
5	0.000V 0	A000.0
	Нажмите кнопку <b>ол/оff</b> для 1.500 <u>0</u> Ω	CRL ON
	подключения входа нагрузки.	
6	0.000V (	A000.0
	С помощью кнопок  и 1.500 <u>0</u> Ω	0.000W
	проверьте текущее значение мощности.	

 MODE
 CRL
 Задает режим испытания

 RES
 1.5
 Задает значение сопротивления

 INP
 ON
 Подключает вход нагрузки

**Пример 2** В режиме нижнего диапазона постоянного сопротивления (CRL) зададим величину сопротивления 1,8 Ом, затем подключим вход нагрузки.



Настройку электронной нагрузки в этом случае можно выполнить двумя способами, описанными ниже.

# Вариант 1

Шаг	Процедура управления	Индикация
1		MODE: CRL
	нажмите кнопку для вызова меню	RES: 1.500 <u>0</u> Ω
	выбора режима и настройки	
	параметров.	
2	Используя кнопки ввода или	MODE: CRL
	поворотный регулятор совместно с	RES: 1.8000Ω
	кнопками 🚺 и ▶ , задайте	
	значение сопротивления 1,8 Ом.	
3	HOWANTO KILORION Enter	0.000V 0.000A
	пажмите кнопку с для	1.800 <u>0</u> Ω CRL OFF
	подтверждения ввода и выхода из меню	
	выбора режима и настройки	
	параметров.	
4	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку [•п/оп] для	1.800 <u>0</u> Ω CRL ON
	подключения входа нагрузки.	

# Вариант 2

Шаг	Процедура управления	Индикация
1		0.000V 0.000A
	С помощью кнопки Переместите	1. <u>5</u> 000Ω CRL OFF
	курсор на разряд десятых.	
2	Вращением поворотного регулятора	0.000V 0.000A
	задайте значение десятых равным 8	1. <u>8</u> 000Ω CRL OFF



	(вращение	поворотн	ного р	егулятора	
	напрямую	изменя	яет	значение	
	параметра;	если	вход	нагрузки	
	подключен,	то измен	нение в	ступает в	
	силу сразу).				
3			Inpu		0.000V 0.000A
	Нажмите	кнопку	on/o	ш для	1. <u>8</u> 000Ω CRL ON
	подключени	я входа на	агрузки.		

MODE CRL Задает режим испытания

RES 1.8 Задает значение сопротивления

INP ON Подключает вход нагрузки

Замечание: при нахождении электронной нагрузки в режиме нижнего (CRL), среднего (CRM) или верхнего (CRH) диапазона постоянного сопротивления в правом нижнем углу ЖК-дисплея будет отображаться соответствующая аббревиатура CRL, CRM или CRH.

#### 4.5.4 Режим постоянной мощности

Данная электронная нагрузка имеет два режима постоянной мощности: режим постоянной мощности для источника напряжения (CPV) и режим постоянной мощности для источника тока (CPC).

**Пример 1** Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме нижнего диапазона постоянного сопротивления (CRL). Установим для нее режим постоянной мощности для источника



напряжения (CPV) и зададим уровень мощности 100 Вт, затем подключим вход нагрузки и проверим текущее значение мощности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Set	MODE: CRL
	Нажмите кнопку <b>Set</b> для вызова меню	RES: 1.800 <u>0</u> Ω
	выбора режима и настройки	
	параметров.	
2	Monori ava kuonka	MODE: CPV
	Используя кнопку , выберите	POWR: 0.00 <u>0</u> W
	режим постоянной мощности для	
	источника напряжения.	
3		MODE: CPV
	поворотный регулятор совместно с	POWR: 100.00W
	кнопками 🚺 и ▶ , задайте	
	уровень мощности 100 Вт.	
4	Enter	0.000V 0.000A
	палатто клотку с з для	100.0 <u>0</u> W CPV OFF
	подтверждения ввода и выхода из меню	
	выбора режима и настройки	
	параметров.	
5	Hawmare knorky on/off nng	0.000V 0.000A
	пажийте кнопку — для	100.0 <u>0</u> W CPV ON
	подключения входа нагрузки.	
6	С помощью кнопок 🔼 и 💟	0.000V 0.000A
	проверьте текущее значение мощности.	100.0 <u>0</u> W 0.000W
	провервте текущее значение мощности.	

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.



MODE	CPV	Задает режим испытания
POW	100	Задает уровень мощности
INP	ON	Подключает вход нагрузки

**Пример 2** В режиме постоянной мощности для источника напряжения (CPV) зададим величину мощности равной 200 Вт, затем подключим вход нагрузки.

Настройку электронной нагрузки в этом случае можно выполнить двумя способами, описанными ниже.

# Вариант 1

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	January Set	MODE: CPV
		POWR: 100.0 <u>0</u> W
	выбора режима и настройки	
	параметров.	
2	Используя кнопки ввода или	MODE: CPV
	поворотный регулятор совместно с	POWR: 200.00W
	кнопками 🚺 и ▶ , задайте	
	уровень мощности 200 Вт.	
3	LIONALIZE MICHIGAN Enter	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку [ для	200.0 <u>0</u> W CPV OFF
	подтверждения ввода и выхода из меню	
	выбора режима и настройки	
	параметров.	
4	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку [оп/оff] для	200.0 <u>0</u> W CPV ON
	подключения входа нагрузки.	



# Вариант 2

Шаг	Процедура управления	Индикация
1		0.000V 0.000A
	С помощью кнопки переместите	100.00W CPV OFF
	курсор на разряд сотен.	
2	Вращением поворотного регулятора	0.000V 0.000A
	задайте значение сотен равным 2	<u>2</u> 00.00W CPV OFF
	(вращение поворотного регулятора	
	напрямую изменяет значение	
	параметра; если вход нагрузки	
	подключен, то изменение вступает в	
	силу сразу).	
3	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку [оп/оп] для	200.00W CPV ON
	подключения входа нагрузки.	

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE	CPV	Задает режим испытания
POW	200	Задает уровень мощности
INP	ON	Подключает вход нагрузки

Замечание: при нахождении электронной нагрузки в режиме постоянной мощности для источника напряжения (CPV) или тока (CPC) в правом нижнем углу ЖК-дисплея будет отображаться соответствующая аббревиатура CPV или CPC.



# 4.6 Режим короткого замыкания

Ниже показаны процедуры управления для режима короткого замыкания.

- 2. Используя кнопку или поворотный регулятор, выберите значение On (включение режима короткого замыкания), а затем нажмите кнопку Enter для подтверждения выбора.
- 3. Нажмите кнопку спетительного меню. На режим короткого замыкания указывает отображение на ЖК-дисплее английской буквы "s" перед аббревиатурой базового режима испытания.
- 4. Нажмите кнопку Set для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используйте кнопки и и выберите интересующий базовый режим испытания. Нажмите кнопку Enter для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.
- 5. Нажмите кнопку on/off для подключения входа нагрузки.

**Пример 1** Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме постоянного напряжения (CV) и вход нагрузки отключен. Установим для нее режим короткого замыкания, выбрав в



качестве базового режима испытания режим верхнего диапазона постоянного тока (ССН). Затем подключим вход нагрузки для проведения испытания в режиме короткого замыкания.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	HOWANATO KILOTION Menu	Short:
	Нажмите кнопку для вызова главного меню, после чего с помощью	On On
	плавного меню, после чего с помощью	
	кнопки 🔛 выберите параметр Short	
	(режим короткого замыкания).	
2	Используя кнопку 🗖 или	Short:
	поворотный регулятор, выберите	*On Off
	значение On (включение режима	
	короткого замыкания), а затем нажмите	
	кнопку Enter для подтверждения	
	выбора.	
3	Нажмите кнопку Clear Ргоt Сват для выхода из	0.000V 0.000A 0.000V sCV OFF
	главного меню. Индикатором режима	
	короткого замыкания является буква	
	"s" перед аббревиатурой базового	
	режима испытания (в данном случае –	
	режим постоянного напряжения (CV)).	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4	Нажмите кнопку <b>Set</b> для вызова	0.000V 0.000A
	меню выбора режима и настройки	44.000A sCCH OFF
	параметров. Используя кнопку ,	
	indpanierpos. Floriorissyn knortky,	



	выберите режим верхнего диапазона
	постоянного тока (ССН). Нажмите
	кнопку Enter для подтверждения
	ввода и выхода из меню выбора
	режима и настройки параметров.
5	Input 0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку on/off для 44.000A sCCH ON
	подключения входа нагрузки.

INP:SHOR ON Включает для электронной нагрузки

режим короткого замыкания

 MODE
 CCH
 Задает режим испытания

 INP
 ON
 Подключает вход нагрузки

**Пример 2** Допустим, текущим состоянием для электронной нагрузки является результат выполнения предыдущего примера. Выключим режим короткого замыкания, затем отключим вход нагрузки.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Menu	Short:
	Нажмите кнопку  для вызова	*On Off
	главного меню, после чего с помощью	
	кнопки выберите параметр Short	
	(режим короткого замыкания).	



2		Short:
	Используя кнопку  или поворотный	On *Off
	регулятор, выберите значение Off	
	(выключение режима короткого	
	замыкания), а затем нажмите кнопку	
	Enter для подтверждения выбора.	
3	Clear	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку для выхода из	
	главного меню. На ЖК-дисплее будет	
	отображена аббревиатура режима	
	верхнего диапазона постоянного тока	
	(ССН) без буквы "s".	
4	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку onloff для отключения	0.000A CCH OFF
	входа нагрузки.	

INP:SHOR OFF Выключает режим короткого замыкания для электронной нагрузки INP OFF Отключает вход нагрузки

# 4.7 Переходный режим

Ниже показаны процедуры управления для переходного режима.

1. Нажмите кнопку Set для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используя кнопки и , выберите базовый режим испытания. Нажмите кнопку Enter



для подтверждения выбора и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.

- 2. Нажмите кнопку **Tran** для включения переходного режима. Признаком переходного режима для электронной нагрузки является отображение буквы "t" перед аббревиатурой базового режима испытания на ЖК-дисплее.
- 3. Нажмите кнопку **Set** для вызова меню переходного режима.
- 4. Для выбора параметра используйте кнопки 🔼 и 💟
- Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно задайте значение параметров: vровень переходного режима (LevelL), нижний (LevelH). **VDOBEHЬ** переходного режима длительность удержания нижнего уровня переходного режима (TimeL), удержания верхнего уровня переходного длительность режима (Тітен), длительность нарастания для переходного режима (TimeR) и длительность спада для переходного (TimeF). Используя режима кнопки поворотный регулятор, задайте нужный режим повторения (Mode).
- 7. Нажмите кнопку Input для подключения входа нагрузки.
- 8. Если электронная нагрузка находится в импульсном или переключаемом переходном режиме, то до события запуска



(например, нажатие кнопок 2nd + Trigger или подача соответствующего сигнала на разъем TRIG IN) в качестве параметра базового режима испытания будет установлено значение нижнего уровня переходного режима.

#### 4.7.1 Непрерывный переходный режим

Пример 1 Для электронной нагрузки UDL840 настроим периодическое переключение напряжения на нагрузке между 1 и 5 В в непрерывном переходном режиме. Зададим значения параметров: следующих длительность нарастания ДЛЯ переходного режима (TimeR) - 10 мс, длительность удержания верхнего VDОВНЯ переходного режима (TimeH) – 200 мс. длительность спада для переходного режима (TimeF) – 20 мс, длительность удержания нижнего уровня переходного режима (TimeL) – 400 мс. Затем подключим вход нагрузки.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Set	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку <b>Set</b> для вызова меню	0.00 <u>0</u> V CV OFF
	выбора режима и настройки	
	параметров. Используя кнопки 🔼 и	
	, выберите режим постоянного	
	напряжения (CV). Нажмите кнопку	
	Enter для подтверждения выбора и	
	выхода из меню выбора режима и	
	настройки параметров.	



2	Tran 0.000V 0.000A
	нажмите кнопку для включения 80.000V tCV OFF
	переходного режима. Признаком
	переходного режима для электронной
	нагрузки является отображение буквы
	"t" перед аббревиатурой базового
	режима испытания на ЖК-дисплее.
3	<b>Set</b> Для вызова меню
	Levein. 80.000V
4	переходного режима.
4	Используя кнопки ввода или LevelL: 1.000V
	поворотный регулятор совместно с ►LeveIH: 80.00 <u>0</u> V
	кнопками и , задайте
	значение параметра LevelL равным 1 В,
	Enter
	после чего нажмите кнопку Спте для
	подтверждения установленного
	значения. Нажмите кнопку Для
	выбора следующего параметра.
5	Используя кнопки ввода или ►TimeL: 530.0 <u>0</u> ms
	поворотный регулятор совместно с TimeH: 500.00ms
	кнопками и , задайте
	значение параметра LevelH равным 5 B,
	Enter
	после чего нажмите кнопку Ептег для
	подтверждения установленного
	значения. Нажмите кнопку Для
	выбора следующего параметра. При



	этом в меню автоматически будет
	отображена следующая группа
	параметров для настройки.
6	Используя кнопки ввода или TimeL: 400.00ms
	поворотный регулятор совместно с ►TimeH: 500.0 <u>0</u> ms
	кнопками и , задайте
	значение параметра TimeL равным
	400 мс, после чего нажмите кнопку
	Enter для подтверждения
	установленного значения. Нажмите
	кнопку Для выбора следующего
	параметра.
7	Используя кнопки ввода или ►TimeR: 100.0 <u>0</u> ms
	поворотный регулятор совместно с TimeF: 100.00ms
	кнопками 🔳 и 🕨 , задайте
	значение параметра TimeH равным
	200 мс, после чего нажмите кнопку
	<b>Enter</b> для подтверждения
	установленного значения. Нажмите
	кнопку Для выбора следующего
	параметра.
8	Используя кнопки ввода или TimeR: 10.00ms
	поворотный регулятор совместно с ►TimeF: 100.0 <u>0</u> ms
	кнопками и , задайте



	значение параметра TimeR равным	
	10 мс, после чего нажмите кнопку <b>Enter</b>	
	для подтверждения установленного	
	для подтверядения установленного	
	значения. Нажмите кнопку 💹 для	
	выбора следующего параметра.	
9	Используя кнопки ввода или	►Mode: <b>&lt;</b> Cont ►
	поворотный регулятор совместно с	
	кнопками и , задайте	
	значение параметра TimeF равным	
	Enter	
	20 мс, после чего нажмите кнопку	
	для подтверждения установленного	
	значения. Нажмите кнопку Для	
	выбора следующего параметра.	
10	С помощью кнопок , или	►Mode: ◀ Cont ►
	поворотного регулятора задайте	
	параметру Mode значение Cont, а затем	
	нажмите кнопку <b>Enter</b> для	
	подтверждения выбора.	
11		0.000V 0.000A
		1.000V tCV OFF
	меню переходного режима.	
12	Lloveruse moses on/off	0.000V 0.000A
	входа нагрузки.	1.000V tCV ON
	-111 127	



0.000V 0.000A
5.000V tCV ON

те же деиствия можно выполнить с помощью команд SCPI.					
MODE	CV	Задает б	азовый ре	жим исп	ытания
TRAN	ON	Включае	т переході	ный реж	им
VOLT:LOW	1	Задает з	начение д	ля нижн	его уровня
VOLT:HIGH	5	Задает з	начение д	ля верхн	него уровня
TRAN:LTIME	400ms	Задает	значение	для	длительности
		удержані	ия нижнего	э уровня	
TRAN:HTIME	200ms	Задает	значение	для	длительности
		удержані	ия верхнег	о уровн	Я
TRAN:RTIME	10ms	Задает	значе	ние	длительности
		нарастан	РИІ		
TRAN:FTIME	20ms	Задает з	начение д	лительн	ости спада
TRAN: MODE	CONT	Включае	т непре	рывный	переходный
		режим			
INP	ON	Подключ	ает вход н	агрузки	

#### 4.7.2 Импульсный переходный режим

Пример 1 Предположим, что электронная нагрузка UDL840 находится в режиме внешнего источника запуска (EXTernal). Настроим периодическое переключение тока в нагрузке между 1 и 5 А в импульсном переходном режиме. Зададим значения следующих параметров: длительность нарастания для переходного режима (TimeR) — 10 мс, длительность удержания верхнего уровня переходного режима (TimeH) — 200 мс, длительность спада для переходного режима (TimeF) — 20 мс.



Затем подключим вход нагрузки и осуществим внешний запуск. Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Set	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку для вызова	0.00 <u>0</u> A CCH OFF
	меню выбора режима и настройки	
	параметров. Используя кнопки 📥 и	
	, выберите режим верхнего	
	диапазона постоянного тока (ССН).	
	Нажмите кнопку <b>Enter</b> для	
	подтверждения выбора и выхода из	
	меню выбора режима и настройки	
	параметров.	
2	Hawmata Khorky Tran	0.000V 0.000A
	пажмите кнопку — для выпочения	0.500A tCCH OFF
	переходного режима. Признаком переходного режима для электронной	
	нагрузки является отображение буквы	
	"t" перед аббревиатурой базового	
	режима испытания на ЖК-дисплее.	
3	positional non-strained flat Applications	►LevelL: 0.500A
	Нажмите кнопку <b>Set</b> для вызова	LevelH: 1.000A
	меню переходного режима.	
4	Используя кнопки ввода или	LevelL: 1.00 <u>0</u> A
	поворотный регулятор совместно с	►LevelH: 1.000A
	кнопками 🔳 и ▶ , задайте	
	значение параметра LevelL равным 1 A,	



	после чего нажмите кнопку Enter для
	подтверждения установленного
	значения. Нажмите кнопку Для
	выбора следующего параметра.
5	Используя кнопки ввода или ►TimeL: 400.0 <u>0</u> ms
	поворотный регулятор совместно с TimeH: 400.00ms
	кнопками и , задайте
	значение параметра LevelH равным
	5 A, после чего нажмите кнопку Enter
	для подтверждения установленного
	значения. Нажмите кнопку Для
	выбора следующего параметра. При
	этом в меню автоматически будет
	отображена следующая группа
	параметров для настройки.
6	► TimeR: 10.0 <u>0</u> ms
	Нажмите кнопку Для выбора TimeF:20.00ms
	ввода или поворотный регулятор
	ввода или поворотный регулятор
	совместно с кнопками  и  ,
	задайте значение параметра TimeH
	равным 20 мс, после чего нажмите
	кнопку Enter для подтверждения
	установленного значения. Нажмите



	кнопку Для выбора следующего
	параметра.
7	Используя кнопки ввода или TimeR: 10.00ms
	поворотный регулятор совместно с ►TimeF: 20.0 <u>0</u> ms
	кнопками и , задайте
	значение параметра TimeR равным
	10 мс, после чего нажмите кнопку
	Enter для подтверждения
	установленного значения. Нажмите
	кнопку Для выбора следующего
	параметра.
8	Используя кнопки ввода или ► Mode: ◀ Cont ►
	поворотный регулятор совместно с
	кнопками и , задайте
	значение параметра TimeF равным
	10 мс, после чего нажмите кнопку
	Enter для подтверждения
	установленного значения. Нажмите
	кнопку Для выбора следующего
	параметра.
9	С помощью кнопок ,
	поворотного регулятора задайте
	параметру Mode значение Pulse, а



	затем нажмите кнопку <b>Enter</b> для	
	подтверждения выбора.	
10	Clear	A000.0 V000.0
	Нажмите кнопку 🚾🔤 для выхода из	1.000A tCCH OFF
	меню переходного режима.	
11	on/off	A000.0 V000.0
	Нажмите кнопку [on/off] для	1.000A tCCH ON
	подключения входа нагрузки.	
12	700	A000.0 V000.0
	Нажмите кнопки ———— + шпадет или	5.000A tCCH ON
	подайте соответствующий сигнал на	
	разъем <b>TRIG IN</b> для формирования	
	события запуска.	

MODE	CCH	Задает базовый режим испытания			
TRAN	ON	Включает переходный режим			
CURR:LOW	1	Задает з	начение для	нижне	его уровня
CURR:HIGH	5	Задает з	начение для	верхн	его уровня
TRAN:HTIME	200ms	Задает	значение	для	длительности
		удержані	ия верхнего	уровня	7
TRAN:RTIME	10ms	Задает	значени	е	длительности
		нарастан	РИІ		
TRAN:FTIME	10ms	Задает з	начение дли	тельн	ости спада
TRAN: MODE	PULS	Включае	т импуль	СНЫЙ	переходный
		режим			
INP	ON	Подключ	ает вход на	рузки	
TRG		Выполня	ется однокр	атный	запуск



#### 4.7.3 Переключаемый переходный режим

Пример 1 Предположим, что у электронной нагрузки UDL840 установлен режим внешнего источника запуска (EXTernal). Настроим периодическое переключение сопротивления нагрузки между 200 и 500 Ом в переключаемом переходном режиме. Зададим значения следующих параметров: длительность нарастания переходного режима (TimeR) – 10 мс. ДЛЯ длительность спада для переходного режима (TimeF) - 10 мс. Затем подключим вход нагрузки и осуществим внешний запуск. Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку <b>Set</b> для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используя кнопки и , выберите режим верхнего диапазона постоянного сопротивления (СRH). Нажмите кнопку <b>Enter</b> для подтверждения выбора и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	20.000Ω CKH OFF
2	Нажмите кнопку <b>Тгап</b> для включения переходного режима. Признаком переходного режима для электронной нагрузки является отображение буквы "t" перед аббревиатурой базового	



	режима испытания на ЖК-дисплее.
3	LevelL: 2000. <u>0</u> Ω
	Нажмите кнопку для вызова LevelH: 2000.0Ω меню переходного режима.
4	Используя кнопки ввода или LevelL: 200.00Ω
	поворотный регулятор совместно с ►LevelH: 2000. <u>0</u> Ω
	THOSOPOTHISM POLYMENT OF COLUMN THE CONTROL OF CONTROL OF COLUMN THE CONTROL OF COLUMN THE CONTROL OF COLUMN THE COLUMN T
	кнопками
	значение параметра LevelL равным
	200 Ом, после чего нажмите кнопку
	Enter для подтверждения
	установленного значения. Нажмите
	кнопку Для выбора следующего
	параметра.
5	Используя кнопки ввода или ►TimeL: 400.0 <u>0</u> ms
	поворотный регулятор совместно с TimeH: 200.00ms
	кнопками 🔳 и 🕨 , задайте
	значение параметра LevelH равным
	500 Ом, после чего нажмите кнопку
	Enter
	установленного значения. Нажмите
	установленного значения. Ттажмите
	кнопку Для выбора следующего
	параметра. При этом в меню
	автоматически будет отображена
	следующая группа параметров для
	настройки.



6	TimeR: 10.00ms
	С помощью кнопки выберите ► TimeF: 10.0 <u>0</u> ms
	параметр TimeR. Используя кнопки
	ввода или поворотный регулятор
	совместно с кнопками  и  ,
	задайте значение параметра TimeR
	равным 10 мс, после чего нажмите
	кнопку Enter для подтверждения
	установленного значения. Нажмите
	кнопку для выбора следующего
	параметра.
7	Используя кнопки ввода или ► Mode: ◀ Puls ►
	поворотный регулятор совместно с
	кнопками и , задайте
	значение параметра TimeF равным
	10 мс, после чего нажмите кнопку
	Enter для подтверждения
	установленного значения. Нажмите
	кнопку для выбора следующего
	параметра.
8	С помощью кнопок
	поворотного регулятора задайте
	параметру Mode значение Togg, а
	затем нажмите кнопку <b>Enter</b> для



MODE

	подтверждения выбора.	
9	Clear	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку <u>Риссы</u> для выхода из	200.00Ω tCRH OFF
	меню переходного режима.	
10		0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку [on/off] для	200.00Ω tCRH ON
	подключения входа нагрузки.	
11	700	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопки 💴 + 🖽 или	500.00Ω tCRH ON
	подайте соответствующий сигнал на	
	разъем <b>TRIG IN</b> для формирования	
	события запуска.	

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE	CRH	Задает базовый режим испытания		
TRAN	ON	Включает переходный режим		
RES:LOW	200	Задает зна	чение для нижн	его уровня
RES:HIGH	500	Задает зна	чение для верхн	него уровня
TRAN:RTIME	10ms	Задает	значение	длительности
		нарастания	7	
TRAN:FTIME	10ms	Задает зна	чение длительн	ости спада
TRAN: MODE	TOGG	Включает	переключаемы	й переходный
		режим		
INP	ON	Подключае	ет вход нагрузки	
TRG		Выполняет	ся однократный	запуск

# 4.8 Режим управления программой

Ниже показаны процедуры управления по загрузке, запуску и остановке выполнения программы.




- 1. Нажмите кнопки 2nd + List для вызова меню режима управления программой.
- 2. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор, задайте номер программы, а затем нажмите кнопку Enter для подтверждения выбора.
- 3. Нажмите кнопку с для выхода из меню режима управления программой.
- 4. Нажмите кнопки 2nd + 4 для старта выполнения загруженной программы.
- 5. Нажмите кнопки 2nd + 5 для остановки выполнения загруженной программы.

Ниже показаны процедуры управления для создания и редактирования программы.

- 1. Нажмите кнопки 2nd + <sup>9</sup> <sub>List</sub> для вызова меню режима управления программой.
- 2. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор, задайте номер программы, а затем нажмите кнопку Enter для подтверждения выбора.
- 3. Нажмите кнопку Для выбора параметра наименование программы Мето.





- 5. Нажмите кнопку Для выбора параметра Data:<New/Edit>.
- 6. Используя кнопки , или поворотный регулятор, для создания новой программы выберите New, а для редактирования имеющейся программы Edit. Затем нажмите кнопку подтверждения выбора и вызова меню редактирования этапов программы.
- 7. Для выбора параметров этапа используйте кнопки Чтобы задать числовое значение параметра, используйте кнопки ввода или поворотный регулятор Для выбора базового совместно с кнопками режима испытания ДЛЯ этапа используйте поворотный Для подтверждения ввода или регулятор и кнопку выбора всякий раз нажимайте кнопку для подтверждения настройки третьего параметра вызовет переход к следующему этапу.
- 8. Для редактирования существующего этапа выберите его с помощью кнопок и Процедура редактирования этапа аналогична описанию пункта 7.


Процедура



новый

10.

этап,



9. При необходимости после последнего этапа можно добавить

редактирования нового этапа аналогична описанию пункта 7.


кнопку

. При необходимости также можно вставить новый этап перед редактируемым этапом. Для этого, используя кнопки

следует выбрать этап для редактирования.

используя





- 14 кнопки выберите параметр помощь Chain. vказывающий номер программы. запускаемой вслед за окончанием выполнения данной программы (0~6, OFF – данная функция выключена). Затем, используя кнопки ввода или поворотный регулятор, задайте значение этого параметра OFF (значение выбирается путем цифры. ввода превышающей 6). Нажмите кнопку Enter для подтверждения нового значения и сохранения его в энергонезависимой памяти электронной нагрузки согласно присвоенному номеру (параметр No.).

Замечание: процедуры управления по загрузке, запуску и остановке выполнения программы были описаны в начале данного раздела.

# 4.8.1 Редактирование программы

**Пример 1** Создадим новую программу под номером 0 с наименованием "Test Power"; программа должна содержать этапы: 1 – CCL, 1 A, 1 c; 2 – CCH, 2 A, 1 c; 3 – CV, 1 B, 1 c; 4 – CRL,



1 Ом, 1с; 5 — CRH, 200 Ом, 1 с; число циклов повторного выполнения программы (Count) — 5; функция сцепки программ (Chain) отключена. Выполните запуск, а затем остановку выполнения программы.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопки 2nd + 9 List для	►No.: <u>0</u>
	• •	Memo:
	вызова меню режима управления программой.	
2		►No.: 0
_	поворотный регулятор, задайте номер	_
	программы (No.) равным 0, а затем	
	программы (140.) равным о, а затем	
	нажмите кнопку <b>Enter</b> для	
	подтверждения выбора (загрузка	
	программы из энергонезависимой	
	памяти электронной нагрузки	
	выполняется по номеру программы).	
3	<b>V</b>	No.: 0
	Нажмите кнопку Для выбора	►Memo:_
	параметра наименования программы	
4	Memo.	No . O
4	С помощью поворотного регулятора	
	выберите букву "Т".	► Memo: <u>T</u>
5	Нажмите кнопку 🕒 для	No.: 0
	перемещения курсора вправо.	►Memo:T_
6	С помощью поворотного регулятора	No.: 0
	выберите букву "е".	►Memo:Te
1	·	<del>-</del>



7	Введите наименование программы	No.: 0
	"Test Power", следуя шагам 5 и 6. Для	►Memo: <u>T</u> est Power
	подтверждения нового наименования	
	программы нажмите кнопку Enter	
8		►Data: <new <u="">Edit&gt;</new>
	Нажмите кнопку Для выбора	Count: 1
	параметра Data: <new edit=""></new>	
9	Используя кнопку	Clear Data:
	поворотный регулятор, выберите	Yes *No
	значение New для создания новой	
	программы, а затем нажмите кнопку	
	Enter для подтверждения выбора.	
10		01. 0.0000 <u>0</u> s
	Используя кнопку	CCH 0.000A
	поворотный регулятор, для параметра	
	Clear Data выберите значение Yes, а	
	затем нажмите кнопку Enter для	
	подтверждения выбора. При этом	
	будут удалены данные имеющейся	
	программы с номером 0, а затем на	
	ЖК-дисплее будет отображено меню	
	редактирования этапов программы.	
11	Задайте для первого этапа	01. 1.00000s
	следующие значения параметров:	CCH 0.000A
	ССL, 1 A, 1 с. В правом верхнем углу	
	экрана будет мигать текущее	
	значение длительности этапа.	



	Используя кнопки ввода или
	поворотный регулятор совместно с
	кнопками
	значение длительности 1 с, затем
	нажмите кнопку Enter для
	подтверждения ввода.
12	В нижнем левом углу ЖК-дисплея 01. 1.00000s
	будет мигать аббревиатура базового ССL 0.000A
	режима испытания. С помощью
	поворотного регулятора или кнопки
	Set выберите режим нижнего
	диапазона постоянного тока, а затем
	нажмите кнопку <b>Enter</b> для
	подтверждения выбора.
13	Текущее значение установки тока 01. 1.00000s
	начнет мигать в нижнем правом углу ССL 1.000 <u>0</u> А
	ЖК-дисплея. Используя кнопки ввода
	или поворотный регулятор совместно
	с кнопками 🗖 и ▶, задайте
	значение тока 1 А. <b>Enter</b> для
	подтверждения ввода и перехода к
	редактированию следующего этапа.
14	Повторите операции пунктов 11 – 13
	для редактирования остальных
	четырех этапов.



15	После завершения редактирования 06. 0.0000 <u>0</u> s
	пяти этапов программы вместо CRH 20.000Ω
	редактирования 6-го этапа нажмите
	кнопку
	редактирования этапов программы.
	При этом отредактированная
	программа будет сохранена в
	энергонезависимой памяти
	электронной нагрузки согласно
	присвоенному номеру (параметр No.).
16	С помощью кнопки выберите Data: <new edit=""></new>
	Count 5
	параметр Count. Используя кнопки
	ввода или поворотный регулятор
	совместно с кнопками
	задайте значение параметра
	равным 5. Нажмите кнопку <b>Enter</b> для
	подтверждения ввода и сохранения
	нового значения параметра Count в
	энергонезависимой памяти
	электронной нагрузки согласно
	присвоенному номеру (параметр No.).
17	► Chain:Off
	С помощью кнопки 🔼 выберите
	параметр Chain. Используя кнопки
	ввода или поворотный регулятор,
	задайте значение этого параметра
	(значение OFF выбирается путем



	ввода цифры, превышающей 6).	
	Нажмите кнопку <b>Enter</b> для	
	подтверждения нового значения и	
	сохранения его в энергонезависимой	
	памяти электронной нагрузки	
	согласно присвоенному номеру	
	(параметр No.).	
18	Clear	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку 🚾 для выхода из	0.000A CCH OFF
	меню режима управления	
	программой.	
19	2nd 4	0.000V 0.0000A
	Нажмите кнопки [ + [_start] для	1.000A LCCL ON
	старта выполнения созданной выше	
	программы.	
20	2nd 5	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопки ( + ( для	0.000A CCH OFF
	остановки выполнения созданной	
	выше программы.	

LIST:NUMB	0	Загрузка программы с номером 0			
LIST:MEMO	Test Power	Присвое	ение	наиме	нования
		программе – "Test Power"			
LIST:ADD	CCL,1A,1S				
LIST:ADD	CCH,2A,1S				
LIST:ADD	CV,1V,1S				
LIST:ADD	CRL,1 Ω,1S				
LIST:ADD	CRH,200	Пять	вышеуказан	ных	команд



	Ω,1S	формируют 5 этапов программы			
LIST:COUNT	5	Задает	число	циклов	повторного
		выполне	ения про	ограммы.	
LIST:CHA	OFF	Отключа	ает	функцию	сцепки
		програм	М		
LIST	ON	Запуска	ет выпо	лнение п	рограммы
LIST	OFF	Останав	зливает		выполнение
		програм	МЫ		

# 4.8.2 Изменение, добавление, вставка и удаление этапов программы

Пример 1 Используя результат выполнения примера 1 из раздела 4.8.1, изменим для первого этапа его длительность на 2 с. Добавим после последнего еще один этап со следующими значениями параметров: ССН, 5 А и 1 с. Вставим перед третьим этапом новый этап со следующими значениями параметров: CRL, 1 Ом и 10 с. Удалим второй этап. Для параметра функции сцепки зададим номер этой же программы, чтобы обеспечить ее непрерывное выполнение бесконечное число раз.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопки 2nd + 9 List для	► No.: <u>0</u>
	вызова меню режима управления	Memo: Test Power
	программой.	
2		► Data: <new <u="">Edit&gt;</new>
	С помощью кнопки  выберите параметр Data: <new edit="">.</new>	Count: 5
3		01. 1.00000s
	Используя кнопку 🗀 или	CCL 1.0000A



s
S
s
!
s
!



	нажмите кнопку Enter для	
	подтверждения ввода.	
8	В нижнем левом углу ЖК-дисплея	06. 1.00000s
	начнет мигать аббревиатура базового	CCH 0.000A
	режима испытания. С помощью	
	поворотного регулятора или кнопки	
	Set выберите режим верхнего	
	диапазона постоянного тока (ССН), а	
	затем нажмите кнопку <b>Enter</b> для	
	подтверждения выбора.	
9	В нижнем левом углу ЖК-дисплея	06. 1.00000s
	начнет мигать текущее значение тока.	CCH 5.00 <u>0</u> A
	Используя кнопки ввода или	
	поворотный регулятор совместно с	
	кнопками и . задайте	07. 0.00000s
	значение тока 5 А. Нажмите кнопку	CCH 0.000A
	Shadenie Toka S.A. Haximire knorky	
	Enter для подтверждения ввода и	
	перехода к следующему этапу	
	программы.	
10		03. 1.00000s
	С помощью кнопки  создайте	CV 1.000V
44	новый этап под номером 3.	00 00000-
11	Нажмите кнопки 2nd + 7 Insert, чтобы	03. 0.0000 <u>0</u> s CV 0.000V
	вставить новый этап под номером 3.	C V U.000 V
12	•	03. 10.00000s



	номером 3 следующие значения CRL 1.0000Ω	
	параметров: CRL, 1 Ом и 10 с.	
	Процедура настройки этого нового	
	этапа аналогична описанию шагов 7 - 9.	
13	02. 1.00000s	
	С помощью кнопки выберите ССН 2.000А	
4.4	этап 2.	
14	Нажмите кнопки <b>2nd</b> + <b>8</b> 02. 10.0000s	
	Нажмите кнопки + Сек 1.0000Ω удаления этапа 2.	
15	Clear Data: <new edit=""></new>	
	Нажмите кнопку	
	меню редактирования этапов	
	программы. При этом	
	отредактированная программа будет	
	сохранена в энергонезависимой	
	памяти электронной нагрузки согласно	
	присвоенному номеру (параметр No.).	
16	С помощью кнопки выберите ► Chain: Off	
	параметр Chain.	
17	С помощью кнопок ввода или ► Chain: 0	
''	поворотного регулятора задайте	
	значение 0 (номер этой же программы).	
	Sharefule o (Howep oron me hipotpaliminal).	
	Нажмите кнопку [Enter] для	
	подтверждения нового значения и	
	сохранения его в энергонезависимой	
	памяти электронной нагрузки согласно	
	присвоенному номеру (параметр No.).	



18 Нажмите кнопку для выхода из меню режима управления программой. 0.000A CCH OFF

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

. c me Hemen			7
LIST:NUMB	0	Загрузка программы	с номером 0
LIST:EDIT	1,CCL,1A,1S	Установка параметр	ов для этапа
		под номером 1: CCL,	, 1 А и 1с
LIST:ADD	CCH,5A,1S	Добавление после	последнего
		этапа нового этапа п	рограммы
LIST:INS	3,CRL,1Ω,10S	Вставка нового	этапа под
		номером 3	
LIST:DEL	2	Удаление этапа под	номером 2
LIST:CHA	0	Сцепляет програми	му саму с
		собой (бесконечный	цикл)
LIST:SAVE		Сохранение	измененной
		программы в энерго	независимой
		памяти	
LIST	ON	Запускает	выполнение
		программы	
LIST	OFF	Останавливает	выполнение
		программы	

#### 4.8.3 Запуск/остановка выполнения программы

**Пример 1** Запустим выполнение программы под номером 0, а затем остановим ее.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг  Процедура управления Индикация	Шаг	Процедура управления	Индикация
-------------------------------------	-----	----------------------	-----------




1	Нажмите кнопки 2nd + 9 List для	► No.: <u>1</u> Memo:
	вызова меню режима управления	Memo.
	программой.	
2	Используя кнопки ввода или	►No.: <u>0</u>
	поворотный регулятор, задайте номер	Memo: Test Power
	программы (No.) равным 0, а затем	
	нажмите кнопку Enter для	
	подтверждения выбора (загрузка	
	программы из энергонезависимой	
	памяти электронной нагрузки	
	выполняется по номеру программы).	
3	Clear Prof Clear	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку для выхода из	0.000A CCH OFF
	меню режима управления программой.	
4	Нажмите кнопки 2nd + 4 для	0.000V 0.0000A
		1.000A LCCL ON
	'	
	программы.	
5	Нажмите кнопки <b>2nd</b> + <b>5</b> для	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF
	остановки выполнения выбранной	U.UUUA COITOFF
	программы.	

LIST:NUMB 0 Загрузка программы с номером 0
LIST ON Запускает выполнение программы
LIST OFF Останавливает выполнение программы



#### 4.9 Режим разряда батареи

На следующем рисунке показана схема подключения батареи для выполнения ее проверки с помощью электронной нагрузки в режиме разряда батареи.



Ниже показаны процедуры управления для режима разряда батареи.

- 1. Нажмите кнопку оп/off для отключения входа нагрузки. Соблюдая правильную полярность, подключите к клеммам входа электронной нагрузки проверяемую батарею.
- 2. Нажмите кнопки **2nd** + **Battery** для включения режима разряда батареи.
- Set 3. Нажмите редактирования кнопку ДЛЯ параметров режима разряда батареи. Для выбора параметра используйте Используя кнопки кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками задайте значения напряжение отключения и разрядного тока. Для подтверждения каждого нового значения параметра нажмите кнопку



- 4. Нажмите кнопку ставования для завершения редактирования параметров для режима разряда батареи.
- 5. Нажмите кнопку on/off, чтобы подключить вход нагрузки и начать проверку батареи на разряд.
- 6. Нажмите кнопку (n) , чтобы отключить вход нагрузки и прекратить проверку батареи на разряд.
- 7. Нажмите кнопку для сброса значения длительности разряда и разрядной емкости батареи.
- 8. Нажмите кнопки <sup>2nd</sup> + <sup>ваttегу</sup> для выключения режима разряда батареи.

Пример 1 Включим режим разряда батареи. Зададим напряжение отключения 15 В и разрядный ток 3 А. Подключим вход нагрузки и начнем проверку батареи в режиме разряда. Отключим нагрузку и завершим проверку батареи в режиме разряда. Выполним сброс значения длительности разряда и разрядной емкости батареи. Выключим режим разряда батареи. Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления			Индикация	
1		Input			20.000V 0.000A
	Нажмите кно	пку [ <u>оп/от</u> ] для	ОТ	ключения	0.00 <u>0</u> A CCH OFF
	входа нагруз	ки. Соблюдая	пр	авильную	_
	полярность,	подключите	К	входным	
	клеммам	электронной		нагрузки	
	проверяемую	батарею.			



2	2nd 6	20.000V 0.000A
	Нажмите кнопки ———— + (Battery) для	0.000AH 00:00:00
	включения режима разряда батареи.	
3	Set	►MinVolt: 0.00 <u>0</u> V
	Нажмите кнопку Для	DISCUIT. 2.000A
	редактирования параметров режима	
	разряда батареи. Используя кнопки	
	ввода или поворотный регулятор	
	совместно с кнопками и ,	
	задайте напряжение отключения 15 В.	
	Для подтверждения нового значения	
	нажмите кнопку Enter	
4	Используя кнопки ввода или поворотный	
		MinVolt:15.000V
	регулятор совместно с кнопками	►DisCurr:3.00 <u>0</u> A
	и , задайте разрядный ток 3 А. Для	
	подтверждения нового значения	
	нажмите кнопку Enter	
5	Clear	20.000V 0.000A
	Нажмите кнопку для завершения	0.000AH 00:00:00
	редактирования параметров для	
	режима разряда батареи.	
6	Hayymute Khorky on/off Utofile	20.000V 3.000A
	Нажмите кнопку опот , чтобы	0.000AH 00:00:01
	подключить вход нагрузки и начать	
	проверку батареи на разряд.	
7	Нажмите кнопку Input on/off, чтобы отключить	20.000V 0.000A
	Нажмите кнопку (оп/оff), чтобы отключить	0.012AH 00:00:15



	вход нагрузки и прекратить проверку	
	батареи на разряд.	
8	Clear	20.000V 0.000A
	Нажмите кнопку 🚾🔤 для сброса	0.000AH 00:00:00
	значения длительности разряда и	
	разрядной емкости батареи.	
9	2nd 6	20.000V 0.000A
		0.00 <u>0</u> A CCH OFF
	выключения режима разряда батареи.	_

OFF	Отключает вход нагрузки				
ON	Включает режим разряда батареи				
15V	Задает напряжение отключения				
3A	Задает разрядный ток				
ON	Подключает	вход	нагрузки	И	
	запускает	проверку	батареи	на	
	разряд				
OFF	Отключает	вход	нагрузки	И	
	останавлива	ает провер	ку батареи	на	
	разряд				
OFF	Выключает	режим разр	яда батаре	N	
	ON 15V 3A ON	ON Включает ре 15V Задает напр 3A Задает разр ОN Подключает разряд ОFF Отключает останавлива разряд	ON Включает режим разря, 15V Задает напряжение отк ЗА Задает разрядный ток ON Подключает вход запускает проверку разряд  OFF Отключает вход останавливает проверк разряд	ON Включает режим разряда батареи 15V Задает напряжение отключения 3A Задает разрядный ток ON Подключает вход нагрузки запускает проверку батареи разряд OFF Отключает вход нагрузки останавливает проверку батареи разряд	

## 4.10 Сохранение и загрузка настроек

Ниже показаны процедуры управления для сохранения и загрузки настроек.



- 1. Нажмите кнопки 2nd + 1save для вызова меню сохранения настроек, или нажмите кнопки 2nd + 2 для вызова меню загрузки настроек.
- 2. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте номер ячейки памяти (0~9) для сохранения или загрузки настроек.
- 3. Нажмите кнопку **Enter** для подтверждения выбора и выхода из меню сохранения или загрузки настроек. При этом если вызвалось меню сохранения настроек, то текущие настройки (согласно электронной нагрузки перечню параметров таблице 2-1) будут сохранены В выбранной ячейке энергонезависимой памяти. А если вызвалось меню загрузки выбранной настроек, TO сохраненная В ячейке энергонезависимой памяти группа настоек (согласно перечню таблице 2-1) заменит параметров текущие настройки электронной нагрузки.

**Пример 1** Установим для электронной нагрузки режим нижнего диапазона постоянного тока (CCL) и зададим уровень тока 2 А, затем подключим вход нагрузки. Сохраним текущие настройки в ячейке энергонезависимой памяти с номером 0.

Настройки, хранящиеся в ячейке с номером 0, автоматически загружаются при включении питания электронной нагрузки.

Последовательность действий показана в следующей таблице.



Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Установите для электронной нагрузки	0.000V 0.000A
	режим нижнего диапазона постоянного	2.000 <u>0</u> A CCL ON
	тока (CCL). Задайте уровень тока 2 A.	
	Подключите вход нагрузки (подробнее см.	
	в разделе " <b>4.5.1 Режим постоянного</b>	
	тока").	
2	2nd 1	Save File
	Нажмите кнопки (2110) + (Save) для	No. 1
	вызова меню сохранения настроек.	
3	Используя кнопки ввода или поворотный	Save File
	регулятор, выберите для сохранения	No. 0
	ячейку памяти с номером 0.	
4	Enter	0.000V 0.000A
	пажмите кнопку с для	2.0000A CCL ON
	подтверждения выбора и выхода из меню	
	сохранения настроек.	

MODE	CCH	Задает режим испытания				
CURR	2	Задает уровень тока				
INP	ON	Подключает вход нагрузки				
*SAV	0	Сохраняет	текущие	настройки	В	ячейке
		энергонезависимой памяти с номером 0				

**Пример 2** Используя результат выполнения примера 1, установим для электронной нагрузки режим постоянного напряжения (CV) и зададим уровень напряжения 40 В, затем



отключим вход нагрузки. Загрузим настройки, хранящиеся в ячейке энергонезависимой памяти с номером 0.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Установите для электронной нагрузки	0.000V 0.000A
	режим постоянного напряжения (CV).	40.00 <u>0</u> V CV OFF
	Задайте уровень напряжения 40 В.	
	Отключите вход нагрузки (подробнее см.	
	в разделе <b>"4.5.2 Режим постоянного</b>	
	напряжения").	
2	2nd 2	Recall File:
	нажмите кнопки — + (кесаш для	No. <u>0</u>
	вызова меню загрузки настроек.	
3	Используя кнопки ввода или поворотный	Recall File:
	регулятор, выберите для загрузки ячейку	No. 0
	памяти с номером 0.	
4	Llayeruza Kuasia Enter	0.000V 0.000A
	пажмите кнопку с для	2.0000A CCL ON
	подтверждения выбора и выхода из меню	
	загрузки настроек.	

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE	CV	Задает режим испытания		
VOLT	40	Задает уровень напряжения		
INP	OFF	Отключает вход нагрузки		
*RCL	0	Загружает настройки, хранящиеся в ячейке		
		энергонезависимой памяти с номером 0		



### 4.11 Сброс защитной блокировки

Ниже показаны процедуры управления для выполнения сброса защитной блокировки, выполненной в результате срабатывания любой из функций защиты.

- 1. Устраните причины срабатывания защиты.
- 2. Нажмите кнопки **2nd** + **Clear Prot Clear**

**Пример 1** Выполним сброс защитной блокировки, произведенной в результате срабатывания функции защиты от напряжения обратной полярности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Правильно подключите источник питания	0.000V 0.000A
	к электронной нагрузке.	2.000 <u>0</u> A RV OFF
2	2nd Clear	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопки 210 + Рессент.	2.000 <u>0</u> A CCL OFF

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

INP:PROT:CLE Выполняет сброс защитной блокировки

## 4.12 Сообщения об ошибках

Ниже показаны процедуры управления для просмотра сообщения об ошибках.

1. Нажмите кнопки 2nd + 3 для отображения сообщения об ошибках.

**Пример 1** Предположим, что у электронной нагрузки в результате получения неправильной команды включился



красный светодиодный индикатор **ERR**. Ознакомимся с сообщением об ошибке.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопки 2nd + 3 для	ERROR -103
	отображения сообщения об ошибке.	
2	В случае возникновения ошибки повторите процедуру шага 1.	
3	При отсутствии ошибки нет свечения индикатора <b>ERR</b> . Повторите процедуру шага 1, при этом на ЖК-дисплее будет отображено сообщение об отсутствии ошибок.	NO ERROR

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

SYST:ERR? Запрашивает коды ошибок и сообщения об ошибках

# 4.13 Внешний запуск программы

Ниже показаны процедуры управления для выполнения внешнего запуска при режиме источника запуска EXTernal.

- 1. Выполните необходимые настройки для функции внешнего запуска (подробнее см. в разделе "2.8 Внешний запуск").
- 2. Нажмите кнопки 2nd + тіздет или подайте соответствующий сигнал внешнего запуска на вход **TRIG IN** (событие запуска это срез импульса ТТЛ с амплитудой 5 В и длительностью низкого уровня больше 10 мкс.).



**Пример 1** Выберем в качестве объекта внешнего запуска программу (List). Дополнительные сведения по созданию программы представлены в примере 1 раздела **"4.8.1 Редактирование программы"**.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления
1	Выберите в главном меню для параметра Trigger Function
	значение List (дополнительные сведения см. в разделе
	4.13.5).
2	2nd T
	Нажмите кнопки 📶 + 🗺 или подайте
	соответствующий сигнал внешнего запуска на вход <b>TRIG IN</b>
	(событие запуска – это срез импульса ТТЛ с амплитудой 5 В
	и длительностью низкого уровня больше 10 мкс.). При этом
	будет запущено выполнение текущей программы для
	управления электронной нагрузкой. В этом случае нажатие
	кнопок 2nd + 1 эквивалентно нажатию кнопок 2nd
	+ Start

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

TRIG:FUNC LIST Устанавливает в качестве объекта внешнего запуска программу

TRIG Подает сигнал запуска

## 4.14 Главное меню

Ниже показаны основные процедуры управления при использовании главного меню.



- 1. Нажмите кнопку Мепи для вызова главного меню.
- 2. Для выбора пункта меню используйте кнопки 🔼 и 💟.
- 4. Для подтверждения действия нажмите кнопку Enter
- 5. Для выхода из главного меню нажмите кнопку

# 4.14.1 Восстановление настроек изготовителя

Пример 1 Восстановление настроек изготовителя.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Menu	Load Default:
	Нажмите кнопку <b>Menu</b> для вызова главного	Yes *No
	меню.	
2	Используя поворотный регулятор или кнопку	Load Default:
		*Yes No
	, выберите <b>Yes</b> для восстановления	
	настроек изготовителя. Для подтверждения	
	выбора нажмите кнопку Enter	



3	Нажмите кнопку	
	меню.	

# 4.14.2 Режим короткого замыкания

**Пример 1** Включим режим короткого замыкания, установив в качестве базового режима испытания режим постоянного напряжения. Подключим вход нагрузки.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Menu	Load Default:
	Нажмите кнопку  для вызова	Yes *No
	главного меню.	
2	C =0.40,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Short
	С помощью кнопки 🔛 выберите в	*On Off
	меню параметр режима короткого	
	замыкания Short. С помощью поворотного	
	регулятора или кнопки <b>Выберите</b> On	
	для включения режима короткого	
	замыкания. Для подтверждения выбора	
	нажмите кнопку Enter	
3	Нажмите кнопку	
	главного меню.	
4	Hawmare khonky Set nng phisopa Mehio	0.000V 0.000A
	пажмите кнопку — для вызова меню	0.000V sCV OFF
	выбора режима и настройки параметров.	
	Используя кнопки 🛕 и 🔻 ,	



	выберите	режим	постоянного	
	напряжения (CV)	). Нажмите	кнопку Enter	
	для подтвержде	ния выбора	и выхода из	
	меню выбора	режима	и настройки	
	параметров.			
5		Input		A000.0 V000.0
	Нажмите кнопку	on/off для	подключения	0.000V sCV ON
	входа нагрузки.			

INP: SHORT ON Включает режим короткого замыкания

 MODE
 CV
 Задает режим испытания

 INP
 ON
 Подключает вход нагрузки

# 4.14.3 Пороговое напряжение и функция фиксации

**Пример 1** Выключим функцию фиксации и зададим пороговое напряжение 1 В. Подключим вход нагрузки. Результат действий реализует автоматическое подключение/отключение входа нагрузки, что значительно упрощает управление электронной нагрузкой.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1		Load Default:
	Нажмите кнопку для вызова	Yes *No
	главного меню.	
2		Von Latch:
	С помощью кнопки 🔼 выберите в	*On Off
	меню параметр функции фиксации	



	Von Latch. С помощью поворотного	
	регулятора или кнопки 🕨 выберем	
	значение Off для выключения функции	
	фиксации. Для подтверждения выбора	
	нажмите кнопку Enter	
3		Von Point:
	С помощью кнопки 🔛 выберите в	
	меню параметр порогового напряжения	
	Von Point. Используя кнопки ввода или	
	поворотный регулятор совместно с	
	кнопками 🔳 и ▶ , задайте	
	значение порогового напряжения 1 В. Для	
	подтверждения ввода нажмите кнопку	
	Enter	
4	Clear	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку 🚾🖼 для выхода из	0.00 <u>0</u> A CCH OFF
	главного меню.	
5	Input on/off	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку <b>on/off</b> для подключения	0.00 <u>0</u> A CCH ON
	входа нагрузки.	

INP:LATCOFFВыключает функцию фиксацииINP:LATC:VOLT1Задает пороговое напряжениеINPONПодключает вход нагрузки



# 4.14.4 Ограничение тока в режиме постоянного напряжения

**Пример 1** Установим режим постоянного напряжения (CV). Зададим уровень напряжения 2 В и ограничение тока в режиме постоянного напряжения (CV Curr Limit) 20 А. Подключим вход нагрузки.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Установите для электронной нагрузки	0.000V 0.000A
	режим постоянного напряжения (CV).	2.00 <u>0</u> V CV OFF
	Задайте уровень напряжения 2 В	
	(подробнее см. в разделе "4.5.2 Режим	
	постоянного напряжения").	
2	Menu	Load Default:
		Yes *No
2	главного меню.	C) / Cours Limpite
3	С помощью кнопки Выберите в	CV Curr Limit:
	, меню параметр ограничения тока в	
	режиме постоянного напряжения	
	CV Curr Limit. Используя кнопки ввода	
	или поворотный регулятор совместно с	
	кнопками и , задайте	
	значение ограничения тока 20 А.	
	Нажмите кнопку <b>Enter</b> для	
	подтверждения ввода.	
4		0.000V 0.000A 2.00 <u>0</u> A CCH OFF
	главного меню.	



5	Нажмите кнопку Input для подключения	0.000V 0.000A 2.000A CCH ON
	входа нагрузки.	_

MODE CV Задает режим испытания
VOLT 2 Задает уровень напряжения
INP:LIM:CURR: 20A Задает ограничение тока в режиме постоянного напряжения
INP ON Подключает вход нагрузки

# 4.14.5 Скорость нарастания/спада тока для режима постоянного тока

**Пример 1** Установим режим верхний диапазон постоянного тока (ССН) и зададим уровень тока 2 А. Для режима постоянного тока зададим скорость нарастания тока (Curr Rise Rate) 0,002 А/мкс и скорость спада тока (Curr Fall Rate) 0,005 А/мкс. Подключим вход нагрузки, а затем отключим его.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Установите для электронной нагрузки	A000.0 V000.0
	режим верхнего диапазона постоянного	2.00 <u>0</u> A CCH OFF
	тока (ССН). Задайте уровень тока 2 А.	
	Подключите вход нагрузки (подробнее	
	см. в разделе " <b>4.5.1 Режим постоянного</b>	
	тока").	
2	Menu	Load Default:
	Нажмите кнопку <b>мени</b> для вызова	Yes *No
	главного меню.	



3		Curr Rise Rate:
	С помощью кнопки 🔀 выберите в	0.00 <u>2</u> A/us
	меню параметр скорости нарастания	
	тока Curr Rise Rate. Используя кнопки	
	ввода или поворотный регулятор	
	совместно с кнопками и ,	
	задайте скорость нарастания тока	
	0,002 А/мкс. Нажмите кнопку Enter для	
	подтверждения ввода.	
4	C FOMOUN IS MUSEUM TO BUSE BUSE BUSE	Curr Fall Rate:
	С помощью кнопки Выберите в	0.00 <u>5</u> A/us
	меню параметр скорости спада тока	
	Curr Fall Rate. Используя кнопки ввода	
	или поворотный регулятор совместно с	
	кнопками    и	
	скорость спада тока 0,002 А/мкс.	
	Нажмите кнопку Enter для	
	подтверждения ввода.	
5	Clear Prof Clear	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку  Для выхода из	2.00 <u>0</u> A CCH OFF
	главного меню.	0.0001/.00004
6	Нажмите кнопку on/off для подключения	0.000V 0.000A
	входа нагрузки.	2.00 <u>0</u> A CCH ON
7	Input	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку on/off для отключения	2.000A CCH OFF
	входа нагрузки.	
	I.	



MODE CCH Задает режим испытания

CURR 2 Задает уровень тока

CURR:RISE:RATE 0.002 Задает скорость нарастания тока для

режима постоянного тока

CURR: FALL: RATE 0.005 Задает скорость спада тока для

режима постоянного тока

INP ON Подключает вход нагрузки

INP OFF Отключает вход нагрузки

#### 4.14.6 Функция выбора объекта запуска

**Пример 1** Зададим в качестве объекта воздействия внешнего запуска (Trig Function) переходный режим (Tran).

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Menu	Load Default:
	Нажмите кнопку  для вызова	Yes *No
	главного меню.	
2	C	Trig Function:
	С помощью кнопки  выберите	*Tran List
	параметр функции выбора объекта	
	запуска Trig Function. С помощью	
	поворотного регулятора или кнопки	
	выберите в качестве объекта	
	воздействия внешнего запуска	
	переходный режим Tran. Нажмите кнопку	
	Enter для подтверждения выбора.	



3			Clear		0.000V 0.000A
	Нажмите	кнопку	для	выхода	<sup>из</sup> 0.000A CCH OFF
	главного м				

TRIG:FUNC TRAN Устанавливает в качестве объекта воздействия внешнего запуска переходный режим

## 4.14.7 Разрешение действия поворотного регулятора

Пример 1 Разрешим действие поворотного регулятора.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1		Load Default: Yes *No
	главного меню.	
2	С помощью кнопки  выберите параметр разрешения действия	Knob: *On Off
	поворотного регулятора Knob. С помощью поворотного регулятора или	
	кнопки выберите значение On. Нажмите кнопку Enter для	
	подтверждения выбора.	
3	Нажмите кнопку Сlear для выхода из главного меню.	0.000V 0.000A 0.00 <u>0</u> A CCH OFF



#### 4.14.8 Звук при нажатии кнопок

Пример 1 Включим звук при нажатии кнопок.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Menu	Load Default:
	Нажмите кнопку для вызова	Yes *No
	главного меню.	
2		Key Sound:
	С помощью кнопки 🔛 выберите в	*On Off
	меню параметр включения/выключения	
	звука при нажатии кнопок Key Sound. С	
	помощью поворотного регулятора или	
	кнопки выберите значение On.	
	Нажмите кнопку <b>Enter</b> для	
	подтверждения выбора.	
3	Clear	0.000V 0.000A
	Нажмите кнопку 🚾 🖼 для выхода из	0.00 <u>0</u> A CCH OFF
	главного меню.	

## 4.14.9 Коммуникационный интерфейс


**Пример 1** Выберем для дистанционного управления интерфейс RS-232 и выполним для него следующие настройки: скорость обмена 9600 бод, без проверки четности, 8 бит данных, длина стоп-бита 2, контроль потока данных включен.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Menu	Load Default:
	Нажмите кнопку <b>мени</b> для перехода в	Yes *No
	главное меню.	



2	С помощью кнопки выберите параметр Interface. С помощью поворотного регулятора или кнопки выберите значение RS232. Нажмите кнопку Enter для подтверждения выбора.	Interface: *RS232 USB GPIB
3		Baud Rate: *9600 19200
4	С помощью кнопки выберите параметр Parity Check. С помощью поворотного регулятора или кнопки выберите None для отключения проверки четности. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.	Parity Check: *None Even Odd
5	С помощью кнопки  выберите параметр Data Bit. С помощью поворотного регулятора или кнопки	Data Bit: *8 7





**Пример 2** Выберем для дистанционного управления интерфейс GPIB. Зададим 18 в качестве адреса для электронной нагрузки. Последовательность действий показана в следующей таблице.



Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку Мепи для вызова	Load Default:
	Нажмите кнопку — для вызова главного меню.	Yes *No
2		Interface: RS232 USB *GPIB
	Enter для подтверждения выбора.	
3	С помощью кнопки Выберите в меню параметр GPIB Address. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками регулятор совместно с кнопками и , задайте значение 18 в качестве адреса данного прибора. Нажмите кнопку Епter для подтверждения выбора.	
4	Нажмите кнопку Сlear для выхода из главного меню.	0.000V 0.000A 0.00 <u>0</u> A CCH OFF



# ГЛАВА 5 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Данная электронная нагрузка может управляться местно и дистанционно. Предыдущая глава содержит описание нагрузкой с помощью управления кнопок и поворотного регулятора, находящихся на передней панели. В данной главе изложена краткая информация о дистанционном управлении электронной нагрузкой с помощью компьютера. Цель данной главы – обзорное ознакомление с процедурами дистанционного **управления**. Примеры. представленные В данной используют простейшие команды SCPI. Дополнительные сведения обо всех командах SCPI см. в документе "Серия **UDL800** нагрузка электронная программируемая. Руководство использованию SCPI ПО команд ДЛЯ дистанционного управления".

# 5.1 Коммуникационный интерфейс

#### 5.1.1 Интерфейс RS-232

Интерфейс RS-232 входит в стандартную комплектацию прибора. Для подключения электронной нагрузки к компьютеру используйте поставляемый вместе с ней кабель. Выберите в главном меню интерфейс RS-232, а затем задайте скорость передачи данных, четность, число бит передаваемых данных, число стоп-бит и контроль потока данных. Задайте те же параметры в программном обеспечении компьютера. Отправьте команду SCPI для управления электронной нагрузкой.



#### 5.1.2 Интерфейс USB

Интерфейс USB является опцией. Использование данного интерфейса возможно только при наличии специального коммуникационного модуля USB в электронной нагрузке, и соответствующего драйвера, установленного в компьютере. Для подключения нагрузки к компьютеру используйте кабель USB. Выберите в главном меню интерфейс USB. Отправьте команду SCPI для управления электронной нагрузкой.

#### 5.1.3 Интерфейс GPIB

Интерфейс GPIB является опцией. Использование данного интерфейса возможно только при наличии специального коммуникационного модуля GPIB в электронной нагрузке, и соответствующего драйвера, установленного в компьютере. Для подключения нагрузки к компьютеру используйте кабель GPIB. Выберите в главном меню интерфейс GPIB, а затем задайте адрес GPIB. Каждое устройство, подключенное к интерфейсу GPIB, должно иметь уникальный адрес. Отправьте команду SCPI для управления электронной нагрузкой.

## 5.2 Контроль потока данных

При использовании интерфейса RS-232 возможно включение (ON) или отключение (OFF) контроля потока данных. При отключении (OFF) контроля потока данных для обеспечения устойчивой связи следует выбрать минимальную скорость обмена.



#### 5.3 Индикатор дистанционного управления

Ha передней электронной панели нагрузки находится светодиодный индикатор **REM**, указывающий на активность режима дистанционного управления. Включение индикатора **REM** производится после получения электронной нагрузкой команды дистанционного управления (SYSTem:REMote) через USB). RS-232 В интерфейс ипи GPIB (или режиме

дистанционного управления действие всех кнопок (кроме

и **L** и поворотного регулятора, расположенных на передней панели блокируется. После получения соответствующей команды (например, :SYST:LOC) электронная нагрузка возвращается в режим местного управления, при этом индикатор **REM** будет погашен. Кроме того, вернуть электронную нагрузку в

режим местного управления можно нажатием кнопок

2nd

К١

0 Local

# 5.4 Посылка команд дистанционного управления

Посылка команд позволяет использовать компьютер для дистанционного управления электронной нагрузкой и дистанционного выполнения ее настройки.

# 5.5 Передача данных в компьютер

Электронная нагрузка может передавать в компьютер данные об установленных значениях параметров, результатах измерения входного напряжения и тока, а также вычисленном значении



входной мощности. Кроме того, возможна передача данных, связанных с работой и идентификацией внутренних модулей электронной нагрузки. Например. запрос MEAS:CURR? получить результат измерения позволяет входного поступающего через клеммы **Input**. Дополнительные сведения об использовании запросов см. в документе "Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по SCPI использованию команд для дистанционного управления". Электронная нагрузка хранит ответ на запрос в выходном буфере, пока он не будет считан компьютером или до его замены новыми данными.

# 5.6 Команды дистанционного управления

Команды SCPL предполагает использование множества английских ключевых слов. Ознакомление с этими ключевыми словами поможет эффективно использовать дистанционное управление. Большинство команд имеют синтаксис запроса, позволяя передавать В компьютер значения установок параметров. Дополнительные сведения см. в документе "Серия **UDL800** нагрузка электронная программируемая. Руководство SCPL ПО использованию команд ДЛЯ дистанционного управления". Основные функции управления электронной нагрузкой требуют использования относительно небольшого числа команд дистанционного управления. Ниже описаны ключевые моменты, о которых необходимо помнить при установке значений параметров для режимов постоянного тока (CC), постоянного сопротивления (CR), постоянного напряжения (CV) и постоянной мощности (CP).



#### 5.6.1 Режимы испытания

С помощью дистанционного управления можно установить значения параметров для режимов постоянного тока (СС), постоянного сопротивления (СR), постоянного напряжения (СV) и постоянной мощности (СР) независимо от их активности. Если вход нагрузки подключен, то установленные командами дистанционного управления значения параметров начинают действовать сразу после выбора соответствующего режима испытания.

#### 5.6.2 Переходные уровни

При установке переходных уровней для режимов постоянного тока (CC), постоянного сопротивления (CR), постоянного напряжения (CV) и постоянной мощности (CP) необходимо чтобы верхний уровень превышал соответствующий нижний уровень, в противном случае переходный режим будет выключен.

## 5.6.3 Функция защиты от перегрузки по току

Параметры функции защиты от перегрузки по току можно задать только с помощью команд дистанционного управления. Если функция защиты от перегрузки по току включена, то при превышении установленного тока аварийного отключения через установленное время задержки вход нагрузки будет отключен.

# 5.7 Пример ДУ для режима постоянного тока

В этом примере зададим уровень тока 0,5 A, а затем считаем текущий результат измерения входного тока.



Для этого необходимо последовательно отправить электронной нагрузке следующие команды дистанционного управления.

INP OFF Отключает вход нагрузки

MODE CCL Устанавливает режим нижнего диапазона

постоянного тока

CURR 0.5 Задает уровень тока

INP ON Подключает вход нагрузки

MEAS:CURR? Запрос текущего результата измерения

входного тока

# 5.8 Пример ДУ для режима постоянного напряжения

В данном примере зададим устанавливаемый при внешнем запуске уровень напряжения 5 В и используем режим внешнего источника запуска (EXTernal).

Для этого необходимо последовательно отправить электронной нагрузке следующие команды дистанционного управления.

INP OFF Отключает вход нагрузки

MODE CV Устанавливает режим постоянного

напряжения

VOLT:TRIG 5 Задает уровень напряжения,

устанавливаемый при внешнем запуске

TRIG:SOUR EXT Устанавливает режим внешнего источника

запуска

INP ON Подключает вход нагрузки

После посылки указанной выше последовательности команд и поступления на вход **TRIG IN** соответствующего сигнала запуска в электронной нагрузкой сигнала вместо текущего значения будет установлен уровень напряжения 5 В



#### 5.9 Пример ДУ для режима постоянного сопротивления

В этом примере зададим ток аварийного отключения 3 A, задержку – 10 c, включим функцию защиты от перегрузки по току и режим постоянного сопротивления с сопротивлением 10 Ом, а затем считаем текущий результат расчета мощности.

INP OFF Отключает вход нагрузки

MODE CRM Устанавливает режим среднего

диапазона постоянного

сопротивления

CURR:PROT:LEV 3;DEL 10 Задает ток аварийного отключения и

длительность задержки

CURR:PROT:STAT ON Включает функцию защиты от

перегрузки по току

RES 10 Задает сопротивление

INP ON Подключает вход нагрузки

MEAS:POW? Запрос текущего результата расчета

мощности

# 5.10 Пример ДУ для непрерывного переходного режима

В данном примере установим непрерывный переходный режим, зададим верхний и нижний переходные уровни для режима постоянного напряжения (CV), длительности нарастания и среза, длительности удержания высокого и низкого уровней.

INP OFF Отключает вход нагрузки

МОDE CV Устанавливает режим постоянного

напряжения

VOLT:LOW 0.5 Задает нижний переходный уровень VOLT:HIGH 1 Задает верхний переходный уровень



INP ON

TRAN:LTIM 200us	Задает длительность удержания нижнего
	переходного уровня
TRAN:HTIM 300us	Задает длительность удержания верхнего
	переходного уровня
TRAN:RTIM 10us	Задает длительность нарастания
TRAN:FTIM 20us	Задает длительность спада
TRAN:MODE CONT	Устанавливает непрерывный переходный
	режим
TRAN ON	Включает переходный режим

# 5.11 Пример ДУ для импульсного переходного режима

Подключает вход нагрузки

В данном примере установим импульсный переходный режим, зададим верхний и нижний переходные уровни для режима постоянного напряжения (CV), длительности нарастания и среза, длительность импульса 1 мс и установим шину в качестве источника запуска.

INP OFF	Отключает вход нагрузки		
MODE CV	Устанавливает	режим	постоянного
	напряжения		
TRIG:SOUR BUS	Устанавливает ц	шину в качест	ве источника
	запуска		
VOLT:LOW 0.5	Задает нижний п	ереходный ур	овень 0,5 В
VOLT:HIGH 1	Задает верхний переходный уровень 1 В		
TRAN:HTIM 1ms	Задает длительность удержания верхнего		
	переходного уро	вня 1 мс	
TRAN:RTIM 10us	Задает длительн	юсть нарастан	ния 10 мкс
TRAN:FTIM 10us	Задает длительность спада 10 мкс		
TRAN:MODE PULSE	Устанавливает	импульсный	переходный



режим

TRAN ON Включает переходный режим INP ON Подключает вход нагрузки

\*TRG Является событием запуска, генерирует

для входа нагрузки импульсное переключение к высокому уровню

напряжения длительностью 1 мс.



# ГЛАВА 6 ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение А. Комплект поставки

#### Стандартный комплект поставки

- ●Программируемая электронная нагрузка UDL830 или UDL840
- ●Кабель питания, соответствующий стандарту страны эксплуатации прибора
- •Кабель RS232
- Руководство по эксплуатации

Для приобретения стандартных или дополнительных принадлежностей обратитесь к региональному дистрибьютору ООО "ЮнионТЕСТ".



# Приложение Б. Характеристики

Все характеристики, за исключением параметров или значений, помеченных как "типовое", гарантируются в пределах температуры 20~30 °C после предварительного прогрева прибора в течение 30 минут.

Модель	UDL830	UDL840		
Номинальные входные характеристики				
Ток	0~30 A	0~40 A		
Напряжение	0~80 B	0~80 B		
Мощность*1	250 Вт при 40 °C	400 Вт при 40 °C		
Входные характеристики				
Входные характеристики	80 B 25 BT 0,6 B 3,1 A 30 A	80 B 0,6 B 5 A 40 BT		
Минимальное напряжение при максимальном токе	0,6 B	0,6 B		
Режим постоянного тока				
Малый диапазон (CCL)	0~3 A	0~4 A		
Разрешение	0,1 мА	0,1 мА		
Погрешность	0,1 %+5 мА	0,1 %+5 mA		
Верхний диапазон (ССН)	0~30 A	0~40 A		
Разрешение	1 мА	1 mA		
Погрешность	0,1 %+10 мА	0,1 %+10 мА		
Режим постоянного напря	жения			
Диапазон	0~80 B	0~80 B		
Разрешение	1 мВ	1 мВ		
Погрешность	0,1 %+10 мВ	0,1 %+10 мВ		
Режим постоянного сопротивления				
Нижний диапазон (CRL)	0,02~2 Ом	0,02~2 Ом		
Разрешение	0,1 Ом	0,1 Ом		



Средний диапазон (CRM)         2~200 Ом         2~200 Ом           Разрешение         8,6 мкСм²²         8,6 мкСм           Погрешность при напряжении больше 8 В верхний диапазон (CRH)         20~2000 Ом         20~2000 Ом           Разрешение         0,96 мкСм         0,29 мкСм           Погрешность при напряжении больше 8 В         0,3 %+0,625 мСм         0,3 %+0,625 мСм           Режим постоянной мощности         0,2 %+6025 мСм         0,3 %+0,625 мСм           Диапазон         0~250 Вт         0~400 Вт           Разрешение при мощности меньше 100 Вт         1 мВт         1 мВт           Разрешение при мощности от 100 Вт и выше         10 мВт         10 мВт           Погрешность         0,2 %+600 мВт         0,2 %+600 мВт           Измерение тока           Мальій диапазон (ССС)         0~3 А         0~4 А           Разрешение         0,1 мА         0,1 мА           Погрешность         0,05 %+4 мА         0,05 %+4 мА           Верхний диапазон (ССН)         0~30 А         0~40 A           Разрешение         1 мВ         1 мВ           Погрешность         0,1 %+8 мВ         0,1 %+8 мВ           Измерение напряжения         0~400 Вт           Измазон         0~250 Вт         0~400 Вт	Погрешность при токе больше 4 А	0,5 %+12 мОм	0,5 %+12 мОм
Погрешность при напряжении больше 8 В Верхний диапазон (CRH) 20−2000 ОМ 20−200 ОМ 20−20	Средний диапазон (CRM)	2~200 Ом	2~200 Ом
напряжении больше 8 В Верхний диапазон (CRH) Разрешение О,96 мкСм О,29 мкСм Погрешность при напряжении больше 8 В Режим постоянной мощности Диапазон Разрешение при мощности и напряжение при мощности от 100 Вт и выше О,2 %+600 мВт О,3 м+0,625 мСм О,400 ВТ О,400 ВТ О,400 ВТ О,2 %+600 мВт О,2 %+600 мВт О,2 %+600 мВт О,2 %+600 мВт О,3 м+0,625 мСм О,400 мВт О,2 %+600 мВт О,2 %+600 мВт О,2 %+600 мВт О,2 %+600 мВт О,3 м+0,625 мСм О,400 мВт О,4 мВт О,4 мВт О,5 м+4 мА О,6	Разрешение	8,6 мкСм <sup>*2</sup>	8,6 мкСм
Разрешение 0,96 мкСм 0,29 мкСм Погрешность при напряжении больше 8 В 0,3 %+0,625 мСм 0,3 %+0,625 мСм  Режим постоянной мощности  Диапазон 0~250 Вт 0~400 Вт 1 мВт 1 мВт 1 мВт 10		0,3 %+1,25 мСм	0,3 %+375 мкСм
Погрешность при напряжении больше 8 В  Режим постоянной мощности  Диапазон 0~250 Вт 0~400 Вт  Разрешение при мощности меньше 100 Вт  Разрешение при мощности от 100 Вт и выше  Погрешность 0,2 %+600 мВт 0,2 %+600 мВт  Измерение тока  Малый диапазон (ССL) 0~3 А 0~4 А  Разрешение 0,1 мА 0,1 мА  Погрешность 0,05 %+4 мА 0,05 %+4 мА  Верхний диапазон (ССН) 0~30 А 0~40 А  Разрешение 1 мА 1 мА  Погрешность 0,05 %+8 мА 0,05 %+8 мА  Измерение напряжения  Диапазон 0~80 В 0~80 В  Разрешение 1 мВ 1 мВ  Погрешность 0,1 %+8 мВ 0,1 %+8 мВ  Измерение мощности  Диапазон 0~250 Вт 0~400 Вт  Разрешение при мощности меньше 100 Вт Разрешение при мощности меньше 100 Вт и выше  По мВт 10 мВт	Верхний диапазон (CRH)	20~2000 Ом	20~2000 Ом
напряжении больше 8 В       0,3 %+0,025 мсм       0,3 %+0,025 мсм         Режим постоянной мощности       0~250 Вт       0~400 Вт         Разрешение при мощности и от 100 Вт и выше       1 мВт       1 мВт         Погрешность       0,2 %+600 мВт       0,2 %+600 мВт         Измерение тока       0,1 мА       0,1 мА         Малый диапазон (ССL)       0~3 А       0~4 А         Разрешение       0,1 мА       0,05 %+4 мА         Погрешность       0,05 %+4 мА       0,05 %+4 мА         Верхний диапазон (ССН)       0~30 А       0~40 А         Разрешение       1 мА       1 мА         Погрешность       0,05 %+8 мА       0,05 %+8 мА         Измерение напряжения       0~80 В       0~80 В         Разрешение       1 мВ       1 мВ         Погрешность       0,1 %+8 мВ       0,1 %+8 мВ         Измерение мощности       0~250 Вт       0~400 Вт         Разрешение при мощности меньше 100 Вт       1 мВт       1 мВт         Разрешение при мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт	Разрешение	0,96 мкСм	0,29 мкСм
Диапазон         0~250 BT         0~400 BT           Разрешение при мощности меньше 100 BT         1 мВт         1 мВт           Разрешение при мощности от 100 BT и выше         10 мВт         10 мВт           Погрешность         0,2 %+600 мВт         0,2 %+600 мВт           Измерение тока         0         0.4 А           Малый диапазон (ССС)         0~3 A         0~4 A           Разрешение         0,1 мА         0,1 мА           Погрешность         0,05 %+4 мА         0,05 %+4 мА           Верхний диапазон (ССН)         0~30 A         0~40 A           Разрешение         1 мА         1 мА           Погрешность         0,05 %+8 мА         0,05 %+8 мА           Измерение напряжения         0~80 В         0~80 В           Разрешение         1 мВ         1 мВ           Погрешность         0,1 %+8 мВ         0,1 %+8 мВ           Измерение мощности         0~250 Вт         0~400 Вт           Разрешение при мощности меньше 100 Вт и мощности от 100 Вт и выше         10 мВт         10 мВт		0,3 %+0,625 мСм	0,3 %+0,625 мСм
Разрешение при мощности меньше 100 Вт и выше 100 мВт 10 м	Режим постоянной мощно	сти	
мощности меньше 100 Вт       1 мВт       1 мВт         Разрешение при мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт         Погрешность       0,2 %+600 мВт       0,2 %+600 мВт         Измерение тока         Малый диапазон (ССС)       0~3 А       0~4 А         Разрешение       0,1 мА       0,1 мА         Погрешность       0,05 %+4 мА       0,05 %+4 мА         Верхний диапазон (ССН)       0~30 А       0~40 А         Разрешение       1 мА       1 мА         Погрешность       0,05 %+8 мА       0,05 %+8 мА         Измерение напряжения       0~80 В       0~80 В         Разрешение       1 мВ       1 мВ         Погрешность       0,1 %+8 мВ       0,1 %+8 мВ         Измерение мощности       0~250 Вт       0~400 Вт         Разрешение при мощности меньше 100 Вт и мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт	Диапазон	0~250 Вт	0~400 Вт
мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт         Погрешность       0,2 %+600 мВт       0,2 %+600 мВт         Измерение тока         Малый диапазон (ССL)       0~3 А       0~4 А         Разрешение       0,1 мА       0,1 мА         Погрешность       0,05 %+4 мА       0,05 %+4 мА         Верхний диапазон (ССН)       0~30 А       0~40 А         Разрешение       1 мА       1 мА         Погрешность       0,05 %+8 мА       0,05 %+8 мА         Измерение напряжения         Диапазон       0~80 В       0~80 В         Разрешение       1 мВ       1 мВ         Погрешность       0,1 %+8 мВ       0,1 %+8 мВ         Измерение мощности         Диапазон       0~250 Вт       0~400 Вт         Разрешение при мощности меньше 100 Вт и мощности от 100 Вт и мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт	мощности меньше 100 Вт	1 мВт	1 мВт
Измерение тока         Измерение тока         0~3 A         0~4 A           Разрешение         0,1 мА         0,1 мА           Погрешность         0,05 %+4 мА         0,05 %+4 мА           Верхний диапазон (ССН)         0~30 A         0~40 A           Разрешение         1 мА         1 мА           Погрешность         0,05 %+8 мА         0,05 %+8 мА           Измерение напряжения         0~80 B         0~80 B           Разрешение         1 мВ         1 мВ           Погрешность         0,1 %+8 мВ         0,1 %+8 мВ           Измерение мощности         0~250 Вт         0~400 Вт           Разрешение при мощности меньше 100 Вт и мощности от 100 Вт и выше         10 мВт         10 мВт           Выше         10 мВт         10 мВт	мощности от 100 Вт и	10 мВт	10 мВт
Малый диапазон (CCL) 0~3 A 0~4 A  Разрешение 0,1 мА 0,1 мА  Погрешность 0,05 %+4 мА 0,05 %+4 мА  Верхний диапазон (CCH) 0~30 A 0~40 A  Разрешение 1 мА 1 мА  Погрешность 0,05 %+8 мА 0,05 %+8 мА  Измерение напряжения  Диапазон 0~80 В 0~80 В  Разрешение 1 мВ 1 мВ  Погрешность 0,1 %+8 мВ 0,1 %+8 мВ  Измерение мощности  Диапазон 0~250 Вт 0~400 Вт  Разрешение при мощности меньше 100 Вт  Разрешение при мощности от 100 Вт и выше 10 мВт  Выше 10 мВт 10 мВт	Погрешность	0,2 %+600 мВт	0,2 %+600 мВт
Разрешение       0,1 мА       0,1 мА         Погрешность       0,05 %+4 мА       0,05 %+4 мА         Верхний диапазон (ССН)       0~30 А       0~40 А         Разрешение       1 мА       1 мА         Погрешность       0,05 %+8 мА       0,05 %+8 мА         Измерение напряжения       0~80 В       0~80 В         Разрешение       1 мВ       1 мВ         Погрешность       0,1 %+8 мВ       0,1 %+8 мВ         Измерение мощности       0~250 Вт       0~400 Вт         Разрешение при мощности меньше 100 Вт и выше       1 мВт       1 мВт         Выше       10 мВт       10 мВт	Измерение тока		
Погрешность 0,05 %+4 мА 0,05 %+4 мА 0,05 %+4 мА Верхний диапазон (ССН) 0~30 А 0~40 А 1 мА 1 мА 1 мА погрешность 0,05 %+8 мА	Малый диапазон (CCL)	0~3 A	0~4 A
Верхний диапазон (ССН) 0~30 A 0~40 A  Разрешение 1 мА 1 мА  Погрешность 0,05 %+8 мА 0,05 %+8 мА  Измерение напряжения  Диапазон 0~80 В 0~80 В  Разрешение 1 мВ 1 мВ  Погрешность 0,1 %+8 мВ 0,1 %+8 мВ  Измерение мощности  Диапазон 0~250 Вт 0~400 Вт  Разрешение при мощности меньше 100 Вт  Разрешение при мощности от 100 Вт и выше  Верхний диапазон 0~400 Вт  1 мВт 1 мВт  10 мВт	Разрешение	0,1 мА	0,1 мА
Разрешение       1 мА       1 мА         Погрешность       0,05 %+8 мА       0,05 %+8 мА         Измерение напряжения         Диапазон       0~80 B       0~80 B         Разрешение       1 мВ       1 мВ         Погрешность       0,1 %+8 мВ       0,1 %+8 мВ         Измерение мощности         Диапазон       0~250 Вт       0~400 Вт         Разрешение при мощности меньше 100 Вт       1 мВт       1 мВт         Разрешение при мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт	Погрешность	0,05 %+4 мА	0,05 %+4 мА
Погрешность 0,05 %+8 мА 0,05 %+8 мА  Измерение напряжения  Диапазон 0~80 В 0~80 В  Разрешение 1 мВ 1 мВ  Погрешность 0,1 %+8 мВ 0,1 %+8 мВ  Измерение мощности  Диапазон 0~250 Вт 0~400 Вт  Разрешение при мощности меньше 100 Вт  Разрешение при мощности от 100 Вт и выше  Погрешность 1 мВт 10 мВт	Верхний диапазон (ССН)	0~30 A	0~40 A
Измерение напряжения         Диапазон       0~80 B       0~80 B         Разрешение       1 мВ       1 мВ         Погрешность       0,1 %+8 мВ       0,1 %+8 мВ         Измерение мощности         Диапазон       0~250 Вт       0~400 Вт         Разрешение при мощности меньше 100 Вт       1 мВт       1 мВт         Разрешение при мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт	Разрешение	1 мА	1 мА
Диапазон       0~80 B       0~80 B         Разрешение       1 мВ       1 мВ         Погрешность       0,1 %+8 мВ       0,1 %+8 мВ         Измерение мощности         Диапазон       0~250 Вт       0~400 Вт         Разрешение при мощности меньше 100 Вт       1 мВт       1 мВт         Разрешение при мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт	Погрешность	0,05 %+8 мА	0,05 %+8 MA
Разрешение       1 мВ       1 мВ         Погрешность       0,1 %+8 мВ       0,1 %+8 мВ         Измерение мощности         Диапазон       0~250 Вт       0~400 Вт         Разрешение при мощности меньше 100 Вт       1 мВт       1 мВт         Разрешение при мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт	Измерение напряжения		
Погрешность 0,1 %+8 мВ 0,1 %+8 мВ  Измерение мощности  Диапазон 0~250 Вт 0~400 Вт  Разрешение при мощности меньше 100 Вт  Разрешение при мощности от 100 Вт и выше 100 мВт	Диапазон	0~80 B	0~80 B
Измерение мощности         Диапазон       0~250 BT       0~400 BT         Разрешение при мощности меньше 100 BT       1 мВт       1 мВт         Разрешение при мощности от 100 BT и выше       10 мВт       10 мВт	Разрешение	1 мВ	1 мВ
Диапазон     0~250 BT     0~400 BT       Разрешение при мощности меньше 100 BT     1 мВт     1 мВт       Разрешение при мощности от 100 Вт и выше     10 мВт     10 мВт	Погрешность	0,1 %+8 мВ	0,1 %+8 мВ
Разрешение при мощности меньше 100 Вт       1 мВт       1 мВт         Разрешение при мощности от 100 Вт и выше       10 мВт       10 мВт	Измерение мощности		
мощности меньше 100 Вт Разрешение при мощности от 100 Вт и выше		0~250 Вт	0~400 Вт
мощности от 100 Вт и 10 мВт 10 мВт выше	мощности меньше 100 Вт	1 мВт	1 мВт
Погрешность 0,1 %+600 мВт 0,1 %+600 мВт	мощности от 100 Вт и	10 мВт	10 мВт
	Погрешность	0,1 %+600 мВт	0,1 %+600 мВт



Параметры скорости изменения тока				
Малый диапазон (CCL)*3	100 мкА/мкс~300 мА/мкс	100 мкА/мкс~400 мА/мкс		
Верхний диапазон (ССН)	1 мА/мкс~3 А/мкс	1 мА/мкс~4 А/мкс		
Разрешение	1 мА/мкс	1 мА/мкс		
Погрешность <sup>*4</sup>	3 %+10 мкс	3 %+10 мкс		
Переходный режим				
Подрежимы переходного режима	непрерывный, импульсный, переключаемый	непрерывный, импульсный, переключаемый		
Диапазон частот <sup>*5</sup>	0,38 Гц~50 кГц	0,38 Гц~50 кГц		
Длительность верхнего/нижнего уровня	0~655,35 мс	0~655,35 мс		
Разрешение	10 мкс	10 мкс		
Погрешность	0,2 %+10 мкс	0,2 %+10 мкс		
Длительность нарастания/среза	10 мкс~655,35 мс	10 мкс~655,35 мс		
Разрешение	10 мкс	10 мкс		
Погрешность	0,2 %+10 мкс	0,2 %+10 мкс		
Режим управления програ				
Длительность этапа	10 мкс~100'000 мс	10 мкс~100'000 мс		
Разрешение	10 мкс	10 мкс		
Погрешность	0,2 %+10 мкс	0,2 %+10 мкс		
Количество этапов в каждой программе	1~50	1~50		
Количество циклов повторного выполнения программы	1~65'535	1~65'535		
Емкость памяти	7 программ	7 программ		
Дополнительные функции	возможность сцепки программ для их последовательного выполнения	возможность сцепки программ для их последовательного выполнения		
Режим разряда батареи				
Длительность разряда	1 с~100 ч	1 с~100 ч		
Разрешение	1 c	1 c		
Погрешность	0,2 %+1 c	0,2 %+1 c		
Емкости батареи	1 мА-ч~3'000 А-ч	1 мАч~4'000 А-ч		
Разрешение	1 мА-ч	1 мА-ч		



Погрешность	0,3 %+0,01 А-ч	0,3 %+0,01 А-ч	
Режим короткого замыкания			
Малый диапазон постоянного тока (CCL)	3,3 A	4,4 A	
Верхний диапазон постоянного тока (ССН)	33 A	44 A	
Постоянное напряжение (CV)	0 B	0 B	
Нижний диапазон постоянного сопротивления (CRL)	0,018 Ом	0,018 Ом	
Средний диапазон постоянного сопротивления (CRM)	1,8 Ом	1,8 Ом	
Верхний диапазон постоянного сопротивления (CRH)	18 Ом	18 Ом	
Постоянная мощность источника напряжения (CPV)	270 Вт	420 Вт	
Постоянная мощность источника тока (СРС)	0 Вт	0 Вт	
Максимальная скорость н	арастания		
Ток	3 А/мкс	4 А/мкс	
Напряжение	0,6 В/мкс	0,6 В/мкс	
Холостой ход	больше 20 кОм	больше 20 кОм	
Вход внешнего запуска			
Сигнал запуска	срез ТТЛ-сигнала	срез ТТЛ-сигнала	
Длительность импульса	не меньше 10 мкс	не меньше 10 мкс	
Предельные параметры в	хода		
Ток	33 A	44 A	
Напряжение	84 B	84 B	
Функции защиты	от перенапряжения (OV), перегрузка по току (OC), перегрузка по мощности (OP), от перегрева (OT), от напряжения обратной полярности (RV)	от перенапряжения (OV), перегрузка по току (OC), перегрузка по мощности (OP), от перегрева (OT), от напряжения обратной полярности (RV)	
Допустимый реверсивный ток			
Вход отключен	25 A	30 A	
Вход подключен	40 A	50 A	



Шумы и пульсации		
Ток (среднеквадратическое/ размах)	3 мА/30 мА	3 мА/30 мА
Напряжение (среднеквадратическое)	5 мВ	5 MB
Интерфейс ДУ <sup>*6</sup>	RS232, GPIB, USB	RS232, GPIB, USB
Стандарт команд ДУ	SCPI	SCPI
Условия эксплуатации		
Температура	0~50 °C	0~50 °C
Относительная влажность	не больше 85 %	не больше 85 %
Требования к питанию		
Напряжение	~110 В или ~220 В±15 %	~110 В или ~220 B±15 %
Частота	48~63 Гц	48~63 Гц
Размеры (ДхШхВ)	415 x 230 x 110 мм	415 x 230 x 110 мм
Масса	5,8 кг	5,8 кг

<sup>\*1</sup> Предельная долговременная допустимая мощность линейно убывает с ростом температуры от 100 % максимальной мощности при температуре 40 °C до 75 % максимальной мощности при температуре 50 °C.

- \*2 Проводимость (См) = 1/Сопротивление (Ом). Единица проводимости Сименс (См).
- \*3 Для режима нижнего диапазона постоянного тока (CCL) скорость изменения тока в 10 раз меньше чем для режима верхнего диапазона постоянного тока (CCH).
- \*4 Фактическая длительность переходного процесса определяется как время, требуемое для заданного изменения параметра на входе от 10 % к 90 % или от 90 % до 10 %.
- \*5 Частота повторения переходного процесса зависит от установок длительности удержания нижнего/верхнего уровня (TimeL/TimeH) и длительности нарастания/спада (TimeR/TimeF).
- \*6 Во всей полноте дистанционное управление (ДУ) реализовано через RS232. GPIB и USB опция.

ООО "ЮнионТЕСТ" оставляет за собой право любых изменений характеристик без уведомления.



# Приложение В. Техническое обслуживание

- До обслуживания прибор должен быть выключен и отключен от электросети и любого другого оборудования Обслуживание должен выполнять квалифицированный персонал.
- Прибор следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
- Если прибор не будет использоваться длительное время, отключите кабель питания от электросети.
- Не допускается хранить или располагать измерительный прибор при длительном воздействии на ЖК-дисплей прямых солнечных лучей.



#### ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения измерительного прибора не подвергайте его воздействию жидкостей, аэрозолей, или растворителей.

#### Чистка

Чистку прибора производите в соответствии с условиями эксплуатации. Чистка наружной поверхности прибора производится в следующей последовательности.

- 1. Удалите пыль с наружных частей прибора с помощью безворсовой ткани.
- 2. Используйте для чистки прибора слегка увлажненную водой мягкую ткань.



#### ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения поверхностей прибора не допускается использование для их чистки любых абразивных, агрессивных или химических чистящих средств.



# Приложение Г. Гарантийные обязательства и обслуживание

#### Гарантийные обязательства

ООО "ЮнионТЕСТ" предоставляет полное гарантийное обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. Согласно генеральному гарантийному обязательству ООО "ЮнионТЕСТ" в течение одного года со дня приобретения прибора при условии правильной эксплуатации гарантируется отсутствие дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или самого изготовления.

Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории страны приобретения и только в случае приобретения у официального представителя или дилера.

ООО "ЮнионТЕСТ" оставляет за собой право проверки претензий, связанных с гарантийным обязательством, с целью определения степени применимости настоящего гарантийного обязательства.

Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и компоненты разового использования, а также на любые изделия или их части, отказ или повреждение которых вызваны одной из следующих причин:

- 1. повреждение в результате небрежного использования или использования с отклонением от руководства по эксплуатации;
- повреждение в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не являющимися персоналом сервисных служб ООО "ЮнионТЕСТ";
- 3. повреждение в результате форс-мажорных обстоятельств,



например, пожар, наводнение или другое стихийное бедствие;

4. отказ или повреждение в результате происшедших после покупки транспортировки, перемещения или падения.

# Гарантийное обслуживание

В случае необходимости обслуживания следует предоставить следующую информацию:

- 1. ваш адрес и информация для контакта;
- 2. описание проблемы;
- 3. описание конфигурации изделия;
- 4. код модели изделия;
- 5. серийный номер изделия (при наличии);
- 6. документы, подтверждающие покупку;
- 7. место приобретения изделия.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в ООО "ЮнионТЕСТ". Прибор, отправленный в ООО "ЮнионТЕСТ" или дилеру, без указанной выше информации будет возвращен клиенту.