Инструкция по использованию измерителя мощности и КСВ

Измеритель мощности и КСВ моделей RSM 200/400 и RSM600 является наиболее эффективным прибором для профессионального применения в области измерений. Показания прибора отображаются на большой шкале стрелочного прибора. Приборы моделей RSM 200/400 и RSM600 имеют измеритель мощности радиочастотного сигнала и могут быть постоянно включены в выходную цепь передающей системы для контроля работы. Прибор может работать без внешнего питания, однако подключение источника постоянного напряжения 13,8 В обеспечивает подсветку шкалы прибора и указывает какая коаксиальная линия выбрана в качестве рабочей (только для модели RSM600).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1. Стрелочный индикатор измерителя мощности / КСВ
- 2. Установка нуля стрелочного прибора
- 3. Переключатель диапазонов мощности
- 4. Переключатель режимов работы
- 5. Переключатель измерения прямой / отраженной мощности / выключен
- 6. Калибровка измерителя КСВ
- 7. Переключатель усредненного / пикового значения
- 8. Переключатель значения выбранной мощности 200 / 400 Вт
- 9 (12). Антенные разъемы для соединения 50 омным коаксиальным кабелем с антенной передающего устройства
- 10 (13). Разъемы для подключения к выходу передающего устройства 50 омным коаксиальным кабелем
- 11. Разъем для подключения источника постоянного напряжения 13,8 В подсветки шкалы

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для работы с прибором RSM200 / 400 или RSM 600 подключите антенный кабель к разъему, обозначенному «ANT», а кабель от передатчика или линейного усилителя подключите к разъему, обозначенному «TX». После этого прибор готов к работе.

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ

- 1. Переключателем 3 выберите диапазон измеряемой мощности, так чтобы стрелка индикатора находилась в конце шкалы.
- 2. Переключатель (4) режима работы установите в положение измерение мошности.
- 3. Переключатель мощности (5) установите в положение измерения прямой мощности, подающейся от передатчика в антенну или в положение отраженной мощности (из антенны в передатчик).
- 4. Выберите более точно значение мощности с помощью переключателя 3.

ИЗМЕРЕНИЕ КСВ.

- 3 выберите диапазон измеряемой мощности, так чтобы 1. Переключателем стрелка индикатора находилась в конце шкалы.
- 2. Переключатель (4) режима работы установите в положение калибровка.
- 3. Включите передатчик в режим излучения и подстройте прибор ручкой «калибровка», так чтобы стрелка находилась на отметке «CAL».
- 4. Переключатель (4) режима работы установите в положение измерение КСВ.
- 5. Оцените значение КСВ по шкале прибора.

Значение КСВ определяется по формуле KCB = \sqrt{P} np+ \sqrt{P} orp / \sqrt{P} np - \sqrt{P} orp.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Диапазон измеряемых частот	1,8 - 180 МГц (RSM200)
	140 - 525 МГц (RSM400)
	1,8 - 180 МГц, 140 - 525 МГц (RSM600)
Диапазон измеряемой мощност	и0,5 - 400 Bt (5 Bt/ 20Bt /200Bt / 400Вt)
Значение минимальной измеряемой мощности	
Точность измерения в диапазоне 5Bт +_ 5%, 20 Bт +_7,5%, 200BT +_10%,	
400 BT +_12,5%	
Значения измеряемого КСВ	от 1 до бесконечности
Импеданс	50 Ом
Входные потери	0,2 дБ (1,8 - 80 МГц, 140 - 525 МГц)
Размеры прибора	150 х 65 х 100 мм
Вес прибора	720 г. (RSM600), 630 г. (RSM200, RSM400)



