

Настоящий паспорт, совмещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, распространяется на влагомер нефти мобильный УДВН-1лм.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм (в дальнейшем влагомер) предназначен для измерения влагосодержания нефти в диапазоне 0,01 – 2,0; 0,01 – 6,0; 0,01 – 10,0 %

Влагомеры имеют маркировку взрывозащиты "IExibIIAT3", соответствуют ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и могут использоваться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Влагомер используется для контроля влагосодержания нефти и нефтепродуктов, сдаваемой нефтегазодобывающими предприятиями, транспортируемые потребителям и поставляемые нефтеперерабатывающим предприятиям организациями нефтепроводного транспорта.

Параметры измеряемой среды:

содержание солей, мг/л, не более	900
содержание сернистых соединений, мас. доля, %, не более	5
содержание мех примесей, мас. доля, %, не более	0,1
содержание парафина, мас. доля, %, не более	25
содержание свободного газа, об.доля, %, не более	5

Вид климатического исполнения влагомера соответствует исполнению УХЛ4 ГОСТ 15150. Рабочие условия влагомера:

диапазон температур окружающего воздуха, °C	+ 5 .. + 50
верхнее значение относительной влажности, при 30 °C, %	80
диапазон атмосферного давления, кПа	100 ± 4

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Диапазон измерения, объемная доля воды, %	Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности, объемная доля воды, %	Дополнительная погрешность влагомера, объемная доля воды, % (*)	Дополнительная погрешность влагомера, объемная доля воды, % (**)
УДВН-1лм	0,01 – 2,0	± 0,06	± 0,02	± 0,02
УДВН-1лм1	0,01 – 6,0	± 0,15	± 0,05	± 0,05
УДВН-1лм2	0,01 – 10,0	± 0,20	± 0,07	± 0,07

Примечание. (*) при изменении температуры измеряемой среды на каждые 10°C от номинальной температуры + 20°C не должна превышать указанных значений.

(**) При изменении плотности измеряемой среды на каждые 50 кг/м³ не должна превышать указанных значений.

Температура измеряемой среды, °C	5 - 50
Диапазон плотности нефти, кг/м ³	750-980
Время установления рабочего режима, сек, не более	20
Параметры искробезопасных цепей:	
максимальное выходное напряжение аккумуляторной батареи (U ₀), В	9.0
максимальный выходной ток стабилизатора напряжения 5,0 В (I ₀₁), мА	500
максимальный выходной ток стабилизатора напряжения 5,6 В (I ₀₂), мА	500
максимальный ток контактов механического выключателя (I ₀₃), мА	9
Источник питания – NiMH аккумулятор. Потребляемая мощность, ВА, не более	2
Масса, кг, не более	2,2
Габаритные размеры, мм, не более	270x85x45
Средняя наработка на отказ с доверительной вероятностью 0,8, час, не менее	1000
Установленная безотказная наработка, час, не менее	300
Средний срок службы, лет	6
Влагомер может транспортироваться всеми видами транспорта при температуре, °C	-20 ... +50
Влагомер выдерживает воздействие транспортной тряски с ускорением 30 м/с ² при частоте от 10 до 120 ударов в минуту или 15000 ударов	
Степень защиты оболочки	IP50

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки влагомера должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол-во
Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм	УШЕФ.414432.006	1
Паспорт	УШЕФ.414432.006 ПС	1
Влагомеры нефти типа УДВН.	МИ 2366 - 2005	1
Методика поверки		1
Свидетельство о первичной поверке		1
Зарядное устройство		1
Свидетельство о взрывозащищенности		1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Принцип действия влагомера основан на поглощении энергии микроволнового излучения водонефтяной эмульсии.

4.2. Под управлением микропроцессорного контроллера сигнальный модуль формирует опорный и измерительный сигналы, значение которых содержит информацию о количестве воды в нефти. Непрерывно измеряя амплитуды опорного и измерительного сигналов и температуру сигнального модуля, контроллер вычисляет процент объемного влагосодержания нефти и отображает его значение в цифровом виде на экране графического дисплея. Кроме этого контроллер осуществляет также ряд контрольных и сервисных функций.

4.3. Оболочку прибора образуют два корпуса, поверхность сигнального модуля и крышка сигнального модуля. Все части оболочки выполнены из металла. В специальном отсеке заднего корпуса размещена аккумуляторная батарея из 6-ти NiMH элементов.

4.4. На лицевой части влагомера находится графический ЖК дисплей, на котором отображается

- значение влажности контролируемой пробы нефти или значения измеряемых аналоговых величин и калибровочные коэффициенты прибора;
- надписи функций кнопок:

После включения питания на дисплее влагомера отображается текущее значение об. доли воды в нефти в процентах. Если обнаружена одна из ошибочных ситуаций, то на дисплее зажигается надпись “НЕИСПРАВНОСТЬ”. После устранения ошибки влагомер вновь включается в рабочий режим.

4.5 Для управления режимами работы на лицевой части влагомера находятся кнопки:

- “РЕЖИМ” – переход в меню установок и калибровки влагомера;
- “ВЫБОР” – выбор пунктов меню или изменяемого параметра;
- “ИЗМЕНЕНИЕ” – изменение величины выбранного параметра;
- “ВВОД” – переход в выбранный пункт меню или подтверждение установки нового значения параметра;

4.6. Для перехода в режим «МЕНЮ» необходимо нажать кнопку «РЕЖИМ».

На графическом дисплее появятся строки пунктов меню. Выбранный пункт отображается в инвертированном виде - светлые буквы на темном фоне. Для перемещения по пунктам используется кнопка «ВЫБОР», для входа в выбранный пункт – кнопка «ВВОД». Возврат в режим индикации измерений производится нажатием на кнопку «РЕЖИМ».

Работа влагомера в режиме «КАЛИБРОВКА» производится при его периодической поверке с обязательным присутствием специалиста (имеющего допуск к обслуживанию и калибровке влагомера от предприятия-изготовителя) и представителя поверяющей организации.

Работа влагомера в режиме «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ» производится только специалистами, имеющими допуск к обслуживанию и калибровке влагомеров от предприятия-изготовителя.

В режиме «ИНДИКАЦИЯ ВЕЛИЧИН» на дисплее отображаются значения измеряемых напряжений, поступающих из аналоговой части влагомера.

U_1 и U_2 - напряжения в рабочем и опорном каналах в милливольтах;

U_b - напряжение питания в вольтах;

Кроме того индицируются значения коэффициентов A, B, C, Kt, а также текущее значение влагосодержания W.

Значения $U_1, U_2, U_b, A, B, C, Kt$ являются техническими характеристиками влагомера, кроме того значения A, B и C используются при периодической поверке прибора и указываются в свидетельстве о поверке.

Возврат в основное меню – кнопка «РЕЖИМ».

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Влагомер является средством измерения индивидуального пользования и должен быть закреплен за лицом, несущим за него ответственность, аттестованым и допущенным приказом администрации предприятия к работе с ним.

5.1. Обеспечение искробезопасности.

Искробезопасность цепей влагомера УДВН-1лм достигается за счет ограничения напряжения и тока в его электрических цепях до искробезопасных значений, а также за счет выполнения его конструкции в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99.

Ограничение напряжения и тока в электрических цепях обеспечивается применением в приборе стабилизаторов напряжения с ограничением выходного тока. Перечисленные элементы залиты компаундом.

Печатный монтаж электрических цепей влагомера, конструкция, электрический монтаж выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99.

5.2. Обеспечение искробезопасности при эксплуатации.

Для сохранения безопасных свойств влагомера необходимо соблюдать следующие особые условия:

- запрещается оставлять влагомер во взрывоопасной зоне, в которой содержание взрывоопасного газа превышает нормы, допустимые правилами безопасности;

- при повреждении корпуса влагомера его использование запрещается, и влагомер должен быть вынесен в безопасную зону;
- во взрывоопасной зоне запрещается откручивать заглушку разъема заряда аккумуляторов;
- запрещается открывать влагомер и разъединять контроллер и аккумуляторную батарею во взрывоопасной зоне;
- запрещается замена и заряд аккумуляторной батареи во взрывоопасной зоне;
- при эксплуатации запрещается соединять между собой контактные выводы разъема заряда аккумуляторов;

5.3. Эксплуатация влагомера должна производится в соответствии с требованиями "ПТЭ электроустановок потребителей", "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей", гл.3.4 ПЭЭП и настоящего паспорта.

5.4. При эксплуатации влагомера должны подвергаться систематическому внешнему и периодическому осмотрам. При внешнем осмотре влагомера необходимо проверить:

- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений корпуса влагомера;
- исправность розетки подключения зарядного устройства.

5.5. Эксплуатация влагомеров с повреждениями и неисправностями категорически запрещается.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Влагомер распаковать. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии внешних повреждений. Проверить комплектность прибора.

6.2. Произвести опробование влагомера.

Промыть измерительную ячейку влагомера бензином, протереть ветошью.

Влагомер включить. Записать в рабочий журнал значения W и параметров U1, U2 на воздухе.

Налить в кювету дистиллированную воду, поставить влагомер в кювету. Уровень жидкости должен находиться между рисками, нанесенными на корпусе влагомера. При этом вода должна полностью заполнить объем измерительной ячейки. Значение W должно соответствовать максимальному значению диапазона измерения (Wm), значение U2 должно не превышать 10 mV.

Влагомер выключить, вынуть из кюветы. Измерительную ячейку влагомера промыть бензином и тщательно протереть ветошью.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Определение влагосодержания нефти на месте отбора проб.

7.1.1. Сдренировать с ручного пробоотборника 1-2 литра нефти. Сразу после этого отобрать пробу в насухо протертую кювету, прилагаемую в комплекте с влагомером (возможно использование другой неметаллической емкости подходящего размера).

7.1.2. Привести влагомер в активное состояние – выключатель питания поставить в положение «ВКЛ». Опустить нижнюю часть влагомера в кювету так, чтобы уровень нефти находился между нижней и верхней рисками, нанесенными на корпусе влагомера. При этом нефть должна полностью заполнить объем измерительной ячейки. Влагомер покажет значение объемной доли воды в процентах в пробе нефти находящейся в зоне измерения.

7.1.3. Считать показание с индикатора влагомера.

Снятие показаний производится при устойчивой в течение 10 секунд индикации влагосодержания ($\pm 0,01\text{Wm}$). В случае если не удается добиться устойчивых показаний влагосодержания, это означает, что на данном сорте нефти при такой обводненности водонефтяная эмульсия неустойчива и определение влажности следует проводить в лабораторных условиях с использованием диспергатора.

7.2. Определение влажности в лабораторных условиях

7.2.1. Отобрать пробу нефти в чистую сухую емкость. Емкость герметично закрыть, поверочную пробу интенсивно встряхивать в течение 5 минут и сразу залить в кювету, входящую в комплект влагомера. Измерения провести в соответствии с п.п. 7.1.2 и 7.1.3.

7.3. Извлечь влагомер из кюветы, отключить питание, промыть измерительную ячейку влагомера бензином или соляркой и протереть ветошью. Влагомер готов для повторного измерения.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ПОВЕРКА

Техническое обслуживание влагомера направлено на обеспечение безотказной работы, сохранение его метрологических характеристик при эксплуатации и производится в соответствии с перечисленными ниже требованиями.

Один раз в месяц проводится проверка работоспособности в соответствии с п.6.2.

Ремонт производит предприятие - изготовитель по договору с потребителем.

Проверка влагомера производится при выпуске из производства и в процессе эксплуатации один раз в год, а также после ремонта.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.

9.2. Устранение неисправностей ведется в соответствии с РД 16.407 "Руководящие технические материалы. Ремонт взрывозащищенного рудничного электрооборудования", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Таблица 2

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении влагомера на дисплее ничего не высвечиваются	Разряжен аккумулятор	Зарядить аккумулятор
При включении влагомера на дисплее высвечивается «ЗА-РЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР»	Разряжен аккумулятор	Зарядить аккумулятор
На дисплее высвечивается «НЕИСПРАВНОСТЬ»	Прибор неисправен	Заполнить лист рекламаций и отправить его в адрес предприятия-изготовителя

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм заводской номер _____ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ г.

М.П. Представитель ОТК

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие влагомера требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации влагомера УДВН-1лм - 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

11.3. Гарантийный срок хранения влагомера УДВН-1лм - 6 месяцев со дня его изготовления.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации потребителя предъявляются и удовлетворяются в следующем порядке.

12.1. При получении влагомера УДВН-1лм от транспортной организации получателю следует визуальным осмотром проверить целостность упаковки. При обнаружении повреждения транспортной тары необходимо в присутствии представителя транспортной организации составить акт, на основании которого предъявляется рекламация.

12.2. Проверить комплектность в соответствии с паспортом.

12.3. В случае обнаружения повреждений влагомера или комплектности состава в транспортной таре составляется соответствующий акт, в присутствии грузополучателя и эксперта, на основании которого предъявляются рекламации предприятию - изготовителю.

12.4. При отказе в работе или неисправности влагомера УДВН-1лм в период срока гарантии потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт, в котором указываются:

номер влагомера;

дата начала эксплуатации влагомера;

количество часов работы до момента отказа;

дата возникновения неисправности;

содержание неисправности;

причина возникновения неисправности;

таблица режимов и параметров влагомера (п.12.5, 12.6),

условия, в которых эксплуатировался влагомер;

меры, принятые после возникновения неисправности

Акт и копия раздела 15 «Значения параметров калибровочных коэффициентов» паспорта высыпается предприятию - изготовителю для устранения выявленных дефектов. Для устранения дефектов влагомер доставляется предприятию - изготовителю.

12.5. Для заполнения таблицы режимов и параметров влагомера необходимо включить влагомер, войти в режим «Индикация величин» и записать отображенные на дисплее значения параметров U1, U2, Ub, T, Wm, A, B, C, Kt и W на воздухе

12.6. Форма таблицы режимов и параметров влагомера № _____

«Индикация величин»		
ЧТО есть		норма
U1	_____	100... 2400 мВ
U2	_____	1... 2400 мВ
Ub	_____	от 6.8 В до 9.0 В
T	_____	от 5 °C до 50 °C
Wm	_____	от 2 % до 10 %
A	_____	от -3 до 3
B	_____	от 0,4 до 4
C	_____	от 0 до 10
Kt	_____	от -3 до 3
W на воздухе	_____	от 0 до Wm

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ – ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ОАО НТП «ГОССЭНД-СЕРВИС»
141190, Московская обл., г. Фрязино, а/я 908 тел. (495) 745-15-67.
E-mail: godsend_su@mail.ru

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм заводской номер _____
упакован

(наименование упаковки согласно требованиям, предусмотренным предприятием-изготовителем)
в соответствии с техническими условиями.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ Подпись

Влагомер после упаковки _____ Подпись
принял

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Вид климатического исполнения влагомера соответствует УХЛ4 ГОСТ 15150. Влагомер в упаковке для транспортирования должен храниться в отапливаемом складском помещении с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Предельный срок хранения влагомера - 3 года. Условия транспортирования влагомера должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. Влагомер может транспортироваться в закрытом наземном транспорте и в отапливаемых, герметизированных отсеках авиационного транспорта.

Распаковку влагомера, находившегося при температуре ниже 0°C, необходимо проводить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав ящики нераспакованными в течение 24ч в нормальных условиях.

Приложение к паспорту

Значения параметров влагомера нефти УДВН-1лм (зав. №)