Регулятор микропроцессорный МИНИТЕРМ 400.00

Техническое описание и инструкция по эксплуатации гЕ 3.222.098-15 TO



2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплекс приборов МИНИТЕРМ 400	3
2. Назначение и основные функции регулятора	5
3. Технические данные	6
4. Устройство и работа регулятора	8
4.1 Конструкция и установка на щите	8
4.2 Функциональная схема	9
5. Порядок работы оператора	12
6. Порядок работы наладчика	17
7. Диагностика отказов	28
8. Схемы подключения. Указания по монтажу внешних соединений	29

1. Комплекс приборов МИНИТЕРМ 400

Комплекс приборов МИНИТЕРМ 400 представляет собой группу локальных средств автоматизации разнообразных технологических объектов и отличается простотой применения при достаточно высокой точности регулирования и широких функциональных возможностях.

В состав комплекса входят регуляторы:

- ◆ **МИНИТЕРМ 400.00, 400.04** для работы с датчиками 0-5 мА; 0(4)-20 мА; 0-10 В; 0-50 мВ постоянного тока;
- ◆ МИНИТЕРМ 400.20; 400.21; 400.22; 400.24, 400.25 для работы с термометрами сопротивления;
- ◆ МИНИТЕРМ 400.30; 400.31; 400.34 для работы с термопарами. Все модификации отличаются только программой, "зашитой" в ПЗУ соответствующего регулятора, а также некоторыми аппаратными особенностями.

Модификация	Наличие дополнительных программных и аппаратных узлов					
регулятора	Программный	Таймер - календарь	Электрически про-			
	задатчик		граммируемое ПЗУ			
400.00	нет	нет	нет			
400.04	есть	нет	есть			
400.20	нет	нет	нет			
400.21	есть	нет	нет			
400.22	нет	есть	нет			
400.24	есть	нет	есть			
400.25	нет	есть	есть			
400.30	нет	нет	нет			
400.31	есть	нет	нет			
400.34	есть	нет	есть			

По заказу потребителя регулятор может комплектоваться любым из *усилителей мощности*, имеющихся в составе комплекса:

- У300; У330; У330.Р2 тиристорным реверсивным усилителем для управления однофазными электродвигателями;
- У24 тиристорным реверсивным усилителем для управления трехфазными электродвигателями;
- ◆ **У13H** тиристорным усилителем мощности переменного тока для управления электронагревателями.

Каждый из усилителей *обеспечивает питание регулятора* напряжением 24В постоянного тока.

Если усилитель не применяется, для питания регуляторов может использоваться один из *групповых источников питания серии П300*:

◆ П300.2 - для питания ∂вух регуляторов;

- ◆ П300.4 для питания четырех регуляторов;
- ◆ П300.Р2 для питания двух регуляторов и содержащий два встроенных реле;
- ◆ П300.Р3 для питания одного регулятора и содержащий *три* встроенных реле.

Комплекс обеспечивает *цифровую интерфейсную связь* кольца, содержащего до 16 регуляторов, с ЭВМ верхнего уровня управления (например, с персональным компьютером) по протоколу **RS 232 С** ("Стык C2"). Для увеличения дальности передачи информации в составе комплекса имеется *преобразователь* И300, обеспечивающий преобразование сигнала **RS 232 С** в сигнал по протоколу ИРПС ("токовая петля").

По каналу интерфейсной связи возможен вывод на ЭВМ всех входов и параметров настройки регулятора, а также изменение задания и других параметров по командам с ЭВМ.

Научно-техническое предприятие (НТП) **"ПРОТАР"** при ОАО "МЗТА" **поставляет по договорам**:

- ◆ регуляторы с другими алгоритмами функционирования применительно к задачам заказчика (при неизменной конструктивной
- ◆ баяе ковательские программы для персонального компьютера, обеспечивающие организацию интерфейсной связи с кольцом регуляторов МИНИТЕРМ 400 и отображение всей информации в удобной для пользователя форме;
- ◆ протокол обмена и адресную карту ОЗУ регулятора для разработки пользователем собственных программ для компьютера;
- ◆ специальные программы для персонального компьютера по требованиям заказчика.
 - **ТОТАР : (095) 367-90-36**.

В связи с непрерывно проводимыми работами по улучшению качества и технического уровня регуляторов возможны некоторые отличия их от материалов настоящего ТО.

2. Назначение и основные функции регулятора

Регуляторы **МИНИТЕРМ 400** предназначены для автоматического регулирования технологических параметров самых разнообразных установок: печей и сушильных камер; котлоагрегатов и систем теплоснабжения; водо- и воздухоподогревателей; климатических камер и кондиционеров; установок для переработки пластмасс; агрегатов для пастеризации молока и выпечки хлебобулочных изделий, а также многих других процессов и установок.

Регулятор **МИНИТЕРМ 400.04** (в дальнейшем регулятор) работает с датиками постоянного тока и напряжения, а также с потенциометрическими датиками.

Основные функции:

- > ПИД, ПИ, ПД, П, двухпозиционное регулирование с импульсным или аналоговым выходным сигналом;
- ромирование программного задания в виде произвольной научно
 ромирование программной функции (до 24 участков) и логическое управление программным задатчиком (стоп, пуск, сброс);
- коррекция задания по четырем дополнительным сигналам (в частности, для регулирования соотношения двух и более параметров);
- возможность использования аналогового выхода в качестве сигнала, линейно зависящего от регулируемого параметра;
- защита от обрыва цепи датчика;
- сигнализация верхнего и нижнего предельных отклонений регулируемого параметра от заданного значения;
- автоматизированная настройка динамических параметров регулятора;
- цифровая интерфейсная связь с верхним уровнем управления;
- цифровая индикация параметров процесса и самого регулятора, в том числе регулируемого параметра и задания, по выбору потребителя либо в процентах, либо непосредственно в натуральных физических единицах.

Регуляторы могут использоваться как средство измерения сигналов постоянного тока в качестве цифровых измерительных показывающих приборов.

3. Технические данные

3.1. Метрологические характеристики

3.1.1. Основная погрешность измерения сигналов, не более:

- \pm 0,25% для сигналов 0-50 мВ;
- ± 0,5% для сигналов 0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА; 0-10 В при условии подстройки индикации регулируемого параметра в натуральных физических единицах (см. п. 6.6.1)

3.1.2. Разрешающая способность измерения сигналов не хуже 0,02 %

- 3.1.3. Погрешность установки задания 0,01%
- 3.1.4. Статическая погрешность регулирования не более \pm 0,3 %

3.2. Типы и количество подключаемых датчиков:

шесть датиков 0-50 мВ; 0-10 В; 0-5 мА; 0(4)-20 мА постоянного тока.

Примечания.

- 1. Сигналы 0-50 мВ подаются на входы регулятора непосредственно, сигналы 0-10 В; 0-5 мА; 0(4)-20 мА через устройства соответственно ВП10М; ВП05М; ВП20М, входящие в комплект поставки.
- 2. Вместо датчиков постоянного тока могут подключаться до трех потенциометрических датчиков с сопротивлением до 2,2 кОм.

3.3. Импульсный выход

Один импульсный выход регулятора по трехпроводной схеме для управления пусковым устройством исполнительного механизма (для регулятора с импульсным выходом).

Вид и параметры выходного сигнала:

"сухие" транзисторные ключи (**48 В**; **0,15 A**) либо сигнал **0; 24 В** постоянного тока.

3.4. Дискретные выходы

Два дискретных выхода для сигнализации верхнего и нижнего предельных отклонений регулируемого параметра от задания.

Один дискретный выход для сигнализации отказа.

Вид и параметры дискретных выходных сигналов:

те же, что у импульсного выходного сигнала.

Примечание: Суммарная нагрузка на импульсный и дискретные выходные сигналы **0**; **24 В** при питании регулятора от усилителей мощности

и групповых источников питания, перечисленных в разделе 1, **не менее 160 Ом**.

3.5. Аналоговый выход

Один выход (по выбору): **0-10 В** либо **0-5 мА** постоянного тока. (**0-20 мА** либо **4-20 мА** - по спецзаказу).

Назначение:

- ◆ для регулятора с импульсным выходом для подключения внешнего регистратора регулируемого параметра;
- ◆ для регулятора с аналоговым выходом в качестве выходного сигнала регулятора.

3.6. Питание

24±6 В постоянного тока при амплитуде переменной составляющей **не более 1,5 В**.

Потребляемая мощность не более 3,6 Вт.

Подается от внешнего источника, в частности, от усилителей мощности **У300**, **У330**, **У330.Р2**, **У24**, **У13Н** либо от группового источника питания серии **П300**, работающих в комплекте с регулятором.

3.7. Резервное питание

Защита введенной наладчиком информации при отключении питания осуществляется литиевым сухим элементом **BR-2032H** (*3 B*).

3.8. Интерфейсная связь

Тип интерфейса: Стык C2 (RS 232 C).

Количество регуляторов в кольце интерфейсной связи (не считая ЭВМ): **до 16**.

- 3.9. Габаритные размеры: 48 x 96 x 161 мм.
- 3.10. Масса: не более 0,6 кг.

3.11. Условия эксплуатации

Регуляторы рассчитаны на эксплуатацию в закрытых взрыво- и пожаробезопасных помещениях при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных паров и газов.

- ◆ температура воздуха от 5 до 50 °С;
- ◆ относительная влажность не более 80%;
- ◆ атмосферное давление *om 86 до 106,7 кПа*;
- ◆ вибрация не более 0,1 мм при частоте не более 25 Гц.


4. Устройство и работа регулятора

4.1 Конструкция и установка на щите

Конструктивно регулятор представляет собой шасси, вставляемое в пластмассовый корпус. Шасси содержит две печатные платы, скрепленные между собой стойками, лицевую панель и штепсельный разъем (25 клемм), распаянный на одной из печатных плат и предназначенный для подключения внешних соединений.




На задней стенке корпуса имеется отверстие для штепсельного разъема.




Монтаж - щитовой утопленный на вертикальной панели. **Крепление регулятора к щиту** - с помощью прижимных скоб, надеваемых на корпус сверху и снизу и крепящихся к задней стенке корпуса с помощью винтов. Толщина щита: 1-5 мм.

Габаритно - присоединительные размеры



Разметка отверстия под крепление регулятора:



4.2 Функциональная схема

Функциональная схема регулятора показана на рис. 1. <u>Аппаратное устройство ввода информации</u> воспринимает

6 аналоговых входных сигналов (**X H**, **X L**, **X E**, **X F**, **X G**, **X h**). Аналоговые входные сигналы преобразуются в цифровую форму аналоговоцифровым преобразователем (**АЦП**) в их цифровые эквиваленты соответственно **H**, **L**, **E**, **F**, **G**, **h**.

Устройство содержит также *3 источника тока* для питания потенциометрических датчиков.

Вход X_A воспринимает сигнал датчика, измеряющего регулируемый параметр. На входы X_b , X_e , X_F , X_G могут быть поданы корректирующие сигналы. Ко входу \mathbf{X}_h может подключаться датчик положения исполнительного механизма, в том числе потенциометрический.

Аппаратное устройство вывода информации содержит 5 "сухих" транзисторных ключей, управляющих импульсным выходом (Z1, Z2) и дискретными выходами (Z3, Z4, Z0), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), преобразователь аналогового сигнала напряжения (У1) в токовый сигнал (У2), средства ввода и вывода информации по цифровому интерфейсному каналу (прием - передача).

Источник питания формирует напряжение постоянного тока для питания всех узлов регулятора.

Цифровое вычислительное устройство содержит однокристальную микро-ЭВМ, оперативное и постоянное запоминающие устройства, элементы для передачи и обработки информации. Эти аппаратные средства реализуют программным путем показанные на рис. 1 функциональные блоки.

Преобразователь входных сигналов (Π) преобразует сигнал X_A для индикации регулируемого параметра (А) на дисплее в процентах либо в натуральных физических единицах (ф.е.). Кроме того, блок П вычисляет **общее задание Р.** в % (ф.е.):

P.= P + (c1 * b + c2 * e + c3 * F + c4 * G) * К
$$_{\phi.e.}$$
 где P, % ($\phi.e.$) - сигнал задатчика;

b, **e**, **F**, **G** % - сигналы на входах X_b , X_e , X_F , X_G соответственно;

с1, с2, с3, с4 - масштабные коэффициенты;

К ф.е. - коэффициент пересчета процентов в натуральные физические единицы (см. п.6.6.1).

Затем вычисляется *рассогласование* в %: $E = \frac{A - P_{-}}{K_{de}}$, которое фильтруется фильтром Φ .

Входной сигнал h приводится на любом участке от h до h~ к диапазону 0-100 % и выводится на дисплей в виде переменной h. (например, для индикации положения регулирующего органа). При этом:

<u>Блок формирования закона регулирования</u> (ПДД') реализует ПИД-закон совместно с исполнительным механизмом (при использовании импульсного выхода) или совместно с интегратором И (при использовании аналогового выхода).

<u>Блок автонастройки</u> позволяет перевести замкнутую систему регулирования в режим автоколебаний с ограниченной амплитудой, производит на основе анализа установившихся автоколебаний расчет оптимальных значений параметров настройки регулятора C.Pid, t.int, устанавливает полученные значения в блок **ПДД** и переводит систему регулирования в режим нормальной работы.

<u>Широтно-импульсный модулятор</u> (**ШИМ**) преобразует выходной сигнал блока **ПДД**' в импульсы, управляющие ключами импульсного выхода **Z1**, **Z2**.

Аналоговые выходные сигналы Y1 (Y2) для регулятора с импульсным выходом могут использоваться для вывода на самопишущий прибор информации о величине регулируемого параметра - см. раздел 6.

Программные <u>компараторы</u> сравнивают величину отклонения E с уставками верхнего (E^-) и нижнего (E_-) предельных отклонений, воздействуют на ключи дискретных выходов соответственно **Z3** и **Z4**. Ключ **Z3** замыкается, если $E > E^-$; ключ **Z4** замыкается, если $E < E_-$.

Блок <u>диагностики отказов</u> анализирует неисправности регулятора и при их наличии размыкает ключ дискретного выхода **Z0**, запрещает функционирование выходов **Z1**, **Z2**, "замораживает" для аналогового регулятора выход Y1 (Y2) и периодически высвечивает на дисплее код вида неисправности.

Показанные на рис. 1 параметры настройки всех программных блоков вводятся наладчиком в списках SPEC, SERE, Cont (см. раздел 6). Символы, обозначающие параметры, показаны рядом со стрелками, указывающими к какому программному блоку на рис.1 они относятся. Признак ANAL вводится наладчиком в списке LYPE.

5. Порядок работы оператора

5.1 Режимы управления. Уровни доступа к информации

- **5.1.1.** Регулятор осуществляет один из двух режимов управления объектом:
 - ◆ режим автоматического управления (в дальнейшем режим «автомат»), когда регулируемый параметр автоматически поддерживается на уровне задания, величина которого устанавливается оператором (см.п.5.2.2);
 - ◆ режим ручного (дистанционного) управления (в дальнейшем режим «ручное»), когда воздействие на объект осуществляется оператором вручную с помощью кнопок на лицевой панели регулятора (см. п. 5.3).
- **5.1.2.** Для наибольшего удобства использования регулятора в нем предусмотрены **три** уровня доступа к показаниям на цифровом индикаторе (дисплее) и их изменению. Оператор-технолог в основном пользуется **первым** уровнем и иногда переходит на второй. Третий уровень доступа предназначен для наладчика.

На **первом оперативном уровне** оператору - технологу процесса нужно знать назначение кнопок, светодиодных индикаторов и цифрового дисплея, указанное в п.4.1. При этом оператор контролирует величину *регупируемого параметра*, контролирует и при необходимости изменяет величину *задания*, может перейти в режим "*ручное*" и воздействовать на объект *вручную*.


На **втором оперативном уровне** оператор может проконтролировать некоторые переменные (параметры), проверить исправность цифровых индикаторов дисплея.

5.2 Работа в режиме автоматического управления Внешние цепи подключаются к регулятору согласно рекомендациям раздела 8. При первом включении регулятора перед началом работы оператора регулятор должен пройти настройку параметров согласно рекомендациям раздела 6.

5.2.1. Контроль регулируемого параметра и задания (режим 0.0)

Режим "**автомат**" с индикацией текущих значений регулируемого параметра и задания является *основным режимом* регулятора (условное обозначение: **режим 0.0**)


При этом на дисплее индицируется:




Для примера: регулируемый параметр 48,62; задание 50.00.


Состояние светодиодов:

- "○**F**" признак режима автонастройки (п. 6.8)- *погашен*,
- "^о∯" признак ручного управления *погашен*,





5.2.2. Изменение задания




Надпись **5!** Будет вновь индицироваться, если перерыв между нажатиями на кнопки , превысит 30 с.

Автоматическое регулирование объекта в процессе изменения задания *не прекращается*.

Примечание. Следует иметь в виду:

- ◆ каждое нажатие любой кнопки фиксируется высвечиванием десятичной точки в последнем разряде нижней половины дисплея, что позволяет контролировать, нажата ли кнопка; если эта точка светится при ненажатах кнопках, то это свидетельствует о "залипании" одной из них;
- ◆ скорость изменения величины (например, задания или выхода регулятора) увеличивается в зависимости от длительности нажатия; для точной установки следует пользоваться короткими нажатиями с отпусканием.

5.3. Режим ручного (дистанционного) управления (режим 1.0)



В режиме "*ручное*" оператор вручную воздействует на выходы регулятора, *нажимая на кнопки*:

чтобы уменьшить регулируемый параметр,


_____ - чтобы *увеличить* регулируемый параметр.

Примечание. Для импульсного регулятора при нажатии на кнопки ▼, ▲ начинают светиться светодиоды соответственно "○▼"."○▲".

Для возврата в **режим 0.0** следует кратковременно нажать и отпустить кнопку ММ. Светодиод «° № » при этом гаснет.

5..4. Работа на втором оперативном уровне

5.4.1. Контроль параметров в **режиме 0.0**




Из **режима 0.0**, последовательно нажимая и отпуская кнопку **Z**, оператор вызывает на дисплей параметры в соответствии с табл. 1.

При этом на верхней половине дисплея индицируется символ параметра, а на нижней половине его численное значение. После последнего параметра списка (табл.1) дисплей возвращается в режим 0.0. Автоматическое регулирование объекта при контроле параметров в режиме 0.0 не прекращается.


Примечание. На дисплей вызываются только те входные сигналы b; e; F; G,которые используются в данном регуляторе (определяются списком t YPe - см. табл. 2).

5.4.2. Контроль параметров в режиме "ручное" (1.0)



Аналогично оператор может контролировать параметры согласно табл. 1 в режиме «ручное» (1.0). Порядок вызова параметров и их индикации тот же, что в режиме 0.0. Пример приведен для аналогового регулятора. Для импульсного регулятора в режиме 1.0 в нижней части дисплея индицируется положение регулирующего органа h., первым параметром списка является аналоговый выход Y, последним выходной сигнал G (см. табл.1). Относительно особенностей вызова входных сигналов b; e; F; G, - см. примечание к п.5.4.1.При контроле параметров в режиме 1.0 кнопки [,\, на выход регулятора не воздействуют. Для ручного управления выходом регулятора необходимо вернуться в исходное состояние режима 1.0.

5.4.3. Проверка дисплея



из любого режима индикации

Если в первом случае какой-либо разряд или десятичная точка *не светится*, а во втором - наоборот, *светится*, то это говорит о неисправности соответствующего индикатора или схемы управления им.

Примечание. Проверку дисплея рекомендуется производить в режиме: **0.0** или **1.0**.

5.4.4. Экономный режим дисплея

В регуляторе предусмотрена возможность автоматического перехода дисплея *в режим экономного свечения*, когда яркость цифровых индикаторов уменьшается до минимума.

Переход происходит в том случае, если оператор не воздействовал ни на одну кнопку в течении времени, превышающем ₺.Есп (параметр в секундах, устанавливаемый наладчиком в списке

БРЕС - см. табл. 3). После нажатия на любую кнопку дисплей возвращается в нормальный режим свечения на время ₺.Есп. При ₺.Есп=0 экономный режим дисплея *отсутствует*.


6. Порядок работы наладчика

6.1. Включение регулятора

При включении регулятора в нем устанавливается один из двух режимов:


- ⇒ режим "*ручное*" (п.5.3), если до выключения питания в нем был установлен этот режим;
- ⇒ **основной режим 0.0** (п.5.2.1), если до выключения питания регулятор работал в любом другом режиме; при выпуске с завода изготовителя в регуляторе устанавливается **режим 0.0**. Если при включении регулятора на дисплее индицируется в ми-


гающем режиме **код вида неисправности** (например _____), необходимо устранить неисправность, пользуясь указаниями раздела 7.




6.2. Переход на уровень наладчика

Переход на *третий уровень доступа* к показаниям дисплея (уровень наладчика) производится либо из **основного режима 0.0**, либо из **режима "ручное"** (1.0). При этом сохраняется соответственно режим "автомат" или "ручное".






6.3 Переключение заголовков списков параметров




6.4. Просмотр и установка значений параметров



Для вызова на дисплей любого параметра следует сначала вызвать заголовок списка, в который он входит (см. табл. 2 - 5), а затем последовательно нажимая и отпуская одновременно кнопки , , , вызвать нужный параметр. Для возвращения к предыдущим параметрам нажимаются и отпускаются одновременно кнопки , , , Для возврата в заголовок списка из любой точки нажимается и отпускается кнопка .


Параметры вызываются на дисплей в той последовательности, как они перечислены в табл. 2 - 5.Для каждого параметра в верхней части дисплея индицируется его символ, а в нижней - численное значение.



Установка нужного значения любого из параметров производится после вызова его на дисплей нажатием кнопки (для увеличения величины) или (для уменьшения величины) - см. примечание к п.5.2.2. Для примера показана установка значения верхнего предела задания (параметр Р списка БЕЯЕ).

6.5. Установка основных признаков регулятора

Особого внимания требует список признаков типа регулятора <u>ЕЧРЕ</u> (табл. 2). Для защиты этого списка от случайного изменения признаков, входящих в его состав, приняты программные меры.



6.6. Статическая настройка.

6.6.1. Выбор единиц регулируемого параметра и задания

Настройка на индикацию в физических единицах.

В регуляторе предусмотрена возможность цифровой индикации регулируемого параметра и параметров задатчика как в *процентах*, так и в *натуральных физических единицах* данного параметра (метрах, Паскалях, атмосферах, единицах расхода и т.д.)

Перевод величин, выраженных в процентах, в величины, выраженные в физических единицах (ϕ .e.),производится регулятором по формуле:

$$N_{\phi.e.} = K_{\phi.e.} * N\% + \Pi_0$$

где $N_{\phi.e.}$ - значение параметра в ϕ изических единицах;

N% - значение того же параметра в процентах;

$$K_{\phi.e.} = \frac{\mathsf{H}_{100} - \mathsf{H}_{0}}{100}$$
 - коэффициент пересчета;

П₁₀₀ - величина регулируемого параметра в *физических единицах*, соответствующая *максимальному* сигналу датчика;

H₀ - величина регулируемого параметра в *физических единицах*, соответствующая нулевому сигналу датчика.

Параметры \mathbf{H}_{100} , \mathbf{H}_{0} устанавливаются наладчиком в списке [SPEC] (табл.3), исходя из характеристики используемого датчика.

Дополнительно наладчик устанавливает в списке <u>SPEC</u> параметр **d H** = 0; 1; 2; 3, определяющий количество знаков после десятичной точки при индикации параметров в физических единицах. Конкретная величина **d H** определяется возможным диапазоном изменения регулируемого параметра и задания в физических единицах согласно нижеприведенной таблице.

Наименование	Значение	Дискрет-		н измене-
списка	параметра	ность,	ния,	ф.е.
и параметра	4B	ф.е.	МИН	макс
Списки оператора, регу- лируемый параметр (ре- жим 0.0; 1.0)	0	1	-1999	9999
Список оператора,задание общее (режим 0.0)	1	0,1	-1999	3276
Список <u>БРЕС</u> параметры: H ₁₀₀ . H ₀ .	2	0,01	-199,9	327,6
Список БЕЯЕ, параметры: Р , Р _ , Р.	3	0,001	-19,99	32,76

Примечание. В таблице указан максимально возможный диапазон изменения параметров. Реальный диапазон определяется формулами:

 $muh = -163,8 * K_{\phi.e.} + H_0$; $makc = 163,8 * K_{\phi.e.} + H_0$ (при условии, что произведение, а также результирующая величина не превышает величин соответственно мин и макс, указанных в таблице).

Настройка на индикацию в процентах

Если необходимо индицировать регулируемый параметр и параметры задатчика в *процентах*, то следует установить: $\mathbf{d}\mathbf{R} = 2$; $\mathbf{H}_{100} = 100$; $\mathbf{H}_{0} = 0$.

В этом случае дискретность и диапазоны изменения параметров будут соответствовать табл.1, 3, 4 для размерности в %.

Настройка для датчика 4 - 20 мА

Если для регулируемого параметра ($\mathbf{X} \, \mathbf{n}$) используется датчик $\mathbf{4} - \mathbf{20} \, \mathbf{MA}$, для которого нижней предел сигнала не равен нулю, то настройка имеет некоторые особенности.

а) Индикация в процентах

Для индикации параметров в *процентах* при использовании датчика **4 - 20 мA** установить:

$$d\mathbf{H} = 2$$
; $\mathbf{H_0} = -25$; $\mathbf{H_{100}} = 100$.

Коэффициент пересчета $K_{\phi.e.}$ = 1,25.

б) Индикация в физических единицах

Для индикации параметров в *физических единицах* при использовании датчика **4 - 20 мА** установить:

H₁₀₀ - равным значению регулируемого параметра в *ф.е.* при сигнале датчика 20 мА;

$$H_0 = 1.25 * A_4 - 0.25 * H_{100}$$

где A_4 - значение регулируемого параметра в ϕ .е. при сигнале датчика 4 MA.

d H - выбирается, исходя из требуемого диапазона изменения параметров в *ф.е.* , как указано выше.

<u>Примеры расчета параметров для индикации</u> в физических единицах

Пример 1. Пусть для регулятора уровня изменению сигнала датчика **от 0 до 5 мA** соответствует изменение уровня **от 0,5 до 2,5 м**.

Выбираем: $\mathbf{d}\mathbf{H} = 3$; $\mathbf{H}_{100} = 2.5$; $\mathbf{H}_{0} = 0.5$.

Вычисляем:
$$\mathbf{K}_{\phi.e.} = \frac{2.5 - 0.5}{100} = 0.02;$$

MUH = -163.8 * 0.02 + 0.5 = -2.776 M;

makc = 163.8 * 0.02 + 0.5 = 3.776 m.

Таким образом, рабочий диапазон индикации регулируемого параметра на дисплее будет *от 0,5 до 2,5 м* с дискретностью *0,001 м*, возможный диапазон изменения задания *от -2,776 до 3,776 м.*

Пример 2. Пусть изменению сигнала датчика **от 4 до 20 мА** соответствует изменение перепада давления **от 0 до 1600 кГ/м2**.

Выбираем: $\mathbf{d}\mathbf{R} = 1$; $\mathbf{H}_{100} = 1600$; $\mathbf{A}_{4} = 0$.

Вычисляем: $\mathbf{H_0} = 1,25 * 0 - 0,25 * 1600 = -400;$

$$K_{\phi.e.} = \frac{1600 + 400}{100} = 20$$

мин = -1999 (с учетом ограничения согласно таблице)

makc = 163.8 * 20 - 400 = 3276 - 400 = 2876

6.6.2. Установка статических параметров

Часть статических параметров устанавливается наладчиком в списке **SPEC** (см. табл. 3).

В случае использования корректирующих сигналов **b** ; **C** ; **F** ; **G** устанавливаются масштабные коэффициенты **CI**, **CZ**, **CZ**,

При использовании интерфейсной связи каждому регулятору интерфейсной цепи присваивается индивидуальный номер П□, а также устанавливается скорость передачи информации по интерфейсному каналу (параметр ЫПо□), общая для всех регуляторов, подключенных к одному компьютеру.

$$y = y_0 + C.y * H$$

где **П** - регулируемый параметр в %,

Ч_о; **С. Ч** - смещение и крутизна преобразования, устанавливаемые в списке **SPEC**.

Примечание. При установке параметров $P \sim P_, E_, E_, (a, b)$, (, а так же C1, C2, C3, C4 P P необходимо учитывать величину коэффициента $K_{\phi,e}$ (см. пп. 4.2, 6.6.1).

Если задействован датчик положения регулирующего органа (вход X_h), необходимо привести его показания к *100 - процентному диапазону*. Для этого устанавливаются: $h_= h_{\text{мин}}$; $h_{\text{~=}} h_{\text{макс}}$, где $h_{\text{мин}}$, $h_{\text{макс}}$ - значения сигнала h соответственно при полностью закрытом и полностью открытом регулирующем органе. После установки следует убедиться, что параметр h. в режимах оператора изменяется от 0 до 100 % с погрешностью не более \pm 2 % в крайних точках.

6.7. Динамическая настройка

6.7.1. Динамическая настройка регулятора (список табл. 5) производится по одной из общепринятых методик (см., например, В.Я. Ротач "Расчет настройки систем автоматического регулирования").

В регуляторе предусмотрена также возможность автоматической оптимальной настройки (см. п. 6.8).

Помимо основных параметров динамической настройки **ПИД** - регулятора (C.Pid; t.int; diFF) в списке Сопь устанавливаются:


- постоянная фильтра FLtr (определяется уровнем пульсаций регулируемого параметра);
- ◆ зона нечувствительности а (при рассогласовании |E| < a / 2 регулятор на изменение регулируемого параметра не реагирует).</p>

Для *импульсного регулятора* (в списке <u>LYPE</u> ANAL= OFF) дополнительно устанавливаются:


- ◆ время сервомотора t.Ser (время хода исполнительного механизма от полностью закрытого до полностью открытого состояния регулирующего органа);
- минимальная длительность выходных импульсов PULS.

6.7.2. Ориентировочную предварительную динамическую настройку регулятора наладчик может произвести по виду переходных процессов в замкнутой системе регулирования, наблюдая изменение регулируемого параметра во времени (по внешним приборам или по дисплею регулятора).

Для этого следует установить параметры динамической настройки, рекомендованные в п. 6.8.2, перевести регулятор в **режим 0.0** (п.5.2.1) и дождаться, чтобы регулируемый параметр вышел на уровень задания (рассогласование не более 1-3%). После этого изменить задание на 5-10 % сначала в одну, а затем в другую сторону (п.5.2.2).



Если переходный процесс имеет ярко выраженный колебательный характер с малым затуханием, следует уменьшить [.Pid и увеличить L.Int]



Если переходный процесс имеет затянутый апериодический характер, необходимо увеличить С.Р. и уменьшить Е.П.Е. Для ускорения переходных процессов рекомендуется также увеличить параметр d.FF.


6.8. Автоматизированная оптимальная настройка динамических параметров.

- **6.8.1.** Для использования *алгоритма автонастройки* необходимо выполнение следующих условий:
 - ◆ регулятор должен работать в режиме автоматического управления (п. 5.2), причем задание должно быть установлено примерно в середине используемого диапазона регулируемого параметра объекта;


 - ◆ выход Ч аналогового регулятора или исполнительный механизм и регулирующий орган импульсного регулятора должны работать по возможности в своем рабочем диапазоне (без достижения ограничений или крайних положений);
 - ◆ наиболее эффективно алгоритм работает на объектах, имеющих достаточно симметричные характеристики при возмущениях в сторону увеличения и в сторону уменьшения регулируемого параметра.
- **6.8.2.** Перед запуском автонастройки необходимо в режиме **"ручное"** вывести объект на заданный параметр (рассогласование **E** не более \pm 3 5 %).

Исходя из опыта эксплуатации подобных систем, установить ориентировочные данные динамической настройки. Если никаких данных нет, рекомендуется установить в списке **Соп**!:

Для импульсного регулятора установить **Ł.5**2г равным времени полного хода исполнительного механизма в секундах.




6.8.4. После запуска автонастройки в системе регулирования устанавливаются автоколебания регулируемого параметра с амплитудой не более установленной величины **H.E.**.




Для контроля *периода* нажать и отпустить кнопку [AVIII] (возврат в исходное состояние при повторном нажатии той же кнопки).

- **6.8.5.** На основе полученных величин **R. Rule** и **P. Rule** регулятор вычисляет новые значения времени интегрирования **L. Rule** и коэффициента пропорциональности **C. Rule**, которые можно проконтролировать в списке **Conle** (переход в список **Conle** и вызов параметров производится из основного режима согласно пп. 6.2; 6.3; 6.4). В том же списке можно проконтролировать амплитуду релейного элемента **R. rel**, которая также автоматически изменяется в процессе автонастройки.
- **6.8.6.** По завершении процесса автонастройки светодиод «○ **F**» гаснет, а регулятор начинает работать в режиме автоматического управления (режим 0.0 см. п. 5.2.1) с новыми значениями параметров С.Р.d; **Е.**IПЕ, которые являются оптимальными. Их величины следует проконтролировать в списке СпЕ и зафиксировать для использования на аналогичных объектах.
- **6.8.7.** Если по каким либо причинам нужно *прервать* процесс автонастройки следует в основном режиме



6.8.8. Если в процессе автонастройки превышается установленная допустимая величина амплитуды автоколебаний $H_{\bullet}E_{-}$, то процесс автоматически прерывается и на дисплее индицируется мигающая надпись $\square u \vdash \cdot H$ (выход по амплитуде). Одновременно размыкается ключ **Z0** (выход «отказ»), но регулирование при этом не прекращается.



Светодиод «О F» гаснет.

Для снятия мигающей надписи нажать и отпустить кнопку , после чего дисплей переходит в режим 0.0. Через 30 с после этого ключ Z0 замыкается и возможен повторный запуск автонастройки. При этом рекомендуется уменьшить С.Р.І., увеличить Е.ІПЕ, а если допустимо по технологии, то увеличить также Я.Е.

6.8.9. При отсутствии в системе больших возмущений и шумов процесс автонастройки занимает примерно 8-20 периодов автоколебаний. Причиной затягивания процесса могут быть большие шумы в системе (при этом следует увеличить FLEr) и несимметрия импульсной характеристики исполнительного механизма (при этом следует увеличить FUL5).

При затягивании процесса автонастройки можно произвести ручной расчет оптимальных параметров настройки. Для этого зафиксировать текущее значение периода автоколебаний Р. Яыь, амплитуды автоколебаний Я. Яыь (п. 6.8.4), а также установленные регулятором в процессе автонастройки в списке Спь величины С. Яыь и Я. г. Вы (п. 6.8.5). Оптимальные значения параметров динамической настройки вычислить по формулам:

$$C.Pid = 0.92 * C.Aut * A.rel/A.Aut; t.int = P.Aut/3.7.$$

После этого необходимо *прервать процесс* автонастройки (п. 6.8.7) и установить полученные значения **С.Р.d** и **Е.Ine** в списке **Сопе** в качестве оптимальных.

7. Диагностика отказов

При возникновении в регуляторе или в схеме подключения входных цепей (см. раздел 8) некоторых нарушений на дисплее в мигающем режиме высвечивается **код вида неисправности**. Одновременно размыкается нормально замкнутый ключ выхода **Z0**, размыкаются и прекращают функционирование ключи импульсного выхода **Z1**, **Z2**, для аналогового регулятора «замораживается» выход **Ц1** (**Ц2**).

Перечень диагностируемых неисправностей приведен в таблице:

Код вида неисправности	Метод устранения
Er A-	 ♦ Проверить цепи подключения датчика на входе Х п и устранить обрыв. ♦ Проверить, не превышает ли регулируемый параметр максимально допустимый уровень (табл. 1)
Erb ⁻ ;Ere ⁻ ; ErF ⁻ ErG ⁻ ; Erh ⁻	 ♦ Если входы соответственно ХЬ, ХР, ХР, ХГ, ХЬ. используются - проверить цепи подключения датчиков и устранить обрыв. ♦ Если не используются - проверить наличие и качество перемычек на этих входах.
Er 03	Снять индикацию ошибки (п.6.1), если через 30с индикация возобновится - устранить аппаратную неисправность схемы измерения и обработки входных сигналов либо обратиться к изготовителю.
Er 05	Проверить установку параметров во всех списках (п.6.4), установить нужные величины.(Устранить «темные места»).
Er 08	Снять индикацию ошибки (п.6.1), если через 30с индикация возобновится - устранить аппаратную неисправность, связанную с ПЗУ, либо обратиться к изготовителю.

После устранения причины неисправности отказ снимается автоматически через 30с после последнего нажатия на любую кнопку при прерванном режиме индикации ошибки (п 6.1). После этого ключ выхода **Z0** замыкается и функционирование регулятора восстанавливается в полном объеме.


Примечание: Если при перерывах питания возникает индикация кода Ег □ (возникают «темные места» на дисплее), необходимо заменить литиевый элемент резервного питания (п. 3.7).

8. Схемы подключения. Указания по монтажу внешних соединений


Общая схема подключения внешних цепей к регулятору показана на рис.1. Все соединения, **кроме оговоренных особо**, выполняются медным проводом сечением **не менее 0,35 мм²**. При использовании промежуточных клеммных рядов длина линий, соединяющих эти ряды с разъемом регулятора не должна превышать **0,5 м**.

8.1. Подключение датчиков постоянного тока

Подключение датчика **0-5 мА**:



Подключение датчика **0-20 мА** или **4-20 мА**:




Соединения выполняются отдельным жгутом. Для повышения точности желательно, чтобы длина линий, соедиустройства няющих ВП05М, ВП20М, ВП10М с регулятором, превышала 1-2м. Вывод «-» датчиков должен подключаться непосредственно клеммам 3 устройств ВП05М, ВП20М, ВП10М.

Сопротивление линии для датчика *0-10 В* не должно превышать *50 Ом*.

Аналогично подключаются датчики *0-5 мА; 0(4)-20мА; 0-10 В* ко входам **ХЬ**, **ХР**, **ХГ**, **ХЬ**. При этом клемма **9** меняется на клемму соответствующего входа согласно таблице:


Вход	Номер клеммы
XL	8
Xe	7
X _F	17
ХБ	6
Xh	4

Подключение датчика 0-10 В



Примечание. Клеммы неиспользуемых входов соединяются перемычкой с клеммой **5**.

8.2. Подключение потенциометрических датчиков




F	R _q ,кОм	R,ĸO m	Питание датчика
	≤ 0,10	0	от кл.1(2)
	> 0,10	200 R _q -20	01 101.1(2)
	≤ 0,05	0	от кл.3
	> 0,05	200 R _q -10	

Примечание. Устанавливается резистор R с отличием от рассчитанной величины не более, чем на +20%.

Линии связи всех датчиков рекомендуется выполнять свитыми проводами и при наличии помех помещать в металлический экран, заземленный вблизи датчика.


8.3. Дифференциальное подключение двух датчиков



Для датчиков 4-20 мА при этом устанавливается: $A_0 = A_4$; $A_{100} = 1,25A_{20} = 0,25$ A_4 ,


где A_4 ; A_{20} – значение параметра в **ф.е.** при сигнале датчика соответственно 4 мА и 20 мА (см. п. 6.6.1)

8.4. Подключение цепей интерфейсной связи




Соединения выполняются свитыми проводами, длина линии между соседними приборами **не более 30м**, а при использовании преобразователя **И300** - **до 2км**.

Подключение цепей интерфейсной связи к последовательному порту ЭВМ




Для защиты интерфейсной цепи от отказа любого из регуляторов рекомендуется применять реле с нормально замкнутым контактом (например, PЭС-22, PЭС-32 на 24B, $R_{\text{обм}} \ge 0,5$ кОм).



Справки о приобретении программ для ЭВМ по тел. (095) 365-24-75, 367-90-36

8.5. Подключение цепей питания, импульсного и дискретных выходов




Примечания. 1. В регуляторе обеспечена защита от перена-пряжений при работе на индуктивную нагрузку.

2. Суммарное сопротивление нагрузки см. п. 3.4.

Показано подключение нагрузки к выходу **Z1**. Подключение нагрузок к выходам **Z2**, **Z3**, **Z4**, **Z0** производится аналогично, при этом вместо клеммы **21** используется клемма согласно таблице:

Выход	Z2	Z 3	Z 4	Z0
Номер клеммы	20	19	18	22

8.6. Подключение цепей аналогового выхода



Используется любой из выходов *по выбору*. Неиспользуемый выход остается свободным. Допускается одновременное подключение нагрузок к выходам **ЧІ** и **Ч2**.

8.7. Примеры схем подключения регулятора

На рис. 2-6 показаны примеры схем подключения регулятора в комплекте с усилителями **У300**, **У24**, **У13Н**, с электропневматическим позиционером, групповым источником питания серии **П300** и **П300.Р3**.

Сечение проводов цепей нагрузок усилителей (исполнительных механизмов или нагревателей) определяется максимальным эффективным значением тока, исходя из допустимой плотности тока **не более 6 А/мм**². Цепи нагрузок должны быть защищены автоматом питания или быстродействующими предохранителями. Запрещается устанавливать выключатели в цепь питания регулятора (клеммы **14**, **15**). Включение — выключение питания должно производиться в цепях 220 (380)В.

Таблица 1 Списки параметров в режимах оператора

символ на	наименование	размер	дис-	диапазон и	зменения	применание	
дисплее	паименование	ность	крет-	МИН	макс	примечание	
			НОСТЬ				
0.0.Режим а	0.0.Режим автоматического управления (индикатор «° ∜ » не светятся)						
СИМВОЛ	регулируемый параметр	%	0,01	- 19	163,8	на верхней	
отсутствует			,		·	половине	
		ф.е.		см. таблицу п	. 6.6.1	дисплея	
СИМВОЛ	задание общее	%	0,01	- 327	327,6	на нижней	
отсутствует	задание оощее			<u> </u>	,	половине	
, ,		ф.е.	см. таблицу п. 6.6.1			дисплея	
9	выход аналоговый	%	0,1	0	102,4		
E	рассогласование	%	0,01	-327	327.6		
Ь	входной сигнал 占	%	0,01	-19	163.8	при।п.Ь=ПП	
6	входной сигнал С	%	0,01	-19	163.8	при гп.е=ПП	
F	входной сигнал F	%	0,01	-19	163.8	при гп.F=ПП	
G	входной сигнал 🕻	%	0,01	-19	163.8	при г п.С=ОЛ	
h.	положение регулирующего органа	%	0.01	-199,9	327,6		

Примечания.

- 1. Символы параметров Ч; Е; Ь ; Р ; Г ; Һ индицируются на верхней половине дисплея, а их численные значения на нижней половине дисплея.
- 2. Признаки іп.ь; іп.Е; іп.Б; устанавливаются в списке 上ЧРЕ (см. табл. 2).

Таблица 1 Списки параметров в режимах оператора (продолжение)

символ на	наименование	размер	дискрет-	диапазон из		примечание
	Havilvichobalivic	НОСТЬ	НОСТЬ			
дисплее		ПОСТВ	ПОСТВ	МИН	макс	
10 Pewum	и ручного управления (индикатор	<u> </u>	L Светится)		<u> </u>	
	тор импульсный (в списке ЕЧРЕ					
h.	положение регулирующего органа	%	0.01	-199	327	На нижней половине дисплея
y	выход аналоговый	%	0,1	0	102.4	
E	рассогласование	%	0,01	-327	327.6	
Ь	входной сигнал 🗖	%	0,01	-19	163.8	при і п.Ь=ОП
6	входной сигнал 🖰	%	0,01	-19	163.8	при гп.е=0Л
F	входной сигнал	%	0,01	-19	163.8	при гп. F=0П
L)	входной сигнал 🕨	%	0,01	-19	163.8	при гп.С=ОП
Регулятор и	мпульсный (в списке ЕЧРЕ « Я Г	1 HL = 0Π»)				
y	выход аналоговый	%	0,1	0	102	на нижней по- ловине дисплея
Е	рассогласование	%	0,01	-327	327.6	
مـ	входной сигнал 🗖	%	0,01	-19	163.8	при।п.Ь=ОП
6	входной сигнал	%	0,01	-19	163.8	при гп.е=0Л
F	входной сигнал Е	%	0,01	-19	163.8	при।п.F=0П
L)	входной сигнал 🕨	%	0,01	-19	163.8	при।п.Б=ОП
h .	положение регулирующего органа	%	0.01	-199.9	327.6	

Примечания. 1. Символы параметров У; Е; Ь; Р; Г; Г; Н• (для импульсного регулятора), а также У; Е; Ь; Р; Г; Г; Н• (для аналогового регулятора), индицируются на верхней половине дисплея, а их численные значения - на нижней половине дисплея.

Таблица 2. Список признаков типа регулятора ЕЧРЕ

Таолица 2. От	<u>ійсок признаков типа ре</u>	Гулитора вы в	
СИМВОЛ	назначение	устанавливаемое	примечание
на дисплее		значение	
≀п . Ь.	использование входного сигнала Ь		
ın.e	использование входного сигнала 🏻	UFF - данный входной сигнал не исполь-	
≀п.Е	использование входного сигнала F	зуется П - данный входной сигнал использу-	
ın.G	использование входного сигнала [ется	
ANAL	тип регулятора	OFF - пид импульсный регулятор	∃ - регулируемый параметр
1111116		П - пид аналоговый регулятор	∃- выход регулятора

Примечание.

Установка признаков в «DFF» или «DП» возможны после снятия программной блокиров-ки (СоdР).

Таблица 3. Список специальных параметров 5РЕС

таолица	з. Список специальных парамо	elbor :	ILCT			-
символ на дис-	наименование	размер- ность	дискрет- ность	диапа измен		примечание
плее				МИН	макс	
dЯ	количество разрядов после десятичной точки		1	0	3	
Яш	значение регулируемого параметра Я в ф.е. при сигнале датчика Х я равном 100%	ф.е.	СМ. Та	аблицу г	1. 6.6.1	
Яo	значение регулируемого параметра В ф.е. при нулевом сигнале датчика Х П	ф.е.	см. таблицу п. 6.6.1			
⊏l	масштабный коэффициент сигнала Ь	_	0.01	-128	127	
	масштабный коэффициент сигнала 🛭	_	0.01	-128	127	
 3	масштабный коэффициент сигнала F		0.01	-128	127	
c 4	масштабный коэффициент сигнала [0.01	-128	127	
П□	порядковый номер регулятора в интерфейсной цепи	_	1	0	15	
bAud	скорость передачи информации по интерфейсному каналу	кБод	1.2	1.2	19.2	
Е.Есп	время перехода дисплея в эконом- ный режим	С	1	0	9999	при Е.Есп =0 экономный ре- жим отсутствуе ⁻
C.9 %o	коэффициент усиления при передаче параметра Я на выход Ч		0.01	0	15	при ЯПЯL = О ББ (в списке ЕЧРЕ
y	смещение выхода при передаче па- раметра Я на выход <u>Ч</u>	%	0.1	0	102.4	при ЯПЯL = DFF (в списке <u>Е</u> ЧРЕ

Таблица 4. Список статических параметров 5 Н Н

таолица 4	4. Список статических парамет	bor 1	- NE			
СИМВОЛ	110141401107011140		дискрет- диапазон ность изменения		примечание	
на дис- плее	наименование	НОСТЬ	ность	МИН	макс	
P ⁻	верхний предел задания	%	0.01	-163.8	163.8	
'	верхний предел задания	ф.е.	см. таб	лицу п.		
P_	нижний предел задания	%	0.01	-163.8	163.8	
' –	Пижний предел задания	ф.e.	CM. Ta	аблицу і		
_		%	0.01	-163.8	163.8	
Р	задание	задание ф.е. см. таблицу п. 6.6.1				
<u> </u>	верхний предел выхода аналогового	%	0.1	0	102.4	
<u> </u>	нижний предел выхода аналогового	%	0.1	0	102.4	
4	выход аналоговый	%	0.1	-327	327.6	без учета ог- раничений
E -	уставка сигнализации верхнего предела рассогласования	%	0.01	-163.8	163.8	
	зона возврата Е	%	0.01	0	10	
E_	уставка сигнализации нижнего пре- дела рассогласования	%	0.01	-163.8	163.8	
5	зона возврата E -	%	0.01	0	10	
h ⁻	верхний предел сигнала Һ	%	0.1	-2.4	163.8	
h_	нижний предел сигнала Һ	%	0.1	-2.4	163.8	
Ь	входной сигнал Н	%	0.01	-19	163.8	

Таблица 5. Список динамических параметров [п]

таолица э.	список динамических пар	amerpoi	3 LUIIL			
СИМВОЛ		размер-	l · ·		азон	примечание
на дисплее	наименование	ность	ность	изменения		
				МИН	мах	
t.5er	время сервомотора	С	0,32	0	300,1	при ЯПЯL = DFF (в списке <u>Е</u> ЧРР)
FLLr	постоянная фильтра	С	0,32	0	81.6	
C.Pid	коэффициент пропорцио- нальности	_	0,01	-99,9	99,99	
F.Int	постоянная интегрирования	С	1	2	9999	
dıFF	отношение постоянной диф- ференцирования к по- стоянной интегрирования	_	0,01	0	0,25	
а	зона нечувствительности	%	0,01	0,01	9,99	
PUL5	длительность импульса	С	0,1	0,1	12,8	
A.EI	предельное рассогласование при автонастройке	%	0,1	0,1	163,8	
A.reL	амплитуда релейного эле- мента при автонастройке	%	0,1	0,5	163,8	A.reL≤A.EI
t.ın.A	вычисленное значение с. п с в процессе автонастройки	С	1	2	9999	индицируются только в про-
[.Aut	вычисленное значение С.Р. в процессе автона- стройки	_	0,1	-99,9	99,99	цессе автона- стройки






Рис.2. Схема подключения регулятора в комплекте с усилителем У300



Примечания. 1. Подключение остальных цепей регулятора см. рис.1.

- 2. Провод «а» подключается:
 - \Rightarrow к общей точке обмоток **ИМ** при токе **ИМ** > 0,1A;
 - ⇒ к клемме **14 У300** при токе **ИМ** < 0,1A.
- 3. Если внешнее ручное управление (переключатели S1; S2) не используется, то клеммы **21**, **20** регулятора соединяются напрямую с клеммами **9**, **7** усилителя **У300**.
- 4. Клеммы **У300**: *15*, *17*, *20*, *13*, *10* являются свобод- ными и используются как промежуточные для подключения внешних устройств.
- Максимальная суммарная нагрузка на выходы "Т", "Т", "отказ" не менее 800 Ом.


Рис.3. Схема подключения регулятора с усилителем У24



Примечания. 1. Подключение остальных цепей регулятора см. рис.1.

- 2. **F** автомат защиты типа АП50-3МТ.
- 3. **М** трехфазный асинхронный электродвигатель.


Рис.4. Схема подключения регулятора в комплекте с усилителем У13Н



Примечания. 1. Подключение остальных цепей регулятора см. рис.1.

- 2. На рис. 5 показана возможность организации ручного дистанционного управления усилителем **У13H**, независимого от регулятора. Если нет необходимости в организации такого управления, то клеммы *13*, *17*, *18* усилителя **У13H** остаются свободными.
- 3. Клеммы **У13Н**: **12**, **14**, **16** являются свободными и используются как промежуточные для подключения внешних устройств.


Рис. 5. Схема подключения регулятора в комплекте с электропневматическим позиционером и групповым источником питания серии П300



Примечания.

- 1. Подключение остальных цепей регулятора см. рис.1.
- 2. Схема подключения регулятора в комплекте с групповым источником питания П300.2 аналогична, при этом последний имеет только два выхода для питания регуляторов: Выход1 и Выход2 (номера клемм сохраняются).


Рис.6. Пример подключения регулятора с групповым источником П300.Р3



Примечания. 1.Подключение остальных цепей регулятора см. рис.1 и раздел 8.

- 2. Коммутирующая способность контактов внутренних реле (**РП21-003**):
 - ⇒ **до 220 В**; **1,2 А** переменного тока;
 - \Rightarrow **до 24 В**; **2,4 А** постоянного тока.

Рис. 7. Габаритные и установочные размеры устройств ВП05М, ВП20М, ВП10М



Регуляторы микропроцессорные МИНИТЕРМ 400.00; 400.00.03; 400.00.04; 400.00.07; 400.04

Проверка технического состояния и измерение параметров

Приложение к техническому описанию и инструкции по эксплуатации гЕЗ.222.098ТО

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Введение
- 2. Проверка внешнего вида
- 3. Проверка электрического сопротивления изоляции
- 4. Проверка функционирования регулятора и измерение параметров
 - 4.1 Проверка потребляемой мощности
 - 4.2 Проверка регулятора на соответствие контрольному тесту
- Приложение 1. Схема подключения регулятора при проверке технического состояния и измерении параметров.
- Приложение 2. Перечень рекомендуемого оборудования, необходимого для проверки регуляторов.
- Приложение 3. Исходные значения параметров настройки регуляторов.

2. ВВЕДЕНИЕ.

Работу по проверке технического состояния и измерению параметров регуляторов рекомендуется производить перед первым включением регулятора в работу, после-ремонта регулятора, а также в периоды капитального ремонта основного оборудования.

Все испытания должны производится при следующих нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха (23 ± 5) °C;
- относительная влажность при 35° С и более низких температурах без конденсации влаги (30...80) %;
 - напряжение питания схемы проверки (220 ± 4,4) В от сети (50±1) Гц;
 - атмосферное давление (86...106,7) кПа
- механические вибрации, продольные и поперечные помехи, внешние электростатические и электромагнитные поля, влияющие на работу регулятора должны отсутствовать.

2. ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО ВИДА.

Проверка внешнего вида производится визуально и сличением регулятора с материалами технического описания. Механические повреждения корпуса, лицевой панели и штепсельного разъема должны отсутствовать.

3. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Проверка электрического сопротивления изоляции производится по ГОСТ 12997-84. Испытательное напряжения величиной 100 в прикладывается между соединенными между собой клеммами 1...15; 17...25 и клеммой 16, предназначенной для заземления регулятора. Отсчет показаний производится не ранее, чем через 1 мин после приложения напряжения. Измеренное значение сопротивления изоляции не должно быть менее 40 МОм.

4. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА И ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Дальнейшие проверки производятся при подключении регулятора к схеме, представленной в приложении 1. Перечень рекомендуемого оборудования, необходимого для проверки регуляторов, указан в приложении 2.

Напряжение питания схемы проверки включается переключателем S10, которой остается включенным (положение 1) до конца проверки по п. 4.

Исходное состояние остальных переключателей – положение «0»

Автотрансформатором Т1 по вольтметру PV4 устанавливается величина напряжения питания 220 В и в дальнейшем поддерживается на этом уровне.

В регуляторе устанавливаются исходные состояния параметров настройки, указанные в приложении 3 (с учетом модификации).

Регулятор переводится в исходное состояние режима «автомат» (режим 0.0). При этом все индикаторы на лицевой панели регулятора и индикаторы схемы проверки должны быть погашены, кроме индикатора Н1, который должен светиться.

4.1. ПРОВЕРКА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

Установить переключатели S7-1, S9-1. По миллиамперметру РА1 зафиксировать величину потребляемого тока In [мА]. По вольтметру РV3 зафиксировать величину напряжения питания Un [В]. Вычислить величину потребляемой мощности:

 $P = U_n \cdot I_n \cdot 10^{-3} [BT]$

Полученная величина не должна быть более 3,6 Вт. Вернуть переключатели S7, S9 в исходное состояние S7-0, S9-0.

4.5. ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА НА СООТВЕТСТВИЕ КОНТРОЛЬНОМУ ТЕСТУ

Дальнейшая проверка функционирования регулятора и измерение параметров производится путем проверки регулятора на соответствие контрольному тесту. Порядок действий и требования к результатам испытаний приведены в таблице контрольного теста. По окончании испытаний по каждой позиции контрольного теста органы, на которые производилось воздействие при испытании, возвращаются в исходное состояние.

контрольный тест

Поз.	Воздействие при испытании	Устройство для контроля	Результаты испыта- ний, соответст- вующие ТУ	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	•	PV1	(24,624,8) мВ		
2	Нажать одновре- менно кнопки,	дисплей	Периодическое вы- свечивание	После [*] отпускания кнолок	
	PG		8.888. 8.888.	р с дисплей переходит в режим 0.0	
3		Дисплей, режим 0.0 регулируемый параметр	48,5050,50		
		задание Дисплей, список оператора:	49,4549,55		
		Параметр 🔓	48,5050,50		
		Danauara Da	48,5050,50		
		Параметр	48,5050,50	3	
	***	Параметр [] =	48,5050,50		
		Параметр П	48,5050,50		
		PV2	(4,85,1) B	2	
		PV3	Un = (1830) B	Величину Uп зафик- сировать	
	S6-1	PV3	Un±1B		
	S6-2	PV3	Un±1B		
	\$6-3	PV3	Un±1B_		
	S6-4	PV3	Un±18		
	S6-5	PV3	≤0,4B		
	S8-1	PV2	(4,755,15) B		
4	S1-1	Дисплей, режим 0.0: регулируемый параметр	32,0034,00	S1-1 до конца испы- таний по поз. 4	
		Индикаторы «р» и «Н5»	светятся	Через время ≈ 60 с. гаснут	
	9	Индикаторы «⊻» и «Н2»	CHETYTICA		
		Индикаторы «р» и «НЗ»	СВЕТЯТСЯ	Тольно для 400.00.04	

	T			, ,
	S6-1	PV3	≤ 0,4 B	Измеряется, когда
į	- CC 4	DVA.	705	«р», «Н5» светятся
1	S6-4	PV3	≤1,2B	Tanun 4
	S6-3	PV3	≤1,2B	Только для 400.00.04
	-	Дисплей, список оператора:		
į		Параметр 💆	32,00 34,00	
ł i		Параметр	32,00 34,00	
		Параметр Бо	32,00 34,00	
			32,00 34,00	
i	1		32,00 34,00	
		Параметр П • в		
		PV2	(3,153,45) B	
	S8-1	PV2	(3,13,5) B	å
5	S1-0	Дисплей, режим 0.0: Регулируемый параметр	48,5050,5	
		Индикаторы «с», «Н2»	Гаснут	
٠		Индикаторы «р», «НЗ»	Гаснут	Только для 400.00.047
		Индикаторы «σ», «Н4»	Светятся, затем#	∴Время свечения ≈ 60c
6	S2-1	Дисплей, режим 0.0: регулируемый параметр	65,0067,00	S2-1 до конца испы- таний на п. 6
		Индикаторы «р», «Н4»	светятся	Через время ≈ 60с гаснут
		Индикаторы «р», «Н3»	светятся	Кроме 400.00.04
	S6-2	PV3	≤0,4 B	Измеряется, когда «с», «Н4» светятся
	S6-3	PV3	≤1,2B	Кроме 400.00.04
		Дисплей, список оператора:		
		Параметр	32,0034,00	
i		nd"		
		Параметр	32,0034,00	
		Параметр Г	32,0034,00	
		Параметр Ц	32,0034,00	
		Параметр П .	32,0034,00	
		PV2	(6,456,75) B	

r1	S8-1	PV2	(6,46,8) B	
7	S2-0	Дисплей, режим 0.0: регулируемый параметр	48,5050,50	
		Индикаторы «р», «Н3»	гаснут	Кроме 400.00.04
		Индикаторы «р», «Н5»	Светятся, затем гаснут	Время-свечения ≈ 60с
8	S3-1	Дисплей, режим 0.0: Регулируемый параметр	- 0,200,20	
	* * *	Дисплей, список оператора:		
		Параметр 👆	- 0,200,20	
		Параметр	- 0,200,20	
		Параметр -	- 0,200,20	•
i		Параметр []	- 0,200,20	
		Параметр Н.	- 0,200,20	
		Индикаторы «с»,«Н2»	светятся	
	a 7	Индикаторы«р», «Н3»	• светятся	Только для 400.00.04
		Индикаторы «р», «Н5»	светятся	Через время ≈ 3-4 мин гаснут
9	\$3-2 \$6-5	Регулируемый	Плавное увеличение показаний, затем	
		параметр	через время не более 30 с периодиче-	
			ское высвечивание	
			одного из кодов:	
			ErA, Erb, Ere ErF, ErG, Erh	
		PV3	Un±1B	Фиксируется после начала высвечива- ния кода.

10	\$3-0 Затем нажать и отпустить кнопку	Дисплей, режим 0.0: регулируемый параметр	48,5050,50	
11	S4-1	. Индикатор «F»	Через время не более 5-7 с. светит- ся	Поз. 11 выполняет- ся только для 400.04
	S5-1	Индикатор « \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Через время не более 5-7 с. начина- ет мигать	
		Индикатор «F»	Продолжает светит- _ся	
	\$4-0	Индикаторы «F»,	Через время не более 5-7 с. гаснут	

Примечание: величины промежутков времени, указанные в столбце 5, приведены для справок и измерительными приборами не фиксируются.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕГУЛЯТОРОВ.

- PV1 вольтметр постоянного тока, класс не ниже 0,025, шкалы от 0-10 мВ до 0-10 В (например, Щ1516)
- PV2, PV3 вольтметры постоянного тока, класс не ниже 0,5, шкалы от 0-1 В до 0-100 В (например, В7 27; В7-40)
- PV4 вольтметр переменного тока, класс не ниже:1,5, шкала 0-250 В (например, Э365)
- РА1 миллиамперметр переменного тока, класс не ниже 2,5, шкала 0-150 мА (например, Ц 4200).
 - R1 резистор C2-29 В 0,25 18,7 Ом \pm 0,25% 1 А (подобрать с точностью \pm 0,01 Ом)
 - R2, R3 резисторы C2 29 В 0,25 2 кОм \pm 0,25% 1 А
 - R4...R8 резисторы МЛТ 0,25 5,1 кОм \pm 5% A Д1
 - R9...R14 резисторы C5 42 В 5 Вт 270 Ом \pm 2% (допускается МЛТ -2-560 Ом \pm 5% А Д1 по 2 шт параллельно)
 - Н1...Н5 светодиоды АЛ 307 БМ
- S1...S5; S7...S9 переключатели на 1 направление, 2 положения (например, TB-1)
 - S6 переключатель на 1 направление, 6 положений (например, П2Г)
- S10 переключатель на 2 направления, 2 положения (например, $T\Pi$ 1 2)
- T1 автотрансформатор регулировочный, максимальное напряжение 250 В, так до 2A (например, PH0 250 2A или ЛАТР)
 - Примечания: 1. Обозначение оборудования согласно приложению 1.
 - 2. Допускается использовать другие средства, обеспечивающие необходимую точность измерений.

Приложение 3

ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ РЕГУ-ЛЯТОРОВ

1. МИНИТЕРМ 400.00

Τ
è

Список	SEAF
P"= 16	
P_= 0	
P= 49,5	
y=102	4
Y_=0	
E = 5	
E_=-5	
2 =5=0	,1
h=100	E
h_=0	
*	

CHUCOK COOL
t.52r= 100,1
FLEr= 0,64
C.P.d= 4
とっと=9999
d.FF= 0
3=3
PULS=0,5
A.E.I=10
A2L=5
8 1

2. МИНИТЕРМ 400.00.03

Список FAbb
– отсутствует
остальное – см. п. 1
Список SPEC
b ₁₀₀ =100
b ₀ =0
b !=0
ხ 2=50
6∃=100
A 1=A2=A3=49,5
сЧ - отсутствует
. остальное - см. п. 1

Список SERE
Р , Р _ — отсутствуют
Р = 0
остальное — см. п.
1

Список Соль Соответствует п. 1.

3. МИНИТЕРМ 400.00.04

Cuncok FAb6

остальное – см. п. 1

CHUCOK SPEC

ь ₁₀₀=100

P0=0

b1=0

62=50

ь3=100

R:=R2=R3=49,5

сч – отсутствует

остальное - см. п. 1

Список 5191

Р-,Р -- отсутству-

ЮТ

P= 0

Е Е_ отсутству-

ЮТ

R_= b_=40

2 =5=3

остальное - см. п.

1

Список Соль Соответствует п. 1.

4. МИНИТЕРМ 400.00.07

Сиисок FAb5

Соответствует п. 1.

Список SPEC

Соответствует п. 1.

Список Соль

Соответствует п. 1.

CПИСОК SERE

Е Е - отсутствуют

A==60 ·

A_=40

2 =5=3

остальное - см. п. 1

минитерм: 400.04

CUNCOK FALS

P-C=ON

остальное - см. п. 1

CRUCKU SPEE , SERE

Cont CM. N. 1

Список Ргоб

PC=49.5

P1=49.5


P2 ... P2Ч – любое значение диапазона

E 1 =10

ЕЗ ... ЕЗЧ − любое значение

диапазона

Схема подключения регулятора при проверке технического состояния и измерении параметров



Примечания.

- 1. Для питания регулятора вместо усилителя У 300 могут использоваться:
- усилители У 330, У 330 Р2, У 24, У 13Н;
- источники питания П 300.2, П 300.4, П 300.Р2, П 300.Р3.
- 2. Переключатели S4, \$5 подключаются только к модификации МИНИТЕРМ 40.04.