

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. директора ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

*3 марта* 2014 г.



## **Машины испытательные универсальные МТ**

### **Методика поверки**

*2.р. 57296-14*

г. Москва  
2014 г.

Настоящая методика распространяется на машины испытательные универсальные МТ, изготовленные ООО «Метротекс», Московская область, и устанавливает методы и средства их поверки в процессе эксплуатации и поверки после ремонта.

Межповерочный интервал -1 год.

## **1. Операции поверки**

При проведении поверки должны выполняться следующие операции.

- 1.1 Внешний осмотр п.6.1.
- 1.2 Опробование п.6.2.
- 1.3 Определение метрологических характеристик п.6.3.
- 1.4.1 Определение погрешности силоизмерительного устройства п.6.3.1.
- 1.4.2 Определение абсолютной погрешности измерения перемещения подвижной траверсы (деформации (удлинения)) п.6.3.2.

## **2. Средства поверки**

- 2.1 При проведении поверки должны применяться следующие средства поверки:
  - динамометры эталонные переносные 2-го разряда, основная погрешность  $\pm 0,12\%$  и  $\pm 0,24\%$  по ГОСТ 8.663-2009, ГОСТ Р 55223-2012;
  - меры длины концевые плоскопараллельные 3-Н2 ГОСТ 9038-90;
  - индикатор многооборотный 2 МИГ-1 ГОСТ 9696-82, класс точности 1, Ц.Д. 0,002 мм;
  - штангенрейсмас ГОСТ 164-90 или штангенциркуль ГОСТ 166-89;
  - рулетка ГОСТ 7502.
- 2.2 Все средства поверки по п. 2.1 должны иметь действующие свидетельства о поверке. Допускается применение иных средств измерений, не приведенных в перечне, но обеспечивающих определение метрологических характеристик прибора с требуемой точностью.

## **3. Условия поверки**

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия.

- 3.1.1 Машина должна быть установлена в помещении в соответствии с руководством по эксплуатации.
- 3.1.2 Температура окружающего воздуха должна быть плюс 10 – плюс 30°C. При этом её изменение за один час не должно быть более  $\pm 3^\circ\text{C}$ .
- 3.1.3 Относительная влажность в помещении должна быть не более 70 %.
- 3.1.4 Должны отсутствовать внешние источники вибраций, вызывающие изменения показаний дисплея.

#### **4. Требования безопасности**

При монтаже и работе с машиной должны выполняться правила техники безопасности при работе с электроустановками, работающими под напряжением до 1000 В, при этом следует руководствоваться инструкций «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Машина и блок питания должны быть заземлены.

#### **5. Подготовка к поверке**

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы.

- 5.1 Эталонные и поверяемые средства перед началом поверки выдерживают в условиях помещения для поверки не менее 4 ч.
- 5.2 Включают питание машины и внешнего компьютера, и дают им прогреться в течение 30 минут для стабилизации работы электронных схем.

#### **6. Проведение поверки**

- 6.1 Внешний осмотр. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемой машины следующим требованиям.
  - 6.1.1 Комплектность изделия должна соответствовать Руководству по эксплуатации.
  - 6.1.2 К машине, в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации, должен быть подключен внешний компьютер, удовлетворяющий требованиям Руководства по эксплуатации. На компьютере должно быть "установлено" специальное программное обеспечение (управляющая программа) для управления работой машины.
  - 6.1.3 На наружных поверхностях изделия не должно быть следов коррозии и механических повреждений, влияющих на его работу.
  - 6.1.4 Токопроводящие кабели не должны иметь механических повреждений электроизоляции.
- 6.2 Опробование.
  - 6.2.1 Проверка идентификации программного обеспечения (ПО)  
Идентификационные данные, а также процедура идентификации ПО приведены в разделах 2.2. и 5.11. «Идентификация программного обеспечения» руководства по эксплуатации.
  - 6.2.2 Производят пробные испытания нескольких образцов продукции и проверяют нормальную работу машины в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации.
  - 6.2.2 Проверяют автоматическое выключение двигателя привода после разрушения образца и при достижении предельного значения силы. Проверят работу ограничителей перемещения, систем защиты от перегрузки и системы автоворвата.
  - 6.2.3 Подбирают опоры и переходники, обеспечивающие надёжную установку эталонного динамометра и приложение нагрузки по его оси.
  - 6.2.4 Эталонный динамометр устанавливают в рабочее пространство машины и производят предварительное нагружение динамометра.
  - 6.2.5 Отсчетные устройства эталонного динамометра и машины (дисплей) устанавливают в нулевое или принятое за нулевое положение.
  - 6.2.6 Нагружают динамометр силой  $P_{MAX}$ , равной значению наибольшего предела измерений динамометра или силоизмерителя машины (если последний меньше).

- 6.2.7 Выдерживают динамометр под действием силы, равной  $P_{MAX}$ , в течение 5-ти минут или осуществляют нагружение динамометра до  $P_{MAX}$  три раза.
- 6.2.8 После разгрузки отсчётные устройства эталонного динамометра и силоизмерителя машины вновь устанавливают в нулевое положение.

### 6.3 Определение метрологических характеристик.

- 6.3.1 Определение погрешности силоизмерителя машины. Правильность показаний силоизмерителя машины проверяют сравнением этих показаний с показаниями эталонного динамометра.
- 6.3.1.1 Производят ряд нагрузений эталонного динамометра, содержащий не менее пяти ступеней, равномерно распределённых по диапазону силоизмерителя машины. В это число должны входить наибольший и наименьший пределы измерений силоизмерителя, определяемые установленным датчиком. На каждой ступени производят отсчет  $P$  по дисплею при достижении требуемой силы (действительное значение силы) по показаниям эталонного динамометра. Операцию повторяют три раза, применяя эталонный динамометр на сжатие или растяжение в зависимости от типа измерений, реализуемых на машине.
- 6.3.1.2 Относительную погрешность  $\delta_0$  на каждой ступени нагрузления определяют (в процентах) по формуле:

$$\delta_0 = \frac{\bar{P}_j - P}{P} * 100\% \quad (1)$$

где:  $\bar{P}_j$  - среднее арифметическое из трех результатов наблюдений, отсчитанных по дисплею компьютера на  $j$ -й ступени;

$P$  - действительное значение силы.

Значение относительной погрешности  $\delta_0$  не должно превышать  $\pm 0,5\%$  или  $\pm 1\%$  в зависимости от заявленного значения указанного в технической документации для конкретного типа и модификации машин.

- 6.3.2. Определение абсолютной погрешности измерения перемещения подвижной траверсы (деформации (удлинения)).
- 6.3.2.1 Определение погрешности измерения перемещения подвижной траверсы (деформации (удлинения)) проводят в реперных точках, тремя циклами перемещений при прямом ходе с фиксацией показаний в реперных точках.
- 6.3.2.2 При помощи штангенциркуля измеряют перемещения подвижной траверсы  $X_i$ , мм и записывают значения перемещений  $L_i$ , мм по показаниям на мониторе персонального компьютера или по дисплею на микропроцессорном приборе.
- 6.3.2.3. Погрешность измерения перемещения подвижной траверсы (деформации (удлинения)) определяют по формуле:

$$\Delta L_i = \max(L_i - X_i) \quad (2)$$

Значение  $\Delta L_i$  не должно превышать значений указанных в таблице 1.

Таблица 1

## **7. Оформление результатов поверки**

- 7.1 На машину, признанную годной при периодической поверке, выдают свидетельство о поверке.

7.2 Машина, не соответствующая требованиям настоящей методики, бракуется, к применению не допускается. На забракованную машину выдаётся извещение о непригодности в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94.

Нач. лаборатории  
ФГУП «ВНИИМС»

А.Е. Рачковский

Daf