

# ТЦ-1 Термометры цифровые



TУ 4211-056-10474265-03 Код ОКП 42 1198

Декларация соответствия *TP TC* 

Термометры предназначены для измерения и цифровой индикации температуры жидких, газообразных и сыпучих сред.

Термометры имеют автономное питание (одна батарейка типоразмера AA) и могут использоваться взамен ртутных термометров. Время непрерывной работы до замены батареи не менее одного года.

Термометры состоят из термозонда и измерительного блока. Модели термометров:

ТЦ-1.А - термозонд жестко соединен с измерительным блоком.

ТЦ-1.Б - термозонд удален от измерительного блока и соединен с ним посредством электрического кабеля.

Термометры устойчивы к вибрациям и защищены от проникновения пыли и воды.

Термометры являются программируемыми. С помощью кнопок и индикатора пользователь может:

- выбрать тип НСХ термозонда;
- настроить «0» температуры;
- восстановить заводские настройки;
- протестировать индикатор;
- проверить напряжение питания.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Диапазон измерений:		
- ТЦ-1.А	(-50+300) °C [по особому заказу до	о особому заказу до (-200+500) °C]
- ТЦ-1.Б	(-50+300) °C [по особому заказу до	(-200+500) °С или (-40+1000) °С]
Тип НСХ в базовом исполнении	±(0,2+0,006  <b>t</b>  ) °С, где <b>t</b> -	100Π
Основная абсолютная погрешность	±(0,2+0,006  <b>t</b>  ) °С, где <b>t</b> -	—значение измеренной температуры
Дополнительная абсолютная погрешнос		
окружающего воздуха на каждые 10 °C г	по отношению к нормальным условиям)	±0,1 °C
Индикация измеряемого параметра		4 разряда
Напряжение питания	1,5 B /один алкалин	овый элемент типоразмера AA (LR6)
Время непрерывной работы до замены б	атареи	1 год
Климатическое исполнение:		УХЛ 3.1*
- температура окружающего воздуха		(-20+70) °C
- относительная влажность воздуха		до 100 %
- атмосферное давление		от 84 до 106,7 кПа
Устойчивость к воздействию синусоид	альных вибраций по ГОСТ Р 52931-200	08 V2
Степень защиты от пыли и воды по ГОС	T 14254-2015	IP65
Материал корпуса электронного блока		поликарбонат
Материал защитной арматуры		сталь 12Х18Н10Т
Диаметр защитной арматуры:		
- ТЦ-1А		8 мм
- ТЦ-1Б	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500	10 мм
Длина погружаемой части 1)	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500	), 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм
Допустимое давление на защитную ар	матуру <sup>1)</sup>	6,3 МПа
Длина кабеля для ТЦ-1.Б не более		5 м
Монтаж термозонда с помощью штуцера	i	M20×1,5
Монтаж измерительного блока ТЦ-1.Б н	ıа стену <sup>2)</sup>	2 отв. Ø 4,2 мм
Средняя наработка на отказ		32 000 ч
Средний срок службы		10 лет

#### Примечания

- 1 ТЦ-1.A для измерения температуры окружающего воздуха от минус 20 до плюс 70 °C имеет ТС с HCX «Pt» без защитной арматуры (Pucyнok 5)
- 2 Для измерительного блока TЦ-1.Б можно дополнительно заказать комплект крепежа на трубу с наружным диаметром до 57 мм

## СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ





Рисунок 1 - Схемы подключения выносного термозонда к ТЦ-1.Б

## ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ






Рисунок 4 - Размеры для настенного монтажа




Рисунок 5 - ТЦ-1.А для измерения температуры окружающего воздуха

## АКСЕССУАРЫ

Необходимые аксессуары заказываются дополнительно:

- Для крепежа термометра с помощью штуцера можно заказать вварную бобышку (смотри аксессуары ИТ-1Ц)

### ШИФР ЗАКАЗА

ТЦ-1	ъ.	Ш.	.250	T.	.2,5	.TC	л.	.(0 300)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 Модель
- 2 Соединение измерительного блока с термозондом:
  - А измерительный блок жёстко крепится к термозонду (Рисунок 2)
  - **Б** измерительный блок соединяется с термозондом гибким кабелем (Рисунок 3)
- 3 Крепление термозонда:
  - **III** штуцер с метрической резьбой M20×1,5
  - 0 без крепления (без штуцера)
- 4 Длина погружаемой части «L» в миллиметрах
- 5 Крепление измерительного блока:
  - **0** без крепления (для ТЦ-1.A)
  - **H** на стену
  - Т на трубу (комплект крепежа)
- 6 Длина гибкого кабеля между измерительным блоком и термозондом в метрах (только для ТЦ-1.Б)
- 7 Вид сенсора:
  - ТС термопреобразователь сопротивления
  - ТП термопара
- 8 НСХ сенсора:
  - К термопара ТХА [Никель-хром/никель-алюминий (хромель/алюмель)]
  - L термопара ТХК (Хромель/копель)
  - П термопреобразователь сопротивления платиновый 100П
  - Pt термопреобразователь сопротивления платиновый Pt100
  - М термопреобразователь сопротивления медный 100М
- 9 Рабочий диапазон измерений, °С:
  - (Н...К) начало и конец диапазона измерений в градусах Цельсия

Сенсор	Предельные значения начала и конца диапазона измерений				
	ТЦ-1.А	ТЦ-1.Б			
ТП с HCX «К»	(-40+500) °C	(-40+1000) °C			
TП с HCX «L»	(-40+500) °C	(-40+600) °C			
TC с HCX «П»	(-50+500) °C	(-200+500) °C			
TC c HCX «Pt»	(-50+500) °C	(-200+500) °C			
TC c HCX «M»	(-50+180) °C	(-50+180) °C			

#### Примечания

- 1 Вид и НСХ сенсора (поз. 7, 8) указывать не обязательно. Предприятие-изготовитель может подобрать их по за-казанному диапазону измерений.
- 2 В памяти термометра имеются все HCX TC по ГОСТ 6651-2009 и HCX TП по ГОСТ Р 8.585-2001. Пользователь может заказать только измерительный блок и подключить собственный термозонд.

#### Пример оформления заказа:

- « **ТЦ-1.А .Ш .250 .0 .(0...150)** термометр цифровой с жестко соединенным термозондом, со штуцером M20×1,5, длина погружаемой части L = 250 мм, рабочий диапазон измерений от 0 до 150 °C »
- « **ТЦ-1.Б .Ш .100 .Т .3,5 .ТС .П .(-50...350)** термометр цифровой, в комплекте с термозондом ТСП (100П) со штуцером  $M20 \times 1,5$ , длина гибкого кабеля 3,5 м. Комплект крепежа на трубу с наружным диаметром 57 мм, длина погружаемой части термозонда L = 100 мм, рабочий диапазон измерений от минус 50 до плюс 350 °С. *Аксессуары*: бобышка »