

ООО «ВиКонт»



СТЕНД ПРОВЕРОЧНЫЙ СП-20
Руководство по эксплуатации
(СП20.00-21 РЭ)

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

<i>1</i>	<i>Введение</i>	3
<i>2</i>	<i>Назначение</i>	3
<i>3</i>	<i>Технические характеристики стенда проверочного.</i>	3
<i>4</i>	<i>Устройство и принцип работы.....</i>	4
<i>5</i>	<i>Установка датчиков на стенд.....</i>	5
<i>5.1</i>	<i>Установка датчика ВК-316TP.</i>	5
<i>5.2</i>	<i>Установка датчика ВК-316ОС.04.</i>	7
<i>6</i>	<i>Комплект поставки.....</i>	8
<i>7</i>	<i>Условия эксплуатации и хранения.</i>	8
<i>8</i>	<i>Гарантии и меры предосторожности.....</i>	9

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию стенда проверочного непринципиальные изменения и усовершенствования, не ухудшающие его характеристики, без отражения их в данном руководстве по эксплуатации.

1. Введение

Настоящее «Руководство по эксплуатации» предназначено для ознакомления пользователей с назначением, принципом работы, техническими характеристиками, конструкцией, правилами эксплуатации и проверки стенда СП-20.

2. Назначение

Стенд проверочный СП-20 предназначен для калибровки и исследования метрологических характеристик вихревых (индуктивных) датчиков перемещений.

Исследования метрологических характеристик вихревых (индуктивных) датчиков перемещений, производится с помощью индикаторов часового типа 0...50 и 0...25 или (и) мер длины концевых плоскопараллельных (набор №1 по ГОСТ 9038-90) с использованием стенда СП-20.

3. Технические характеристики стенда проверочного

Основные технические характеристики для стандартного исполнения стенда. Таблица 1.

Стенд проверочный СП-20		
Наименование параметра	измерение продольного смещения	измерение поперечного смещения
Диапазон измерений, мм	0...50	0...25
Цена деления шкалы, мм	0,01	
Масса, не более, кг	6	
Габаритные размеры в собранном виде не более, мм	314 x 125 x 236	

4. Устройство и принцип работы

Стенд состоит из основания 1, на котором установлена направляющая 2 с ходовым винтом 5, обеспечивающим продольное перемещение каретки 3 с помощью ручки 10 (Рис.1).

На каретке 3 установлен стол 4, который перемещается ходовым винтом 7 в поперечном направлении с помощью ручки 12.

Часовой индикатор 15 (0...50), установленный на кронштейне 7, обеспечивает измерение перемещения каретки в продольном направлении. Часовой индикатор 14 (0...25), установленный на кронштейне 9, обеспечивает измерение перемещения каретки в поперечном направлении.

Установка зазора между бруском 11 и датчиком ВК-316TP производится вращением ручки 12 на ходовом винте поперечного смещения 6. По шкале часового индикатора 14 производится отсчет величины смещения (Рис.1).




Рис.1. Стенд проверочный СП-20.

При калибровке датчиков должен использоваться бруск 11, изготовленный из материала объекта контроля.

При проверке разных по конструкции датчиков, возможна установка бруска в соседние крепежные отверстия, а также изменение положения часовых индикаторов (0...50) и (0...25) в кронштейнах крепления.

Проверка стенда СП-20 заключается в поверке часовых индикаторов 14 и 15, как линейных измерителей и набора концевых мер в соответствии с Федеральным законом №102 «Об обеспечении единства измерений».

Ходовые винты и направляющие смазать смазкой – солидол синтетический ГОСТ 4366-76

5. Установка датчиков на стенд

5.1. Установка датчика ВК-316TP

Датчик ВК-316TP крепится на стенд СП-20 непосредственно на вертикальную пластину каретки поперечного перемещения 12 и ручкой продольного перемещения 10 устанавливается по шкале на корпусе датчика симметрично относительно тест-объекта. С помощью индикатора часового типа 0...50 (или меры длины 1,5мм) ручкой поперечного перемещения 12 задается зазор $1,5 \pm 0,1\text{мм}$ между тест – объектом и датчиком.




Рис.2. Установка датчика BK-316TP на стенде СП-20.

1 – основание;

11 – тест-объект (марка стали должна соответствовать указанной в паспорте поверяемого прибора);

13 – вихревой датчик BK-316TP;

10 – ручка продольного перемещения датчика с фрикционом (трещоткой);

12 – ручка поперечного перемещения датчика;

14 – индикатор часового типа (0...25);

16 – подвижная опора для установки блока мер длины концевых плоскопараллельных, формирующего значение перемещения датчика;

17 – винт фиксации подвижной опоры мер длины;

18 – место установки блока мер длины.

5.2. Установка датчика ВК-316ОС.04

Датчики вибропреобразователей ВК-316ОС.04 крепятся на стенд СП-20 с помощью кронштейна 20, который устанавливается на вертикальную пластину каретки поперечного перемещения. Датчик ВК-316ОС с резьбовой частью М20х1 устанавливается в кронштейн непосредственно, а датчик ВК-316ОС.04 через переходную втулку из комплекта стенда СП-20 (Рис.3).




Рис.3. Установка датчиков ВК-316ОС/.01/.04 на стенд СП-20.

1 – основание;

11 – тест-объект (марка стали должна соответствовать указанной в паспорте поверяемого прибора);

19 – вихревой датчик ВК-316ОС.04;

20 – кронштейн для установки датчиков ВК-316ОС.04.

Ручкой поперечного перемещения 12 датчик устанавливается по центру тест-объекта 11. Датчик при ослабленных винтах крепления кронштейна 20, ручкой продольного перемещения 10 стенд СП-20, вводится в соприкосновение с поверхностью тест-объекта, после чего винты крепления кронштейна 20 затягиваются. Ручкой продольного перемещения 10 устанавливается зазор 3мм между тест-объектом и датчиком.

6. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Стенд проверочный СП-20 в составе: | -1шт. |
| • индикатор часовой (0...50) | -1шт. |
| • индикатор часовой (0...25) | -1шт. |

По заказу:

- | | |
|--|---------|
| • меры длины концевые плоскопараллельные | -1набор |
| 2. Комплект принадлежностей: | -1шт. |
| • тест-объект (40x25x105) , сталь 35ХМА | -1шт. |
| • разрезные втулки (Ø10, 16 мм) | -3шт. |
| • кронштейн | -1шт. |
| • комплект крепежных винтов | -1шт. |
| 3. Паспорт | -1шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации | -1шт. |

7. Условия эксплуатации и хранения

Стенд СП-20 допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от +10...+40°C и относительной влажности воздуха - не более 80% при температуре 25°C.

По окончании работы протереть измерительные поверхности индикаторов слегка смоченной в нефрасе тканью и смазать смазкой – солидол синтетический ГОСТ 4366-76.

Хранить стенд СП-20 в упаковке в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +10...+40°C и относительной влажности воздуха - не более 80% при температуре 25°C.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

8. Гарантии и меры предосторожности

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, условий и правил хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. В течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации, предприятие-изготовитель обязуется проводить безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя стенда СП-20.

Гарантийный срок часовых индикаторов и мер длины концевых плоскопараллельных определяется производителем этих средств измерений.

Ремонт изделия может производиться только на предприятии-изготовителе.

Любая попытка проведения ремонта вне предприятия-изготовителя прекращает действие гарантийных обязательств!

При возникновении нештатной ситуации в работе стенда СП-20, просим Вас обращаться на предприятие-изготовитель:

Тел. +7(495)122–2527

Адрес для переписки: 115191, Москва, а/я 50.

Адрес электронной почты: info@vicont.ru

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ –
12 МЕСЯЦЕВ.**

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 6 МЕСЯЦЕВ.