



НАЗНАЧЕНИЕ

Указатели предельной температуры - новый альтернативный способ демонстрации диапазона допустимой температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможность установки на приборы - термометры d.63 с радиальным штоком
- термометры d.100, 160 с радиальным и осевым штоком

Максимальная температура измеряемой среды, оС до +150 оС

Присоединение к прибору на обечайку, крепление винтом

Регулировка вручную

КОНСТРУКЦИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

