ОКП 42 1725
БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ НБИ
Этикетка
ЛПА-21.011.01 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Настоящая этикетка распространяется на барьеры искробезопасности НБИ-10П, НБИ-11П, НБИ-12П, НБИ-20П, НБИ-21П, НБИ-22П, НБИ-10У, НБИ-11У, НБИ-12У, НБИ-20У, НБИ-21У, НБИ-22У (в дальнейшем барьеры).
 - 1.2 Пример записи при заказе и в другой документации:

«НБИ-АБВ ТУ 4217-007-13898149-2007», где

А — количество каналов;

Подп. и дата

№дубл.

Инв.

₹

инв.

- Б наличие функции питания электрических цепей согласно таблице 1;
- В принимающий (П) / передающий (У).

Таблица 1 — Таблица доступных модификаций:

05	Налич	ие питания
Обозначение	искроопасных цепей	искробезопасных цепей
X0X	есть	есть
X1X	нет	есть
X2X	нет	нет

1.3 Барьеры НБИ-Х0П и НБИ-Х1П предназначены для обеспечения искробезопасности электрических цепей первичных преобразователей, выходным сигналом которых является токовый сигнал с диапазоном 4...20 мА постоянного тока, устанавливаемых во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, а также для обеспечения питания этих цепей.

Барьеры НБИ-Х2П предназначены для обеспечения искробезопасности электрических цепей первичных преобразователей, выходным сигналом которых является токовый сигнал с диапазоном 4...20 мА постоянного тока, устанавливаемых во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Барьеры НБИ-Х0У и НБИ-Х1У предназначены для обеспечения искробезопасности электрических цепей исполнительных устройств, входным сигналом которых является токовый сигнал с диапазоном 4...20 мА постоянного тока, устанавливаемых во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, а также для обеспечения питания этих цепей.

B3										
Подп. и дата										
2		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.011.0	01 <i>Э</i> Т		
		Разр	аб.	Соколов	(ava)			Лит.	Лист	Листов
VITB. IN <u>e</u> 110031.		Проє	3.	Анисимов	A STATE OF THE STA				2	22
2							Барьеры искробезопасности НБИ		•	•
ė		Н. ко	нтр.				Этикетка			
^	Утв.					Omanomina				
					_				<i>Формат А4</i>	

Барьеры НБИ-X2У предназначены для обеспечения искробезопасности электрических цепей исполнительных устройств, входным сигналом которых является токовый сигнал с диапазоном 4...20 мА постоянного тока, устанавливаемых во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

- 1.4 Барьеры с искробезопасными электрическими цепями уровня "ia" выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99), имеют маркировку взрывозащиты "[Exia]IIС" и предназначены для установки вне взрывоопасных зон.
- 1.5 К барьерам НБИ-ХХП и НБИ-ХХУ могут подключаться устанавливаемые во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок сертифицированные по взрывозащите первичные преобразователи (для НБИ-ХХП) или исполнительные устройства (для НБИ-ХХУ), выполненные с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь і» и имеющие Свидетельство о взрывозащищенности, маркировка взрывозащиты которых и максимальные значения параметров искробезопасных электрических цепей соответствуют маркировкам и максимальным значениям барьеров.

Барьеры могут подключаться к вторичной аппаратуре, не имеющей гальванической развязки от регистрирующих устройств, но питаемой от силового трансформатора общего назначения.

- 1.6 Барьеры НБИ-1ХП и НБИ-1ХУ являются одноканальными изделиями.
- 1.7 Барьеры НБИ-2ХП и НБИ-2ХУ являются двухканальными изделиями.
- 1.8 По эксплуатационной законченности барьеры относятся к изделиям второго порядка по ГОСТ 12997.

По устойчивости к механическим воздействиям — исполнение виброустойчивое: группа исполнения F3 по ГОСТ 12997.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха — исполнение барьеров С2 по ГОСТ 12997 (диапазон температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °C, верхнее значение относительной влажности 100 % при плюс 30 °C и более низких температурах, с конденсацией влаги).

Ине. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № Уубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ЛПА-21.011.01 ЭТ

По устойчивости к воздействию атмосферного давления — группа Р1 по ГОСТ 12997.

По степени защищенности от воздействия окружающей среды — исполнение пылевлагозащищенное со степенью защиты IP20 по ГОСТ 14254.

1.9 Барьеры НБИ-Х0П и НБИ-Х1П обеспечивают прием входного сигнала взрывоопасной зоны 4...20 мА и его воспроизведение на своем выходе во взрывобезопасной зоне, гальваническое разделение входных и выходных сигнальных цепей от цепей питания, входных и выходных сигнальных цепей, а также гальваническое разделение каналов между собой (для двухканальных модификаций) при максимальных параметрах защищаемой цепи, включая индуктивность и емкость линии связи, указанных в таблице 2.

Барьеры НБИ-22П и НБИ-12П обеспечивают прием входного сигнала взрывоопасной зоны 4...20 мА и его воспроизведение на своем выходе во взрывобезопасной зоне, гальваническое разделение входных и выходных сигнальных цепей, а также гальваническое разделение каналов между собой (для двухканальных модификаций) при максимальных параметрах защищаемой цепи, включая индуктивность и емкость линии связи, указанных в таблице 2.

Барьеры НБИ-Х0У и НБИ-Х1У обеспечивают прием входного сигнала взрывобезопасной зоны 4...20 мА и его воспроизведение на своем выходе во взрывоопасной зоне, гальваническое разделение входных и выходных сигнальных цепей от цепей питания, входных и выходных сигнальных цепей, а также гальваническое разделение каналов между собой (для двухканальных модификаций) при максимальных параметрах защищаемой цепи, включая индуктивность и емкость линии связи, указанных в таблице 2.

Барьеры НБИ-22У и НБИ-12У обеспечивают прием входного сигнала взрывобезопасной зоны 4...20 мА и его воспроизведение на своем выходе во взрывоопасной зоне, гальваническое разделение входных и выходных сигнальных цепей, а также гальваническое разделение каналов между собой (для двухканальных модификаций) при максимальных параметрах защищаемой цепи, включая индуктивность и емкость линии связи, указанных в таблице 2.

Таблица 2 — Максимальные значения параметров защищаемой цепи и параметров искробезопасных цепей барьеров НБИ-ХХП и НБИ-ХХУ:

Группа и подгруппы взрывозащищенного электрооборудования.	Uo, B	lо, мА	Lo, мГн	Со, мкФ	Ро, Вт	Um, B
IIC	24	30	10	0,09	0,72	250
IIB	24	30	100	0,27	0,72	250

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Тодп. и дата

№дубл.

Инв.

инв. №

Взам.

Подп. и дата

№ подл.

ЛПА-21.011.01 ЭТ

2.1 Барьеры НБИ-X0П и НБИ-X1П обеспечивают питание и искрозащиту сигнальных цепей взрывозащищенных датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4...20 мА, подключаемых по двухпроводным линиям связи.

Барьеры НБИ-X2П обеспечивают искрозащиту сигнальных цепей взрывозащищенных датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4...20 мА, подключаемых по двухпроводным линиям связи.

Барьеры НБИ-Х0У и НБИ-Х1У обеспечивают питание и искрозащиту сигнальных цепей взрывозащищенных исполнительных устройств с унифицированным входным сигналом постоянного тока 4...20 мА, подключаемых по двухпроводным линиям связи.

Барьеры НБИ-X2У обеспечивают искрозащиту сигнальных цепей взрывозащищенных исполнительных устройств с унифицированным входным сигналом постоянного тока 4...20 мА, подключаемых по двухпроводным линиям связи.

2.2 Питание барьеров должно осуществляться напряжением постоянного тока номинальным значением 24 В (кроме модификаций НБИ-12П, НБИ-12У, НБИ-22П и НБИ-22У). Потребляемый ток и потребляемая мощность барьеров приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Потребляемый ток и потребляемая мощность барьеров НБИ(кроме модификаций НБИ-12П, НБИ-12У, НБИ-22П и НБИ-22У):

	НБИ-20П/У	НБИ-21П/У	НБИ-10П/У	НБИ-11П/У
Напряжение питания, В	24	24	24	24
Ток потребления, не более, мА	185	115	145	85
Потребляемая мощность, не более, Вт	4,44	2,76	3,48	2,04

- 2.3 Барьеры сохраняют работоспособность при изменении напряжения питания в пределах от 18 до 36 В (кроме модификаций НБИ-12П, НБИ-12У, НБИ-22П и НБИ-22У).
- 2.4 Барьеры обеспечивают параметры искробезопасных цепей, значения которых указаны в таблице 2, при максимальном входном эффективном значении питающего напряжения переменного тока 250 В:
- 2.5 Напряжение питания датчика (для НБИ-X0П, НБИ-X1П) при токе 20 мА— не менее 18 В.
- 2.6 Барьеры НБИ-ХХП обеспечивают прием данных от датчика по протоколу HART при уровне входного сигнала не менее 4 мА.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Тодп. и дата

. №дубл.

Инв. 1

инв. №

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛПА-21.011.01 ЭТ

2.8 Основная приведенная погрешность преооразования для НБИ-X011 — не более ±0,1 % при величине нагрузки взрывобезопасной зоны не более ±0,1 % при величине нагрузки взрывобезопасной зоны не более 500 Ом и напряжении питания цепей взрывобезопасной зоны 24 В. Основная приведенная погрешность преобразования для НБИ-X2П — не более ±0,1 % при величине нагрузки взрывобезопасной зоны не более 500 Ом, напряжении питания цепей взрывобезопасной зоны 24 В и напряжении питания цепей взрывоопасной зоны 24 В. Основная приведенная погрешность преобразования для НБИ-X0У — не более ±0,1 % при величине нагрузки взрывоопасной зоны не более 500 Ом. Основная приведенная погрешность преобразования для НБИ-X1У — не более ±0,1 % при величине нагрузки взрывоопасной зоны не более 500 Ом и напряжении питания цепей взрывобезопасной зоны 24 В. Основная приведенная погрешность преобразования для НБИ-X2П — не более ±0,1 % при величине нагрузки взрывоопасной зоны 24 В и напряжении питания цепей взрывоопасной зоны 24 В.

- 2.9 Барьеры являются восстанавливаемыми изделиями и подлежат ремонту.
- 2.10 Габаритные размеры барьеров не более 113x110x23 мм.
- 2.11 Масса барьеров не более 300 г.

Подп. и дата

.№дубл.

Инв.

₹

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

- 2.11.1 Барьеры обеспечивают индикацию наличия напряжения питания и целостности внутреннего предохранителя при помощи светодиодного индикатора, расположенного на верхней части корпуса барьера.
- 2.12 Барьеры устойчивы к воздействию рабочей температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °C.

Дополнительная погрешность преобразования, вызванная воздействием рабочей температуры, не выходит за пределы допускаемого значения, равного абсолютному значению предела основной приведенной погрешности преобразования на каждые 10 °C.

- 2.13 Барьеры устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций частотой от 10 до 500 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.
- 2.14 Барьеры сохраняют свои характеристики при воздействии постоянного магнитного поля или переменного магнитного поля сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м.

					ı
					ı
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ЛПА-21.011.01 ЭТ

- 2.16 Барьеры в транспортной таре выдерживают воздействие относительной влажности до 100 % при температуре до плюс 30 °C (с конденсацией влаги).
- 2.17 Барьеры в транспортной таре являются прочными к многократным механическим ударам, действующим вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары, с пиковым ударным ускорением 98 м/c^2 , длительностью ударного импульса 16 мс при числе ударов 1000 ± 10 для каждого направления.
 - 2.18 Средний срок службы барьеров 12 лет.
- 2.19 Средняя наработка до отказа барьеров в нормальных условиях— не менее 150000 ч. Под отказом понимается несоответствие барьеров требованиям пп. 2.1.

3 Обеспечение искробезопасности

- 3.1 Искробезопасность выходных электрических цепей барьеров НБИ-Х0П, НБИ-Х1П, НБИ-Х0У и НБИ-Х1У достигается применением гальванической развязки на основе трансформатора Тр1 и линейных оптопар DA1 и DA2, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99), а также специальных схемотехнических решений, предназначенных для ограничения тока и напряжения в искробезопасных цепях (см. Приложение A).
- 3.2 Искробезопасность выходных электрических цепей барьеров НБИ-Х2П и НБИ-Х2У достигается применением гальванической развязки на основе линейных оптопар DA1 и DA2, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99), а также специальных схемотехнических решений, предназначенных для ограничения тока и напряжения в искробезопасных цепях (см. Приложение A).
- 3.3 Схемы защиты «С31» и «С32» обеспечивают неповреждаемость оптопар DA1 и DA2, схема защиты «С33» обеспечивает неповреждаемость трансформатора Тр1. Троированные ограничители тока и напряжения «ОТН1» и «ОТН2» (см. Приложение А), реализованные на активных полупроводниковых элементах, обеспечивают искробезопасные значения тока и напряжения в цепях питания датчиков (исполнительных устройств).

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Тодп. и дата

№дубл.

Инв. 1

инв. №

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛПА-21.011.01 ЭТ

4 Порядок установки и обеспечение взрывозащищенности при монтаже

- 4.1 При монтаже барьера необходимо руководствоваться следующими документами:
- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), Издание 7-е переработанное и дополненное, гл. 7.3;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), гл. 3.4;
- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00»;
- настоящей этикеткой.

Тодп. и дата

Инв. №дубл.

инв. №

Взам.

Подп. и дата

- 4.2 Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр барьера и убедиться в отсутствии повреждений оболочки барьера и сохранности надписей.
- 4.3 При монтаже барьеров НБИ-ХОП для работы с датчиками, имеющими унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, подключение производится в соответствии со схемами, приведенными на рисунках Б.3...Б.6 (см. Приложение Б). На рисунке Б.3 показана схема подключения с питанием искробезопасных и искроопасных сигнальных цепей от барьера. На рисунке Б.4 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от барьера, искроопасных сигнальных цепей от внешнего источника питания. На рисунке Б.5 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от искрозащищенного источника питания, искроопасных сигнальных цепей от барьера. На рисунке Б.6 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от искрозащищенного источника питания, искроопасных сигнальных цепей от внешнего источника питания.
- 4.4 При монтаже барьеров НБИ-Х1П для работы с датчиками, имеющими унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, подключение производится в соответствии со схемами, приведенными на рисунках Б.4 и Б.6 (см. Приложение Б). На рисунке Б.4 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от барьера, искропасных сигнальных цепей от внешнего источника питания. На рисунке Б.6 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от искрозащищенного источника питания, искроопасных сигнальных цепей от внешнего источника питания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	l

4.5 При монтаже барьеров НБИ-Х2П для работы с датчиками, имеющими унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, подключение производится в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.6 (см. Приложение Б). На рисунке Б.6 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от искрозащищенного источника питания, искроопасных сигнальных цепей — от внешнего источника питания.

На схемах в скобках приведена нумерация клемм второго канала (для двухканальных модификаций). Для двухканальных модификаций возможно комбинирование различных схем включения для двух разных каналов.

- 4.6 При монтаже барьеров НБИ-ХОУ для работы с исполнительными устройствами, имеющими унифицированный входной сигнал постоянного тока 4...20 мА, подключение производится в соответствии со схемами, приведенными на рисунках Б.7...Б.10 (см. Приложение Б). На рисунке Б.7 показана схема подключения с питанием искробезопасных и искроопасных сигнальных цепей от барьера. На рисунке Б.8 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от барьера, искроопасных сигнальных цепей от внешнего источника питания. На рисунке Б.9 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от искрозащищенного источника питания, искроопасных сигнальных цепей от барьера. На рисунке Б.10 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от искрозащищенного источника питания, искроопасных сигнальных цепей от внешнего источника питания.
- 4.7 При монтаже барьеров НБИ-Х1У для работы с исполнительными устройствами, имеющими унифицированный входной сигнал постоянного тока 4...20 мА, подключение производится в соответствии со схемами, приведенными на рисунках Б.8 и Б.10 (см. Приложение Б). На рисунке Б.8 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от барьера, искроопасных сигнальных цепей от внешнего источника питания. На рисунке Б.10 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от искрозащищенного источника питания, искроопасных сигнальных цепей от внешнего источника питания.
- 4.8 При монтаже барьеров НБИ-Х2У для работы с исполнительными устройствами, имеющими унифицированный входной сигнал постоянного тока 4...20 мА, подключение производится в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.10 (см. Приложение Б). На рисунке Б.10 показана схема подключения с питанием искробезопасных сигнальных цепей от искро-

					Γ
					l
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Тодп. и дата

. №дубл.

Инв. 1

инв.

Взам.

Подп. и дата

защищенного источника питания, искробезопасных сигнальных цепей — от внешнего источника питания.

На схемах в скобках приведена нумерация клемм второго канала (для двухканальных модификаций). Для двухканальных модификаций возможно комбинирование различных схем включения для двух разных каналов.

5 Порядок работы и обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации

- 5.1 При эксплуатации барьера необходимо руководствоваться следующими документами:
- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), Издание 7-е переработанное и дополненное, гл. 7.3;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), гл. 3.4;
- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00»;
- настоящей этикеткой.

Тодп. и дата

Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

5.2 После установки барьера и подключения к нему кабельных линий барьер готов к работе.

Прием барьера в эксплуатацию после его монтажа, выполнение мероприятий по технике безопасности должны проводиться в полном соответствии с гл. 3.4 ПТЭЭП.

- 5.3 Перед эксплуатацией барьера необходимо проверить цепь нагрузки на отсутствие короткого замыкания.
- 5.4 К эксплуатации барьера должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и изучившие настоящую этикетку.
- 5.5 При эксплуатации барьера необходимо подвергать его профилактическому осмотру не реже одного раза в год.

При осмотре необходимо обращать внимание на отсутствие повреждений оболочки, надежность внешних соединений, наличие маркировки взрывозащиты.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ЛПА-21.011.01 ЭТ

Эксплуатация барьера с поврежденными деталями или неисправностями категорически запрещается.

Барьеры являются восстанавливаемыми изделиями и подлежат ремонту.

6 Ремонт

6.1 Ремонт барьера должен осуществляться предприятием-изготовителем или в компетентных специализированных организациях (предприятиях), имеющих ремонтную документацию ООО «Ленпромавтоматика», необходимое оснащение и лицензию органов государственного надзора на проведение таких работ. После ремонта барьер должен быть опломбирован ремонтной организацией.

7 Транспортирование и хранение

- 7.1 Транспортирование барьера производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом в герметизированных отсеках).
- 7.2 Условия транспортирования и хранения барьера должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150, в районах Крайнего Севера и в труднодоступных районах по ГОСТ 15846.
- 7.3 После расконсервации барьер должен храниться по условиям 1 ГОСТ 15150 в складских помещениях.

Инв. № подп. п Подп. и дата Взам. инв. № Инв. №0убл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ЛПА-21.011.01 ЭТ

изготовлен в соответствии с действующей технической документацией: ЛПА-21.011.01 Барьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопасн НБИ-ХХУ, соответствует требованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации Начальник ОТК МП	рьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопасност бованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации. ТК подпись расшифровка фамилии цата ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени гирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации ийного срока хранения.	0.1	Барьер искро	защиты НБИ-			
ЛПА-21.011.01 Барьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопас НБИ-ХХУ, соответствует требованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации Начальник ОТК МП	рьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопасност бованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации. ТК подпись расшифровка фамилии шата ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени гирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.						
ЛПА-21.011.01 Барьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопас НБИ-ХХУ, соответствует требованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации Начальник ОТК МП	рьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопасност бованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации. ТК подпись расшифровка фамилии шата ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени гирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатаци ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.						
ЛПА-21.011.01 Барьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопас НБИ-ХХУ, соответствует требованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации Начальник ОТК МП	рьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопасност бованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации. ТК подпись расшифровка фамилии шата ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени гирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.						
ЛПА-21.011.01 Барьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопас НБИ-ХХУ, соответствует требованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации Начальник ОТК МП	рьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопасност бованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации. ТК подпись расшифровка фамилии шата ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени гирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.						
ППА-21.011.01 Барьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопас НБИ-ХХУ, соответствует требованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации Начальник ОТК МП	рьер искробезопасности НБИ-ХХП, ЛПА-21.011.02 Барьер искробезопасност бованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации. ТК подпись расшифровка фамилии шата ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени гирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.						
НБИ-ХХУ, соответствует требованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации Начальник ОТК МП	Бованиям ТУ 4217-007-13898149-2007 и признан годным к эксплуатации. ТК подпись расшифровка фамилии шата ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени пирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.	изготовл	ен в соответст	твии с действую		 ой документацией:	
Начальник ОТК МП (тк подпись расшифровка фамилии подпись расшифровка фамилии подпись расшифровка фамилии подпись расшифровка фамилии и изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени прования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатаци ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.			искробезопасн	ости НБИ-ХХП,	, ЛПА-21.011.02 Барьер) искробезопаснос
МП	подпись расшифровка фамилии ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюденитирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.	соответс	твует требова	аниям ТУ 4217-0	07-13898149-20	007 и признан годным к	с эксплуатации.
расшифровка фамилии — дата 9 Гарантии изготовителя 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблю, условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 9.2 Гарантийный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуата в пределах гарантийного срока хранения.	ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени прования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатаци ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.	Ha	альник ОТК				
расшифровка фамилии — дата 9 Гарантии изготовителя 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблю, условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 9.2 Гарантийный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуат в пределах гарантийного срока хранения.	ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени прования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатаци ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.			,		,	
 9 Гарантии изготовителя 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблю, условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 9.2 Гарантийный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуат в пределах гарантийного срока хранения. 	ии изготовителя итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдению гирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера— 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации ийного срока хранения. йный срок хранения барьера— 24 месяца со дня изготовления.	IVII		1СЬ	расшифровка фамил) лии	
 9 Гарантии изготовителя 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблю, условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 9.2 Гарантийный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуат в пределах гарантийного срока хранения. 	итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюденитель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюденительным, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатации ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.						
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблю, условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 9.2 Гарантийный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуат в пределах гарантийного срока хранения.	итель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ при соблюдени гирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатаци ийного срока хранения. йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.		дата				
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 9.2 Гарантийный срок эксплуатации барьера — 18 месяцев со дня ввода в эксплуат в пределах гарантийного срока хранения.	тирования, хранения, монтажа и эксплуатации. йный срок эксплуатации барьера— 18 месяцев со дня ввода в эксплуатаци ийного срока хранения. йный срок хранения барьера— 24 месяца со дня изготовления.	9	Гарантии	изготовител	Я		
9.2 Гарантийный срок эксплуатации барьера— 18 месяцев со дня ввода в эксплуат в пределах гарантийного срока хранения.	йный срок эксплуатации барьера— 18 месяцев со дня ввода в эксплуатаци ийного срока хранения. йный срок хранения барьера— 24 месяца со дня изготовления.	9.	1 Изготовител	ъ гарантирует	соответствие б	барьера требованиям ⁻	ТУ при соблюден
в пределах гарантийного срока хранения.	ийного срока хранения.	условий	транспортиро	вания, хранения	, монтажа и эк	сплуатации.	
в пределах гарантийного срока хранения.	ийного срока хранения.				_		
	йный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.		•			— 18 месяцев со дня вв	ода в эксплуатаци
9.3 Гарантийный срок хранения барьера — 24 месяца со дня изготовления.		в предел	ах гарантиинс	ого срока хранен	ия.		
		9.	3 Гарантийны	й срок хранения	барьера — 24	месяца со дня изготов	ления.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	1						
ЛПА-21.011.01 ЭТ	Подп. Дата						

Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

10 Сведения о ремонте изделия

Таблица 10.1 — Сведения о ремонте изделия

Наимено- вание и обозначе-	Основа-	Дата Основа- ния для	r a	нование честв	чество	Должность, фамилия и подпись ответственно- го лица		
ние со- ставной части из- делия	ния для сдачи в ремонт	посту- пления в ремонт	выхо- да из ре- монта	ремонт- ного ор- гана	часов работы до ре- монта	ремонт- ных ра- бот	произво- дившего ремонт	принявше- го из ре- монта

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. №дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛПА-21.011.01 ЭТ

Приложение А



DC/DC — DC/DC преобразователи.

РТ1, РТ2 — регуляторы тока.

С31, С32, С33 — схемы защиты.

ИП1, ИП2 — измерители тока/передатчики.

СТ — стабилизатор.

Г — генератор.

В1, В2 — выпрямители.

ОТН1, ОТН2 — ограничители тока и напряжения.

Рисунок А.1 — Структурная схема НБИ-20П

На рисунке А.1 приведена полная структурная схема базовой модификации барьера НБИ-20П. В зависимости от модификации в составе барьера могут отсутствовать некоторые блоки. В модификации НБИ-10П отсутствуют блоки поз. 2, 5 и 6. В модификации НБИ-11П отсутствуют блоки поз. 1, 2, 5 и 6. В модификации НБИ-12П отсутствуют блоки поз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В модификации НБИ-21П отсутствуют блоки поз. 1 и 2. В модификации НБИ-22П отсутствуют блоки поз. 1, 2, 3, 4, и 5.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. №дубл.


₹

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛПА-21.011.01 ЭТ



DC/DC — DC/DC преобразователи.

ИП1, ИП2 — измерители тока/передатчики.

С31, С32, С33 — схемы защиты.

РТ1, РТ2 — регуляторы тока.

СТ — стабилизатор.

Г — генератор.

В1, В2 — выпрямители.

ОТН1, ОТН2 — ограничители тока и напряжения.

Рисунок А.2 — Структурная схема НБИ-20У

На рисунке А.2 приведена полная структурная схема базовой модификации барьера НБИ-20У. В зависимости от модификации в составе барьера могут отсутствовать некоторые блоки. В модификации НБИ-10У отсутствуют блоки поз. 2, 5 и 6. В модификации НБИ-11У отсутствуют блоки поз. 1, 2, 5 и 6. В модификации НБИ-12У отсутствуют блоки поз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В модификации НБИ-21У отсутствуют блоки поз. 1 и 2. В модификации НБИ-22У отсутствуют блоки поз. 1, 2, 3, 4, и 5.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. №дубл.

₹

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛПА-21.011.01 ЭТ

Приложение Б

На схемах подключения использованы следующие обозначения:

Д — датчик.

ИУ — исполнительное устройство.

ИП1, ИП2 — источники питания.

ИЗИП — искрозащищенный источник питания.

ПУ — приемное устройство.

УУ — устройство управления.




Рисунок Б.3 — Схема подключения барьеров НБИ-ХОП




Рисунок Б.4 — Схема подключения барьеров НБИ-Х0П и НБИ-Х1П

					l
	_			_	l
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	l

Подп. и дата

Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛПА-21.011.01 ЭТ





Рисунок Б.5 — Схема подключения барьеров НБИ-Х0П



Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата





Рисунок Б.7 — Схема подключения барьеров НБИ-Х0У



Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

					12(16) +	
		Рису	у нок Б.8 -	— Cxe	иа подключения барьеров НБИ-Х0У и НБИ-Х1У	
	· · · · · ·		I	<u> </u>		Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.011.01 ЭТ Формат А4	18





Рисунок Б.9 — Схема подключения барьеров НБИ-ХОУ



Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

				D	Г 10	Chara to the control of the control	
				гисуно	к Б.10 -	— Схема подключения барьеров НБИ–ХХУ	
						ЛПА-21.011.01 ЭТ	Лист 19
ŀ	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Формат А4	[19

Приложение В

Лист регистрации изменений

	Изм.	Изме-	омера лист заме-	гов (стр но-	аниц) аннули-	Всего листов (стра-	№ доку-	Входящий № сопроводи- тельного до-	Под-	Дата
		ненных	ненных	вых	рованных	ниц) в до- кументе	мента	кумента и да- та	пись	
l										
\dashv										
4										
						ПП	4-21.011	1 01 3T		Лист
	1зм. Лис	:т № доку	тм. Поді	л. Дата		J 11 17	. 21.01		Рормат А 4	20

Подп. и дата

Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата