



# ISOMETER® isoCHA425HV & AGH420-1

Isolationsüberwachungsgerät mit Ankoppelgerät für ungeerdete DC-Systeme (IT-Systeme) DC 0 V bis 1000 V

Insulation monitoring device with coupling device for unearthing DC systems (IT systems) DC 0 V up to 1000 V



## ISOMETER® isoCHA425HV & AGH420-1

**i** Bestandteil der Gerätedokumentation sind neben dieser Kurzanleitung die „Sicherheitshinweise für Bender-Produkte“ und das dazugehörige Handbuch, herunterladbar unter <https://www.bender.de/service-support/downloadbereich>.

### Lieferumfang:

- isoCHA425HV
- AGH420-1
- Montageclip (2x)
- Quick-Start DE/EN
- Sicherheitshinweise

### Bestellangaben:

Typ	Nennspannung/ Nominal voltage $U_n$	Art.-Nr. / Art.-No.	Handbuch Nr. / Manual No.
isoCHA425HV-D4-4 + AGH420-1 (Federklemme / push-wire terminal)	DC 0 (50*)...1 000 V	B71036396	D00404
isoCHA425HV-D4-4 + AGH420-1 (Schraubklemme / screw terminal)	DC 0 (50*)...1 000 V	B91036396	D00404
Montageclip für Schraubmontage (1 Stück je Gerät, Zubehör) Mounting clip for screw mounting (1 piece per device, accessories)		B98060008	

\* Wert für ChaDemo

\*Value for ChaDemo

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das ISOMETER® isoCHA425HV in Kombination mit dem Ankoppelgerät AGH420-1 überwacht den Isolationswiderstand  $R_f$  für DC Schnellladestationen nach CHAdeMO-Standard ( $U_n$ : DC 50 V ... 1000 V) oder nach Combined Charging System (CCS) für Netzspannungsbereiche zwischen DC 0 V und 1000 V.

Durch individuelle Parametrierung ist in jedem Fall die Anpassung an die Anlagen- und Einsatzbedingungen vor Ort vorzunehmen, um die Forderungen der Normen zu erfüllen.

Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Grenzen des Einsatzbereichs.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

**i** Zwischen L1/+ und L2/- muss für die korrekte Funktion des ISOMETERS® ein Netzinnenswiderstand  $\leq 1 \text{ k}\Omega$  über die Quelle oder die Last vorhanden sein.

## ISOMETER® isoCHA425HV & AGH420-1

**i** Part of the device documentation in addition to this quickstart is the enclosed "Safety instructions for Bender products" and the manual, which can be downloaded from <https://www.bender.de/en/service-support/downloads>.

### Scope of delivery:

- isoCHA425HV
- AGH420-1
- Mounting clip (2x)
- Quick Start DE/EN
- Safety instructions

### Ordering information

### Intended use

The ISOMETER® isoCHA425HV in combination with the coupling device AGH420-1 monitors the insulation resistance  $R_f$  for DC fast charging stations according to CHAdeMO standard ( $U_n$ : DC 50 V ... 1000 V) or according to Combined Charging System (CCS) for system voltage ranges between DC 0 V and 1000 V.

In order to meet the requirements of applicable standards, customised parameter settings must be made on the equipment in order to adapt it to local equipment and operating conditions.

Please heed the limits of the range of application indicated in the technical data.

Any use other than that described in this quickstart is regarded as improper.


**i** To ensure that the ISOMETER® functions correctly, an internal resistance of  $\leq 1 \text{ k}\Omega$  must exist between L1/+ and L2/- via the source or the load.


**Merkmale CHAdE MO Mode "CHd" und "CHA"**
**Features CHAdE MO mode "CHd" and CHA"**

CHAdE MO		Mode	
		CHd	CHA
Maximale Netzableitkapazität 1,6 µF je Leiter	Maximum system leakage capacitance 1.6 µF per conductor	✓	✓
Erkennung von Isolationsfehlern im Netzspannungsbereich 50 V bis 1000 V	Detection of insulation faults in the system voltage range 50 V to 1000 V	✓	✓
Einpoliger Isolationsfehler $R_{fu}$ $R_{fu} \leq 100 \text{ k}\Omega$ : Ansprechzeit $\leq 1 \text{ s}$ $100 \text{ k}\Omega < R_{fu} \leq 2 \text{ M}\Omega$ : Ansprechzeit $\leq 10 \text{ s}$	One-pole insulation faults $R_{fu}$ $R_{fu} \leq 100 \text{ k}\Omega$ : Response time $\leq 1 \text{ s}$ $100 \text{ k}\Omega < R_{fu} \leq 2 \text{ M}\Omega$ : Response time $\leq 10 \text{ s}$	✓	✓
Zweipolige Isolationsfehler $R_{fs}$ $R_{fs} \leq 160 \text{ k}\Omega$ : Ansprechzeit $\leq 10 \text{ s}$ $R_{fs} > 160 \text{ k}\Omega$ (200 kΩ): keine Erkennung (Deaktivierung)	Two-pole insulation faults $R_{fs}$ $R_{fs} \leq 160 \text{ k}\Omega$ : Response time $\leq 10 \text{ s}$ $R_{fs} > 160 \text{ k}\Omega$ (200 kΩ): no detection (Deactivation)	✓	--

**Merkmale Mode "CCS"**
**Features Mode "CCS"**



Erkennung von Isolationsfehlern bis 2 MΩ mit Ansprechzeit von 10 s	Detection of insulation faults up to 2 MΩ with a response time of 10 s
Maximale Netzableitkapazität 5 µF	Maximum system leakage capacitance 5 µF

**Abmessungen**
**Dimensions**


**Montage**


Variante A / Option A:

Montage auf Hutschiene / DIN rail mounting

**Mounting**

Variante B / Option B:

Schraubbefestigung / Screw mounting

**Anschlussbild****Wiring diagram**

**Legende zum Anschlussbild****Wiring diagram legend**

Klemme/ Terminal	Anschlüsse	Connections
A1, A2	Anschluss an die Versorgungsspannung $U_s$ über Schmelzsicherung: Bei Versorgung aus IT-System beide Leitungen absichern.*	Connection to the supply voltage $U_s$ via a fuse: If supplied from an IT system, both lines have to be protected by a fuse.*
E, E, KE	Jede Klemme jeweils separat an PE anschließen: Gleichen Leitungsquerschnitt wie bei „A1“, „A2“ verwenden.	Connect each terminal separately to PE: The same wire cross section as for „A1“, „A2“ is to be used.
L1/+, L2/-	Anschluss an das zu überwachende IT-Netz ( $U_n$ )	Connection to the IT system to be monitored ( $U_n$ )
Up, AK1, GND, AK2	Klemmen des AGH420-1 mit den gleichnamigen Klemmen des ISOMETER®'s isoCHA425HV verbinden.	Connect the terminals of the AGH420-1 to the corresponding terminals of the ISOMETER® isoCHA425HV
T/R	Anschluss für externe kombinierte Test- und Reset-Taste	Connection for the external combined test and reset button
11, 14	Anschluss Alarmrelais „K1“	Connection to alarm relay „K1“
11, 24	Anschluss Alarmrelais „K2“	Connection to alarm relay „K2“
A, B	RS-485-Kommunikationschnittstelle mit zuschaltbarem Terminierungswiderstand. Beispiel: Anschluss eines BMS-Ethernet-Gateways COM465IP	RS-485 communication interface with selectable terminating resistance. Example: Connection of a BMS Ethernet gateway COM465IP



**\* Für UL-Anwendungen:** Nur 60/75°C-Kupferleitungen verwenden! Die Versorgungsspannung  $U_s$  ist bei UL- und CSA-Applikationen zwingend über 5-A-Vorsicherungen zuzuführen.



**\* For UL applications:** Only use 60/75°C copper lines! For UL and CSA applications, it is mandatory to use 5 A fuses for the protection of the supply voltage  $U_s$ .


**Menü-Übersicht**

Messwertanzeige  
Measurement display

Menüauswahl  
Menu selection

**Menu overview**

Parametereingabe  
Parameter selection



Menü/ Menu	Parameter	Parameter
AL	Ansprechwerte abfragen und einstellen	Querying and setting response values
out	Fehlerspeicher, Alarmrelais und Schnittstelle konfigurieren	Configuring fault memory, alarm relays and interface
t	Verzögerungszeiten und Selbsttestzyklus einstellen	Setting delay times and self-test cycles
SEt	Gerätesteuerung parametrieren	Setting device control parameters
InF	Software-Version abfragen	Querying software version
HiS	Historienspeicher abfragen und löschen	Querying and clearing the history memory
ESC	Zur nächsthöheren Menüebene bewegen	Going to the next higher menu level

**Display-Elemente**
**Display elements**

	Funktion	Gerätefront/ Device front	Function
ON	grün - On		ON green - On
AL1	gelb - Alarm		AL1 yellow - Alarm
AL2	gelb - Alarm		AL2 yellow - Alarm
▲	Aufwärts-Taste		▲ Up button
T	Test-Taste (> 1,5 s drücken) Bei gedrückter Test-Taste werden die Display-Elemente angezeigt.		T Test button (press > 1.5 s) By pressing and holding the test button, the display elements are indicated.
▼	Abwärts-Taste		▼ Down button
R	Reset-Taste (> 1,5 s drücken)		R Reset button (press > 1.5 s)
◀	ENTER		◀ ENTER
MENU	MENU-Taste (> 1,5 s drücken)		MENU MENU button (press > 1.5 s)
	Funktion	Display	Function
1	U: Netzspannung $U_n$ R: Isolationswiderstand $R_f$ C: Netzelektrokapazität $C_e$		1 U: System voltage $U_n$ R: Insulation resistance $R_f$ C: System leakage capacitance $C_e$
2	Überwachter Leiter		2 Monitored conductor
3	= :Spannungsart DC _L :Störungsfreie Messwertaktualisierung ~ : Spannungsart AC		3 = :Voltage type DC _L :Disturbance-free measurement value update ~ :Voltage type AC
4	Messwerte und Einheiten		4 Measured values and units
5	Passwortschutz aktiviert		5 Password protection enabled
6	Im Menübetrieb wird die Arbeitsweise des jeweiligen Alarmrelais angezeigt.		6 In menu mode, the operating mode of the respective alarm relay is displayed
7	Kommunikationsschnittstelle mit Messwert: isoData-Betrieb		7 Communication interface with measured value: isoData operation
8	Fehlerspeicher aktiviert		8 The fault memory enabled
9	Zustandsymbole		9 Condition symbols
10	Kennung für Ansprechwerte und Ansprechwertverletzung		10 Identification for response values and response value violation

## Technische Daten

### Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3

Bemessungsspannung .....	240 V
Überspannungskategorie .....	III

### Versorgungsspannung

Versorgungsspannung $U_s$ .....	AC 100...240 V / DC 24...240 V
Toleranz von $U_s$ .....	-30...+15 %
Frequenzbereich $U_s$ .....	47...63 Hz
Eigenverbrauch .....	$\leq 3 \text{ W}, \leq 9 \text{ VA}$

### Überwachtes IT-System

Netznennspannung $U_n$ mit AGH420-1 .....	DC 0...1000 V
Toleranz von $U_n$ .....	DC +10 %
Netznennspannungsbereich $U_n$ mit AGH420-1 (UL508) .....	DC 0...600
Innenwiderstand $R_i$ .....	120 kΩ

### Ansprechwerte

Ansprechwert $R_{an1}$ .....	$R_{an2} \dots 600 \text{ k}\Omega$ (600 kΩ)*
Ansprechwert $R_{an2}$ .....	5 kΩ... $R_{an1}$ (120 kΩ)*
Hysterese $R_{an}$ .....	25 %, > 1 kΩ
Unterspannungserkennung $U <$ .....	10...1,09 kV (off)*
Überspannungserkennung $U >$ .....	11...1,10 kV (off)*
Überlasterkennung $U >$ .....	1,20 kV (nicht abschaltbar)
Hysteresis $U$ .....	5 %, > 5 V

### Netzspannung

Nennspannung $U_n$ .....	DC 0 V ... DC 1000 V +10%
Messbereich .....	$\pm 1200 V_{PEAK}$
Anzeigebereich .....	0 V ... 1,2 kV (Measuring trueRMS)
Mess- und Ansprechunsicherheit .....	$\pm 5 \text{ %}, > \pm 5 \text{ V}$

### Mode CCS (dc)

Zulässige Netzableitkapazität $C_e$ .....	$\leq 5 \mu\text{F}$
Messunsicherheit $R_f$ / Ansprechunsicherheit $R_{an}$ .....	$\pm 15 \text{ %}, \pm 2 \text{ k}\Omega$
Mess- und Anzeigebereich $C_e$ .....	0 ... 17 $\mu\text{F}$
Messunsicherheit $C_e$ :	
$R_f < 10 \text{ k}\Omega$ .....	keine Messung
$R_f \geq 10 \text{ k}\Omega$ .....	$\pm 15 \text{ %}, \pm 0,1 \mu\text{F}$
Ansprechzeit $t_{an}$ :	
$R_{an} = 2,0 \times R_f$ und $C_e = 1 \mu\text{F}$ nach IEC 61557-8.....	$\leq 10 \text{ s}$
$R_{an} = 1,2 \times R_f$ und $C_e \leq 5 \mu\text{F}$ .....	$\leq 10 \text{ s}$

## Technical data

### Insulation coordination acc. to IEC 60664-1/IEC 60664-3

Rated voltage .....	240 V
Overvoltage category .....	III

### Supply voltage

Supply voltage $U_s$ .....	AC 100...240 V / DC 24...240 V
Tolerance of $U_s$ .....	-30...+15 %
Frequency range $U_s$ .....	47...63 Hz
Power consumption .....	$\leq 3 \text{ W}, \leq 9 \text{ VA}$

### Monitored IT system

Nominal system voltage $U_n$ .....	DC 0...1000 V
Tolerance of $U_n$ .....	DC +10 %
Nominal system voltage range $U_n$ with AGH420-1 (UL508) .....	DC 0...600 V
Internal resistance $R_i$ .....	120 kΩ

### Response values

Response value $R_{an1}$ .....	$R_{an2} \dots 600 \text{ k}\Omega$ (600 kΩ)*
Response value $R_{an2}$ .....	5 kΩ... $R_{an1}$ (120 kΩ)*
Hysteresis $R_{an}$ .....	25 %, > 1 kΩ
Undervoltage detection $U <$ .....	10...1.09 kV (off)*
Overvoltage detection $U >$ .....	11...1.10 kV (off)*
Overvoltage detection $U >$ .....	1,20 kV (cannot be switched off)
Hysteresis $U$ .....	5 %, > 5 V

### System voltage

Nominal voltage $U_n$ .....	DC 0 V ... DC 1000 V +10%
Measuring range .....	$\pm 1200 V_{PEAK}$
Display range .....	0 V ... 1.2 kV (Measuring trueRMS)
Operating uncertainty and relative uncertainty .....	$\pm 5 \text{ %}, > \pm 5 \text{ V}$

### Mode CCS (dc)

Permissible system leakage capacitance $C_e$ .....	$\leq 5 \mu\text{F}$
Measurement uncertainty $R_f$ / Relative uncertainty $R_{an}$ .....	$\pm 15 \text{ %}, \pm 2 \text{ k}\Omega$
Measuring and display range $C_e$ .....	0 ... 17 $\mu\text{F}$
Measurement uncertainty $C_e$ :	
$R_f < 10 \text{ k}\Omega$ .....	no measurement
$R_f \geq 10 \text{ k}\Omega$ .....	$\pm 15 \text{ %}, \pm 0,1 \mu\text{F}$
Response time $t_{an}$ :	
$R_{an} = 2,0 \times R_f$ and $C_e = 1 \mu\text{F}$ according to IEC 61557-8 .....	$\leq 10 \text{ s}$
$R_{an} = 1,2 \times R_f$ and $C_e \leq 5 \mu\text{F}$ .....	$\leq 10 \text{ s}$

## Mode CHAdeMO (CHd und CHA)

Netzspannung $U_n$ .....	Messbetrieb erst ab $U_n \geq 50 V_{DC}$
Zulässige Netzableitkapazität $C_e$ .....je Leiter $\leq 1,6 \mu F$	
Einpoliger Fehler $R_{FU}$ :	
Mess- und Anzeigebereich $R_{FU}$ .....	1 kΩ ... 2 MΩ
Messunsicherheit $R_{FU}$ / Ansprechunsicherheit $R_{an}$ :	
$\leq 200 \text{ k}\Omega$ und $U_n \geq 100 \text{ V}$ .....	$\pm 15\%$ , $\pm 2 \text{ k}\Omega$
$U_n > 200 \text{ V}$ .....	$\pm 15\%$ , $\pm 2 \text{ k}\Omega$
Zweipoliger Fehler $R_{FS}$ (nur CHd Mode):	
Messunsicherheit $R_{FS}$ / Ansprechunsicherheit $R_{an}$ :	
$< 160 \text{ k}\Omega$ .....	$\pm 15\%$ , $\pm 2 \text{ k}\Omega$
Messunsicherheit $C_e$ :	
$R_F < 10 \text{ k}\Omega$ .....	keine Messung
$R_F \geq 10 \text{ k}\Omega$ .....	$\pm 15\%$ , $\pm 0,1 \mu F$
Ansprechzeit $t_{an}$ :	
$R_{an} = 1,2 \times R_{FU}$ und $R_{FU} \leq 100 \text{ k}\Omega$ und $U_n > 100 \text{ V}$ .....	$\leq 1,0 \text{ s}$
$R_{an} = 1,2 \times R_F$ .....	$\leq 10 \text{ s}$

## Schnittstelle

Schnittstelle/Protokoll .....	RS-485/BMS, Modbus RTU, isoData
Baudrate .....	
...BMS (9,6 kBIt/s), Modbus RTU (einstellbar), isoData (115,2 kBIt/s)	
Leitungslänge (9,6 kBIt/s) .....	$\leq 1200 \text{ m}$
Leitung: paarweise verdrillt, Schirm einseitig an PE .....	
.....min. J-Y(St)Y 2 x 0,6	
Abschlusswiderstand .....	120 Ω (0,25 W), intern, zuschaltbar
Geräteadresse, BMS-Bus, Modbus RTU.....	3...90 (3)*

## Anschluss (isoCHA425HV und AGH420-1)

Anschlussart.....	Schraub- oder Federklemme
<b>Schraubklemmen:</b>	
Nennstrom .....	$\leq 10 \text{ A}$
Anzugsmoment .....	0,5...0,6 Nm (5...7 lb-in)
Leitergrößen .....	AWG 24...12
Abisolierlänge.....	.8 mm <sup>2</sup>
Starr / flexibel .....	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Flexibel mit Aderenhülse mit / ohne Kunststoffhülse .....	0,25...2,5 mm <sup>2</sup>
Mehrleiter starr .....	0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Mehrleiter flexibel .....	0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Mehrleiter flexibel mit Aderenhülse ohne Kunststoffhülse .....	0,25...1,5 mm <sup>2</sup>
Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderenhülse mit Kunststoffhülse.....	0,25...1,5 mm <sup>2</sup>

## Mode CHAdeMO (CHd und CHA)

System voltage $U_n$ .....	Measuring mode only from $U_n \geq 50 V_{DC}$
Permissible system leakage capacitance $C_e$ .....per conductor $\leq 1,6 \mu F$	
One-pole fault $R_{FU}$ :	
Measuring and display range and $R_{FU}$ : .....	1 kΩ ... 2 MΩ
Measurement uncertainty $R_{FU}$ / Relative uncertainty $R_{an}$ :	
$\leq 200 \text{ k}\Omega$ und $U_n \geq 100 \text{ V}$ .....	$\pm 15\%$ , $\pm 2 \text{ k}\Omega$
$U_n > 200 \text{ V}$ .....	$\pm 15\%$ , $\pm 2 \text{ k}\Omega$
Zweipole Fehler $R_{FS}$ (only CHd mode):	
Measurement uncertainty $R_{FS}$ / Relative uncertainty $R_{an}$ :	
$< 160 \text{ k}\Omega$ .....	$\pm 15\%$ , $\pm 2 \text{ k}\Omega$
Measurement uncertainty $C_e$ :	
$R_F < 10 \text{ k}\Omega$ .....	no measurement
$R_F \geq 10 \text{ k}\Omega$ .....	$\pm 15\%$ , $\pm 0,1 \mu F$
Response time $t_{an}$ :	
$R_{an} = 1,2 \times R_{FU}$ und $R_{FU} \leq 100 \text{ k}\Omega$ und $U_n > 100 \text{ V}$ .....	$\leq 1,0 \text{ s}$
$R_{an} = 1,2 \times R_F$ .....	$\leq 10 \text{ s}$

## Interface

Interface/protocol .....	RS-485/BMS, Modbus RTU, isoData
Baud rate .....	
... BMS (9,6 kBIt/s), Modbus RTU (selectable), isoData (115,2 kBIt/s)	
Cable length (9,6 kBIt/s) .....	$\leq 1200 \text{ m}$
Cable: twisted pairs, shield connected to PE on one side .....	
.....min. J-Y(St)Y 2 x 0,6	
Terminating resistor .....	120 Ω (0,25 W), internal, can be connected
Device address, BMS bus, Modbus RTU .....	3...90 (3)*

## Connection (isoCHA425HV and AGH420-1)

Connection type.....	Screw or push-wire terminals
<b>Screw terminals:</b>	
Nominal current.....	$\leq 10 \text{ A}$
Tightening torque.....	0,5...0,6 Nm (5...7 lb-in)
Conductor sizes.....	AWG 24...12
Stripping length.....	.8 mm <sup>2</sup>
Rigid / flexible.....	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Flexible with ferrules with / without plastic sleeve .....	0,25...2,5 mm <sup>2</sup>
.....	0,25...2,5 mm <sup>2</sup>
Multiple conductor rigid .....	0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Multiple conductor flexible .....	0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Multiple conductor with ferrules without plastic sleeve .....	0,25...1,5 mm <sup>2</sup>
.....	0,25...1,5 mm <sup>2</sup>
Multiple conductor flexible with TWIN ferrules with plastic sleeve .....	0,25...1,5 mm <sup>2</sup>
.....	0,25...1,5 mm <sup>2</sup>

**Federklemmen:**

Nennstrom .....	≤ 10 A
Querschnitt .....	AWG 24...14
Abisolierlänge .....	10 mm
Starr .....	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Flexibel ohne Aderendhülse .....	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Flexibel mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse .....	0,25...2,5 mm <sup>2</sup>
Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderendhülse mit Kunststoffhülse.....	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Öffnungskraft .....	50 N
Testöffnung .....	Ø 2,1 mm

**Sonstiges**

Betriebsart .....	Dauerbetrieb
Einbaulage .....	Kühlschlitz müssen senkrecht durchlüftet werden
Schutzzart Einbauten (DIN EN 60529) .....	IP30
Schutzzart Klemmen (DIN EN 60529) .....	IP20
Schnellbefestigung auf Hutmörfilschiene .....	IEC 60715
Schraubbefestigung.....	2 x M4 mit Montagedclip

(\*) = Werkseinstellung

**Technische Daten AGH420-1****Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3**

Bemessungsspannung .....	1000 V
Überspannungskategorie .....	III

**Überwachtes IT-System**

Netznennspannung $U_n$ .....	DC 0...1 000 V
Toleranz von $U_n$ .....	+10 %

**Einzelleitungen für Klemmen Up, AK1, GND, AK2:**

Leitungslänge (AGH420-1 -> isoCHA425HV).....	≤ 0,5 m
Querschnitt .....	≥ 0,75 mm <sup>2</sup>

**Sonstiges**

Betriebsart .....	Dauerbetrieb
Einbaulage .....	Kühlschlitz müssen senkrecht durchlüftet werden
Schutzzart Einbauten (DIN EN 60529) .....	IP30
Schutzzart Klemmen (DIN EN 60529) .....	IP20
Schnellbefestigung auf Hutmörfilschiene .....	IEC 60715
Schraubbefestigung.....	2 x M4 mit Montagedclip

**Normen, Zulassungen und Zertifizierungen**

Das ISOMETER® wurde unter Beachtung folgender Normen entwickelt:

- DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8): 2015-12/Ber1:  
2016-12
- IEC 61557-8: 2014/COR1: 2016
- IEC 61851-21-2: 2018-04 Version 1.0
- IEC 61851-23

**Push-wire terminals:**

Nominal current .....	≤ 10 A
Cross section .....	AWG 24...14
Stripping lenght .....	10 mm
Rigid .....	0.2...2.5 mm <sup>2</sup>
Flexible without ferrules.....	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Flexible with ferrules with/without plastic sleeve .....	0.25...2.5 mm <sup>2</sup>
Multiple conductor flexible with TWIN ferrules with plastic sleeve ...	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Opening force.	50 N
Test opening .....	Ø 2.1 mm

**Other**

Operating mode.....	continuous operation
Mounting .....	cooling slots must be ventilated vertically
Degree of protection, built-in components (DIN EN 60529).....	IP30
Degree of protection, terminals (DIN EN 60529).....	IP20
DIN rail mounting .....	IEC 60715
Screw mounting .....	2 x M4 with mounting clip

(\*) = Factory settings

**Technical data AGH420-1****Insulation coordination acc. to IEC 60664-1/IEC 60664-3**

Rated voltage .....	1000 V
Overvoltage category .....	III

**Monitored IT system**

Nominal system voltage $U_n$ .....	DC 0...1 000 V
Tolerance of $U_n$ .....	+10 %

**Single cables for terminals Up, AK1, GND, AK2:**

Cable lenght (AGH420-1 -> isoCHA425HV) .....	≤ 0.5 m
Cross section .....	≥ 0.75 mm <sup>2</sup>

**Other**

Operating mode.....	continuous operation
Mounting .....	cooling slots must be ventilated vertically
Degree of protection, built-in components (DIN EN 60529).....	IP30
Degree of protection, terminals (DIN EN 60529).....	IP20
DIN rail mounting acc. to .....	IEC 60715
Screw mounting .....	2 x M4 with mounting clip

**Standards, approvals and certifications**

The ISOMETER® has been developed in compliance with the following standards:

- DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8): 2015-12/Ber1:  
2016-12
- IEC 61557-8: 2014/COR1: 2016
- IEC 61851-21-2: 2018-04 Version 1.0
- IEC 61851-23

Bender GmbH & Co. KG  
Postfach 1161 • 35301 Grünberg/Germany  
Londener Straße 65 • 35305 Grünberg/Germany  
Phone: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259  
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de



## EU - Konformitätserklärung EU - Declaration of Conformity

Hersteller:  
*Manufacturer:*

Bender GmbH & Co. KG

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
*declare under our sole responsibility that the product*

Produktbezeichnung:  
*Product name:* Isolationsüberwachungsgerät isoXX425 (siehe Anlage)  
*Insulation monitoring device isoXX425 (see annex)*

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den Vorschriften  
folgender Europäischen Richtlinien übereinstimmt.  
*to which this declaration relates, is in conformity with the  
following European directives.*

Richtlinien:  
*Directives:*

2011/65/EU	RoHS-Richtlinie	RoHS directive
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie	Low voltage directive
2014/30/EU	EMV-Richtlinie	EMC directive

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende Normen herangezogen:  
*The assessment of this product has been based on the following standards:*

Angewandte Normen / *Applied standards:*

EN 45545-2	:2013 + A1:2015*
EN 50121-3-2	:2016*
EN 50121-4	:2016*
EN 50155	:2017*
EN 50581	:2012
EN 61010-1	:2010*
EN 61326-2-4	:2013
EN 61557-1	:2007
EN 61557-8	:2015

Grünberg, den 07.10.2020

(H. Nowicki, CSO)

(J. Schäfer, Quality Manager)

Anmerkung:

Die Anlagen und Bestandteile dieser EU-Konformitätserklärung

\*Evtl. Normen Einzelangaben sind genetotypisch in der Typenliste gekennzeichnet.

Remark:

The annexes are part of this EU declaration.

\*Limitation of standards are marked with a sign in the attached type list.



Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck und Vervielfältigung  
nur mit Genehmigung des Herausgebers.

**Bender GmbH & Co. KG**

Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Deutschland  
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Deutschland  
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259  
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de



All rights reserved.  
Reprinting and duplicating  
only with permission of the publisher.

**Bender GmbH & Co. KG**

PO Box 1161 • 35301 Grünberg • Germany  
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Germany  
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259  
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de