

Переносной Easidew

Универсальный портативный гигрометр

Простой в использовании, защищенный гигрометр отлично подходит для выполнения широкого спектра оперативных, контрольных и непрерывных (онлайн) измерений. Надежная система подготовки пробы и керамический металл-оксидный датчик влажности с широким диапазоном измерений, обеспечивают надежные измерения температуры точки росы в различных областях применения.



Особенности

- Оперативный контроль точек росы до -60°C
- 16 часов работы без подзарядки
- Анализ при атмосферном или рабочем давлении
- Точность $\pm 2^\circ\text{C}$ температуры точки росы
- Сертификат прослеживаемой калибровки (13 точек)
- Защищенное промышленное исполнение
- Простота использования и компактность
- Набор принадлежностей для подачи пробы
- Стационарное использование для измерений в диапазоне от -100 до +20°C

Applications

- Сжатый воздух
- Газовые генераторы
- Пневмосистемы на ж/д транспорте
- Осушители в производстве пластмасс
- Аддитивные технологии (3D-печать)
- Воздух КИП

Переносной гигрометр Easidew

Универсальный портативный гигрометр

Переносной гигрометр Easidew предназначен для максимально легкого и быстрого оперативного контроля точки росы до -60°C или непрерывных измерений в диапазоне от -100 до +20°C. Это полностью автономное устройство весом 4 кг. поставляется уже готовым к использованию. Просто подсоедините быстроразъемные соединения Quick Connect (Swagelok® - опция), подайте пробу, включите питание, и результаты измерения точки росы пробы отобразятся на дисплее.

Использование в полевых условиях

Переносной гигрометр Easidew оснащен перезаряжаемой NiMH батареей и поставляется с универсальным зарядным устройством, которое помещается в кейс устройства. Время работы от полного заряда батареи до 16 часов.

Встроенная система подготовки

Переносной Easidew – не обычный переносной гигрометр. Michell Instruments добавил в стандартную комплектацию полноценную систему подготовки пробы, обеспечивающую простоту измерения точки росы в газовых и воздушных магистралях под давлением до 2 МПа (20 бар). В системе установлено два фитинга, один используется для подачи газа при измерениях под рабочим давлением, в то время как другой выполняет роль выходного, для измерений при атмосферном давлении достаточно поменять фитинги местами. Встроенный фильтр оснащен фильтрующим элементом, обеспечивающим 99.5% защиты от твердых частиц более 0,3 мкм. Доступно исполнение системы с применением арматуры Swagelok® пред назначенной для работы под давлением до 30МПа (300 бар изб.).

Возможности измерений

Использование лидирующей на рынке керамической технологии Michell и электроники последнего поколения с применением современных микроконтроллеров, обеспечивает достоверные и стабильные измерения точки росы в течение всего установленного срока использования преобразователя.

- Точность ±2°C температуры точки росы
- Отличная долговременная стабильность



Замена датчика в полевых условиях

В сменном преобразователе объединены металлоксидная керамическая технология чувствительного элемента, новейшая микропроцессорная измерительная система и прослеживаемая калибровка по 13 точкам. Все данные калибровки хранятся в памяти модуля, что позволяет заменить нуждающийся в обслуживании и калибровке преобразователь быстро и без привлечения квалифицированного персонала.

Удобство отображения результатов

Гигрометр оснащен ярким и контрастным 0,5" LED дисплеем, обеспечивающим легкое считывание результатов измерений точки росы, как в темноте, так и при ярком солнечном свете. Кроме того, предусмотрен токовый выход (4-20mA) для подключения регистрирующего устройства, логгера или компьютера для сохранения значений и последующего анализа изменений точки росы.

Прочность конструкции

Переносной гигрометр прост в использовании, легок при транспортировке и при этом достаточно прочен. Это компактное и эргономичное устройство весит всего 4кг. Кейс гигрометра имеет степень защиты оболочки NEMA 6 и гарантию на весь срок службы, может быть возвращен для бесплатного ремонта или замены.

Полная калибровка и воспроизводимость

Керамический металлоксидный датчик влажности калибруется в 13 точках по эталонному гигрометру, работающему на фундаментальном принципе измерения. Данная процедура и последующий контроль качества дают уверенность, что еще до начала использования все датчики уже будут в оптимальном состоянии.

Прослеживаемость калибровки

Все Easidew поставляются с калибровкой, прослеживаемой к национальным эталонам (NPL & NIST), которая проводится в аккредитованной лаборатории Michell Instruments.

Аксессуары и принадлежности

Для обеспечения удобства применения, переносной Easidew может комплектоваться различными принадлежностями и аксессуарами, которые можно разместить в крышке кейса и использовать на объектах по мере необходимости.

- Фитинги и переходники
- Фильтры
- Защитные колпачки
- Трубки
- Запасная батарея питания
- Зарядное устройство

Кастомизация

Если Вам необходима кастомизация (адаптация) под нужды применения, мы специализировали конструкцию и производство так, чтобы удовлетворить Ваши требования.

Технические характеристики

Основные характеристики

Диапазон измерений (нестандартные диапазоны по запросу)	Оперативный контроль: от -60 до +20°C ТТР Непрерывные стационарные измерения: от -100 до +20°C ТТР
---	---

Точность	±2°C ТТР
-----------------	----------

Время отклика	<3 мин T95 (до -60°C)
----------------------	-----------------------

Повторяемость	Прослеживаемая к национальным эталонам по 13-ти точкам; выдается сертификат
----------------------	---

Электрические характеристики

Выходной сигнал	4-20mA (2-проводная с питанием); конфигурируемые сигналы выхода за диапазон
------------------------	---

Индикация / выходной сигнал	Точка росы
------------------------------------	------------

Питание	Перезаряжаемая батарея NiMH; до 16 часов работы от полного заряда
----------------	---

Зарядное устройство	Универсальное зарядное устройство в комплекте поставки
----------------------------	--

Электробезопасность	EN61010-1
----------------------------	-----------

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	от -20°C до +50°C
----------------------------	-------------------

Диапазон температурной компенсации	от -20°C до +50°C
---	-------------------

Температура хранения	от -20°C до +60°C
-----------------------------	-------------------

Максимальное рабочее давление	от -20°C до +50°C
Исполнение на низкое давление (LP)	2МПа (20 бар изб.)
Исполнение на высокое давление (HP)	30МПа (300 бар изб.)

Рекомендуемый расход	от 1 до 5 Нл/мин
-----------------------------	------------------

Конфигурация системы подготовки проб	Для измерений при рабочем или атмосферном давлении
---	--

Конструкционные характеристики

Степень защиты	NEMA 6*
-----------------------	---------

Тип дисплея	Встроенный, символьный LED (красный) 3.5
--------------------	--

Переносной кейс	Полипропилен желтого цвета с внутренним отсеком для хранения зарядного устройства, пробоотборных и сбросных трубок и принадлежностей
------------------------	--

Масса	4кг
--------------	-----

Блок подачи пробы (с изм. камерой)	Нержавеющая сталь, полноценная система подготовки пробы, фитинги с диафрагмой, задающей расход при рабочем или атмосферном давлении и внутренним сменным фильтрующим элементом
---	--

Фильтрующий элемент (картридж)	Обеспечивает 99.5% защиты от твердых частиц более 0,3 мкм. Установлен в систему Запасные элементы доступны по заказу
---------------------------------------	---


Газовые соединения	Опционально (один из): Пневмосоединения Legris Трубные фитинги Swagelok® 6мм Трубные фитинги Swagelok® 1/4"
---------------------------	---

Линии подачи пробы (трубы)	Пластик (ПТФЭ) 2м наружный диаметр (Н/Д) 6мм Дозирующий клапан и переходник
-----------------------------------	--

Примечание * NEMA 6 обеспечивается при закрытом кейсе

Переносной гигрометр Easidew

Основные элементы и размеры



Другие продукты

**Easidew Tx**

Преобразователь температуры точки росы общепромышленного применения

**SF82**

Преобразователь температуры точки росы общепромышленного применения

**Переносной MDM50**

Гигрометр

**MDM300**

Гигрометр портативный

**Easidew Online**

Преобразователь температуры точки росы

**Senz-TX**

Датчик-преобразователь кислорода

**Переносной YellowBox**

Переносной анализатор кислорода

**Optidew 501**

Конденсационный гигрометр