

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

8.1. Пульт наблюдения адресный ПН3232, исп. _____ заводской номер _____ соответствует техническим условиям НИТА.437241.006 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " 20 ____ года.

Подпись представителя ОТК _____



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№С-RU.АБ03.В.00070



9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Фирма - изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, изложенных в руководстве по эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства - 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев со дня выпуска фирмой - изготовителем.

10.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

10.1. При обнаружении неисправностей в устройстве в период гарантийного срока эксплуатации, потребитель составляет рекламационный акт и отправляет его вместе с неисправным устройством и настоящим паспортом - изготовителю по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д.100, ООО "НИТП НИТА".

10.2. Данные о предъявленных рекламациях сведены в таблицу:

Дата выдачи рекламации	Содержание рекламации с указанием фамилии и подписи ответственного лица	Дата приняти я в ремонт	Меры, принятые фирмой- изготовителем с указанием фамилии и подписи ответственного лица	Дата окончания ремонта
Заполняет потребитель	Заполняет изготовитель			

Пульт наблюдения
ПН3232

Руководство по эксплуатации и паспорт
НИТА.437241.006.03РЭиПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Пульт наблюдение адресный ПН3232 предназначен для работы в составе приборов "ДОЗОР-1А" и "ДОЗОР-1М" для индикации и управления состоянием системы. ПН3232 изготавливается в двух вариантах исполнения:

- Исп.1

Пластиковый корпус для установки на стену, 32 трехцветных независимых светодиодных индикаторов (красный, зеленый, желтый) и 32 кнопки управления, встроенный звуковой оповещатель.

- Исп.2

Корпус на Din-рейку, 18 независимых или выходов для внешних индикаторов (звуковых оповещателей) или входов для внешних кнопок.

1.2. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- подключение до восьми ПН3232 к одному ПКП-1 по линии RS-485;
- возможность блокировать доступ к клавиатуре с помощью ключей Touch Memory (исп.1).

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

2.1. Режим работы пульта наблюдения непрерывный в течении длительного времени (24 часа в сутки).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

3.1. Количество независимых светодиодных индикаторов (исп.1)	32;
3.2. Количество независимых кнопок управления (исп.1)	32;
3.3. Количество (в сумме) или входов, или выходов (исп.2)	18
3.4. Напряжение питания, В	10...30;
3.5. Ток потребления, не более, мА	

– исп.1	150;
– исп.2, без учета потребления внешних индикаторов	100;
	100;

3.6. Выходной ток (исп.2), не более, мА	от -40 до +50;
	(93+2) при 40°C;

3.7. Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50;
	(93+2) при 40°C;

3.8. Относительная влажность, %	IP40;

3.9. Степень защиты оболочкой	

3.10. Массогабаритные размеры:	
Параметр	Исп.1
Габаритные размеры, не более, мм	280 x 205 x 35
Масса, не более, кг	0,5

Конструктивное исполнение	Пластиковый корпус
	Корпус на Din-рейку ME35 PHOENIX CONTACT

3.11. Сечение зажимаемого провода, мм ²	0,4-1,5;
3.12. Средний срок службы при условии соблюдения правил эксплуатации, лет	10




Схема соединений ПН3232 (исп.2)

Одновременно к одному выходу возможно подсоединение либо одной нормально-разомкнутой кнопки, либо светового или звукового индикатора с током потребления не более 100 мА

4.2. Комплект поставки должен соответствовать указанному ниже:

Наименование	Обозначение	Количество
Пульт наблюдения ПН3232	НИТА437241006.03.1Х0	1
Индивидуальная упаковка		1
Паспорт	НИТА.437241.006.03РЭиПС	1

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

5.1. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям групп 1 и 2 ГОСТ 15150-69.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. Пульт наблюдения должен эксплуатироваться в составе прибора "ДОЗОР-1А" и "ДОЗОР-1М", в режимах и условиях, оговоренных в "Руководство по эксплуатации".

6.2. Отображение состояния устройства встроенными индикаторами:

Исп.1


Индикатор	Состояние
Питание	<ul style="list-style-type: none"> Мигает зеленым цветом при подаче питания на один из входов. Светится зеленым цветом при подаче питания на оба входа (можно подать одно напряжение на два запараллеленных с помощью перемычек входа).
Работа	<ul style="list-style-type: none"> Мигает красным цветом при отсутствии или сбое внутренней конфигурации в пульте. Вспыхивает зеленым цветом при отсутствии связи с ПКП-1А. Мигает зеленым цветом при предъявлении одного из запрограммированных ключей Touch Memory, разрешающий доступ к защищенным этим ключом кнопкам управления. Доступ предоставляется на 10 секунд после разблокирования. За это время может быть нажата одна из защищенных кнопок. Светится зеленым цветом при работе в штатном режиме. Пульт включает светодиоды по командам с ПКП-1А, готов к воздействиям пользователя на незащищенные ключами Touch Memory кнопки управления, а также к предъявлению запрограммированных ключей.

Исп.2

Индикатор	Состояние
Питание	<ul style="list-style-type: none"> Мигает зеленым цветом при подаче питания на один из входов Светится зеленым цветом при подаче питания на оба входа (можно подать одно напряжение на два запараллеленных с помощью перемычек входа)
Работа	<ul style="list-style-type: none"> Мигает зеленым цветом при отсутствии связи или сбое внутренней конфигурации в пульте. Светится зеленым цветом при нормальной связи с ПКП-1А
Авария	<ul style="list-style-type: none"> Мигает желтым цветом при замыкании одного или нескольких контактов K1-K18 на минус или плюс питания
Авт.отключена	Режим работы задается с помощью конфигуратора прибора

Индикатор	Состояние
Отключение	Режим работы задается с помощью конфигуратора прибора
Пуск	Режим работы задается с помощью конфигуратора прибора
Ост. пуска	Режим работы задается с помощью конфигуратора прибора
Тревога	Режим работы задается с помощью конфигуратора прибора

7.СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.



Назначение контактов ПН3232 (исп.1)

При подаче питания на один из входов индикатор «Питание» будет моргать.

При подаче питания на оба входа индикатор «Питание» будет ровно светиться.

Напряжение, подаваемое на входы питания, может быть разным, но в пределах 10-30В.

При отсутствии второго источника питания можно подать одно напряжение на два запараллеленных с помощью перемычек входа питания.



Назначение контактов ПН3232 (исп.2)

№№	Назначение
XT1:1	+U (внешнее питание)
XT1:2	-U (внешнее питание)
XT1:3	КН (общая точка кнопок)
XT2:1	А RS-485
XT2:2	О RS-485
XT2:3	В RS-485
XT3:1	K1
XT3:2	K2
XT3:3	K3
XT4:1	K4
XT4:2	K5
XT4:3	K6
XT5:1	K18
XT5:2	K17
XT5:3	K16
XT6:1	K15
XT6:2	K14
XT6:3	K13
XT7:1	K12
XT7:2	K11
XT7:3	K10
XT8:1	K9
XT8:2	K8
XT8:3	K7