


ИЛ-ИП Ду50



Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Вставка прямая Ду50 И6 (монт.)	В.050Ф.16.050Ф.16.200	1
2	Кран шаровой фланц. Ду50	11с67п-ИП	1
3	Кран шаровой фланц. Ду50	11с67п-ИПТ	1
4	Кран шаровой муфт. Ду15 (G1/2")	11δ27п1	1
5	Термоманометр с клапаном, L=64	ТМТБ-3 1 Р.2(0-150)(0-1,6) G½ 2,5	1
6	Фланец 1-50-16	ГОСТ 12820-80	2
7	Прокладка А-50-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	6
8	Болт М16 -6д x 70	ГОСТ 7805-70	16
9	Гайка АМ16-6Н.1	ГОСТ 9064-75	16
10	Шайба 16 Л	ГОСТ 6402-70	16
11	Шайба А.16	ГОСТ 11371-78	32